

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00178913
ESC - Ente schedatore	S81
ECP - Ente competente	S81

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	privato
OGTN - Denominazione	Palazzo Mozzone

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Palazzo Castaldo

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Campania
PVCP - Provincia	CE
PVCC - Comune	Gallo Matese
PVCI - Indirizzo	Via Roma, 63
PVCV - Altre vie di comunicazione	il palazzo è libero su tutti e quattro i lati, gli altri affacci sono su Vico Marcantonio e su Vico Ferlicchio. L'affaccio Ovest è su un vicolo senza denominazione.

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Comune di Gallo Matese
CTSF - Foglio/Data	23/1962
CTSN - Particelle	707
CTSP - Proprietari	proprietà privata
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.225349
GPDPY - Coordinata Y	41.463660
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4282476) https://www.google.com/maps/
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	L'edificio fu edificato nel 1876 come si evince da un'iscrizione sulla chiave di volta dell'arco del portale d'ingresso, dove sono riportate anche le iniziali del nome del committente e del proprietario, Castaldo Pasquale.
RENF - Fonte	iscrizione sulla chiave di volta dell'arco del portale d'ingresso
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELI - Data	1876
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	

REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	1876
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	3
SIIP - Tipo di piani	p. t.; p. 1; p. 2
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTF - Forma	quadrata
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	roccia calcarea
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	pietra calcarea intonacata
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p.t.
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	1 p
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	travatura lignea
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	1 p
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	p. 2
-------------------------	------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	solaio
----------------------	--------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intero solaio
---------------------------	---------------

SOEC - Tecnica costruttiva	travatura lignea
-----------------------------------	------------------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a padiglione
---------------------	--------------

CPFQ - Qualificazione della forma	A 4 falde
--	-----------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	tratto posteriore
---------------------------	-------------------

CPCT - Struttura primaria	capriate
----------------------------------	----------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
--------------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
---------------------------------------	-------

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
--------------------------	---------

SCLG - Genere	di distribuzione ai piani
----------------------	---------------------------

SCLN - Quantità	1
------------------------	---

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSM - Materiali	pietra calcarea
-------------------------	-----------------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	p. 2
--------------------------	------

PVMG - Genere	in cotto
----------------------	----------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	Portale
--------------------	---------

DECQ - Qualificazione del tipo	arco decorato con motivi floreali e colombe sulla chiave di volta
---------------------------------------	---

DECM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	chiave di volta dell'arco del portale d'ingresso
LSIG - Genere	iscrizione
LSII - Trascrizione testo	1876 CP

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1981/00/00
RSTT - Tipo di intervento	sostituzione infissi e parte dei pavimenti, intonacatura di parte della facciata

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
CDGS - Indicazione specifica	Mozzoni Michele, Castaldo Cosmo, Castaldo Carmela, Castaldo Domenica, Castaldo Nicoletta, Castaldo Pasquale, Confreda Maria, Mozzone Francesco, Mozzone Nicoletta, Mozzone Vittoria, Mozzone Antonio, Mozzone Domenico, Mozzone Pasquale

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	2002
FTAE - Ente proprietario	SABAP_CE
FTAC - Collocazione	Scheda A
FTAN - Codice identificativo	178913_Scheda A_foto 1
FTAT - Note	Facciata principale_ Negativo 51529/c

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	2002
FTAE - Ente proprietario	SABAP_CE
FTAC - Collocazione	Scheda A

FTAN - Codice identificativo	178913_Scheda A_foto 2
FTAT - Note	Particolare del portale su facciata principale_ Negativo 51531/c
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	2002
FTAE - Ente proprietario	SABAP_CE
FTAC - Collocazione	Scheda A
FTAN - Codice identificativo	178913_Scheda A_foto 3
FTAT - Note	portale su facciata principale_ Negativo 51530/c
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	2002
FTAE - Ente proprietario	SABAP_CE
FTAC - Collocazione	Scheda A
FTAN - Codice identificativo	178913_Scheda A_foto 4
FTAT - Note	Facciata su Vico Ferlicchio_ Negativo 51532/c
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	2002
FTAE - Ente proprietario	SABAP_CE
FTAC - Collocazione	Scheda A
FTAN - Codice identificativo	178913_Scheda A_foto 5
FTAT - Note	Facciata su vicolo senza denominazione_ Negativo 51533/c
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	2002
FTAE - Ente proprietario	SAAP_CE
FTAC - Collocazione	Scheda A
FTAN - Codice identificativo	178913_Scheda A_foto 6
FTAT - Note	Facciata su Vico Marcantonio_ Negativo 51534/c
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAE - Ente proprietario	SABAP_CE
DRAC - Collocazione	Scheda A
DRAN - Codice identificativo	178913_Scheda A_catastale
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	Scheda A

FNTD - Data	2002
FNTN - Nome archivio	SABAP_CE
FNTS - Posizione	Faldone n.23
FNTI - Codice identificativo	178913_Scheda A
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	visura catastale
FNTD - Data	2002
FNTN - Nome archivio	SABAP_CE
FNTS - Posizione	Scheda A
FNTI - Codice identificativo	178913_Scheda A_visure
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	relazione storico-architettonica
FNTD - Data	2002
FNTN - Nome archivio	SABAP_CE
FNTS - Posizione	Scheda A
FNTI - Codice identificativo	178913_Scheda A_relazione
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2002
CMPN - Nome	Speltra, N.R.
FUR - Funzionario responsabile	Leva, G.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2019
RVMN - Nome	Minnucci, Ramona
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Minnucci, Ramona
AGGF - Funzionario responsabile	Coniglio, Paola
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	AGGIORNAMENTO 2019. Sono stati aggiornati i campi relativi ai paragrafi GP.