

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca I

### NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 15

NCTN - Numero catalogo generale 00212582

ESC - Ente schedatore S81

ECP - Ente competente S81

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica chiesa

OGTQ - Qualificazione parrocchiale

OGTN - Denominazione Chiesa di S. Maria delle Grazie

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Campania

PVCP - Provincia CE

<b>PVCC - Comune</b>	Macerata Campania
<b>PVCL - Località</b>	MACERATA CAMPANIA
<b>PVCE</b>	Casalba
<b>PVCI - Indirizzo</b>	Via Biagio De Mattes

### CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

<b>CTL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTSC - Comune</b>	Comune di Macerata Campania
<b>CTSF - Foglio/Data</b>	4/1993
<b>CTSN - Particelle</b>	A
<b>CTSP - Proprietari</b>	Ente ecclesiastico

### GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

<b>GPI - Identificativo punto</b>	2
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>	
<b>GPDP - PUNTO</b>	
<b>GPDPX - Coordinata X</b>	14.273087
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	41.057814
<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto esatto
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da cartografia senza sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	google maps
<b>GPBT - Data</b>	2019
<b>GPBO - Note</b>	(4292496) <a href="https://www.google.com/maps/">https://www.google.com/maps/</a>

### AU - DEFINIZIONE CULTURALE

<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	maestranze locali
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	analisi stilistica

### RE - NOTIZIE STORICHE

<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENr - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	costruzione
<b>RENN - Notizia</b>	La chiesa risale al XVII sec.
<b>RENF - Fonte</b>	NR
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVII
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	

<b>REVS - Secolo</b>	XVII
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	rifacimento
<b>RENN - Notizia</b>	La facciata è di architettura molto semplice ma non priva di eleganza. Essa non ha alcun rapporto con il portale seicentesco e fa supporre che l'antica chiesa sia stata rifatta nel secolo passato. Il silenzio delle fonti scritte non ci consente di proporre ipotizzare una ricostruzione entro la prima metà del secolo XIX ad opera di un architetto che accoglie e semplifica moduli dell'ultimo neoclassico napoletano dove l'ordine ionico ha notevole fortuna e dove si riscontra su scala più ampia e con diversa articolazione delle superfici il modello a timpano triangolare
<b>RENF - Fonte</b>	NR
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVIII
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	restauro
<b>RENN - Notizia</b>	Ll'interno della chiesa è stato restauro nel 1987
<b>RENF - Fonte</b>	NR
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELI - Data</b>	1987/00/00
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVI - Data</b>	1987/00/00
<b>SI - SPAZI</b>	
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	intero bene
<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli continui
<b>IS - IMPIANTO STRUTTURALE</b>	
<b>IST - Configurazione strutturale primaria</b>	La facciata è scompartita da 4 lesene lisce, sormontate da capitello ionico in stucco. Esse sorgono su una zoccolatura rifatta in pietra, e reggono una trabeazione con fregio ed architrave lisci. Il timpano triangolare conclude la facciata. La parte centrale di questa è aperta dal portale su cui si apre una finestra rettangolare. Le superfici sono tutte intonacate. L'interno è a navata unica con un arco per lato che dà accesso ad una cappella. Le pareti sono scompartite da 4 lesene scanalate e con il capitello ionico in stucco ed aperte da tre finestre quadrate. La facciata interna ha un finestrone sull'ingresso, la parete di fondo mostra due nicchie laterali all'altare (chiuse). Il soffitto è a cassettoni di gesso.

**PN - PIANTA**

<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
-------------------------------------	-------------

**PNT - PIANTA**

<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	p.t.
---	------

<b>PNTS - Schema</b>	ad aula
----------------------	---------

<b>PNTF - Forma</b>	rettangolare
---------------------	--------------

**FN - FONDAZIONI**

<b>FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio</b>	non accertabile
--	-----------------

**SV - STRUTTURE VERTICALI****SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

<b>SVCU - Ubicazione</b>	intero bene
--------------------------	-------------

<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
---------------------------------	--------

<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
----------------------	-------------

<b>SVCM - Materiali</b>	tufo
-------------------------	------

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

<b>SOU - Ubicazione</b>	intero bene
-------------------------	-------------

**SOF - TIPO**

<b>SOFG - Genere</b>	soffitto
----------------------	----------

**CP - COPERTURE**

<b>CPU - Ubicazione</b>	intero bene
-------------------------	-------------

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
---------------------------	------------------

<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
--------------------	--------

<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	coppi
---------------------------------------	-------

<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
-------------------------	-----------

**CO - CONSERVAZIONE****STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
--------------------------------------	-------------

<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
--------------------------------------	-------

**RS - RESTAURI****RST - RESTAURI**

<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
--------------------------------------	-------------

<b>RSTI - Data inizio</b>	1987/00/00
---------------------------	------------

<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Sono stati soppressi i due pilastri con l'arco finto, sostituiti da due lesene, le due ultime verso l'altare. E' stato anche rifatto il soffitto, l'intonaco, alcuni capitelli rovinati.
----------------------------------	--

**US - UTILIZZAZIONI****USA - USO ATTUALE**

<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	chiesa
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente religioso cattolico
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Luoghi Sacri Pubblici
<b>NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA</b>	
<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	ope legis (L.1089/1939 art.4)
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
<b>FTAD - Data</b>	1991
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP_CE
<b>FTAC - Collocazione</b>	Scheda A
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	212582_Scheda A_foto1
<b>FTAT - Note</b>	Prospetto_Negativo n.17749
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
<b>FTAD - Data</b>	1991
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP_CE
<b>FTAC - Collocazione</b>	Scheda A
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	212582_Scheda A_foto2
<b>FTAT - Note</b>	Interno
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
<b>FTAD - Data</b>	1993
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP_CE
<b>FTAC - Collocazione</b>	Scheda A_aggiornamento
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	212582_Scheda Abis_foto
<b>FTAT - Note</b>	Prospetto principale_Negativo n.46609
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	planimetria catastale
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	SABAP_CE
<b>DRAC - Collocazione</b>	Scheda A_aggiornamento
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	212582_Scheda Abis_C1

<b>DRAD - Data</b>	1993
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	Scheda A
<b>FNTD - Data</b>	1991
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SABAP_CE
<b>FNTS - Posizione</b>	Faldone n.24
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	212582_Scheda A
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	Scheda A_Aggiornamento
<b>FNTD - Data</b>	1993
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SABAP_CE
<b>FNTS - Posizione</b>	Faldone n.24
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	212582_Scheda Abis
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	1991
<b>CMPN - Nome</b>	Ruotolo, R.
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Chianese, U.
<b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b>	
<b>RVMD - Data</b>	2019
<b>RVMN - Nome</b>	Minnucci, Ramona
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	1993
<b>AGGN - Nome</b>	Punturieri, R.
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Gnarra, N.
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2019
<b>AGGN - Nome</b>	Minnucci, Ramona
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Coniglio, Paola
<b>AN - ANNOTAZIONI</b>	
<b>OSS - Osservazioni</b>	I dati delle due prime schede A costituiscono allegato della nuova scheda di revisione del 1993. AGGIORNAMENTO 2019. Sono stati aggiornati i campi relativi ai paragrafi GP.