

# SCHEDA



## CD - CODICI

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda               | A        |
| LIR - Livello ricerca           | I        |
| <b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>     |          |
| NCTR - Codice regione           | 15       |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00178494 |
| ESC - Ente schedatore           | S81      |
| ECP - Ente competente           | S81      |

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| OGTD - Definizione tipologica | palazzo             |
| OGTN - Denominazione          | Palazzo del Giudice |

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

|              |        |
|--------------|--------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
|--------------|--------|

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| <b>PVCR - Regione</b>   | Campania                  |
| <b>PVCP - Provincia</b> | CE                        |
| <b>PVCC - Comune</b>    | San Gregorio Matese       |
| <b>PVCL - Località</b>  | SAN GREGORIO MATESE       |
| <b>PVCI - Indirizzo</b> | Via Redentore 8(p), 5,7,9 |

### CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>CTL - Tipo di localizzazione</b> | localizzazione fisica |
|-------------------------------------|-----------------------|

### CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| <b>CTSC - Comune</b>      | Comune di San Gregorio Matese |
| <b>CTSF - Foglio/Data</b> | 22/1896                       |
| <b>CTSN - Particelle</b>  | 528                           |
| <b>CTSP - Proprietari</b> | proprietà privata             |

### GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>GPI - Identificativo punto</b> | 2 |
|-----------------------------------|---|

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>GPL - Tipo di localizzazione</b> | localizzazione fisica |
|-------------------------------------|-----------------------|

### GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>GPDP - PUNTO</b> |  |
|---------------------|--|

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>GPDPX - Coordinata X</b> | 14.373795 |
|-----------------------------|-----------|

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>GPDPY - Coordinata Y</b> | 41.385417 |
|-----------------------------|-----------|

|   |              |
|---|--------------|
| <b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b> | punto esatto |
|---|--------------|

|  |  |
|--|--|
| <b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b> | rilievo da cartografia senza sopralluogo |
|--|--|

|  |       |
|--|-------|
| <b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b> | WGS84 |
|--|-------|

### GPB - BASE DI RIFERIMENTO

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| <b>GPBB - Descrizione sintetica</b> | google maps |
|-------------------------------------|-------------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| <b>GPBT - Data</b> | 2019 |
|--------------------|------|

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>GPBO - Note</b> | <a href="https://www.google.com/maps/">https://www.google.com/maps/</a> |
|--------------------|---|

### AU - DEFINIZIONE CULTURALE

#### ATB - AMBITO CULTURALE

|  |             |
|--|-------------|
| <b>ATBR - Riferimento all'intervento</b> | costruzione |
|--|-------------|

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>ATBD - Denominazione</b> | maestranze locali |
|-----------------------------|-------------------|

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| <b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b> | analisi stilistica |
|---------------------------------------|--------------------|

### RE - NOTIZIE STORICHE

#### REN - NOTIZIA

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| <b>REN R - Riferimento</b> | intero bene |
|----------------------------|-------------|

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| <b>RENS - Notizia sintetica</b> | committenza |
|---------------------------------|-------------|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>RENN - Notizia</b> | L'edificio fu voluto dalla famiglia del "Giudice" già molto ricca nella II metà del 700 |
|-----------------------|---|

|                     |         |
|---------------------|---------|
| <b>RENF - Fonte</b> | B_00067 |
|---------------------|---------|

#### REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

|  |   |
|--|---|
| <b>RELS - Secolo</b>                               | NR  |
| <b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>           |   |
| <b>REVS - Secolo</b>                               | NR  |
| <b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>                       |   |
| <b>REN - NOTIZIA</b>                               |   |
| <b>REN R - Riferimento</b>                         | intero bene   |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b>                    | rifacimento   |
| <b>RENN - Notizia</b>                              | Diverse sono le manomissioni e le alterazioni, soprattutto all'interno che hanno portato, ad es. all'eliminazione delle volte negli ambienti al I livello |
| <b>RENF - Fonte</b>                                | NR  |
| <b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>            |   |
| <b>RELS - Secolo</b>                               | XVIII   |
| <b>RELV - Validità</b>                             | (?)   |
| <b>RELF - Frazione di secolo</b>                   | prima metà  |
| <b>RELW - Validità</b>                             | (?)   |
| <b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>           |   |
| <b>REVS - Secolo</b>                               | XX  |
| <b>REVV - Validità</b>                             | (?)   |
| <b>SI - SPAZI</b>                                  |   |
| <b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>                  |   |
| <b>SIIR - Riferimento</b>                          | intero bene   |
| <b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>     | livelli continui  |
| <b>SIIN - Numero di piani</b>                      | 3   |
| <b>SIIP - Tipo di piani</b>                        | p. t.; p. 1; p. 2   |
| <b>IS - IMPIANTO STRUTTURALE</b>                   |   |
| <b>IST - Configurazione strutturale primaria</b>   | Edificio di forma poligonale con muri perimetrali in pietra calcarea; solai in ferro e volte a padiglione; copertura a tetto con coppi                    |
| <b>PN - PIANTA</b>                                 |   |
| <b>PNR - Riferimento alla parte</b>                | intero bene   |
| <b>PNT - PIANTA</b>                                |   |
| <b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>            | p.t.  |
| <b>PNTS - Schema</b>                               | articolato  |
| <b>PNTF - Forma</b>                                | poligonale  |
| <b>FN - FONDAZIONI</b>                             |   |
| <b>FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio</b> | arenarie e ghiaie si inestricano nei predomanti calcari dolomitici  |
| <b>FNS - STRUTTURE</b>                             |   |
| <b>FNSU - Ubicazione</b>                           | intero bene   |
| <b>FNST - Tipo</b>                                 | continua  |
| <b>FNSQ - Qualificazione del tipo</b>              | non accertabile   |

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>FNSC - Tecnica costruttiva</b>        | non accertabile          |
| <b>FNSM - Materiali</b>                  | calcare                  |
| <b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>          |                          |
| <b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>         |                          |
| <b>SVCU - Ubicazione</b>                 | intero bene              |
| <b>SVCT - Tipo di struttura</b>          | parete                   |
| <b>SVCC - Genere</b>                     | in muratura              |
| <b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>  | continua                 |
| <b>SVCM - Materiali</b>                  | conci di calcare e malta |
| <b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>  |                          |
| <b>SOU - Ubicazione</b>                  | p.t.                     |
| <b>SOF - TIPO</b>                        |                          |
| <b>SOFG - Genere</b>                     | volta                    |
| <b>SOFF - Forma</b>                      | a botte                  |
| <b>SOFQ - Qualificazione della forma</b> | a sesto ribassato        |
| <b>SOE - STRUTTURA</b>                   |                          |
| <b>SOER - Riferimento</b>                | intera volta             |
| <b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>        | muratura                 |
| <b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>  |                          |
| <b>SOU - Ubicazione</b>                  | 1 p                      |
| <b>SOF - TIPO</b>                        |                          |
| <b>SOFG - Genere</b>                     | solaio                   |
| <b>SOE - STRUTTURA</b>                   |                          |
| <b>SOER - Riferimento</b>                | intero solaio            |
| <b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>        | putrelle in ferro        |
| <b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>  |                          |
| <b>SOU - Ubicazione</b>                  | p. 2                     |
| <b>SOF - TIPO</b>                        |                          |
| <b>SOFG - Genere</b>                     | volta                    |
| <b>SOFF - Forma</b>                      | a padiglione             |
| <b>SOE - STRUTTURA</b>                   |                          |
| <b>SOER - Riferimento</b>                | intera volta             |
| <b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>        | muratura                 |
| <b>CP - COPERTURE</b>                    |                          |
| <b>CPU - Ubicazione</b>                  | intero bene              |
| <b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>      |                          |
| <b>CPFG - Genere</b>                     | a tetto                  |
| <b>CPFF - Forma</b>                      | a capanna                |
| <b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>          |                          |
| <b>CPMR - Riferimento</b>                | intera copertura         |
| <b>CPMT - Tipo</b>                       | tegole                   |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b> | coppi  |
| <b>CPMM - Materiali</b>               | laterizio  |
| <b>SC - SCALE</b>                     |  |
| <b>SCL - SCALE</b>                    |  |
| <b>SCLU - Ubicazione</b>              | interna all'atrio d'ingresso del palazzo   |
| <b>SCLG - Genere</b>                  | scala  |
| <b>SCLO - Categoria</b>               | principale   |
| <b>SCLN - Quantità</b>                | 1  |
| <b>SCLL - Collocazione</b>            | a quattro rampe  |
| <b>SCS - SCHEMA STRUTTURALE</b>       |  |
| <b>SCSR - Riferimento</b>             | rampe  |
| <b>SCST - Tipo</b>                    | sorrette da volte  |
| <b>DE - ELEMENTI DECORATIVI</b>       |  |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>      |  |
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | prospetto principale   |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | esterna  |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | portale di fattura tardo-barocca   |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | conci a motivi geometrici sagomati a riquadri e smussati: quello di chiave presenta un presunto simbolo araldico, raffigurante una foglia su spada, con elsa e lama tortili  |
| <b>DECM - Materiali</b>               | tufo grigio  |
| <b>CO - CONSERVAZIONE</b>             |  |
| <b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>   |  |
| <b>STCR - Riferimento alla parte</b>  | strutture murarie  |
| <b>STCC - Stato di conservazione</b>  | buono  |
| <b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>   |  |
| <b>STCR - Riferimento alla parte</b>  | solai  |
| <b>STCC - Stato di conservazione</b>  | mediocre   |
| <b>STCO - Indicazioni specifiche</b>  | si segnala che molte volte sono state sostituite da solai e di quelle ancora in situ la volta a padiglione dell'ambiente posto ad Ovest -IIp- ad es., risulta sfondata dalle tubazioni metalliche di un termo-camino |
| <b>US - UTILIZZAZIONI</b>             |  |
| <b>USA - USO ATTUALE</b>              |  |
| <b>USAR - Riferimento alla parte</b>  | intero bene  |
| <b>USAD - Uso</b>                     | abitazione   |
| <b>USO - USO STORICO</b>              |  |
| <b>USOR - Riferimento alla parte</b>  | intero bene  |
| <b>USOC - Riferimento cronologico</b> | XV   |

|  |   |
|--|---|
| <b>USOD - Uso</b>                            | abitazione  |
| <b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>   |   |
| <b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>            |   |
| <b>CDGG - Indicazione generica</b>           | proprietà privata   |
| <b>CDGS - Indicazione specifica</b>          | Valle Giancarlo (sub 2)   |
| <b>CDGI - Indirizzo</b>                      | Via Andrea d'Isernia, 30-80100 Napoli   |
| <b>STU - STRUMENTI URBANISTICI</b>           |   |
| <b>STUT - Strumenti in vigore</b>            | P.R.G. approvato il 17/10/1987  |
| <b>STUN - Sintesi normativa zona</b>         | obbligo di coperture a tetto con manto di coppi o tegole alla portoghese                      |
| <b>STUA - Vincoli altre amministrazioni</b>  | rientra nella perimetrazione del Parco Regionale del Matese della Comunità Montana del Matese |
| <b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b> |   |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>      |   |
| <b>FTAX - Genere</b>                         | documentazione allegata   |
| <b>FTAP - Tipo</b>                           | riproduzione di fotografia da fonte archivistica  |
| <b>FTAD - Data</b>                           | 2002  |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>              | SABAP_CE  |
| <b>FTAC - Collocazione</b>                   | Scheda A  |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>          | 178494_Scheda A_F1  |
| <b>FTAT - Note</b>                           | Ingresso su prospetto principale  |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>      |   |
| <b>FTAX - Genere</b>                         | documentazione allegata   |
| <b>FTAP - Tipo</b>                           | riproduzione di fotografia da fonte archivistica  |
| <b>FTAD - Data</b>                           | 2002  |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>              | SABAP_CE  |
| <b>FTAC - Collocazione</b>                   | Scheda A  |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>          | 178494_Scheda A_F2  |
| <b>FTAT - Note</b>                           | Prospetto Sud   |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>      |   |
| <b>FTAX - Genere</b>                         | documentazione allegata   |
| <b>FTAP - Tipo</b>                           | riproduzione di fotografia da fonte archivistica  |
| <b>FTAD - Data</b>                           | 2002  |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>              | SABAP_CE  |
| <b>FTAC - Collocazione</b>                   | Scheda A  |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>          | 178494_Scheda A_F3  |
| <b>FTAT - Note</b>                           | particolare di concio di chiave portale   |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>      |   |
| <b>FTAX - Genere</b>                         | documentazione allegata   |
| <b>FTAP - Tipo</b>                           | riproduzione di fotografia da fonte archivistica  |
| <b>FTAD - Data</b>                           | 2002  |

|   |  |
|---|--|
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>         | SABAP_CE   |
| <b>FTAC - Collocazione</b>              | Scheda A   |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>     | 178494_Scheda A_F4   |
| <b>FTAT - Note</b>                      | Struttura scala in atrio   |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b> |  |
| <b>FTAX - Genere</b>                    | documentazione allegata  |
| <b>FTAP - Tipo</b>                      | riproduzione di fotografia da fonte archivistica                             |
| <b>FTAD - Data</b>                      | 2002   |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>         | SABAP_CE   |
| <b>FTAC - Collocazione</b>              | Scheda A   |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>     | 178494_Scheda A_F5   |
| <b>FTAT - Note</b>                      | Arco di sostegno dello sbalzo rampa  |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b> |  |
| <b>FTAX - Genere</b>                    | documentazione allegata  |
| <b>FTAP - Tipo</b>                      | riproduzione di fotografia da fonte archivistica                             |
| <b>FTAD - Data</b>                      | 2002   |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>         | SABAP_CE   |
| <b>FTAC - Collocazione</b>              | Scheda A   |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>     | 178494_Scheda A_F6   |
| <b>FTAT - Note</b>                      | Angolo volta a padiglione - II livello- attraversata da tubazioni metalliche |
| <b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>     |  |
| <b>DRAX - Genere</b>                    | documentazione allegata  |
| <b>DRAT - Tipo</b>                      | planimetria catastale  |
| <b>DRAE - Ente proprietario</b>         | SABAP_CE   |
| <b>DRAC - Collocazione</b>              | Scheda A   |
| <b>DRAN - Codice identificativo</b>     | 178494_Scheda A_C1   |
| <b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>          |  |
| <b>FNTP - Tipo</b>                      | Scheda A   |
| <b>FNTD - Data</b>                      | 2002   |
| <b>FNTN - Nome archivio</b>             | SABAP_CE   |
| <b>FNTS - Posizione</b>                 | Faldone n.36   |
| <b>FNTI - Codice identificativo</b>     | 178494_Scheda A  |
| <b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>          |  |
| <b>FNTP - Tipo</b>                      | relazione storico-architettonica   |
| <b>FNTD - Data</b>                      | 2002   |
| <b>FNTN - Nome archivio</b>             | SABAP_CE   |
| <b>FNTS - Posizione</b>                 | Scheda A   |
| <b>FNTI - Codice identificativo</b>     | 178494_Scheda A_R1   |
| <b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>          |  |
| <b>FNTP - Tipo</b>                      | visura catastale   |
| <b>FNTD - Data</b>                      | 2002   |

|   |   |
|---|---|
| <b>FNTN - Nome archivio</b>                     | SABAP_CE  |
| <b>FNTS - Posizione</b>                         | Scheda A  |
| <b>FNTI - Codice identificativo</b>             | 178494_Scheda A_V1  |
| <b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>                       |   |
| <b>BIBX - Genere</b>                            | bibliografia specifica  |
| <b>BIBA - Autore</b>                            | Loffreda, D.  |
| <b>BIBD - Anno di edizione</b>                  | 1996  |
| <b>BIBH - Sigla per citazione</b>               | B_00067   |
| <b>AD - ACCESSO AI DATI</b>                     |   |
| <b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>      |   |
| <b>ADSP - Profilo di accesso</b>                | 1   |
| <b>ADSM - Motivazione</b>                       | scheda contenente dati liberamente accessibili  |
| <b>CM - COMPILAZIONE</b>                        |   |
| <b>CMP - COMPILAZIONE</b>                       |   |
| <b>CMPD - Data</b>                              | 2002  |
| <b>CMPN - Nome</b>                              | Vitelli, S.   |
| <b>FUR - Funzionario responsabile</b>           | Leva, G.  |
| <b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b> |   |
| <b>RVMD - Data</b>                              | 2019  |
| <b>RVMN - Nome</b>                              | Minnucci, Ramona  |
| <b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>          |   |
| <b>AGGD - Data</b>                              | 2019  |
| <b>AGGN - Nome</b>                              | Minnucci, Ramona  |
| <b>AGGF - Funzionario responsabile</b>          | Coniglio, Paola   |
| <b>AN - ANNOTAZIONI</b>                         |   |
| <b>OSS - Osservazioni</b>                       | L'edificio risulta di difficile datazione a causa dell'assoluta mancanza di fonti bibliografiche e delle manomissioni strutturali prodotte, in particolare, all'interno; il prospetto principale si lega per tutta l'altezza col muro opposto che regge via Tore e fa corpo con l'ex chiesetta della Congregazione al nome di Maria; si accede nel palazzo dal corso principale all'altezza di un vano di passaggio coperto da volta a vela; Gioacchino Toma, tra il 1857-58 dipinse per casa del Giudice il Crocifisso/AGGIORNAMENTO 2019. Sono stati aggiornati i campi relativi ai paragrafi GP. |