

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	19
NCTN - Numero catalogo generale	00115115
ESC - Ente schedatore	R19CRICD
ECP - Ente competente	R19CRICD

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	plurifamiliare
OGTN - Denominazione	palazzo Bongiovanni

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	originaria
OGAD - Denominazione	palazzo nobiliare Bongiovanni

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sicilia
PVCP - Provincia	SR
PVCC - Comune	Siracusa
PVCL - Località	SIRACUSA
PVCI - Indirizzo	Via Vincenzo Mirabella, s.n.c.
PVCA	Via Vittorio Veneto, s.n.c.

CST - CENTRO STORICO

CSTD - Denominazione	Ortigia
ZUR - ZONA URBANA	
ZURD - Denominazione	quartiere Graziella
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Siracusa
CTSF - Foglio/Data	0172/ 1912
CTSN - Particelle	747
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	15.295910
GPDPY - Coordinata Y	37.062776
GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO	
GPCT - Tipo	Ingresso del prospetto principale
GPCL - Quota s.l.m.	14
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google Earth Pro
GPBT - Data	2016/07/31
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
AUTN - Nome scelto	NR
AUTA - Dati anagrafici	NR
AUTH - Sigla per citazione	NR
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	NR (recupero VIR)
ATBD - Denominazione	NR
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene

RENS - Notizia sintetica	completamento
RENN - Notizia	La data "1772", incisa nella mensola centrale sopra il portale principale, è probabile che commemori il completamento del palazzo.
RENF - Fonte	ILS1
RENF - Fonte	B4
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELI - Data	1772/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	1772/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprietà
RENN - Notizia	Nel 1877, il palazzo risulta, dal registro delle partite del catasto urbano, di proprietà di "Bongiovanni Carmelo fu Giuseppe e Bongiovanni Marianna e Concetta di Carmelo nubili, padre e figlie". Prospiciente su via Mirabella n. 1, la "casa civile con due magazzini, stalla e rimessa si estende al numero di mappa 411" e presenta la seguente configurazione: piano terra otto vani; mezzanino un vano; primo piano nove vani; secondo piano cinque vani.
RENF - Fonte	A1
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1877/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1877/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	vendita
RENN - Notizia	Con atto di compravendita registrato in data 21 settembre 1879, il palazzo, con la stessa configurazione (vd.RELi 18770000) risulta intestato a Bongiovanni Marianna per 9/16 e sorella per 7/16, sorelle fu Carmelo nubili.
RENF - Fonte	A2
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto

RELI - Data	1879/09/21
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1879/09/21
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	vendita
RENN - Notizia	Con atto di vendita, registrato in data 10 Febbraio 1921, Bongiovanni AAAM. Costantino fu Francesco, diventa proprietario di cinque vani al piano terra, sei vani al primo piano, quattro vani al secondo, soffitto uno, oltre accessori, della casa civile e abitazione di via Mirabella n. 55.
RENF - Fonte	A5
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1921/02/10
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	1921/09/12
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	prospetto principale
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	Da una relazione tecnica, pertinente ad un progetto dei lavori da eseguirsi nell'immobile Bongiovanni, datata 27 Aprile 1954, si legge: "..La facciata è stata rimessa a nuovo nel 1923 e nuovamente rifatta nel 1949, avendo subito gravi deterioramenti a causa degli eventi bellici per cui il Genio Civile concesse i 4/5 delle spese. Però tale rifacimento fu mal fatto con malta di cemento e calce che data l'immediata vicinanza del mare e l'opera della salsedine l'intonaco diventato friabile non ha potuto resistere oltre ed è caduto in rovina". La somma prevista per il rifacimento dell'intonaco ammonta a L. 185.000.
RENF - Fonte	A8
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1923/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	metà
REVI - Data	1949/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENr - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** demolizione totale**RENN - Notizia** Dal registro catastale risulta che: "A 20 Agosto 1923 il palazzo si scarica per demolizione" in seguito a verifica locale effettuata l'8 giugno 1923.**RENF - Fonte** A6**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XX**RELF - Frazione di secolo** prima metà**RELI - Data** 1923/06/08**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**REVF - Frazione di secolo** prima metà**REVI - Data** 1923/08/20**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENr - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** trasmissione ereditaria della proprietà**RENN - Notizia** Con atto di successione, datato 16 Maggio 1903, il palazzo passa a Bongiovanni Concetta fu Carmelo nubile maggiorenne. Dal registro catastale, l'immobile che ha mantenuto la configurazione originaria (vd.RELi 1877), risulta essere ora prospiciente oltre che su via Mirabella, al nuovo numero civico 59, anche su via Gelone.**RENF - Fonte** A3**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XX**RELF - Frazione di secolo** inizio**RELI - Data** 1903/05/16**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**REVF - Frazione di secolo** inizio**REVI - Data** 1903/05/16**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENr - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** trasmissione ereditaria della proprietà**RENN - Notizia** Con atto di successione, registrato in data 17 Ottobre 1904, la "Casa civile con due magazzini stalla e rimessa, prospiciente su via Mirabella ai numeri civici 55, 57, 59 e 61, passa già dal 5 Agosto 1905 a Bongiovanni Francesco fu Carmelo usufruttuario e Bongiovanni Costantino, Massimo, Maurizio e Leone proprietari.**RENF - Fonte** A4**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1904/10/17
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	1905/08/05
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	stato della fabbrica
RENN - Notizia	In un documento datato 28 Aprile 1948, indirizzato alla Soprintendenza ai Monumenti di Catania, Costantino Bongiovanni denuncia lo stato dei difetti della propria abitazione, inseguito all'ultimo evento bellico, dichiarando: "... durante l'ultima guerra non è stata colpita dalle bombe e fu vera fortuna, ... i soli danni subiti sono: la caduta di un soffitto, una grave lesione di un muro interno che si dovette abbattere e ricostruire, la rottura di quasi tutti i vetri e lo sgretolamento e distacco dell'intonaco della facciata". A tal riguardo lo stesso Bongiovanni avanzava una richiesta per il rifacimento della facciata dell'immobile dichiarato già monumento nazionale".
RENF - Fonte	A9
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	metà
RELI - Data	1948/04/28
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	metà
REVI - Data	1948/04/28
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	trasmissione ereditaria della proprietà
RENN - Notizia	"A 8 Gennaio 1957, la casa civile di abitazione risulta di proprietà di Bongiovanni Dora di Leone", come è stato stabilito nel testamento registrato in data 14 Dicembre 1955. La suddetta è proprietaria di cinque vani al piano terra, sei vani al primo piano, quattro al secondo, un soffitto, oltre accessori.
RENF - Fonte	A7
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1955/12/14
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX

REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1957/01/08
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	prospetto principale
RENS - Notizia sintetica	finanziamento
RENN - Notizia	Un documento datato 23 Ottobre 1956 riporta: "... si comunica che il Ministero non sarebbe alieno in linea di massima dal contribuire con la somma di L. 200.000, nella spesa prevista per i lavori di restauro della facciata della Casa Bongiovanni in Siracusa, via Mirabella 55 di proprietà della Sig.ra Dora Bongiovanni, tale contributo, come per prassi, potrebbe essere pagato a lavori compiuti e collaudati e comunque non prima dell'esercizio 1957-58".
RENF - Fonte	A10
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1956/10/23
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1956/10/23
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+3
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	piano fuori terra completivo sopraelevazione
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livello continuo
SIIN - Numero di piani	+1
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	La struttura si compone di una maglia muraria regolare chiusa di muri portanti, realizzata con muratura a sacco senza cortina mista a conci squadriati posti in maniera irregolare, ed ammorsata agli angoli. Solai in parte originari lignei e in parte ristrutturati.
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	estremità ovest
ISST - Tipo	sopraelevazione
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	androne d'ingresso
ISST - Tipo	mensola
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	

ISSU - Ubicazione	androne d'ingresso
ISST - Tipo	arco
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	piano terra
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	irregolare
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	androne (2)
PNTE - Dati icnografici significativi	cortile
PNTE - Dati icnografici significativi	scala (2)
PNTE - Dati icnografici significativi	vano (10)
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	primo piano
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	irregolare
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	scala (2)
PNTE - Dati icnografici significativi	Ballatoto
PNTE - Dati icnografici significativi	vano (7)
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	secondo piano
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	irregolare
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	scala
PNTE - Dati icnografici significativi	vano (7)
PNTE - Dati icnografici significativi	disimpegno (2)
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	il sedime di fondazione su cui insiste il monumento è costituito da due differenti tipi litologici: da calcarenite biancastra ben cementata la porzione occidentale, da sabbie limose e calcareniti giallastre la porzione orientale
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	prospetto principale
SVCT - Tipo di struttura	parete

SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a sacco
SVCM - Materiali	pietra calcarea
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	ammorsamento degli angoli
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCQ - Qualificazione del genere	a blocchi squadrati
SVCM - Materiali	pietra calcarea
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	piano terra androne d'ingresso/ piano terra estremità ovest
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	piano
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	mista
SOEC - Tecnica costruttiva	travi a doppio T
SOES - Specificazioni tecniche	pietrame legato con malta
SOES - Specificazioni tecniche	con riempimento di laterizi
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	piano terra lato esterno parte ed estremità est
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	piano
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	controsoffitto
SOEC - Tecnica costruttiva	intelaiatura lignea
SOES - Specificazioni tecniche	con pannelli di compensato
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	piano terra androne lato interno
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	con malta di calce
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	

SOU - Ubicazione	sottoscala
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	rampante
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	con malta di calce
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	piano terra parte ovest lato esterno/ piano terra parte ovest margine nord
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	piano
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	intelaiatura lignea
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	primo piano lato esterno/ primo piano lato interno estremità ovest/ piano attico
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	piano
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	intelaiatura lignea
SOES - Specificazioni tecniche	incannucciata
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	primo piano lato interno parte ovest e margine nord
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	piano
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	intelaiatura lignea
SOES - Specificazioni tecniche	con pannelli di compensato
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	lato esterno estremità est/ lato interno parte ovest margine nord/ sopraelevazione

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a colmo unico

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera
CPMT - Tipo	coppi
CPMQ - Qualificazione del tipo	comuni
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	lato esterno parte ovest
-------------------------	--------------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falda unica

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera
CPMT - Tipo	coppi
CPMQ - Qualificazione del tipo	comuni
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intera superficie risultante
-------------------------	------------------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a terrazza
CPFF - Forma	piana
CPFQ - Qualificazione della forma	calpestabile

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera
CPCT - Struttura primaria	soffitto

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera
CPMT - Tipo	mattonelle
CPMQ - Qualificazione del tipo	quadrate
CPMM - Materiali	cotto

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	Cortile
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1

SCLL - Collocazione	lato interno centro
SCLF - Forma planimetrica	a tre rampe alternate a pianerottoli
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	appoggiata su muri e su volte
SCSM - Materiali	pietra calcarea
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	attestata ad un angolo del vano
SCLG - Genere	scala
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	parte ovest margine nord
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe perpendicolari
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	su muri
SCSM - Materiali	pietra calcarea
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	sul fianco ovest del ballatoio
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	lato interno parte ovest
SCLF - Forma planimetrica	a rampa unica
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	a sbalzo
SCSM - Materiali	calcestruzzo armato
SCSM - Materiali	marmo
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	estremità ovest
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	piano attico
SCLF - Forma planimetrica	a rampa unica
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	su muri
SCSM - Materiali	calcestruzzo armato

SCSM - Materiali	marmo
-------------------------	-------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	ammattonato
PVMS - Schema del disegno	privo di disegno

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	p. attico
PVMG - Genere	ammattonato
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici
PVMS - Schema del disegno	a motivi floreali

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale piano nobile
DECL - Collocazione	balcone centrale e balcone d'angolo
DECT - Tipo	mensole
DECM - Materiali	calcarenite

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	portale
DECL - Collocazione	ai lati
DECT - Tipo	modiglione
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato
DECM - Materiali	calcarenite

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale portale
DECL - Collocazione	ai lati e nelle formelle
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali
DECM - Materiali	calcarenite

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale piano nobile
DECL - Collocazione	finestrone centrale ai lati
DECT - Tipo	voluta
DECQ - Qualificazione del tipo	a spirale sormontata da elemento piramidale
DECM - Materiali	calcarenite

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale piano nobile
DECL - Collocazione	partiti laterali arco finestroni
DECT - Tipo	chiave
DECQ - Qualificazione del tipo	figurati

DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale piano nobile
DECL - Collocazione	partiti laterali arco finestroni
DECT - Tipo	cartiglio
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo frappato
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale piano nobile
DECL - Collocazione	lungo il profilo delle lunette dei finestroni
DECT - Tipo	ghirlanda
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi vegetali
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cortile
DECL - Collocazione	sulla porta d'ingresso del piano nobile
DECT - Tipo	stemma
DECQ - Qualificazione del tipo	nobiliare
DECM - Materiali	calcarenite
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale, portale, mensola centrale
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	commemorativa
LSII - Trascrizione testo	1772
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	pietra
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	piano nobile, porta d'ingresso
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	nelle due parti in cui esso si divide, sono rispettivamente effigiati, in quella di sinistra un sole con sotto tre, presumibilmente, gigli e in quella di destra un leone coronato, o altra figura felina affine
LSIC - Tecnica	scolpita/o
LSIM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	paramento esterno prospetto Ovest
STCC - Stato di conservazione	pregiudizievole

STCO - Indicazioni specifiche	Il prospetto presenta su quasi l'intera superficie una notevole deformazione di spanciamento. La sopraelevazione collocata nella parte ovest del terrazzo ha esaltato tali manifestazioni deformative.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	paramento interno parte est prospetto principale piano secondo
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Le fessure a rami unici paralleli inclinate a 45 gradi sono localizzate nel parapetto della finestra.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	parete vano centrale lato nord piano secondo
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Fessurazione di tipo passante a rami unici paralleli inclinate a 45 gradi sono localizzate nel nucleo murario dell'apertura che collega il corridoio al vano centrale.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	muratura lato Est prospetto Nord
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Fessurazione di tipo passante, con estensione a partire dal parapetto del terrazzo sino al primo piano.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	primo piano sala estremità ovest prospetto principale
STCC - Stato di conservazione	scadente
STCO - Indicazioni specifiche	Fessurazione.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	piano terra locale estremità ovest
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Fessurazione di tipo passante.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	muro ovest lato sud piano secondo sala parte est
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Fessurazione di tipo passante a rami multipli con andamento parabolico.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla	

parte	pilastrino primo pianerottolo cortile interno prospetto est
STCC - Stato di conservazione	pregiudizievole
STCO - Indicazioni specifiche	Distacco di materiale lapideo.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	parapetto ovest lato sud terrazzo parte centrale
STCC - Stato di conservazione	pregiudizievole
STCO - Indicazioni specifiche	Distacco della muratura.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	parapetto est lato sud terrazzo parte centrale
STCC - Stato di conservazione	pregiudizievole
STCO - Indicazioni specifiche	distacco della muratura
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	altezza complessiva prospetto est lato sud
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Fessurazione di tipo passante che si estende su tutta l'altezza della fabbrica.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intera superficie prospetto principale
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	decoesionamento/ Distacco
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	piano terra finestre prospetto principale
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	decoesionamento/ Erosione
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	basamento portale prospetto principale
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Alveolizzazione.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	portale principale prospetto principale
--------------------------------------	---

STCC - Stato di conservazione	pessimo
--------------------------------------	---------

STCO - Indicazioni specifiche	Depositi superficiale.
--------------------------------------	------------------------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	basamento prospetto principale
--------------------------------------	--------------------------------

STCC - Stato di conservazione	scadente
--------------------------------------	----------

STCO - Indicazioni specifiche	Distacco
--------------------------------------	----------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	parte sommitale prospetto principale
--------------------------------------	--------------------------------------

STCC - Stato di conservazione	pessimo
--------------------------------------	---------

STCO - Indicazioni specifiche	decoesionamento/ erosione
--------------------------------------	---------------------------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	pilastrini terrazzo parte centrale
--------------------------------------	------------------------------------

STCC - Stato di conservazione	pessimo
--------------------------------------	---------

STCO - Indicazioni specifiche	decoesionamento/ erosione
--------------------------------------	---------------------------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	lato sud prospetto est
--------------------------------------	------------------------

STCC - Stato di conservazione	pessimo
--------------------------------------	---------

STCO - Indicazioni specifiche	decoesionamento/ erosione
--------------------------------------	---------------------------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intera superfice prospetto est
--------------------------------------	--------------------------------

STCC - Stato di conservazione	pessimo
--------------------------------------	---------

STCO - Indicazioni specifiche	decoesionamento/ erosione
--------------------------------------	---------------------------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intera superfice prospetto ovest
--------------------------------------	----------------------------------

STCC - Stato di conservazione	scadente
--------------------------------------	----------

STCO - Indicazioni specifiche	decoesionamento/ microrganismi
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	muro est ed ovest androne
STCC - Stato di conservazione	scadente
STCO - Indicazioni specifiche	decoesionamento/ efflorescenza/ distacco
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	muro lato sud androne laterale ovest
STCC - Stato di conservazione	scadente
STCO - Indicazioni specifiche	decoesionamento/ efflorescenza/ distacco
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	parte ovest margine nord cisterna
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	decoesione/ distacco
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto sud cortile
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	decoesionamento/ distacco
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto est cortile
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	decoesionamento/ distacco
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	muro est e sud piano secondo sala estremità est
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	distacco/ microrganismi/ decoesionamento/ efflorescenze
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	muri perimetrali primo piano sala estremita est

STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	distacco/ microrganismi/ decoesione/ efflorescenze
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	controsoffitto primo piano sala estremità est
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Distacco di stucco dall'incannucciata.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	muro lato nord primo piano sala parte centrale
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Infiltrazione d'acqua da pluviale rotto
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	ringhiera primo piano prospetto principale
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Ossidazione spinta
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	legno portale principale prospetto principale
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	corrosione
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimentazione piano secondo sala estremità est
STCC - Stato di conservazione	pregiudizievole
STCO - Indicazioni specifiche	Distacco all'innesto della struttura verticale.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intradosso volta androne prospetto nord-ovest
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Fessurazione con estensione piuttosto ampia; partendo dal concio di chiave che è ribassato si estende sino al piano di imposta in prossimità dell'innesto con la struttura verticale.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	

STCR - Riferimento alla parte	muro nord lato est piano terra sala estremità es
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	fessurazione
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	prospetto principale
RSTI - Data inizio	1956/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Spicconatura dell'intonaco fatiscente e rifacimento del nuovo intonaco di facciata costituito da malta cementizia bastarda.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	piano terra estremità Ovest
RSTT - Tipo di intervento	Demolizione del solaio preesistente e sostituzione con solaio in laterizi e profilati in acciaio del tipo IPE.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	terrazzo parte Ovest
RSTT - Tipo di intervento	Costruzione di una sopraelevazione di circa mq 20 per uso abitazione.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	primo piano parte Ovest
RSTT - Tipo di intervento	Costruzione di una scala in C.A. per l'accesso ai locali del secondo piano.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	piano terra
USAD - Uso	magazzini
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	primo piano
USAD - Uso	residenza
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	piano attico
USAD - Uso	residenza
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	piano terra
USOD - Uso	magazzini
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla	

parte	primo piano
USOD - Uso	residenza
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	piano attico
USOD - Uso	residenza
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Curia Vescovile di Acireale
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1089/1939, art. 1)
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	Piano regolatore generale
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115115_200
FTAT - Note	volumetria generale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115115_201
FTAT - Note	esterno - prospetto principale - portale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990

FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115115_202
FTAT - Note	esterno - prospetto principale lato est
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115115_203
FTAT - Note	esterno - prospetto principale lato est
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115115_204
FTAT - Note	esterno - prospetto principale lato ovest
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115115_220
FTAT - Note	interno lato sud - androne
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990

FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115115_222
FTAT - Note	interno lato sud - androne
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115115_229
FTAT - Note	esterno - sopraelevazione
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900115115_300
FTAT - Note	Prospetto principale nel 1921
FTAF - Formato	jpeg
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta a quota 1.70 mt.
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
DRAC - Collocazione	CRICD sede
DRAN - Codice identificativo	R1900115115_100
DRAA - Autore	Progetto Barocco 2
DRAD - Data	1990
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta proiezioni a quota 1.70 mt.
DRAS - Scala	1:100

DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
DRAC - Collocazione	CRICD sede
DRAN - Codice identificativo	R1900115115_101
DRAA - Autore	Progetto Barocco 2
DRAD - Data	1990
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta quotata a quota 1.70 mt.
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
DRAC - Collocazione	CRICD sede
DRAN - Codice identificativo	R1900115115_102
DRAA - Autore	Progetto Barocco 2
DRAD - Data	1990
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta a quota 5.60 mt.
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
DRAC - Collocazione	CRICD sede
DRAN - Codice identificativo	R1900115115_103
DRAA - Autore	Progetto Barocco 2
DRAD - Data	1990
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta proiezioni a quota 5.60 mt.
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
DRAC - Collocazione	CRICD sede
DRAN - Codice identificativo	R1900115115_104
DRAA - Autore	Progetto Barocco 2
DRAD - Data	1990
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta quotata a quota 5.60 mt.

DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
DRAC - Collocazione	CRICD sede
DRAN - Codice identificativo	R1900115115_105
DRAA - Autore	Progetto Barocco 2
DRAD - Data	1990
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
DRAC - Collocazione	CRICD sede
DRAN - Codice identificativo	R1900115115_106
DRAA - Autore	Progetto Barocco 2
DRAD - Data	1990
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	sezione trasversale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
DRAC - Collocazione	CRICD sede
DRAN - Codice identificativo	R1900115115_107
DRAA - Autore	Progetto Barocco 2
DRAD - Data	1990
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	sezione trasversale quotata
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
DRAC - Collocazione	CRICD sede
DRAN - Codice identificativo	R1900115115_108
DRAA - Autore	Progetto Barocco 2
DRAD - Data	1990
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale

DRAO - Note	prospetto principale carta dei materiali
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
DRAC - Collocazione	CRICD sede
DRAN - Codice identificativo	R1900115115_109
DRAA - Autore	Progetto Barocco 2
DRAD - Data	1990
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale carta dei degradi e dei dissesti
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
DRAC - Collocazione	CRICD sede
DRAN - Codice identificativo	R1900115115_110
DRAA - Autore	Progetto Barocco 2
DRAD - Data	1990
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Catasto dei Fabbricati, Registro delle partite
FNTD - Data	1877/00/00
FNTN - Nome archivio	Siracusa Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette
FNTS - Posizione	Registro delle partite. Partita n. 193, f
FNTI - Codice identificativo	CA1151150A1
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Catasto dei Fabbricati, Registro delle partite
FNTD - Data	1879/09/21
FNTN - Nome archivio	Siracusa Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette
FNTS - Posizione	Registro delle partite. Partita n. 2377
FNTI - Codice identificativo	CA1151150A2
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Catasto dei Fabbricati, Registro delle partite
FNTD - Data	1903/05/16
FNTN - Nome archivio	Siracusa Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette
FNTS - Posizione	Registro delle partite. Partita n. 6866
FNTI - Codice identificativo	CA1151150A3
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Catasto dei Fabbricati, Registro delle partite

FNTD - Data	1904/10/17
FNTN - Nome archivio	Siracusa Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette
FNTS - Posizione	Registro delle partite. Partita n. 7443
FNTI - Codice identificativo	CA1151150A4
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Catasto dei fabbricati, Registro delle partite
FNTD - Data	1921/02/10
FNTN - Nome archivio	Siracusa Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette
FNTS - Posizione	Registro delle partite. Partita n. 12497
FNTI - Codice identificativo	CA1151150A5
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Catasto dei Fabbricati, Registro delle partite
FNTD - Data	1923/06/08
FNTN - Nome archivio	Siracusa Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette
FNTS - Posizione	Registro delle partite. Partita n. 12497
FNTI - Codice identificativo	CA1151150A6
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Catasto dei Fabbricati. Registro delle partite
FNTD - Data	1955/12/14
FNTN - Nome archivio	Siracusa Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette
FNTS - Posizione	Registro delle partite. Partita n. 26401
FNTI - Codice identificativo	CA1151150A7
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	dattiloscritto
FNTT - Denominazione	Relazione tecnico-illustrativa. Lavori di Restauro
FNTD - Data	1948/04/28
FNTN - Nome archivio	Siracusa Archivio della Soprintendenza ai BB.CC.AA.
FNTS - Posizione	Busta 1-13-12
FNTI - Codice identificativo	CA1151150A8
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	dattiloscritto
FNTT - Denominazione	Relazione tecnico-illustrativa. Lavori di Restauro
FNTD - Data	1954/04/27
FNTN - Nome archivio	Siracusa Archivio della Soprintendenza ai BB.CC.AA.
FNTS - Posizione	Busta 1-13-12
FNTI - Codice identificativo	CA1151150A9
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	dattiloscritto
FNTT - Denominazione	Relazione tecnico-illustrativa. Lavori di Restauro

FNTD - Data	1956/10/23
FNTN - Nome archivio	Siracusa Archivio della Soprintendenza ai BB.CC.AA.
FNTS - Posizione	Busta 1-13-12
FNTI - Codice identificativo	CA1151150A10
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Agnello Giuseppe, Agnello Santi
BIBD - Anno di edizione	1961
BIBH - Sigla per citazione	CB000203
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Mauceri L.
BIBD - Anno di edizione	1910
BIBH - Sigla per citazione	CB000201
BIBI - V., tavv., figg.	tavv. 44-45
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Comandè Giovanni Battista
BIBD - Anno di edizione	1965
BIBH - Sigla per citazione	CB000224
BIBN - V., pp., nn.	. 60
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Agnello Giuseppe
BIBD - Anno di edizione	1968
BIBH - Sigla per citazione	CB000205
BIBN - V., pp., nn.	p. 124
BIBI - V., tavv., figg.	fig. 14
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Agnello Giuseppe
BIBD - Anno di edizione	1693
BIBH - Sigla per citazione	CB000102
BIBN - V., pp., nn.	pp. 168-169
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Barbano M.
BIBD - Anno di edizione	1978
BIBH - Sigla per citazione	CB000206
BIBN - V., pp., nn.	V. 19, pp. 681-688
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica

BIBA - Autore	Lentini F., Vezzani L.
BIBD - Anno di edizione	1978
BIBH - Sigla per citazione	CB000207
BIBN - V., pp., nn.	V. 19, pp. 495-500
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Carbone S., Grasso M., Lentini F.
BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	CB000216
BIBN - V., pp., nn.	V. 24, pp. 367-386
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Carbone S., Grasso M., Lentini F.
BIBD - Anno di edizione	1986
BIBH - Sigla per citazione	CB000218
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Arch. Pagnano G., Orlandi G., Vinci G., Ing. Tamburini A.
BIBD - Anno di edizione	1987
BIBH - Sigla per citazione	CB000219
BIBN - V., pp., nn.	p. 8
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Bordone G.
BIBD - Anno di edizione	1987
BIBH - Sigla per citazione	CB000212
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Lentini F., Carbone S., Grasso M.
BIBD - Anno di edizione	1987
BIBH - Sigla per citazione	CB000221
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1990
CMPN - Nome	Giudice, Maria Rosa
CMPN - Nome	Panuzzo, Iolanda
CMPN - Nome	Gintoli, Roberto
CMPN - Nome	Silluzio, Giuseppe

CMPN - Nome	Ruffino, Paoletta
CMPN - Nome	Stampigi, Salvatore
CMPN - Nome	Tiralongo, Paolo
CMPN - Nome	Pappalardo, Giuseppe
CMPN - Nome	Ciurcina, Giuseppina
CMPN - Nome	Cavarra, Benedetta
FUR - Funzionario responsabile	Lexon s.p.a. Legge 29 ottobre 1987, n.449
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2019
RVMN - Nome	Andriolo, Fausto
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Andriolo, Fausto
AGGE - Ente	R19CRICD
AGGR - Referente scientifico	Giuliano, Selima Giorgia
AGGF - Funzionario responsabile	Giuliano, Selima Giorgia