

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	19
NCTN - Numero catalogo generale	00115115
ESC - Ente schedatore	R19CRICD
ECP - Ente competente	R19CRICD

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	plurifamiliare
OGTN - Denominazione	palazzo Bongiovanni

### OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	originaria
OGAD - Denominazione	palazzo nobileare Bongiovanni

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sicilia
PVCP - Provincia	SR
PVCC - Comune	Siracusa
PVCL - Località	SIRACUSA
PVCI - Indirizzo	Via Vincenzo Mirabella, s.n.c.
PVCA	Via Vittorio Veneto, s.n.c.

### CST - CENTRO STORICO

<b>CSTD - Denominazione</b>	Ortigia
<b>ZUR - ZONA URBANA</b>	
<b>ZURD - Denominazione</b>	quartiere Graziella
<b>CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTSC - Comune</b>	Siracusa
<b>CTSF - Foglio/Data</b>	0172/ 1912
<b>CTSN - Particelle</b>	747
<b>GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO</b>	
<b>GPI - Identificativo punto</b>	2
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>	
<b>GPDP - PUNTO</b>	
<b>GPDPX - Coordinata X</b>	15.295910
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	37.062776
<b>GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO</b>	
<b>GPCT - Tipo</b>	Ingresso del prospetto principale
<b>GPCL - Quota s.l.m.</b>	14
<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto esatto
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	Google Earth Pro
<b>GPBT - Data</b>	2016/07/31
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>AUT - AUTORE</b>	
<b>AUTM - Fonte dell'attribuzione</b>	NR (recupero pregresso)
<b>AUTN - Nome scelto</b>	NR
<b>AUTA - Dati anagrafici</b>	NR
<b>AUTH - Sigla per citazione</b>	NR
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	NR (recupero VIR)
<b>ATBD - Denominazione</b>	NR
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	NR (recupero pregresso)
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENr - Riferimento</b>	intero bene

<b>RENS - Notizia sintetica</b>	completamento
<b>RENN - Notizia</b>	La data "1772", incisa nella mensola centrale sopra il portale principale, è probabile che commemori il completamento del palazzo.
<b>RENF - Fonte</b>	ILS1
<b>RENF - Fonte</b>	B4
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVIII
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	seconda metà
<b>RELI - Data</b>	1772/00/00
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVIII
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	seconda metà
<b>REVI - Data</b>	1772/00/00
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	passaggio di proprietà
<b>RENN - Notizia</b>	Nel 1877, il palazzo risulta, dal registro delle partite del catasto urbano, di proprietà di "Bongiovanni Carmelo fu Giuseppe e Bongiovanni Marianna e Concetta di Carmelo nubili, padre e figlie". Prospiciente su via Mirabella n. 1, la "casa civile con due magazzini, stalla e rimessa si estende al numero di mappa 411" e presenta la seguente configurazione: piano terra otto vani; mezzanino un vano; primo piano nove vani; secondo piano cinque vani.
<b>RENF - Fonte</b>	A1
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	ultimo quarto
<b>RELI - Data</b>	1877/00/00
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	ultimo quarto
<b>REVI - Data</b>	1877/00/00
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	vendita
<b>RENN - Notizia</b>	Con atto di compravendita registrato in data 21 settembre 1879, il palazzo, con la stessa configurazione (vd.RELi 18770000) risulta intestato a Bongiovanni Marianna per 9/16 e sorella per 7/16, sorelle fu Carmelo nubili.
<b>RENF - Fonte</b>	A2
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	ultimo quarto

<b>RELI - Data</b>	1879/09/21
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	ultimo quarto
<b>REVI - Data</b>	1879/09/21
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENr - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	vendita
<b>RENN - Notizia</b>	Con atto di vendita, registrato in data 10 Febbraio 1921, Bongiovanni AAAM. Costantino fu Francesco, diventa proprietario di cinque vani al piano terra, sei vani al primo piano, quattro vani al secondo, soffitto uno, oltre accessori, della casa civile e abitazione di via Mirabella n. 55.
<b>RENF - Fonte</b>	A5
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	prima metà
<b>RELI - Data</b>	1921/02/10
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	prima metà
<b>REVI - Data</b>	1921/09/12
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENr - Riferimento</b>	prospetto principale
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	rifacimento
<b>RENN - Notizia</b>	Da una relazione tecnica, pertinente ad un progetto dei lavori da eseguirsi nell'immobile Bongiovanni, datata 27 Aprile 1954, si legge: "..La facciata è stata rimessa a nuovo nel 1923 e nuovamente rifatta nel 1949, avendo subito gravi deterioramenti a causa degli eventi bellici per cui il Genio Civile concesse i 4/5 delle spese. Però tale rifacimento fu mal fatto con malta di cemento e calce che data l'immediata vicinanza del mare e l'opera della salsedine l'intonaco diventato friabile non ha potuto resistere oltre ed è caduto in rovina". La somma prevista per il rifacimento dell'intonaco ammonta a L. 185.000.
<b>RENF - Fonte</b>	A8
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	prima metà
<b>RELI - Data</b>	1923/00/00
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	metà
<b>REVI - Data</b>	1949/00/00

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	demolizione totale
<b>RENN - Notizia</b>	Dal registro catastale risulta che: "A 20 Agosto 1923 il palazzo si scarica per demolizione" in seguito a verifica locale effettuata l'8 giugno 1923.
<b>RENF - Fonte</b>	A6

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	prima metà
<b>RELI - Data</b>	1923/06/08

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	prima metà
<b>REVI - Data</b>	1923/08/20

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	trasmissione ereditaria della proprietà
<b>RENN - Notizia</b>	Con atto di successione, datato 16 Maggio 1903, il palazzo passa a Bongiovanni Concetta fu Carmelo nubile maggiorenne. Dal registro catastale, l'immobile che ha mantenuto la configurazione originaria (vd.RELi 1877), risulta essere ora prospiciente oltre che su via Mirabella, al nuovo numero civico 59, anche su via Gelone.
<b>RENF - Fonte</b>	A3

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	inizio
<b>RELI - Data</b>	1903/05/16

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	inizio
<b>REVI - Data</b>	1903/05/16

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	trasmissione ereditaria della proprietà
<b>RENN - Notizia</b>	Con atto di successione, registrato in data 17 Ottobre 1904, la "Casa civile con due magazzini stalla e rimessa, prospiciente su via Mirabella ai numeri civici 55, 57, 59 e 61, passa già dal 5 Agosto 1905 a Bongiovanni Francesco fu Carmelo usufruttuario e Bongiovanni Costantino, Massimo, Maurizio e Leone proprietari.
<b>RENF - Fonte</b>	A4

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	inizio
<b>RELI - Data</b>	1904/10/17
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	inizio
<b>REVI - Data</b>	1905/08/05
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	stato della fabbrica
<b>RENN - Notizia</b>	In un documento datato 28 Aprile 1948, indirizzato alla Soprintendenza ai Monumenti di Catania, Costantino Bongiovanni denuncia lo stato dei difetti della propria abitazione, inseguito all'ultimo evento bellico, dichiarando: "... durante l'ultima guerra non è stata colpita dalle bombe e fu vera fortuna, ... i soli danni subiti sono: la caduta di un soffitto, una grave lesione di un muro interno che si dovette abbattere e ricostruire, la rottura di quasi tutti i vetri e lo sgretolamento e distacco dell'intonaco della facciata". A tal riguardo lo stesso Bongiovanni avanzava una richiesta per il rifacimento della facciata dell'immobile dichiarato già monumento nazionale".
<b>RENF - Fonte</b>	A9
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	metà
<b>RELI - Data</b>	1948/04/28
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	metà
<b>REVI - Data</b>	1948/04/28
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	trasmissione ereditaria della proprietà
<b>RENN - Notizia</b>	"A 8 Gennaio 1957, la casa civile di abitazione risulta di proprietà di Bongiovanni Dora di Leone", come è stato stabilito nel testamento registrato in data 14 Dicembre 1955. La suddetta è proprietaria di cinque vani al piano terra, sei vani al primo piano, quattro al secondo, un soffitto, oltre accessori.
<b>RENF - Fonte</b>	A7
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	terzo quarto
<b>RELI - Data</b>	1955/12/14
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX

<b>REVF - Frazione di secolo</b>	terzo quarto
<b>REVI - Data</b>	1957/01/08
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENr - Riferimento</b>	prospetto principale
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	finanziamento
<b>RENN - Notizia</b>	Un documento datato 23 Ottobre 1956 riporta: "... si comunica che il Ministero non sarebbe alieno in linea di massima dal contribuire con la somma di L. 200.000, nella spesa prevista per i lavori di restauro della facciata della Casa Bongiovanni in Siracusa, via Mirabella 55 di proprietà della Sig.ra Dora Bongiovanni, tale contributo, come per prassi, potrebbe essere pagato a lavori compiuti e collaudati e comunque non prima dell'esercizio 1957-58".
<b>RENF - Fonte</b>	A10
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	terzo quarto
<b>RELI - Data</b>	1956/10/23
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	terzo quarto
<b>REVI - Data</b>	1956/10/23
<b>SI - SPAZI</b>	
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	intero bene
<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli continui
<b>SIIN - Numero di piani</b>	+3
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	piano fuori terra completivo sopraelevazione
<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livello continuo
<b>SIIN - Numero di piani</b>	+1
<b>IS - IMPIANTO STRUTTURALE</b>	
<b>IST - Configurazione strutturale primaria</b>	La struttura si compone di una maglia muraria regolare chiusa di muri portanti, realizzata con muratura a sacco senza cortina mista a conci quadrati posti in maniera irregolare, ed ammorsata agli angoli. Solai in parte originari lignei e in parte ristrutturati.
<b>ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI</b>	
<b>ISSU - Ubicazione</b>	estremità ovest
<b>ISST - Tipo</b>	sopraelevazione
<b>ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI</b>	
<b>ISSU - Ubicazione</b>	androne d'ingresso
<b>ISST - Tipo</b>	mensola
<b>ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI</b>	



<b>ISSU - Ubicazione</b>	androne d'ingresso
<b>ISST - Tipo</b>	arco
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	piano terra
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTS - Schema</b>	irregolare
<b>PNTF - Forma</b>	rettangolare
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	androne (2)
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	cortile
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	scala (2)
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	vano (10)
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	primo piano
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTS - Schema</b>	irregolare
<b>PNTF - Forma</b>	rettangolare
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	scala (2)
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	Ballatoto
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	vano (7)
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	secondo piano
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTS - Schema</b>	irregolare
<b>PNTF - Forma</b>	rettangolare
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	scala
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	vano (7)
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	disimpegno (2)
<b>FN - FONDAZIONI</b>	
<b>FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio</b>	il sedime di fondazione su cui insiste il monumento è costituito da due differenti tipi litologici: da calcarenite biancastra ben cementata la porzione occidentale, da sabbie limose e calcareniti giallastre la porzione orientale
<b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>	
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete



<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	a sacco
<b>SVCM - Materiali</b>	pietra calcarea

#### **SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

<b>SVCU - Ubicazione</b>	ammorsamento degli angoli
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	a blocchi squadrati
<b>SVCM - Materiali</b>	pietra calcarea

#### **SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

<b>SOU - Ubicazione</b>	piano terra androne d'ingresso/ piano terra estremità ovest
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	solaio
<b>SOFF - Forma</b>	piano
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intero solaio
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	mista
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	travi a doppio T
<b>SOES - Specificazioni tecniche</b>	pietrame legato con malta
<b>SOES - Specificazioni tecniche</b>	con riempimento di laterizi

#### **SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

<b>SOU - Ubicazione</b>	piano terra lato esterno parte ed estremità est
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	solaio
<b>SOFF - Forma</b>	piano
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	controsoffitto
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	intelaiatura lignea
<b>SOES - Specificazioni tecniche</b>	con pannelli di compensato

#### **SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

<b>SOU - Ubicazione</b>	piano terra androne lato interno
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a botte
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intera volta
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	muratura
<b>SOES - Specificazioni tecniche</b>	con malta di calce

#### **SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

<b>SOU - Ubicazione</b>	sottoscala
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a botte
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	rampante
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intera
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	muratura
<b>SOES - Specificazioni tecniche</b>	con malta di calce
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	piano terra parte ovest lato esterno/ piano terra parte ovest margine nord
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	solaio
<b>SOFF - Forma</b>	piano
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intero solaio
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	intelaiatura lignea
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	primo piano lato esterno/ primo piano lato interno estremità ovest/ piano attico
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	solaio
<b>SOFF - Forma</b>	piano
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intero solaio
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	intelaiatura lignea
<b>SOES - Specificazioni tecniche</b>	incannucciata
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	primo piano lato interno parte ovest e margine nord
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	solaio
<b>SOFF - Forma</b>	piano
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intero solaio
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	intelaiatura lignea
<b>SOES - Specificazioni tecniche</b>	con pannelli di compensato
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	lato esterno estremità est/ lato interno parte ovest margine nord/ sopraelevazione

**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a due falde
<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	a colmo unico

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

<b>CPMR - Riferimento</b>	intera
<b>CPMT - Tipo</b>	coppi
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	comuni
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio

**CP - COPERTURE**

<b>CPU - Ubicazione</b>	lato esterno parte ovest
-------------------------	--------------------------

**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a falda unica

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

<b>CPMR - Riferimento</b>	intera
<b>CPMT - Tipo</b>	coppi
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	comuni
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio

**CP - COPERTURE**

<b>CPU - Ubicazione</b>	intera superficie risultante
-------------------------	------------------------------

**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

<b>CPFG - Genere</b>	a terrazza
<b>CPFF - Forma</b>	piana
<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	calpestabile

**CPC - STRUTTURA E TECNICA**

<b>CPCR - Riferimento</b>	intera
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	soffitto

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

<b>CPMR - Riferimento</b>	intera
<b>CPMT - Tipo</b>	mattonelle
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	quadrate
<b>CPMM - Materiali</b>	cotto

**SC - SCALE****SCL - SCALE**

<b>SCLU - Ubicazione</b>	Cortile
<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLO - Categoria</b>	principale
<b>SCLN - Quantità</b>	1

<b>SCLL - Collocazione</b>	lato interno centro
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	a tre rampe alternate a pianerottoli
<b>SCS - SCHEMA STRUTTURALE</b>	
<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
<b>SCST - Tipo</b>	appoggiata su muri e su volte
<b>SCSM - Materiali</b>	pietra calcarea
<b>SC - SCALE</b>	
<b>SCL - SCALE</b>	
<b>SCLU - Ubicazione</b>	attestata ad un angolo del vano
<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	parte ovest margine nord
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	a due rampe perpendicolari
<b>SCS - SCHEMA STRUTTURALE</b>	
<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
<b>SCST - Tipo</b>	su muri
<b>SCSM - Materiali</b>	pietra calcarea
<b>SC - SCALE</b>	
<b>SCL - SCALE</b>	
<b>SCLU - Ubicazione</b>	sul fianco ovest del ballatoio
<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLO - Categoria</b>	di servizio
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	lato interno parte ovest
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	a rampa unica
<b>SCS - SCHEMA STRUTTURALE</b>	
<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
<b>SCST - Tipo</b>	a sbalzo
<b>SCSM - Materiali</b>	calcestruzzo armato
<b>SCSM - Materiali</b>	marmo
<b>SC - SCALE</b>	
<b>SCL - SCALE</b>	
<b>SCLU - Ubicazione</b>	estremità ovest
<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLO - Categoria</b>	di servizio
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	piano attico
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	a rampa unica
<b>SCS - SCHEMA STRUTTURALE</b>	
<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
<b>SCST - Tipo</b>	su muri
<b>SCSM - Materiali</b>	calcestruzzo armato

<b>SCSM - Materiali</b>	marmo
-------------------------	-------

## **PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>PVMG - Genere</b>	ammattonato
<b>PVMS - Schema del disegno</b>	privo di disegno

### **PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMU - Ubicazione</b>	p. attico
<b>PVMG - Genere</b>	ammattonato
<b>PVMS - Schema del disegno</b>	a motivi geometrici
<b>PVMS - Schema del disegno</b>	a motivi floreali

## **DE - ELEMENTI DECORATIVI**

### **DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale piano nobile
<b>DECL - Collocazione</b>	balcone centrale e balcone d'angolo
<b>DECT - Tipo</b>	mensole
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite

### **DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	portale
<b>DECL - Collocazione</b>	ai lati
<b>DECT - Tipo</b>	modiglione
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	modanato
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite

### **DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale portale
<b>DECL - Collocazione</b>	ai lati e nelle formelle
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi floreali
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite

### **DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale piano nobile
<b>DECL - Collocazione</b>	finestrone centrale ai lati
<b>DECT - Tipo</b>	voluta
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a spirale sormontata da elemento piramidale
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite

### **DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale piano nobile
<b>DECL - Collocazione</b>	partiti laterali arco finestroni
<b>DECT - Tipo</b>	chiave
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	figurati

<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale piano nobile
<b>DECL - Collocazione</b>	partiti laterali arco finestroni
<b>DECT - Tipo</b>	cartiglio
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a profilo frappato
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale piano nobile
<b>DECL - Collocazione</b>	lungo il profilo delle lunette dei finestroni
<b>DECT - Tipo</b>	ghirlanda
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi vegetali
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	cortile
<b>DECL - Collocazione</b>	sulla porta d'ingresso del piano nobile
<b>DECT - Tipo</b>	stemma
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	nobiliare
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSIU - Ubicazione</b>	prospetto principale, portale, mensola centrale
<b>LSIG - Genere</b>	iscrizione
<b>LSIT - Tipo</b>	commemorativa
<b>LSII - Trascrizione testo</b>	1772
<b>LSIC - Tecnica</b>	incisa/o
<b>LSIM - Materiali</b>	pietra
<b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSIU - Ubicazione</b>	piano nobile, porta d'ingresso
<b>LSIG - Genere</b>	stemma
<b>LSIT - Tipo</b>	nelle due parti in cui esso si divide, sono rispettivamente effigiati, in quella di sinistra un sole con sotto tre, presumibilmente, gigli e in quella di destra un leone coronato, o altra figura felina affine
<b>LSIC - Tecnica</b>	scolpita/o
<b>LSIM - Materiali</b>	pietra
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	paramento esterno prospetto Ovest
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pregiudizievole

<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Il prospetto presenta su quasi l'intera superficie una notevole deformazione di spanciamento. La sopraelevazione collocata nella parte ovest del terrazzo ha esaltato tali manifestazioni deformative.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	paramento interno parte est prospetto principale piano secondo
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Le fessure a rami unici paralleli inclinate a 45 gradi sono localizzate nel parapetto della finestra.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	parete vano centrale lato nord piano secondo
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Fessurazione di tipo passante a rami unici paralleli inclinate a 45 gradi sono localizzate nel nucleo murario dell'apertura che collega il corridoio al vano centrale.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	muratura lato Est prospetto Nord
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Fessurazione di tipo passante, con estensione a partire dal parapetto del terrazzo sino al primo piano.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	primo piano sala estremità ovest prospetto principale
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	scadente
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Fessurazione.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	piano terra locale estremità ovest
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Fessurazione di tipo passante.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	muro ovest lato sud piano secondo sala parte est
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Fessurazione di tipo passante a rami multipli con andamento parabolico.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla</b>	



<b>parte</b>	pilastrino primo pianerottolo cortile interno prospetto est
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pregiudizievole
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Distacco di materiale lapideo.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	parapetto ovest lato sud terrazzo parte centrale
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pregiudizievole
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Distacco della muratura.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	parapetto est lato sud terrazzo parte centrale
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pregiudizievole
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	distacco della muratura
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	altezza complessiva prospetto est lato sud
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Fessurazione di tipo passante che si estende su tutta l'altezza della fabbrica.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intera superficie prospetto principale
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	decoesionamento/ Distacco
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	piano terra finestre prospetto principale
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	decoesionamento/ Erosione
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	basamento portale prospetto principale
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Alveolizzazione.

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	portale principale prospetto principale
--------------------------------------	---

<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
--------------------------------------	---------

<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Depositi superficiale.
--------------------------------------	------------------------

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	basamento prospetto principale
--------------------------------------	--------------------------------

<b>STCC - Stato di conservazione</b>	scadente
--------------------------------------	----------

<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Distacco
--------------------------------------	----------

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	parte sommitale prospetto principale
--------------------------------------	--------------------------------------

<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
--------------------------------------	---------

<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	decoesionamento/ erosione
--------------------------------------	---------------------------

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	pilastrini terrazzo parte centrale
--------------------------------------	------------------------------------

<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
--------------------------------------	---------

<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	decoesionamento/ erosione
--------------------------------------	---------------------------

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	lato sud prospetto est
--------------------------------------	------------------------

<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
--------------------------------------	---------

<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	decoesionamento/ erosione
--------------------------------------	---------------------------

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intera superficie prospetto est
--------------------------------------	---------------------------------

<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
--------------------------------------	---------

<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	decoesionamento/ erosione
--------------------------------------	---------------------------

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intera superficie prospetto ovest
--------------------------------------	-----------------------------------

<b>STCC - Stato di conservazione</b>	scadente
--------------------------------------	----------

<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	decoesionamento/ microrganismi
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	muro est ed ovest androne
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	scadente
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	decoesionamento/ efflorescenza/ distacco
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	muro lato sud androne laterale ovest
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	scadente
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	decoesionamento/ efflorescenza/ distacco
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	parte ovest margine nord cisterna
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	decoesione/ distacco
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	prospetto sud cortile
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	decoesionamento/ distacco
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	prospetto est cortile
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	decoesionamento/ distacco
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	muro est e sud piano secondo sala estremità est
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	distacco/ microrganismi/ decoesionamento/ efflorescenze
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	muri perimetrali primo piano sala estremita est

<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	distacco/ microrganismi/ decoesione/ efflorescenze
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	controsoffitto primo piano sala estremità est
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Distacco di stucco dall'incannucciata.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	muro lato nord primo piano sala parte centrale
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Infiltrazione d'acqua da pluviale rotto
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	ringhiera primo piano prospetto principale
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Ossidazione spinta
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	legno portale principale prospetto principale
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	corrosione
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	pavimentazione piano secondo sala estremità est
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pregiudizievole
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Distacco all'innesto della struttura verticale.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intradosso volta androne prospetto nord-ovest
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Fessurazione con estensione piuttosto ampia; partendo dal concio di chiave che è ribassato si estende sino al piano di imposta in prossimità dell'innesto con la struttura verticale.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	muro nord lato est piano terra sala estremità es
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	fessurazione
<b>RS - RESTAURI</b>	
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	prospetto principale
<b>RSTI - Data inizio</b>	1956/00/00
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Spicconatura dell'intonaco fatiscente e rifacimento del nuovo intonaco di facciata costituito da malta cementizia bastarda.
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	piano terra estremità Ovest
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Demolizione del solaio preesistente e sostituzione con solaio in laterizi e profilati in acciaio del tipo IPE.
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	terrazzo parte Ovest
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Costruzione di una sopraelevazione di circa mq 20 per uso abitazione.
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	primo piano parte Ovest
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Costruzione di una scala in C.A. per l'accesso ai locali del secondo piano.
<b>US - UTILIZZAZIONI</b>	
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	piano terra
<b>USAD - Uso</b>	magazzini
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	primo piano
<b>USAD - Uso</b>	residenza
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	piano attico
<b>USAD - Uso</b>	residenza
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	piano terra
<b>USOD - Uso</b>	magazzini
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOR - Riferimento alla</b>	

<b>parte</b>	primo piano
<b>USOD - Uso</b>	residenza
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	piano attico
<b>USOD - Uso</b>	residenza
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente religioso cattolico
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Curia Vescovile di Acireale
<b>NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA</b>	
<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	DM (L. n. 1089/1939, art. 1)
<b>STU - STRUMENTI URBANISTICI</b>	
<b>STUT - Strumenti in vigore</b>	Piano regolatore generale
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Progetto Barocco 2
<b>FTAD - Data</b>	1990
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900115115_200
<b>FTAT - Note</b>	volumetria generale
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Progetto Barocco 2
<b>FTAD - Data</b>	1990
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900115115_201
<b>FTAT - Note</b>	esterno - prospetto principale - portale
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Progetto Barocco 2
<b>FTAD - Data</b>	1990

<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900115115_202
<b>FTAT - Note</b>	esterno - prospetto principale lato est
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Progetto Barocco 2
<b>FTAD - Data</b>	1990
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900115115_203
<b>FTAT - Note</b>	esterno - prospetto principale lato est
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Progetto Barocco 2
<b>FTAD - Data</b>	1990
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900115115_204
<b>FTAT - Note</b>	esterno - prospetto principale lato ovest
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Progetto Barocco 2
<b>FTAD - Data</b>	1990
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900115115_220
<b>FTAT - Note</b>	interno lato sud - androne
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Progetto Barocco 2
<b>FTAD - Data</b>	1990



<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900115115_222
<b>FTAT - Note</b>	interno lato sud - androne
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Progetto Barocco 2
<b>FTAD - Data</b>	1990
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900115115_229
<b>FTAT - Note</b>	esterno - sopraelevazione
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
<b>FTAA - Autore</b>	Progetto Barocco 2
<b>FTAD - Data</b>	1990
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900115115_300
<b>FTAT - Note</b>	Prospetto principale nel 1921
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	CAD bidimensionale
<b>DRAO - Note</b>	pianta a quota 1.70 mt.
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>DRAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	R1900115115_100
<b>DRAA - Autore</b>	Progetto Barocco 2
<b>DRAD - Data</b>	1990
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	CAD bidimensionale
<b>DRAO - Note</b>	pianta proiezioni a quota 1.70 mt.
<b>DRAS - Scala</b>	1:100

<b>DRAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>DRAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	R1900115115_101
<b>DRAA - Autore</b>	Progetto Barocco 2
<b>DRAD - Data</b>	1990
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	CAD bidimensionale
<b>DRAO - Note</b>	pianta quotata a quota 1.70 mt.
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>DRAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	R1900115115_102
<b>DRAA - Autore</b>	Progetto Barocco 2
<b>DRAD - Data</b>	1990
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	CAD bidimensionale
<b>DRAO - Note</b>	pianta a quota 5.60 mt.
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>DRAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	R1900115115_103
<b>DRAA - Autore</b>	Progetto Barocco 2
<b>DRAD - Data</b>	1990
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	CAD bidimensionale
<b>DRAO - Note</b>	pianta proiezioni a quota 5.60 mt.
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>DRAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	R1900115115_104
<b>DRAA - Autore</b>	Progetto Barocco 2
<b>DRAD - Data</b>	1990
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	CAD bidimensionale
<b>DRAO - Note</b>	pianta quotata a quota 5.60 mt.

<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>DRAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	R1900115115_105
<b>DRAA - Autore</b>	Progetto Barocco 2
<b>DRAD - Data</b>	1990
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	CAD bidimensionale
<b>DRAO - Note</b>	prospetto principale
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>DRAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	R1900115115_106
<b>DRAA - Autore</b>	Progetto Barocco 2
<b>DRAD - Data</b>	1990
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	CAD bidimensionale
<b>DRAO - Note</b>	sezione trasversale
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>DRAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	R1900115115_107
<b>DRAA - Autore</b>	Progetto Barocco 2
<b>DRAD - Data</b>	1990
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	CAD bidimensionale
<b>DRAO - Note</b>	sezione trasversale quotata
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>DRAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	R1900115115_108
<b>DRAA - Autore</b>	Progetto Barocco 2
<b>DRAD - Data</b>	1990
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	CAD bidimensionale

<b>DRAO - Note</b>	prospetto principale carta dei materiali
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>DRAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	R1900115115_109
<b>DRAA - Autore</b>	Progetto Barocco 2
<b>DRAD - Data</b>	1990
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	CAD bidimensionale
<b>DRAO - Note</b>	prospetto principale carta dei degradi e dei dissesti
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>DRAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	R1900115115_110
<b>DRAA - Autore</b>	Progetto Barocco 2
<b>DRAD - Data</b>	1990
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	manoscritto
<b>FNTT - Denominazione</b>	Catasto dei Fabbricati, Registro delle partite
<b>FNTD - Data</b>	1877/00/00
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Siracusa Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette
<b>FNTS - Posizione</b>	Registro delle partite. Partita n. 193, f
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CA1151150A1
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	manoscritto
<b>FNTT - Denominazione</b>	Catasto dei Fabbricati, Registro delle partite
<b>FNTD - Data</b>	1879/09/21
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Siracusa Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette
<b>FNTS - Posizione</b>	Registro delle partite. Partita n. 2377
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CA1151150A2
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	manoscritto
<b>FNTT - Denominazione</b>	Catasto dei Fabbricati, Registro delle partite
<b>FNTD - Data</b>	1903/05/16
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Siracusa Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette
<b>FNTS - Posizione</b>	Registro delle partite. Partita n. 6866
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CA1151150A3
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	manoscritto
<b>FNTT - Denominazione</b>	Catasto dei Fabbricati, Registro delle partite

<b>FNTD - Data</b>	1904/10/17
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Siracusa Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette
<b>FNTS - Posizione</b>	Registro delle partite. Partita n. 7443
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CA1151150A4
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	manoscritto
<b>FNTT - Denominazione</b>	Catasto dei fabbricati, Registro delle partite
<b>FNTD - Data</b>	1921/02/10
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Siracusa Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette
<b>FNTS - Posizione</b>	Registro delle partite. Partita n. 12497
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CA1151150A5
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	manoscritto
<b>FNTT - Denominazione</b>	Catasto dei Fabbricati, Registro delle partite
<b>FNTD - Data</b>	1923/06/08
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Siracusa Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette
<b>FNTS - Posizione</b>	Registro delle partite. Partita n. 12497
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CA1151150A6
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	manoscritto
<b>FNTT - Denominazione</b>	Catasto dei Fabbricati. Registro delle partite
<b>FNTD - Data</b>	1955/12/14
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Siracusa Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette
<b>FNTS - Posizione</b>	Registro delle partite. Partita n. 26401
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CA1151150A7
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	dattiloscritto
<b>FNTT - Denominazione</b>	Relazione tecnico-illustrativa. Lavori di Restauro
<b>FNTD - Data</b>	1948/04/28
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Siracusa Archivio della Soprintendenza ai BB.CC.AA.
<b>FNTS - Posizione</b>	Busta 1-13-12
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CA1151150A8
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	dattiloscritto
<b>FNTT - Denominazione</b>	Relazione tecnico-illustrativa. Lavori di Restauro
<b>FNTD - Data</b>	1954/04/27
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Siracusa Archivio della Soprintendenza ai BB.CC.AA.
<b>FNTS - Posizione</b>	Busta 1-13-12
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CA1151150A9
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	dattiloscritto
<b>FNTT - Denominazione</b>	Relazione tecnico-illustrativa. Lavori di Restauro

<b>FNTD - Data</b>	1956/10/23
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Siracusa Archivio della Soprintendenza ai BB.CC.AA.
<b>FNTS - Posizione</b>	Busta 1-13-12
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CA1151150A10
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Agnello Giuseppe, Agnello Santi
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1961
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000203
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Mauceri L.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1910
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000201
<b>BIBI - V., tavv., figg.</b>	tavv. 44-45
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Comandè Giovanni Battista
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1965
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000224
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	. 60
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Agnello Giuseppe
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1968
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000205
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	p. 124
<b>BIBI - V., tavv., figg.</b>	fig. 14
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Agnello Giuseppe
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1693
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000102
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	pp. 168-169
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Barbano M.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1978
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000206
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	V. 19, pp. 681-688
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica

<b>BIBA - Autore</b>	Lentini F., Vezzani L.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1978
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000207
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	V. 19, pp. 495-500
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Carbone S., Grasso M., Lentini F.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1982
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000216
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	V. 24, pp. 367-386
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Carbone S., Grasso M., Lentini F.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1986
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000218
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Arch. Pagnano G., Orlandi G., Vinci G., Ing. Tamburini A.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1987
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000219
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	p. 8
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Bordone G.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1987
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000212
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Lentini F., Carbone S., Grasso M.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1987
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000221
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	1990
<b>CMPN - Nome</b>	Giudice, Maria Rosa
<b>CMPN - Nome</b>	Panuzzo, Iolanda
<b>CMPN - Nome</b>	Gintoli, Roberto
<b>CMPN - Nome</b>	Silluzio, Giuseppe



<b>CMPN - Nome</b>	Ruffino, Paoletta
<b>CMPN - Nome</b>	Stampigi, Salvatore
<b>CMPN - Nome</b>	Tiralongo, Paolo
<b>CMPN - Nome</b>	Pappalardo, Giuseppe
<b>CMPN - Nome</b>	Ciurcina, Giuseppina
<b>CMPN - Nome</b>	Cavarra, Benedetta
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Lexon s.p.a. Legge 29 ottobre 1987, n.449
<b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b>	
<b>RVMD - Data</b>	2019
<b>RVMN - Nome</b>	Andriolo, Fausto
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2019
<b>AGGN - Nome</b>	Andriolo, Fausto
<b>AGGE - Ente</b>	R19CRICD
<b>AGGR - Referente scientifico</b>	Giuliano, Selima Giorgia
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Giuliano, Selima Giorgia