# **SCHEDA**

CD CODICI		
CD - CODICI	A	
TSK - Tipo scheda	A	
LIR - Livello ricerca	C	
NCT - CODICE UNIVOCO		
NCTR - Codice regione	01	
NCTN - Numero catalogo generale	00006635	
ESC - Ente schedatore	S280	
ECP - Ente competente	S280	
OG - OGGETTO		
OGT - OGGETTO		
OGTD - Definizione tipologica	palazzina	
OGTN - Denominazione	[Residenza di alto decoro in Via Cavour, 10]	
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA		
PVC - LOCALIZZAZIONE GEO	OGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA	
PVCR - Regione	Piemonte	
PVCP - Provincia	CN	
PVCC - Comune	Alba	
PVCL - Località	ALBA	
PVCI - Indirizzo	Via Camillo Benso Conte di Cavour, 10	
CS - LOCALIZZAZIONE CATAST	ALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica	
CTS - LOCALIZZAZIONE CAT	ASTALE	
CTSC - Comune	Alba	
CTSF - Foglio/Data	37A	
GP - GEOREFERENZIAZIONE TE	RAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	1	
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica	
GPD - DESCRIZIONE DEL PUN	GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO		
GPDPX - Coordinata X	8.03454	
GPDPY - Coordinata Y	44.70129	
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato	
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo	
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84	
GPB - BASE DI RIFERIMENTO		

**GPBB - Descrizione sintetica** Google Maps

**GPBT - Data** 2019

### **AU - DEFINIZIONE CULTURALE**

**ATB - AMBITO CULTURALE** 

**ATBR - Riferimento** 

all'intervento

costruzione

**ATBD - Denominazione** 

maestranze locali

ATBM - Fonte dell'attribuzione

analisi stilistica

#### **RE - NOTIZIE STORICHE**

**REN - NOTIZIA** 

**RENR - Riferimento** intero bene

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO** 

RELS - Secolo XIII

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE** 

REVS - Secolo XIII

#### **RE - NOTIZIE STORICHE**

**REN - NOTIZIA** 

**RENR - Riferimento** carattere generale

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO** 

**RELS - Secolo** XIX

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE** 

REVS - Secolo XX

**REVI - Data** 1960

#### **RE - NOTIZIE STORICHE**

**REN - NOTIZIA** 

**RENR - Riferimento** carattere generale

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO** 

RELS - Secolo XX

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE** 

REVS - Secolo XX

#### PN - PIANTA

**PNT - PIANTA** 

PNTS - Schema longitudinale

**PNTF - Forma** rettangolare

## SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCM - Materiali cemento armato

#### SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

**SOF - TIPO** 

**SOFG - Genere** solaio

## SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

**SOU - Ubicazione** cantina

SOF - TIPO SOFG - Genere volta SOFF - Forma a crociera  CP- COPERTURE CPU - Ubicazione intero bene CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA CPFG - Genere a tetto a doppia falda CPM - MANTO DI COPERTURA CPM - SCALE SCLG - Genere scala a due rampe SCS - SCHEMA STRUTTURALE SCSM - Materiali marmo PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVM - PAVIMENTI DECORATIVI DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione prospetto principale esterna DE - LELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione prospetto principale DECT - Tipo rivestimento DECT - Tipo mattoni  CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE ST		
SOFF - Forma a crociera  CP- COPERTURE  CPU - Ubicazione intero bene  CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA  CPFG - Genere a tetto  CPFF - Forma a doppia falda  CPM - MANTO DI COPERTURA  CPMT - Tipo coppi  SC - SCALE  SCL - SCALE  SCL - SCALE  SCL - Forma planimetrica a due rampe  SCS - SCHEMA STRUTTURALE  SCSM - Materiali marmo  PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI  PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI  PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI  PVM- PAVIMENTI DECORATIVI  DEC - ELEMENTI DECORATIVI  DEC - COLOCAZIONE  DECH - Tipo rivestimento mattoni  CO - CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCR - Riferimento alla parte  STCC - Stato di conservazione  RSTR - RESTAURI  RST - RESTAURI  RST - RESTAURI  RST - RESTAURI  RSTR - Riferimento alla parte  RSTR - Data fine  Nel Giugno del 1959 gli arch. Mosso Leonardo e Mussa Mario ne	SOF - TIPO	
CPU - Ubicazione intero bene CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA CPFG - Genere a tetto CPF - Forma a doppia falda CPM - MANTO DI COPERTURA CPMT - Tipo coppi SC - SCALE SCL - SCALE SCL - SCALE SCL - Forma planimetrica a due rampe SCS- SCHEMA STRUTTURALE SCSM - Materiali marmo PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVM - Genere in marmo DE - ELEMENTI DECORATIVI DEC - ELEMENTI DECORATIVI DEC - LUbicazione prospetto principale DECL - Collocazione esterna DECT - Tipo rivestimento DECM - Materiali mattoni CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - Tipo di intervento STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - Riferimento alla parte STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - RIFerimento alla parte STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE structura medioevale un primo intervento nell'ottocento con edificio a tre piani con negozi ed ammezzato  RSTT - Riferimento alla parte intero bene intero bene intero bene intero bene intero bene intero bene Sull'antica struttura medioevale un primo intervento nell'ottocento con edificio a tre piani con negozi ed ammezzato  RSTF - Data fine Nestra - Riferimento alla parte intero bene Sull'antica struttura medioevale un primo intervento nell'ottocento con edificio a tre piani con negozi ed ammezzato	SOFG - Genere	volta
CPU - Ubicazione intero bene CPF - CONFIGURAZIONE ENTERNA CPF - Genere a tetto CPFF - Forma a doppia falda CPM - MANTO DI COPERTURA CPMT - Tipo coppi SC - SCALE SCL - SCALE SCL - SCALE SCLF - Forma planimetrica a due rampe SCS - SCHEMA STRUTTURALE SCS - SCHEMA STRUTTURALE SCSM - Materiali marmo PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVMG - Genere in marmo DE - ELEMENTI DECORATIVI DEC - ELEMENTI DECORATIVI DEC - LEMENTI DECORATIVI DEC - Ubicazione esterna DECT - Tipo rivestimento DECT - Tipo rivestimento DECT - Tipo rivestimento DECT - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - Riferimento alla parte STC - Riferimento alla parte STC - Riferimento alla parte RST - RESTAURI RST - Riferimento alla parte RST - RESTAURI		a crociera
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA  CPF - Genere a tetto CPFF - Forma a doppia falda  CPM - MANTO DI COPERTURA  CPMT - Tipo coppi  SC - SCALE  SCL - SCALE  SCL - SCALE  SCL - SCHEM STRUTTURALE  SCS - SCHEMA STRUTTURALE  SCSM - Materiali marmo  PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI  PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI  PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI  PVMG - Genere in marmo  DE - ELEMENTI DECORATIVI  DEC - ELEMENTI DECORATIVI  DEC - Ubicazione prospetto principale DECL - Collocazione esterna DECT - Tipo rivestimento DECM - Materiali mattoni  CO - CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STC - Stato di conservazione buono  RS - RESTAURI  RSTR - Riferimento alla parte  RSTI - Data fine  Nel Giugno del 1959 gli arch, Mosso Leonardo e Mussa Mario ne	CP - COPERTURE	
CPFG - Genere a tetto CPFF - Forma a doppia falda CPM - MANTO DI COPERTURA CPMT - Tipo coppi SC - SCALE SCL - SCALE SCL - SCALE SCL - SCALE SCLF - Forma planimetrica a due rampe SCS - SCHEMA STRUTTURALE SCSM - Materiali marmo PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVMG - Genere in marmo DE - ELEMENTI DECORATIVI DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione prospetto principale csterna DECT - Tipo rivestimento DECM - Materiali mattoni  CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - Riferimento alla parte STC - Stato di conservazione RS - RESTAURI RST - RESTAURI RST - RESTAURI RST - Riferimento alla parte RST - Tipo di intervento RST - RESTAURI RST - Riferimento alla parte RST - RESTAURI RST - Riferimento alla parte intero bene sintero bene sin	CPU - Ubicazione	intero bene
CPFF - Forma a doppia falda  CPM - MANTO DI COPERTURA  CPM - Tipo coppi  SC - SCALE  SCL - Forma planimetrica a due rampe  SCS - SCHEMA STRUTTURALE  SCSN - Materiali marmo  PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI  PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI  PVMG - Genere in marmo  DE - ELEMENTI DECORATIVI  DEC - ELEMENTI DECORATIVI  DECU - Ubicazione prospetto principale  DECL - Collocazione esterna  DECT - Tipo rivestimento  DECM - Materiali mattoni  CO - CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STC -	CPF - CONFIGURAZIONE EST	ERNA
CPM - MANTO DI COPERTURA CPMT - Tipo coppi  SC - SCALE  SCL - SCALE  SCL - SCALE  SCL - Forma planimetrica a due rampe  SCS - SCHEMA STRUTTURALE  SCSM - Materiali marmo  PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI  PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI  PVM - PAVIMENTI DECORATIVI  DEC - ELEMENTI DECORATIVI  DEC - ELEMENTI DECORATIVI  DEC - Ubicazione prospetto principale  DEC - Tipo rivestimento  DECM - Materiali mattoni  CO - CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STC - Riferimento alla parte intero bene  RST - RESTAURI  RSTR - Riferimento alla parte  RST - RESTAURI  RSTR - Riferimento alla parte  RSTR - RIFERIMENTAZIONI  RSTR - RIFERIMENTAZI	CPFG - Genere	a tetto
CPMT - Tipo coppi  SC - SCALE  SCL - SCALE  SCL - Genere scala a due rampe  SCS - SCHEMA STRUTTURALE  SCSM - Materiali marmo  PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI  PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI  PVMG - Genere in marmo  DE - ELEMENTI DECORATIVI  DEC - LIEMENTI DECORATIVI  DEC U- Ubicazione prospetto principale esterna  DECT - Tipo rivestimento  DECM - Materiali mattoni  CO- CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STC - Tipo di intervento edificio a tre piani con negozi ed ammezzato  RST - RESTAURI  RSTR - Riferimento alla parte  RST - Data inizio  1959/06/00  Nel Giugno del 1959 gli arch. Mosso Leonardo e Mussa Mario ne	CPFF - Forma	a doppia falda
SCL - SCALE  SCL - SCALE  SCL - Genere scala SCL - Forma planimetrica a due rampe  SCS - SCHEMA STRUTTURALE SCSM - Materiali marmo  PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI  PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI  PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI  PVMG - Genere in marmo  DE - ELEMENTI DECORATIVI  DEC - ELEMENTI DECORATIVI  DECU - Ubicazione prospetto principale  DECL - Collocazione esterna  DECT - Tipo rivestimento  DECM - Materiali mattoni  CO - CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STC - SIGNETI intero bene  STCC - Stato di conservazione  RS - RESTAURI  RSTR - Riferimento alla parte  RST - RESTAURI  RSTR - Riferimento alla parte  RST - Data inizio  1959/06/00  Nel Giugno del 1959 gli arch. Mosso Leonardo e Mussa Mario ne	CPM - MANTO DI COPERTUR	A
SCL - SCALE  SCLG - Genere SCLF - Forma planimetrica a due rampe  SCS - SCHEMA STRUTTURALE SCSM - Materiali marmo  PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI  PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI  PVMG - Genere in marmo  DE - ELEMENTI DECORATIVI  DEC - ELEMENTI DECORATIVI  DEC - Ubicazione prospetto principale DECL - Collocazione esterna DECT - Tipo rivestimento DECM - Materiali mattoni  CO - CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCR - Riferimento alla parte STCC - Stato di conservazione buono  RS - RESTAURI  RSTR - Riferimento alla parte  RST - RESTAURI  RSTR - Riferimento alla parte  RST - RESTAURI  RSTR - Riferimento alla parte  Giligno del 1959 gli arch. Mosso Leonardo e Mussa Mario ne	_	coppi
SCLG - Genere SCLF - Forma planimetrica a due rampe SCS - SCHEMA STRUTTURALE SCSM - Materiali marmo PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVMG - Genere in marmo DE - ELEMENTI DECORATIVI DEC - ELEMENTI DECORATIVI DEC - Ubicazione prospetto principale DECL - Collocazione esterna DECT - Tipo rivestimento DECM - Materiali mattoni  CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla parte STCC - Stato di conservazione buono  RS - RESTAURI RST RESTAURI RST RESTAURI RST RESTAURI RST - Riferimento alla parte  RST - Data inizio 1959/06/00 Nel Giugno del 1959 gli arch. Mosso Leonardo e Mussa Mario ne		
SCLF - Forma planimetrica SCS - SCHEMA STRUTTURALE SCSM - Materiali  PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI  PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI  PVMG - Genere in marmo  DE - ELEMENTI DECORATIVI  DEC - ELEMENTI DECORATIVI  DECU - Ubicazione prospetto principale DECL - Collocazione esterna DECT - Tipo rivestimento DECM - Materiali mattoni  CO - CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCR - Riferimento alla parte sTCC - Stato di conservazione  RST - RESTAURI  RST - Restauri  RST - Riferimento alla parte  RST - Riferimento alla parte  RST - Riferimento alla parte intero bene  RST - Riferimento alla parte  RST - Data inizio  RST - Data inizio  Nel Giugno del 1959 gli arch. Mosso Leonardo e Mussa Mario ne	SCL - SCALE	
SCS - SCHEMA STRUTTURALE SCSM - Materiali marmo  PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI  PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI  PVMG - Genere in marmo  DE - ELEMENTI DECORATIVI  DEC - ELEMENTI DECORATIVI  DEC - L'Ollocazione prospetto principale DECL - Collocazione esterna DECT - Tipo rivestimento DECM - Materiali mattoni  CO - CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCR - Riferimento alla parte intero bene STCC - Stato di conservazione  RS - RESTAURI  RST - Riferimento alla parte  RST - Data inizio  RST - Data inizio  Nel Giugno del 1959 gli arch. Mosso Leonardo e Mussa Mario ne	SCLG - Genere	scala
SCSM - Materiali marmo  PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI  PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI  PVMG - Genere in marmo  DE - ELEMENTI DECORATIVI  DEC - ELEMENTI DECORATIVI  DECU - Ubicazione prospetto principale esterna  DECT - Tipo rivestimento  DECM - Materiali mattoni  CO - CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCR - Riferimento alla parte intero bene  STCC - Stato di conservazione  RS - RESTAURI  RST - RESTAURI  RSTR - Riferimento alla parte intero bene  RSTT - Tipo di intervento  RST - RESTAURI  RSTR - Riferimento alla parte intero bene  RST - RESTAURI  RSTR - Riferimento alla parte intero bene  RST - RESTAURI  RSTR - Riferimento alla parte intero bene  RST - RESTAURI  RSTR - Riferimento alla parte intero bene  RSTI - Data inizio 1959/06/00  RSTF - Data fine 1959/06/00  Nel Giugno del 1959 gli arch. Mosso Leonardo e Mussa Mario ne	•	-
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVMG - Genere in marmo  DE - ELEMENTI DECORATIVI  DEC - ELEMENTI DECORATIVI  DECU - Ubicazione prospetto principale esterna DECT - Tipo rivestimento DECM - Materiali mattoni  CO - CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCR - Riferimento alla parte STCC - Stato di conservazione  RS - RESTAURI RST - RESTAURI RST - RESTAURI RSTR - Riferimento alla parte  RSTT - Tipo di intervento  RST - RESTAURI RST - Riferimento alla parte  RST - Data inizio 1959/06/00 Nel Giugno del 1959 gli arch. Mosso Leonardo e Mussa Mario ne	SCS - SCHEMA STRUTTURAL	E
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVMG - Genere in marmo  DE - ELEMENTI DECORATIVI  DEC - ELEMENTI DECORATIVI  DECU - Ubicazione prospetto principale esterna DECT - Tipo rivestimento DECM - Materiali mattoni  CO - CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCR - Riferimento alla parte intero bene STCC - Stato di conservazione  RS - RESTAURI  RST - RESTAURI  RST - Riferimento alla parte intero bene  RSTT - Tipo di intervento  RST - RESTAURI		1
PVMG - Genere in marmo  DE - ELEMENTI DECORATIVI  DEC - ELEMENTI DECORATIVI  DECU - Ubicazione prospetto principale esterna rivestimento DECT - Tipo rivestimento DECM - Materiali mattoni  CO - CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCR - Riferimento alla parte intero bene  STCC - Stato di conservazione  RS - RESTAURI  RST - RESTAURI  RST - Riferimento alla parte intero bene  RSTT - Tipo di intervento Sull'antica struttura medioevale un primo intervento nell'ottocento con edificio a tre piani con negozi ed ammezzato  RST - RESTAURI  RSTR - Riferimento alla parte intero bene  RSTI - Data inizio 1959/06/00  RSTF - Data fine 1959/06/00  Nel Giugno del 1959 gli arch. Mosso Leonardo e Mussa Mario ne	PV - PAVIMENTI E PAVIMENTA	ZIONI
DE - ELEMENTI DECORATIVI  DEC - ELEMENTI DECORATIVI  DECU - Ubicazione prospetto principale  DECL - Collocazione esterna  DECT - Tipo rivestimento  DECM - Materiali mattoni  CO - CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCR - Riferimento alla parte intero bene  STCC - Stato di conservazione  RS - RESTAURI  RST - RESTAURI  RSTR - Riferimento alla parte intero bene  RSTT - Tipo di intervento edificio a tre piani con negozi ed ammezzato  RSTR - RESTAURI  RSTR - Riferimento alla parte intero bene  RSTI - Data inizio 1959/06/00  RSTF - Data fine 1959/06/00  Nel Giugno del 1959 gli arch. Mosso Leonardo e Mussa Mario ne	PVM - PAVIMENTI E PAVIME	NTAZIONI
DEC - ELEMENTI DECORATIVI  DECU - Ubicazione prospetto principale esterna  DECL - Collocazione esterna  DECT - Tipo rivestimento  DECM - Materiali mattoni  CO - CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCR - Riferimento alla parte intero bene  STCC - Stato di conservazione  RS - RESTAURI  RST - RESTAURI  RSTR - Riferimento alla parte intero bene  RSTT - Tipo di intervento edificio a tre piani con negozi ed ammezzato  RSTR - Riferimento alla parte intero bene  RSTR - Riferimento alla parte intero bene	PVMG - Genere	in marmo
DECU - Ubicazione prospetto principale  DECL - Collocazione esterna  DECT - Tipo rivestimento  DECM - Materiali mattoni  CO - CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCR - Riferimento alla parte  STCC - Stato di conservazione buono  RS - RESTAURI  RST - Riferimento alla parte intero bene  RSTT - Tipo di intervento Sull'antica struttura medioevale un primo intervento nell'ottocento con edificio a tre piani con negozi ed ammezzato  RSTR - Riferimento alla parte  RSTR - Riferimento alla intero bene  RSTR - Riferimento alla parte  RSTR - Riferimento alla parte  RSTR - Riferimento alla parte  RSTI - Data inizio 1959/06/00  RSTF - Data fine 1959/06/00  Nel Giugno del 1959 gli arch. Mosso Leonardo e Mussa Mario ne		
DECL - Collocazione esterna  DECT - Tipo rivestimento  DECM - Materiali mattoni  CO - CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCR - Riferimento alla parte intero bene  STCC - Stato di conservazione buono  RS - RESTAURI  RST - RESTAURI  RST - Riferimento alla parte intero bene  RSTT - Tipo di intervento Sull'antica struttura medioevale un primo intervento nell'ottocento con edificio a tre piani con negozi ed ammezzato  RSTR - Riferimento alla parte intero bene  RSTI - Data inizio 1959/06/00  RSTF - Data fine 1959/06/00  Nel Giugno del 1959 gli arch. Mosso Leonardo e Mussa Mario ne		VI
DECT - Tipo rivestimento DECM - Materiali mattoni  CO - CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCR - Riferimento alla parte intero bene  STCC - Stato di conservazione  RS - RESTAURI  RST - RESTAURI  RSTR - Riferimento alla parte intero bene  RSTT - Tipo di intervento Sull'antica struttura medioevale un primo intervento nell'ottocento con edificio a tre piani con negozi ed ammezzato  RST - RESTAURI  RSTR - Riferimento alla parte intero bene  RSTI - Data inizio 1959/06/00  RSTF - Data fine 1959/06/00  Nel Giugno del 1959 gli arch. Mosso Leonardo e Mussa Mario ne		prospetto principale
DECM - Materiali mattoni  CO - CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCR - Riferimento alla parte intero bene  STCC - Stato di conservazione buono  RS - RESTAURI  RST - RESTAURI  RSTR - Riferimento alla parte intero bene  RSTT - Tipo di intervento Sull'antica struttura medioevale un primo intervento nell'ottocento con edificio a tre piani con negozi ed ammezzato  RST - RESTAURI  RSTR - Riferimento alla parte intero bene  RSTI - Data inizio 1959/06/00  RSTF - Data fine 1959/06/00  Nel Giugno del 1959 gli arch. Mosso Leonardo e Mussa Mario ne	DECL - Collocazione	esterna
CO - CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCR - Riferimento alla parte intero bene  STCC - Stato di conservazione  RS - RESTAURI  RST - RESTAURI  RSTR - Riferimento alla parte intero bene  RSTT - Tipo di intervento Sull'antica struttura medioevale un primo intervento nell'ottocento con edificio a tre piani con negozi ed ammezzato  RST - RESTAURI  RSTR - Riferimento alla parte intero bene  RSTI - Data inizio 1959/06/00  RSTF - Data fine 1959/06/00  Nel Giugno del 1959 gli arch. Mosso Leonardo e Mussa Mario ne	-	rivestimento
STCR - Riferimento alla parte intero bene  STCC - Stato di conservazione buono  RS - RESTAURI  RST - RESTAURI  RSTR - Riferimento alla parte intero bene  RSTT - Tipo di intervento Sull'antica struttura medioevale un primo intervento nell'ottocento con edificio a tre piani con negozi ed ammezzato  RST - RESTAURI  RSTR - Riferimento alla parte intero bene  RST - RESTAURI  RSTR - Riferimento alla parte intero bene  RST - Data inizio 1959/06/00  RSTF - Data fine 1959/06/00  Nel Giugno del 1959 gli arch. Mosso Leonardo e Mussa Mario ne		mattoni
STCR - Riferimento alla parte buono  RS - RESTAURI  RST - RESTAURI  RSTR - Riferimento alla parte intero bene  RSTT - Tipo di intervento Sull'antica struttura medioevale un primo intervento nell'ottocento con edificio a tre piani con negozi ed ammezzato  RST - RESTAURI  RSTR - Riferimento alla parte intero bene  RSTI - Data inizio 1959/06/00  RSTF - Data fine 1959/06/00  Nel Giugno del 1959 gli arch. Mosso Leonardo e Mussa Mario ne		
parte STCC - Stato di conservazione  RS - RESTAURI  RST - RESTAURI  RSTR - Riferimento alla parte  RSTT - Tipo di intervento  RST - RESTAURI  RSTR - Riferimento alla parte  Sull'antica struttura medioevale un primo intervento nell'ottocento con edificio a tre piani con negozi ed ammezzato  RST - RESTAURI  RSTR - Riferimento alla parte  RSTI - Data inizio  1959/06/00  RSTF - Data fine  1959/06/00  Nel Giugno del 1959 gli arch. Mosso Leonardo e Mussa Mario ne		IONE
conservazione  RS - RESTAURI  RST - RESTAURI  RSTR - Riferimento alla parte  RSTT - Tipo di intervento  Sull'antica struttura medioevale un primo intervento nell'ottocento con edificio a tre piani con negozi ed ammezzato  RST - RESTAURI  RSTR - Riferimento alla parte  RSTI - Data inizio  1959/06/00  RSTF - Data fine  POSICIONE DE PROPERTO D		intero bene
RST - RESTAURI  RSTR - Riferimento alla parte  RSTT - Tipo di intervento  Sull'antica struttura medioevale un primo intervento nell'ottocento con edificio a tre piani con negozi ed ammezzato  RST - RESTAURI  RSTR - Riferimento alla parte  RSTI - Data inizio  RSTF - Data fine  1959/06/00  Nel Giugno del 1959 gli arch. Mosso Leonardo e Mussa Mario ne		buono
RSTR - Riferimento alla parte intero bene  RSTT - Tipo di intervento Sull'antica struttura medioevale un primo intervento nell'ottocento con edificio a tre piani con negozi ed ammezzato  RST - RESTAURI  RSTR - Riferimento alla parte intero bene  RSTI - Data inizio 1959/06/00  RSTF - Data fine 1959/06/00  Nel Giugno del 1959 gli arch. Mosso Leonardo e Mussa Mario ne	RS - RESTAURI	
RSTT - Tipo di intervento  RST - RESTAURI  RSTR - Riferimento alla parte  RSTI - Data inizio  RSTF - Data fine  Intero bene  Sull'antica struttura medioevale un primo intervento nell'ottocento con edificio a tre piani con negozi ed ammezzato  intero bene  intero bene  1959/06/00  RSTF - Data fine  Intero bene  1959/06/00  RSTF - Data fine  Intero bene  PSTF - Data fine  Intero bene  Intero be	RST - RESTAURI	
edificio a tre piani con negozi ed ammezzato  RST - RESTAURI  RSTR - Riferimento alla parte  RSTI - Data inizio  RSTF - Data fine  1959/06/00  Nel Giugno del 1959 gli arch. Mosso Leonardo e Mussa Mario ne		intero bene
RSTR - Riferimento alla intero bene  RSTI - Data inizio 1959/06/00  RSTF - Data fine 1959/06/00  Nel Giugno del 1959 gli arch. Mosso Leonardo e Mussa Mario ne	RSTT - Tipo di intervento	
parte  RSTI - Data inizio  RSTF - Data fine  1959/06/00  Nel Giugno del 1959 gli arch. Mosso Leonardo e Mussa Mario ne	RST - RESTAURI	
RSTF - Data fine 1959/06/00 Nel Giugno del 1959 gli arch. Mosso Leonardo e Mussa Mario ne		intero bene
Nel Giugno del 1959 gli arch. Mosso Leonardo e Mussa Mario ne	RSTI - Data inizio	1959/06/00
	RSTF - Data fine	1959/06/00

RSTT - Tipo di intervento	conserva solo la pelle esterna delle arcate e la parte posteriore viene
	completamente rifatta, compresi i solai e l'impianto volumetrico.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	parte del bene
USAD - Uso	abitazione
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	parte del bene
USAD - Uso	negozi
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	parte del bene
USAD - Uso	magazzino
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E	EVINCOLI
CDG - CONDIZIONE GIURIDI	CA
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
DO - FONTI E DOCUMENTI DI R	IFERIMENTO
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	OTOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Panzani, Laura
FTAD - Data	2019/09/29
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo
FTAN - Codice identificativo	0100006635_01
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	OTOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Panzani, Laura
FTAD - Data	2019/09/29
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	OTOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Panzani, Laura

FTAD - Data	2019/09/29
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTD - Data	1975/12/29
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
<b>BIBA - Autore</b>	Cappelli, Giuseppe
BIBD - Anno di edizione	1788
BIBH - Sigla per citazione	B_CN_014
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCES	SSO AI DATI
ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda di bene di proprietà privata
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1975
CMPN - Nome	Vinardi in Pipitone, Maria Grazia
FUR - Funzionario responsabile	NR (recupero pregresso)
AGG - AGGIORNAMENTO - I	REVISIONE
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Panzani, Laura
AGGF - Funzionario responsabile	Fantone, Monica
AN - ANNOTAZIONI	