

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	13
NCTN - Numero catalogo generale	00302130
ESC - Ente schedatore	S237
ECP - Ente competente	S237

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	nobiliare
OGTN - Denominazione	Palazzo Zuzi

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	consuetudinaria
OGAD - Denominazione	Palazzo Bavona - Bonanni

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Abruzzo
PVCP - Provincia	AQ
PVCC - Comune	L'Aquila
PVCL - Località	L'AQUILA
PVCI - Indirizzo	Via delle Bone Novelle, 11

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	L'Aquila
CSTA	capoluogo municipale

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
-------------	----

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	L'Aquila
CTSF - Foglio/Data	101

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.396140
GPDPY - Coordinata Y	42.348063
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4314966) https://www.google.it/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	rifacimento
ATBD - Denominazione	periodo neoclassico
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	ala destra
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV
RELI - Data	1461/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1550/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intorno
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1579/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1600/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	ala destra
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII

RELI - Data	1635/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1635/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	ala sinistra
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1703/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1770/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	ala destra
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1931/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1950/00/00
PE - PREESISTENZE	
PRE - PREESISTENZE	

PREU - Ubicazione	strutture verticali ala sinistra
PREI - Individuazione	Tracce del tessuto edilizio preesistente, muratura medioevale.
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	ala sinistra
SIIN - Numero di piani	+2
SIIP - Tipo di piani	p. t.; p. n.
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Muratura a sacco, nelle murature più antiche prevale la componente lapidea, mentre in quelle più recenti i mattoni hanno permesso di ridurre sensibilmente gli spessori. Gli orizzontamenti sono costituiti da volte laterizie o volte in camera canna e da solai in legno, in parte nascosti da controsoffitti realizzati in epoche successive.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTF - Forma	trapezoidale
PNTE - Dati icnografici significativi	corte
PNTE - Dati icnografici significativi	androne (2)
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo principale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLL - Collocazione	centrale
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	salone principale
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	figurati

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione salone principale

DECT - Tipo stucchi

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

LSIU - Ubicazione portale carrabile

LSIG - Genere stemma

LSIT - Tipo Scudo araldico incorniciato da cartiglio, con due putti laterali e sormontato da corona.

LSII - Trascrizione testo IHS/ MDCCLXX

LSIC - Tecnica scolpita/o

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione portale pedonale

LSIG - Genere stemma

LSIT - Tipo Scudo araldico con corona di marchesato, presenta, a sinistra, fasce oblique divise da una fascia orizzontale con tre gigli.

LSIC - Tecnica scolpita/o

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte intero bene

STCC - Stato di conservazione ottimo

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTI - Data inizio 1915/00/00 (post)

RSTT - Tipo di intervento Interventi di consolidamento, relativi alla parte a monte su via Vetusti, particolarmente danneggiata dal sisma del 1915.

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte intero bene

RSTI - Data inizio 2012/00/00

RSTF - Data fine 2015/09/14

RSTT - Tipo di intervento Cuci e scuci su tutte le pareti e le volte lesionate; chiusura di nicchie e canne fumarie incassate nella muratura; ridistribuzione e allineamento delle aperture sui muri perimetrali e di spina; rinforzo delle murature mediante iniezioni di miscele di malta di calce idraulica; rinforzo mediante miscele di malta di calce idraulica con creazione di diatoni armati (spillature); sono state installate nuove catene e tiranti, ad integrazione degli elementi di trattenuta esistenti, con capochiave a vista o incassati nella muratura; a livello delle volte del primo piano, sono stati disposti dei controventi metallici ancorati alla muratura, in modo da creare un reticolo di elementi resistenti a trazione; rinforzo solai mediante la posa in opera di rete elettrosaldata e soletta in cemento armato, realizzazione di nuovi solai in legno e ferro.

In corrispondenza del salone del piano nobile sono stati realizzati, insieme alle iniezioni a base calce, dei tiranti che a tre diverse quote si

RSTT - Tipo di intervento

collegano a delle cerchiature metalliche inserite nei vani finestra, ricomprendendo anche la muratura d'angolo in modo da consolidare uno dei punti più critici del palazzo; costruzione di due nuove capriate di tipo Polonceau in legno e in acciaio; al fine di ripristinare la configurazione originaria del salone del piano nobile come ambiente unico, sono state eliminate le volte incannucciate, ed è stato realizzato un soffitto ligneo a lacunari, le superfici e gli elementi lignei di tale soffitto sono stati trattati cromaticamente in modo adeguato rispetto ai toni dei dipinti e delle coloriture dei fondi dell'intonaco parietale; realizzazione di un nuovo solaio portante, installato al di sopra del soffitto ligneo quattrocentesco, non più in grado di assolvere alle funzioni strutturali, rimanendo quindi esclusivamente come controsoffitto decorativo.

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE****USAR - Riferimento alla parte**

intero bene

USAD - Uso

abitazione

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA****CDGG - Indicazione generica**

proprietà privata

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA**NVCT - Tipo provvedimento**

notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

NVCD - Data notificazione

1912/12/08

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAD - Data

2019/07/21

FTAN - Codice identificativo

S237_302130_F1

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAD - Data

2019/07/21

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAD - Data

2019/07/21

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAD - Data

2019/07/21

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**DRAX - Genere**

documentazione allegata

DRAT - Tipo

rilievo

DRAS - Scala	1:100
DRAA - Autore	Pasqua M. - Tosone A. - Zingarelli R.
DRAD - Data	2012/01/00
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAS - Scala	1:100
DRAA - Autore	Pasqua M. - Tosone A. - Zingarelli R.
DRAD - Data	2012/01/00
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Colapietra, Raffaele – Centofanti, Mario – Bartolomucci, Carla – Amedoro, Tiziana
BIBD - Anno di edizione	1997
BIBH - Sigla per citazione	S237B008
BIL - Citazione completa	https://www.impresacingoli.it/palazzo-zuzi/ (consultazione 2019/10/11)
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda di bene di proprietà privata
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2019
CMPN - Nome	Tufaro, Angelica
RSR - Referente scientifico	Manfredi, Carmen
FUR - Funzionario responsabile	Ricci, Saverio