

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	19
NCTN - Numero catalogo generale	00115084
ESC - Ente schedatore	R19CRICD
ECP - Ente competente	R19CRICD

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	conventuale
OGTN - Denominazione	chiesa conventuale di San Domenico

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	originaria
OGAD - Denominazione	chiesa conventuale di San Domenico

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sicilia
PVCP - Provincia	CT
PVCC - Comune	Acireale
PVCI - Indirizzo	Piazza San Domenico
PVCA	Via Libero

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Acireale
CTSF - Foglio/Data	61 B/ 1912
CTSN - Particelle	H

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	15.162831
GPDPY - Coordinata Y	37.613249

GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO

GPCT - Tipo	ingresso del prospetto principale
GPCL - Quota s.l.m.	175
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	Google Earth Pro
GPBT - Data	2018/06/12

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	intero bene
ATBD - Denominazione	architettura barocca
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi storica

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	fondazione

L'origine della chiesa di S. Domenico è legata a quella del monastero dei Padri predicatori. Le fonti su tale complesso monumentale non sono numerose e talvolta innescano alcune difficoltà interpretative per la presenza, nello stesso sito di S. Domenico, di un'altra chiesa intitolata a S. Giuseppe. Tuttavia il Raciti (B1) nella sua guida di Acireale -pur senza citarne le fonti- fornisce alcune notizie sulla fondazione: "La primitiva chiesa fabbricata nella prima metà del secolo XVI e dedicata al Patriarca S. Giuseppe, diede il nome al quartiere adiacente che somministrava alla milizia territoriale di Acì una compagnia di Fanti. Fu ampliata nei primi anni del secolo XVII a cura della confraternita omonima, la quale il 15 marzo 1619 ottenne

RENN - Notizia	dall'Ordinario diocesano la facoltà di questuare a tale effetto. Il progetto della fondazione del convento fu discusso nell'adunanza consiliare del 18 marzo 1603, attuato dalla confraternita nel 1639, approvato e sussidiato dal Comune, con deliberazione del 25 agosto 1641, nella quale furono assegnate al convento 12 salme di terre frumentarie in contrada Pisano, sostituite in seguito con un assegno di onze 60... annuali. [...]".A queste precisazioni del Raciti, si deve tuttavia legare una notizia "del p. maestro Rosario Raciti di Aci domenicano" che Salvatore Leonardi Gambino "copiò l'anno 1848". Secondo questa fonte" ... "Il convento di S. Domenico sotto il titolo di S. Giuseppe [...] fu fondato l'anno 1639 dal P. M.ro Fra Basilio Amabile figlio del convento di Messina, nell'occasione che venne in detta città di Aci Reale per predicare la Quaresima..." (A7) (notizia dubbia)
RENF - Fonte	fonti d'archivio
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	terremoto
RENN - Notizia	Il terremoto che nel 1693 distrusse gran parte della Sicilia sud orientale non risparmiò neppure la chiesa di S. Domenico. Una delle testimonianze più antiche e coeva al sisma (B14) avverte che "... benché avesse caduta la Chiesa e Convento dei PP. Domenicani [...] li religiosi restarono tutti vivi... Sui danni causati all'edificio si esprime fugacemente anche il Raciti.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1693/01/11
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1693/01/11
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	riedificazione
RENN - Notizia	In seguito al sisma del 1693 -secondo alcune testimonianze - la chiesa probabilmente subì danni tanto gravi da rendersi necessaria una radicale riedificazione che il Raciti attesta al 1709.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	

RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1709/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1709/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	terremoto
RENN - Notizia	La chiesa subisce notevoli danni in seguito al terremoto del 20 febbraio 1818.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1818/02/20
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	1818/02/20
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	stato della fabbrica
RENN - Notizia	Una guida della città di Acireale -redatta probabilmente nel 1840 da Salvatore Castorina e rimasta fino a poco tempo fa inedita- ci fornisce alcuni particolari sullo stato dell'edificio che in quella data si potevano ancora notare: "... Pella strada laterale verso tramontana camminando si erge il tempio dé Padri Predicatori: esso è tre navate (sic) con dieci altari la maggior (sic) parte di buoni marmi. Avvi un grocifisso dé migliori di palmi sette del Casorina; la statua della Madonna fatta in Napoli ed è della buona; una pittura del Zacco (san Vincenzo Ferreri), un quadro del Vasta S. Giuseppe titolare della chiesa [...] La chiesa è di stucco liscio e invece di cupola ha un mezzo arancio. Il chiostro è in quadrò sebbene da tramontana, e da levante sonovi due terrazze [...] Evvi un bell'organo, ma inferiore di quello degli osservanti opera del celebre Grimaldi. La sacristia di questa Chiesa è ben provveduta di vesti sacre, e di riccami, la statua della Vergoin SS.ma è molto ricca pei voti che spesso spesso (sic) le appendono i divoti. Innoltre conservano detti padri una statua bellissima del loro Patriarca scolpita dal Castorina.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	metà

RELI - Data	1840/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	metà
REVI - Data	1840/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	generale
RENN - Notizia	Da un documento dell'Archivio Storico del Comune di Acireale, il convento, e quindi la chiesa, risulta "provveduto di beni fondi propri e risorse d'ogni maniera pel suo comodo e decoroso mantenimento [...] La Comune non può e non vuole corrispondergli l'assegno di onze 20 di cui godeva nei tempi andati."
RENF - Fonte	documento d'archivio

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	metà
RELI - Data	1842/03/15

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	metà
REVI - Data	1842/03/15

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	generale
RENN - Notizia	"La chiesa del Convento di S. Domenico" dipende "dal superiore del convento e colle sue rendite. [...] è in buono stato [...] la comune paga al convento onze 20 annue in aiuto."
RENF - Fonte	documento d'archivio

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	metà
RELI - Data	1847/07/04

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	metà
REVI - Data	1847/07/04

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	prospetto principale
RENS - Notizia sintetica	progettazione
	Presso la Biblioteca "Ursino Recupero" di Catania è conservato un

RENN - Notizia	opuscolo relativo ai "lavori abbisognevoli per la costruzione del prospetto della chiesa del convento di S. Domenico" (B4), la cui esecuzione venne affidata all'architetto Giuseppe d'Agata di Catania. La chiesa nel 1858 risulta "sfornita di decorazione esterna" e il "Padre Maestro provinciale fra Mariano Lorino" indice una gara per il disegno del nuovo prospetto che vide protagonisti il d'Agata ed un certo Patellaro. Per le notizie riguardanti i lavori della facciata, il "Piano d'Arte" redatto dallo stesso d'Agata risulta un prezioso documento delle vicende costruttive dell'attuale prospetto principale. In esso, oltre a una descrizione relativa all'affidamento del progetto all'architetto catanese, vengono illustrate le metodologie, i materiali, le condizioni amministrative, e il preventivo di spese da applicarsi alla decorazione della facciata della facciata stessa.
RENF - Fonte	documento d'archivio
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1858/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1858/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Un'iscrizione posta sull'altare maggiore in cui si legge: "... L'ANNO 1894/ IL BARONE SAVERIO MUSMECI VIGO/ PER DEVOZIONE FECE RIFORMARE E DECORARE", pur non precisando i dettagli dei restauri, evidenzia in questa data un episodio di mecenatismo probabilmente legato alla vicinanza del palazzo Musmecì che nella piazza di S. Domenico, crea assieme alla chiesa, una suggestiva composizione urbanistica.
RENF - Fonte	iscrizione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1894/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1894/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	stato dei difetti
RENN - Notizia	L'ingegnere capo del comune di Acireale scrive al sindaco per segnalare le gravi lesioni dell'edificio provocate probabilmente dal

terremoto del 1908.

RENF - Fonte

documento d'archivio

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XX

RELF - Frazione di secolo

primo quarto

RELI - Data

1909/01/02

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XX

REVF - Frazione di secolo

primo quarto

REVI - Data

1909/01/02

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento

intero bene

RENS - Notizia sintetica

stato dei difetti

RENN - Notizia

Presso l'Archivio della Soprintendenza di Catania è conservato un carteggio fra i Padri domenicani e la Soprintendenza stessa, relativo allo stato dell'edificio e alla richiesta di urgenti restauri. La "Provincia domenicana" riferisce lo stato di degrado del monumento che ".. presenta lesioni e frantumazioni sui muri e fregi in pietra bianca della facciata", ha lesionato il tetto (abside e sacrestia) con conseguenti infiltrazioni e ristagno dell'umidità. Inoltre si riferisce di "falde e chiazze d'umidità sui muri e sul pavimento" e della necessità di urgenti restauri agli affreschi e si dà avviso di un furto di "6 quadri facenti parte del vasto complesso dei 15 misteri del Rosario in cornici di legno dorato."

RENF - Fonte

fonte d'archivio

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XX

RELF - Frazione di secolo

ultimo quarto

RELI - Data

1984/11/13

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XX

REVF - Frazione di secolo

ultimo quarto

REVI - Data

1984/11/13

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento

intero bene

RENS - Notizia sintetica

generale

RENN - Notizia

In risposta ad una richiesta di restauri effettuata dalla "Provincia domenicana" la Soprintendenza di Catania afferma che: non ritiene necessari interventi urgenti ma "è opportuno per il 1985 un'impegnativa di spesa per il prospetto". Il Soprintendente inoltre comunica l'inopportunità di ripristinare gli affreschi perduti con opere di artisti contemporanei.

RENF - Fonte

documento d'archivio

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XX

RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1984/11/26
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1984/11/26
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Nel 1991 sono stati conclusi i lavori di restauro condotti dalla Soprintendenza per i BB. CC. AA. di Catania. Gli interventi sono consistiti segnatamente nella pulitura del prospetto principale con il consolidamento dei materiali lapidei e delle statue, nella tinteggiatura del prospetto Sud con colore giallo ocra, nella ristrutturazione delle coperture delle navate laterali.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1991/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1991/00/00
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SIIV - Suddivisione verticale	tre navate
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Volumetria determinata da un volume prismatico a pianta rettangolare, che longitudinalmente segue l'asse est - ovest della navata principale e dai due volumi affiancati delle navate laterali, inglobata a sud all'edilizia circostante. Trasversalmente il volume prismatico del transetto taglia da nord a sud quello principale. L'incrocio degli assi è risolto da un volume a pianta rettangolare coperto a falde. Chiesa a tre navate separate da pilastri sui quali s'impostano cinque archi a tutto sesto. L'area del vestibolo è coperta da una cantoria a balcone continuo che si affaccia sulla navata centrale, la quale si conclude ad ovest col presbiterio absidato. Ai lati del presbiterio le navate laterali si concludono in due piccole cappelle. La navata centrale è coperta da

una volta a botte lunettata mentre le navate laterali sono coperte da cupolette. La crociera è coperta da volta a catino. Ai lati del vestibolo vi sono due cappelle.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte corpo principale

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota p.t

PNTS - Schema a croce latina

PNTE - Dati icnografici significativi pronao

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio

Roccia di natura basaltica. Il complesso delle lave risulta notevolmente permeabile e sede di circolazione idrica sotterranea che però avviene ad una profondità tale (circa 100 metri) da non influenzare il bene catalogato.

FNS - STRUTTURE

FNSU - Ubicazione intero bene

FNST - Tipo continua

FNSQ - Qualificazione del tipo superficiale

FNSC - Tecnica costruttiva muratura mista a grossi blocchi

FNSM - Materiali basalto

FNSM - Materiali pietrame di varia natura

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione prospetto principale

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere muratura mista

SVCQ - Qualificazione del genere con cortina

SVCM - Materiali basalto

SVCM - Materiali cocci di laterizio

SVCM - Materiali calcarenite organogena

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione navata centrale

SOF - TIPO

SOFQ - Genere volta composta

SOFF - Forma a botte

SOFQ - Qualificazione della forma rettangolare

SOFP - Caratteristiche lunettata

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento intera volta

SOEC - Tecnica costruttiva autoportante

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	navate laterali
------------------	-----------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	cupoletta
---------------	-----------

SOFF - Forma	a calotta emisferica
--------------	----------------------

SOFQ - Qualificazione della forma	a pianta circolare
-----------------------------------	--------------------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
--------------------	--------------

SOEC - Tecnica costruttiva	autoportante
----------------------------	--------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	crociera
------------------	----------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
---------------	-------

SOFF - Forma	a catino
--------------	----------

SOFQ - Qualificazione della forma	a pianta circolare
-----------------------------------	--------------------

SOE - STRUTTURA

SOEC - Tecnica costruttiva	autoportante
----------------------------	--------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	presbiterio
------------------	-------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
---------------	-------

SOFF - Forma	a botte
--------------	---------

SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
-----------------------------------	--------------

SOE - STRUTTURA

SOEC - Tecnica costruttiva	autoportante
----------------------------	--------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	abside
------------------	--------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
---------------	-------

SOFF - Forma	a catino
--------------	----------

SOFQ - Qualificazione della forma	a pianta semicircolare
-----------------------------------	------------------------

SOE - STRUTTURA

SOEC - Tecnica costruttiva	autoportante
----------------------------	--------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	transetto nord/ transetto sud
------------------	-------------------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta composta
---------------	----------------

SOFF - Forma	a botte
--------------	---------

SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
-----------------------------------	--------------

SOFP - Caratteristiche	lunettata
SOE - STRUTTURA	
SOEC - Tecnica costruttiva	autoportante
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	navata centrale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	navata nord/ navata sud
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	crociere
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta quadrata
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	transetto

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	campanili
-------------------------	-----------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a cupoletta
CPFF - Forma	a sesto rialzato
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta circolare

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	mattonelle
CPMQ - Qualificazione del tipo	rettangolari
CPMM - Materiali	laterizio
CPMM - Materiali	legante cementizio

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	gradinata
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	in asse col portale principale
SCLF - Forma planimetrica	semiottagonale

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	su terrapieno
SCSM - Materiali	basalto

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	gradinata
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1

SCLL - Collocazione	fra transetto e presbiterio
SCLF - Forma planimetrica	semiottagonale
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	su terrapieno
SCSM - Materiali	marmo rosso di San Vito
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	navata centrale
PVMG - Genere	ammattionato
PVMS - Schema del disegno	regolare con fascia centrale
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	navate
PVMG - Genere	ammattionato
PVMS - Schema del disegno	regolare con riquadri
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	presbiterio
PVMG - Genere	ammattionato
PVMS - Schema del disegno	regolare
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navato centrale trabeazione
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	medaglione
DECQ - Qualificazione del tipo	con mostra e angeli che lo sorregono
DECQ - Qualificazione del tipo	ad altorilievo
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Navate nord e sud altari minori
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	apparato ornamentale
DECQ - Qualificazione del tipo	ad altorilievo
DECQ - Qualificazione del tipo	a conchiglia e motivi floreali
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navate nord e sud muro perimetrale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice dorata

DECQ - Qualificazione del tipo	a fresco
DECM - Materiali	pittura
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale secondo ordine partiti laterali basamento
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	gruppo scultoreo
DECQ - Qualificazione del tipo	con figure di soggetto sacro
DECQ - Qualificazione del tipo	ad altorilievo
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale secondo ordine timpano
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	gruppo scultoreo
DECQ - Qualificazione del tipo	con figure di soggetto sacro
DECM - Materiali	sculpto a tuttotondo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navate nord e sud cupolette
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	apparato ornamentale
DECQ - Qualificazione del tipo	con figure di soggetto sacro
DECQ - Qualificazione del tipo	a rilievo
DECQ - Qualificazione del tipo	a calco
DECM - Materiali	stucco
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale primo ordine ovale
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione commemorativa
LSII - Trascrizione testo	"LAUS, HONOR ET GLORIA DEO/ DEIP. rae VIRG.ni MARIAE SS. ROSARII/ & DIVO DOMINICO ORD.is PRAED.rum/ FUNDATORI/ ANNO DOMINI MDCCCLVIII"La traduzione si trova in: M. Donato, Le iscrizioni di Acireale, 1974, p.65.
LSIC - Tecnica	dipinta
LSIM - Materiali	calcare
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	acquasantiera basamento
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione didascalica

LSII - Trascrizione testo	"F. RAIMUNDUS GRASSO F.F. [FECIT]"
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	calcare rosso
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	presbiterio abside ancona
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione commemorativa
LSII - Trascrizione testo	"L'ANNO 1894/ IL BARONE SAVERIO MUSUMECI VIGO/ PER DEVOZIONE FECE RIFORMARE E DECORARE"
LSIC - Tecnica	dipinta
LSIM - Materiali	tempera su stucco
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto principale secondo ordine balaustra statue
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Alveolizzazione causata dalla cristallizzazione di sali solubil e dagli agenti atmosferici. Presenza di n. 7 catene capochiavi. Inoltre sono stati reintegrati alcune blocchi in calcareniti
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto sud transetto
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Umidità da risalita. Tale umidità si estende fino ad una altezza massima di circa m. 2 con conseguente distacco d'intonaco e di muratura.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto ovest
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Umidità da risalita. Tale umidità si estende fino ad altezza massima di circa m. 2 con conseguente distacco d'intonaco e di muratura.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	muri interni
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Umidità da risalita. Tale degrado ha provocato distacco e rigonfiamento della pittura ed efflorescenze.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	navata nord parete nord settore est settore centrale
STCC - Stato di conservazione	pessimo

STCO - Indicazioni specifiche	Fessurazione causata da fenomeni vibratori. Due affreschi sono in particolare interessati da una fessurazione di ampiezza massima di circa cm. 1.5 mentre tale fessurazione si estende anche alla muratura con un'ampiezza massima di mm. 2
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	navata nord ultima campata da destra basamento colonna
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Fessurazione causata da fenomeni vibratori.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	navata sud intradosso volta
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	fessurazione causata dai fenomeni vibratori. Nella prima campata da sinistra si presentano 2 lesioni all'intradosso volta con una ampiezza massima mm. 2. Invece nella seconda campata da sinistra si presentano una serie di lesioni che attraversano l'affresco ed inoltre anche umidità da infiltrazione con conseguente distacco di pittura
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	orizzontamenti e strutture verticali interno cantoria muratura
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Fessurazione causata da fenomeni vibratori. Nella volta si presentano 2 lesioni con una ampiezza massima circa mm. 5, e una terza lesione che si sviluppa lungo la linea di separazione della volta e il prospetto principale. Sulla muratura si presenta una fessurazione capillare.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto principale primo ordine colonne basamento
STCO - Indicazioni specifiche	Stuccatura per una altezza variabile fra 1,2 :1,8 cm. effettuate con cemento e materiale plastico di tipo Stikor misto e polvere calcarea e di marmo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	transetto ala sud intradosso volta
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Fessurazione causata da fenomeni vibratori.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	coperture navate laterali
RSTI - Data inizio	1989/00/00
RSTF - Data fine	1990/00/00

RSTT - Tipo di intervento	Sostituzione dell'orditura, impermeabilizzazione, parziale sostituzione del tegolato ed installazione di canalette e pluviali.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	Esterno Prospetto sud intonaci
RSTI - Data inizio	1990/00/00
RSTF - Data fine	1991/03/27
RSTT - Tipo di intervento	Rifacimento. La tinteggiatura ha interessato la navata laterale e centrale ed è stata effettuata a tinta gialla ocra.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	prospetto principale materiali lapidei
RSTI - Data inizio	1990/00/00
RSTF - Data fine	1991/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Pulizia e restauro generale del paramento in pietra bianca da taglio. Consolidamento degli elementi scultorei con apposite barre metalliche. Stuccatura degli elementi lapidei interessati da fenomeni di alveolizzazione con cemento e materiale plastico del tipo Stiker misto a polvere calcarea e di marmo; per i conci maggiormente degradati si è invece provveduto alla sostituzione degli stessi con conci della medesima natura.
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Curia Vescovile di Acireale
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1089/1939, art. 1)
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115084_201
FTAT - Note	volumetria generale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990

FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115084_202
FTAT - Note	interno - navata centrale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115084_203
FTAT - Note	interno - navata centrale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115084_205
FTAT - Note	esterno - prospetto principale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115084_210
FTAT - Note	esterno - prospetto principale - terzo ordine - statua
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990

FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115084_235
FTAT - Note	interno - parete sud - pulpito
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115084_207
FTAT - Note	esterno - prospetto principale - secondo ordine
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900115084_300
FTAT - Note	Documento storico - Veduta di Acireale - Incisione del 1892 circa
FTAF - Formato	jpeg
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	trascrizione da incisione
FNTT - Denominazione	Panorama di Acireale, coll'Etna
FNTD - Data	NR
FNTN - Nome archivio	ubicazione ignota
FNTS - Posizione	pubblicata in G. Chiesi (B11)
FNTI - Codice identificativo	CA115084I1
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	relazione tecnica
FNTD - Data	NR
FNTN - Nome archivio	Catania, Archivio Soprintendenza per i BB.CC.AA. Sez. BB.AA.
FNTS - Posizione	Carpetta CT-4-13
FNTI - Codice identificativo	CA115084A3
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTA - Autore	Mariano Leonardi Gambino

FNTT - Denominazione	Prose Autografe
FNTD - Data	1840/00/00
FNTF - Foglio/Carta	fol. 641r
FNTN - Nome archivio	Archivio della Biblioteca Zelantea di Acireale (CT)
FNTS - Posizione	Ms. A 71
FNTI - Codice identificativo	CA115084A7
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTD - Data	1842/03/15
FNTF - Foglio/Carta	Tit. VI Culto e cimiteri
FNTN - Nome archivio	Archivio Storico del Comune di Acireale (CT)
FNTS - Posizione	vol. 17, fasc. 5/13
FNTI - Codice identificativo	CA115084A4
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Intendenza Borbonica, Cat. X, Opere pubbliche
FNTD - Data	1847/07/04
FNTN - Nome archivio	Archivio di Stato di Catania
FNTS - Posizione	fasc. 1376, anni 1847-1858
FNTI - Codice identificativo	CA115084A6
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTD - Data	1909/01/02
FNTF - Foglio/Carta	documento n. 438
FNTN - Nome archivio	Archivio Storico del Comune di Acireale (CT)
FNTS - Posizione	Atti correnti 1909
FNTI - Codice identificativo	CA115084A8
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Atti correnti 1909
FNTD - Data	1909/05/01
FNTF - Foglio/Carta	documento n. 319
FNTN - Nome archivio	Archivio Storico del Comune di Acireale (CT)
FNTS - Posizione	Ufficio tecnico
FNTI - Codice identificativo	CA115084A5
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	dattiloscritto
FNTT - Denominazione	Lettera della Provincia Domenicana alla Soprintendenza per i BB.CC. AA
FNTD - Data	1984/11/13
FNTN - Nome archivio	Archivio Soprintendenza per i BB.CC.AA. Sez. BB.AA di Catania
FNTS - Posizione	Carpetta CT-4-13
FNTI - Codice identificativo	CA115084A1

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	dattiloscritto
FNTT - Denominazione	Richiesta di pronto intervento per S. Domenico
FNTD - Data	1984/11/26
FNTN - Nome archivio	Archivio Soprintendenza per i BB.CC.AA. Sez. BB.AA di Catania
FNTS - Posizione	Carpetta CT-4-13
FNTI - Codice identificativo	CA115084A2

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Raciti Romeo V.
BIBD - Anno di edizione	1980
BIBH - Sigla per citazione	CB000037
BIBN - V., pp., nn.	pp. 185-187, 193-196

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Gravagno G.
BIBD - Anno di edizione	1989
BIBH - Sigla per citazione	CB000044
BIBN - V., pp., nn.	pp. 175-176

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Nicotra F.
BIBD - Anno di edizione	1905
BIBH - Sigla per citazione	CB000032
BIBN - V., pp., nn.	p. 57

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Pagano Antonio
BIBD - Anno di edizione	1971
BIBH - Sigla per citazione	CB000007
BIBN - V., pp., nn.	p. 16

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Vigo L.
BIBD - Anno di edizione	1977
BIBH - Sigla per citazione	CB000011
BIBN - V., pp., nn.	p. 128

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Orlandi C.
BIBD - Anno di edizione	1770-1778
BIBH - Sigla per citazione	CB000046

BIBN - V., pp., nn.	pp. 17, 23-24
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Di Maria Raffaele
BIBD - Anno di edizione	1972
BIBH - Sigla per citazione	CB000113
BIBN - V., pp., nn.	p. 28
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Donato Matteo
BIBD - Anno di edizione	1974
BIBH - Sigla per citazione	CB000114
BIBN - V., pp., nn.	p. 65
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	AA.VV.
BIBD - Anno di edizione	1978
BIBH - Sigla per citazione	CB000115
BIBN - V., pp., nn.	p. 93
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Rizzo Salvatore
BIBD - Anno di edizione	1974
BIBH - Sigla per citazione	CB000116
BIBN - V., pp., nn.	p. 67
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Anonimo
BIBD - Anno di edizione	1818
BIBH - Sigla per citazione	CB000048
BIBN - V., pp., nn.	p. 5
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Chiesi Gustavo
BIBD - Anno di edizione	1980
BIBH - Sigla per citazione	CB000103
BIBN - V., pp., nn.	p. 321
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Correnti Santi
BIBD - Anno di edizione	1983
BIBH - Sigla per citazione	CB000117

BIBN - V., pp., nn.	pp. 51, 56, 177
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Aliotta Cherubino
BIBD - Anno di edizione	1693
BIBH - Sigla per citazione	CB000100
BIBN - V., pp., nn.	p. 19
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	anonimo
BIBD - Anno di edizione	1858
BIBH - Sigla per citazione	CB000147
BIBN - V., pp., nn.	pp. 3-36
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Contarino G.
BIBD - Anno di edizione	1991
BIBH - Sigla per citazione	CB000148
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1990
CMPN - Nome	Arciprete, Antonio
CMPN - Nome	Busà, Vincenzo
CMPN - Nome	Maria Leotta, Diego
CMPN - Nome	Panettiere, Salvatore
CMPN - Nome	Pescicelli, Rita
CMPN - Nome	Cannata, Marco
CMPN - Nome	Gambino, Salvatore
CMPN - Nome	Karnib, Hussein
CMPN - Nome	Giacobbe, Luigi
CMPN - Nome	Petrone, Maria
FUR - Funzionario responsabile	Lexon s.p.a. Legge 29 ottobre 1987, n.449
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2019
RVMN - Nome	Sciortino, Silvia
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Sciortino, Silvia

AGGE - Ente	R19CRICD
AGGF - Funzionario responsabile	Giuliano, Selima Giorgia