

# SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00371447
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263
AC - ALTRI CODICI	
ACS - SCHEDE CORRELATE	
ACSE - Ente	U.C.C.R. Marche
ACSC - Codice	1518_043012
ACSS - Specifiche	scheda II livello elaborata nell'ambito del rilevamento danni post sisma (validazione: 2017/02/22)
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	canonica
OGTN - Denominazione	Casa e canonica della Chiesa di San Nicola da Bari
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	Cingoli
PVCI - Indirizzo	Frazione Moscosi
PVL - Altra località	Villa Moscosi
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Cingoli
CTSF - Foglio/Data	122/ 2019
CTSN - Particelle	138
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.142669
GPDPY - Coordinata Y	43.351896

<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto approssimato
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	google maps
<b>GPBT - Data</b>	2019
<b>GPBO - Note</b>	(4432685) <a href="https://www.google.com/maps">https://www.google.com/maps</a>
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	maestranze marchigiane
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	contesto
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENF - Fonte</b>	scheda rilievo danni sisma
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIX
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>SI - SPAZI</b>	
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIN - Numero di piani</b>	+2
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTS - Schema</b>	regolare
<b>PNTF - Forma</b>	rettangolare
<b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>	
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	continua
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMT - Tipo</b>	coppi
<b>SC - SCALE</b>	
<b>SCL - SCALE</b>	

**SCLU - Ubicazione**

esterna

**SCLN - Quantità**

2

## **PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

**PVMG - Genere**

in battuto

## **DE - ELEMENTI DECORATIVI**

### **DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

**DECU - Ubicazione**

prospetto principale

**DECL - Collocazione**

esterna

**DECT - Tipo**

mostra di porta

**DECIM - Materiali**

pietra

## **LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

### **LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

**LSIU - Ubicazione**

prospetto principale

**LSIG - Genere**

lapide

**LSIM - Materiali**

marmo di Carrara

## **CO - CONSERVAZIONE**

### **STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

**STCR - Riferimento alla parte**

parete esterna

**STCC - Stato di conservazione**

danno lieve

**STCO - Indicazioni specifiche**

Danno lieve su una superficie inferiore a 1/3, danni causati dall'evento sismico dell'agosto 2016 e successivi eventi, data rilevamento 2017/02/16

## **US - UTILIZZAZIONI**

### **USA - USO ATTUALE**

**USAD - Uso**

abitazione

### **USA - USO ATTUALE**

**USAD - Uso**

uffici

### **USA - USO ATTUALE**

**USAD - Uso**

servizi

## **TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

**CDGG - Indicazione generica**

proprietà Ente religioso cattolico

**CDGS - Indicazione specifica**

Diocesi di Macerata

### **NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

**NVCT - Tipo provvedimento**

ope legis (L.1089/1939 art.4)

## **DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**FTAX - Genere**

documentazione allegata

**FTAP - Tipo**

fotografia digitale (file)

<b>FTAD - Data</b>	2019/04/00
--------------------	------------

| **FTAN - Codice identificativo** | 1100371447\_foto2019 |
| **FTAT - Note** | immagine creata da Google Street View |

#### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

**FTAP - Tipo**	fotografia digitale (file)
**FTAA - Autore**	Unità di Crisi
**FTAD - Data**	2017/02/16
**FTAN - Codice identificativo**	1100371447\_foto2016
**FTAT - Note**	foto allegata alla scheda rilievo danni sisma

#### **FNT - FONTI E DOCUMENTI**

<b>FNTP - Tipo</b>	scheda rilievo danni sisma
--------------------	----------------------------

**FNTA - Autore**	Unità di Crisi
**FNTD - Data**	2017/02/16
**FNTN - Nome archivio**	SABAP Marche
**FNTS - Posizione**	Cingoli/ 1518\_043012
**FNTI - Codice identificativo**	1100371447\_schedaSisma

#### **FNT - FONTI E DOCUMENTI**

<b>FNTP - Tipo</b>	documentazione fotografica integrativa
--------------------	--

**FNTA - Autore**	Unità di Crisi
**FNTD - Data**	2017/02/16
**FNTN - Nome archivio**	SABAP Marche
**FNTS - Posizione**	Cingoli/ 1518\_043012
**FNTI - Codice identificativo**	1100371447\_docFoto

#### **FNT - FONTI E DOCUMENTI**

<b>FNTP - Tipo</b>	documentazione fotografica integrativa
--------------------	--

**FNTA - Autore**	Unità di Crisi
**FNTD - Data**	2017/02/16
**FNTN - Nome archivio**	SABAP Marche
**FNTS - Posizione**	Cingoli\_043012
**FNTI - Codice identificativo**	1100371447\_foto

### **AD - ACCESSO AI DATI**

#### **ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
----------------------------------	---

| **ADSM - Motivazione** | scheda contenente dati liberamente accessibili |

### **CM - COMPILAZIONE**

#### **CMP - COMPILAZIONE**

<b>CMPD - Data</b>	2019
--------------------	------

| **CMPN - Nome** | Panzani, Laura |
| **FUR - Funzionario responsabile** | Licastro, Deborah |

### **AN - ANNOTAZIONI**

Beni culturali presenti: n. 7 dipinti, n. 1 reliquario (sono collocati nel

**OSS - Osservazioni**

sottotetto e provengono dalla Chiesa di S. Maria in Candelora, in frazione Moscosi). I dati per la compilazione della scheda di catalogo sono tratti dalle schede elaborate per il rilevamento danni post sisma (cfr. allegato).