

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	16
NCTN - Numero catalogo generale	00334570
ESC - Ente schedatore	S277
ECP - Ente competente	S277

AC - ALTRI CODICI

ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente	VIR
ACSC - Codice	223040

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	convento
OGTQ - Qualificazione	domenicano
OGTN - Denominazione	Ex Convento del Divino Amore

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	locale
OGAD - Denominazione	ex liceo Oriani

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Puglia
PVCP - Provincia	BA
PVCC - Comune	Corato

PVCL - Località	CORATO
PVCI - Indirizzo	via Carmine
PVCA	Corso Garibaldi
PVCA	via Alcide De Gasperi
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Corato
CTSF - Foglio/Data	32/ 2019
CTSN - Particelle	2902
CTSP - Proprietari	Comune di Corato
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	16.409371
GPDPY - Coordinata Y	41.153851
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4376691) https://www.google.com/maps/
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	convento domenicano
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	La datazione dell'immobile deriva dalla presenza di un dipinto murale raffigurante lo "stemma domenicano" risalente al XVIII secolo, che è possibile vedere nella ex Chiesa di S. Francesco.

RENF - Fonte	dipinto murale
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Nel 1722 il convento, già dedicato al Divino Amore, risulta in costruzione. L'edificio ingloba nella sua costruzione anche l'ex chiesa di S. Francesco raggiungibile anche dal secondo piano del convento tramite un ampio matroneo con una superficie notevole.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1722
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1722
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	Il prospetto su Corso Garibaldi invece, caratterizzato da una superficie liscia intonacata scandita ritmicamente, al piano terra, da fasce di conci lapidei sbazzati con andamento orizzontale, presenta dei portali databili al XIX secolo.
RENF - Fonte	analisi stilistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	danneggiamenti
RENN - Notizia	L'edificio è inaccessibile da più di trenta anni, è stato chiuso per motivi di sicurezza in seguito al terremoto dell'Irpinia. Dopo la chiusura sono stati eseguiti vari interventi di messa in sicurezza per garantire la staticità dell'edificio che però continua ad essere per gran parte interdetto.
RENF - Fonte	bibliografia, cronaca locale
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX

RELI - Data	1980
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	corpo principale
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+3
SIIV - Suddivisione verticale	corpo doppio
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	porzione Nord-Ovest
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+3
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	cortile
SIIN - Numero di piani	-1
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	L'edificio, realizzato in muratura portante, si sviluppa su tre piani fuori terra e presenta una corte interna di forma rettangolare. Il secondo piano e l'angolo Nord Ovest sono stati realizzati in epoca più recente.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	corpo principale
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t., p.1, p.2
PNTF - Forma	a C
PNTE - Dati icnografici significativi	corte interna rettangolare
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	porzione Nord-Ovest
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t., p.1, p.2
PNTF - Forma	trapezoidale
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete

SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	tufo

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	porzione Nord-Ovest
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFP - Caratteristiche	margherita
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	a getto

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	alcuni vani p.t.
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	alcuni vani p.t.
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a padiglione
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	angolo Sud-Est
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde asimmetriche
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	marsigliesi
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	angolo Nord - Ovest
-------------------------	---------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	piana
----------------------	-------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto Nord
--------------------------	----------------

DECL - Collocazione	p.t.
----------------------------	------

DECT - Tipo	rivestimento
--------------------	--------------

DECQ - Qualificazione del tipo	bugnato
---------------------------------------	---------

DECM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto Sud
--------------------------	---------------

DECL - Collocazione	p.t.
----------------------------	------

DECT - Tipo	rivestimento
--------------------	--------------

DECQ - Qualificazione del tipo	bugnato
---------------------------------------	---------

DECM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto Est
--------------------------	---------------

DECL - Collocazione	p.t.
----------------------------	------

DECT - Tipo	fascia di conci
--------------------	-----------------

DECQ - Qualificazione del tipo	bugnato
---------------------------------------	---------

DECQ - Qualificazione del tipo	ogni 80cm circa
---------------------------------------	-----------------

DECM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto Sud
--------------------------	---------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	portale
--------------------	---------

DECQ - Qualificazione del tipo	sanfeliciano
---------------------------------------	--------------

DECQ - Qualificazione del tipo	a bugne sagomate e alternate
---------------------------------------	------------------------------

DECQ - Qualificazione del tipo	architravato
---------------------------------------	--------------

DECQ - Qualificazione del tipo	con trabeazione aggettante
---------------------------------------	----------------------------

DECQ - Qualificazione del tipo	con iscrizione su lastra
---------------------------------------	--------------------------

DECM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto Est
--------------------------	---------------

DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	con lesene doriche
DECQ - Qualificazione del tipo	a riquadri
DECQ - Qualificazione del tipo	con basamento martellinato
DECM - Materiali	pietra

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	portale
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	lastra lapidea con iscrizione sul portale principale del prospetto Sud
LSII - Trascrizione testo	CASA di RIPOSO PENSIONATO
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	ad oggi sono accessibili solo pochi vani, L'edificio è inaccessibile da più di trenta anni, è stato chiuso per motivi di sicurezza in seguito al terremoto dell'Irpinia.

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	2006/07/00
RSTT - Tipo di intervento	Bonifica e messa in sicurezza del piano coperture mediante smantellamento copertura in eternit e realizzazione nuove coperture in legno. Consolidamento solai laterocementizi del tipo "margherita" nella porzione trapezia (angolo Nord-Ovest) dell'edificio.

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1991/08/00
RSTT - Tipo di intervento	Realizzazione di piano seminterrato in corrispondenza del chiostro; realizzazione di opere statiche quali cordoli in C.A., calotte in C.A. sulle volte, perforazioni armate nelle murature, intonaci con rete elettrosaldata, pareti di controvento, blocco di collegamenti verticali nella porzione a pianta trapezoidale (angolo Nord-Ovest).

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	alcuni vani p.t.
--------------------------------------	------------------

USAD - Uso	circolo
-------------------	---------

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USOC - Riferimento cronologico	XVIII - XIX
---------------------------------------	-------------

USOD - Uso	convento
-------------------	----------

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USOC - Riferimento cronologico	XX
---------------------------------------	----

USOD - Uso	scuola
-------------------	--------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
------------------------------------	--------------------------------------

CDGS - Indicazione specifica	Comune di Corato
-------------------------------------	------------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1089/1939, artt. 1, 4)
----------------------------------	----------------------------------

NVCD - Data notificazione	1981/06/13
----------------------------------	------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAA - Autore	Fersini, Marta
----------------------	----------------

FTAD - Data	2019
--------------------	------

FTAN - Codice identificativo	334570-F1
-------------------------------------	-----------

FTAT - Note	angolo via Carmine - Corso Garibaldi
--------------------	--------------------------------------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAA - Autore	Fersini, Marta
----------------------	----------------

FTAD - Data	2019
--------------------	------

FTAN - Codice identificativo	334570-F2
-------------------------------------	-----------

FTAT - Note	portale d'accesso su C.so Garibaldi
--------------------	-------------------------------------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAA - Autore	Fersini, Marta
----------------------	----------------

FTAD - Data	2019
FTAN - Codice identificativo	334570-F3
FTAT - Note	prospetto su via Carmine
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Fersini, Marta
FTAD - Data	2019
FTAN - Codice identificativo	334570-F4
FTAT - Note	portale del tipo sanfeliciano su via Carmine
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Fersini, Marta
FTAD - Data	2019
FTAN - Codice identificativo	334570-F5
FTAT - Note	prospetto su via Alcide De Gasperi
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Fersini, Marta
FTAD - Data	2019
FTAN - Codice identificativo	334570-F6
FTAT - Note	corpo di fabbrica di epoca più recente - angolo via Alcide De Gasperi /vico Balbo
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Fersini, Marta
FTAD - Data	2019
FTAN - Codice identificativo	334570-F7
FTAT - Note	interno locali p.t. su via Carmine
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Fersini, Marta
FTAD - Data	2019
FTAN - Codice identificativo	334570-F8
FTAT - Note	interno locali p.t. su via Carmine
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAN - Codice	

identificativo	334570-C
DRAA - Autore	Fersini, Marta
DRAD - Data	2019
ADM - ALTRA DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE	
ADMX - Genere	documentazione allegata
ADMP - Tipo	relazione storico-artistica
ADMA - Autore	Fersini, Marta
ADMD - Data	2019
ADMN - Codice identificativo	334570-R
ADM - ALTRA DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE	
ADMX - Genere	documentazione allegata
ADMP - Tipo	elenco proprietari
ADMA - Autore	Fersini, Marta
ADMD - Data	2019
ADMN - Codice identificativo	334570-P
ADMT - Note	informazioni da banca dati catastale dell' Agenzia delle Entrate
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	AA.VV.
BIBD - Anno di edizione	0000
BIBH - Sigla per citazione	B_00001
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Fiore, N.
BIBD - Anno di edizione	1984
BIBH - Sigla per citazione	B_00002
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Galise, F.
BIBD - Anno di edizione	1989
BIBH - Sigla per citazione	B_00003
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2019
CMPN - Nome	Fersini, Marta
FUR - Funzionario responsabile	Simonetti, Antonella