

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	16
NCTN - Numero catalogo generale	00334570
ESC - Ente schedatore	S277
ECP - Ente competente	S277

## AC - ALTRI CODICI

### ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente	VIR
ACSC - Codice	223040

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	convento
OGTQ - Qualificazione	domenicano
OGTN - Denominazione	Ex Convento del Divino Amore

### OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	locale
OGAD - Denominazione	ex liceo Oriani

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Puglia
PVCP - Provincia	BA
PVCC - Comune	Corato

<b>PVCL - Località</b>	CORATO
<b>PVCI - Indirizzo</b>	via Carmine
<b>PVCA</b>	Corso Garibaldi
<b>PVCA</b>	via Alcide De Gasperi
<b>SET - SETTORE</b>	
<b>SETT - Tipo</b>	SU
<b>CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTSC - Comune</b>	Corato
<b>CTSF - Foglio/Data</b>	32/ 2019
<b>CTSN - Particelle</b>	2902
<b>CTSP - Proprietari</b>	Comune di Corato
<b>GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO</b>	
<b>GPI - Identificativo punto</b>	2
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>	
<b>GPDP - PUNTO</b>	
<b>GPDPX - Coordinata X</b>	16.409371
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	41.153851
<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto esatto
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da foto aerea con sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	google maps
<b>GPBT - Data</b>	2019
<b>GPBO - Note</b>	(4376691) <a href="https://www.google.com/maps/">https://www.google.com/maps/</a>
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	convento domenicano
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	bibliografia
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	costruzione
<b>RENN - Notizia</b>	La datazione dell'immobile deriva dalla presenza di un dipinto murale raffigurante lo "stemma domenicano" risalente al XVIII secolo, che è possibile vedere nella ex Chiesa di S. Francesco.

<b>RENF - Fonte</b>	dipinto murale
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVIII
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVIII
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	carattere generale
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	costruzione
<b>RENN - Notizia</b>	Nel 1722 il convento, già dedicato al Divino Amore, risulta in costruzione. L'edificio ingloba nella sua costruzione anche l'ex chiesa di S. Francesco raggiungibile anche dal secondo piano del convento tramite un ampio matroneo con una superficie notevole.
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVIII
<b>RELI - Data</b>	1722
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVIII
<b>REVI - Data</b>	1722
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	rifacimento
<b>RENN - Notizia</b>	Il prospetto su Corso Garibaldi invece, caratterizzato da una superficie liscia intonacata scandita ritmicamente, al piano terra, da fasce di conci lapidei sbazzati con andamento orizzontale, presenta dei portali databili al XIX secolo.
<b>RENF - Fonte</b>	analisi stilistica
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIX
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	danneggiamenti
<b>RENN - Notizia</b>	L'edificio è inaccessibile da più di trenta anni, è stato chiuso per motivi di sicurezza in seguito al terremoto dell'Irpinia. Dopo la chiusura sono stati eseguiti vari interventi di messa in sicurezza per garantire la staticità dell'edificio che però continua ad essere per gran parte interdetto.
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia, cronaca locale
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX

<b>RELI - Data</b>	1980
<b>RELX - Validità</b>	post
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XXI
<b>SI - SPAZI</b>	
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	corpo principale
<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli continui
<b>SIIN - Numero di piani</b>	+3
<b>SIIV - Suddivisione verticale</b>	corpo doppio
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	porzione Nord-Ovest
<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli continui
<b>SIIN - Numero di piani</b>	+3
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	cortile
<b>SIIN - Numero di piani</b>	-1
<b>IS - IMPIANTO STRUTTURALE</b>	
<b>IST - Configurazione strutturale primaria</b>	L'edificio, realizzato in muratura portante, si sviluppa su tre piani fuori terra e presenta una corte interna di forma rettangolare. Il secondo piano e l'angolo Nord Ovest sono stati realizzati in epoca più recente.
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	corpo principale
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	p.t., p.1, p.2
<b>PNTF - Forma</b>	a C
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	corte interna rettangolare
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	porzione Nord-Ovest
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	p.t., p.1, p.2
<b>PNTF - Forma</b>	trapezoidale
<b>FN - FONDAZIONI</b>	
<b>FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio</b>	non accertabile
<b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>	
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete

<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	continua
<b>SVCM - Materiali</b>	tufo

### **SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

<b>SOU - Ubicazione</b>	porzione Nord-Ovest
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	solaio
<b>SOFP - Caratteristiche</b>	margherita
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intero solaio
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	a getto

### **SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

<b>SOU - Ubicazione</b>	alcuni vani p.t.
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a botte
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	a tutto sesto
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intera volta
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	muratura

### **SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

<b>SOU - Ubicazione</b>	alcuni vani p.t.
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a padiglione
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intera volta
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	muratura

### **CP - COPERTURE**

<b>CPU - Ubicazione</b>	angolo Sud-Est
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a falde
<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	a falde asimmetriche
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	marsigliesi
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio

**CP - COPERTURE**

<b>CPU - Ubicazione</b>	angolo Nord - Ovest
-------------------------	---------------------

**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

<b>CPFG - Genere</b>	piana
----------------------	-------

**DE - ELEMENTI DECORATIVI****DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Nord
--------------------------	----------------

<b>DECL - Collocazione</b>	p.t.
----------------------------	------

<b>DECT - Tipo</b>	rivestimento
--------------------	--------------

<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	bugnato
---------------------------------------	---------

<b>DECM - Materiali</b>	pietra
-------------------------	--------

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Sud
--------------------------	---------------

<b>DECL - Collocazione</b>	p.t.
----------------------------	------

<b>DECT - Tipo</b>	rivestimento
--------------------	--------------

<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	bugnato
---------------------------------------	---------

<b>DECM - Materiali</b>	pietra
-------------------------	--------

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Est
--------------------------	---------------

<b>DECL - Collocazione</b>	p.t.
----------------------------	------

<b>DECT - Tipo</b>	fascia di conci
--------------------	-----------------

<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	bugnato
---------------------------------------	---------

<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	ogni 80cm circa
---------------------------------------	-----------------

<b>DECM - Materiali</b>	pietra
-------------------------	--------

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Sud
--------------------------	---------------

<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
----------------------------	---------

<b>DECT - Tipo</b>	portale
--------------------	---------

<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	sanfeliciano
---------------------------------------	--------------

<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a bugne sagomate e alternate
---------------------------------------	------------------------------

<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	architravato
---------------------------------------	--------------

<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con trabeazione aggettante
---------------------------------------	----------------------------

<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con iscrizione su lastra
---------------------------------------	--------------------------

<b>DECM - Materiali</b>	pietra
-------------------------	--------

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Est
--------------------------	---------------

<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	portale
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	ad arco a tutto sesto
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con lesene doriche
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a riquadri
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con basamento martellinato
<b>DECM - Materiali</b>	pietra

## **LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

### **LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

<b>LSIU - Ubicazione</b>	portale
<b>LSIG - Genere</b>	iscrizione
<b>LSIT - Tipo</b>	lastra lapidea con iscrizione sul portale principale del prospetto Sud
<b>LSII - Trascrizione testo</b>	CASA di RIPOSO PENSIONATO
<b>LSIC - Tecnica</b>	incisa/o
<b>LSIM - Materiali</b>	marmo

## **CO - CONSERVAZIONE**

### **STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	cattivo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	ad oggi sono accessibili solo pochi vani, L'edificio è inaccessibile da più di trenta anni, è stato chiuso per motivi di sicurezza in seguito al terremoto dell'Irpinia.

## **RS - RESTAURI**

### **RST - RESTAURI**

<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>RSTI - Data inizio</b>	2006/07/00
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Bonifica e messa in sicurezza del piano coperture mediante smantellamento copertura in eternit e realizzazione nuove coperture in legno. Consolidamento solai laterocementizi del tipo "margherita" nella porzione trapezia (angolo Nord-Ovest) dell'edificio.

### **RST - RESTAURI**

<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>RSTI - Data inizio</b>	1991/08/00
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Realizzazione di piano seminterrato in corrispondenza del chiostro; realizzazione di opere statiche quali cordoli in C.A., calotte in C.A. sulle volte, perforazioni armate nelle murature, intonaci con rete elettrosaldata, pareti di controvento, blocco di collegamenti verticali nella porzione a pianta trapezoidale (angolo Nord-Ovest).

## **US - UTILIZZAZIONI**

**USA - USO ATTUALE**

<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	alcuni vani p.t.
--------------------------------------	------------------

<b>USAD - Uso</b>	circolo
-------------------	---------

**USO - USO STORICO**

<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
--------------------------------------	-------------

<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	XVIII - XIX
---------------------------------------	-------------

<b>USOD - Uso</b>	convento
-------------------	----------

**USO - USO STORICO**

<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
--------------------------------------	-------------

<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	XX
---------------------------------------	----

<b>USOD - Uso</b>	scuola
-------------------	--------

**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI****CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente pubblico territoriale
------------------------------------	--------------------------------------

<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Comune di Corato
-------------------------------------	------------------

**NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	DM (L. n. 1089/1939, artt. 1, 4)
----------------------------------	----------------------------------

<b>NVCD - Data notificazione</b>	1981/06/13
----------------------------------	------------

**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

<b>FTAA - Autore</b>	Fersini, Marta
----------------------	----------------

<b>FTAD - Data</b>	2019
--------------------	------

<b>FTAN - Codice identificativo</b>	334570-F1
-------------------------------------	-----------

<b>FTAT - Note</b>	angolo via Carmine - Corso Garibaldi
--------------------	--------------------------------------

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

<b>FTAA - Autore</b>	Fersini, Marta
----------------------	----------------

<b>FTAD - Data</b>	2019
--------------------	------

<b>FTAN - Codice identificativo</b>	334570-F2
-------------------------------------	-----------

<b>FTAT - Note</b>	portale d'accesso su C.so Garibaldi
--------------------	-------------------------------------

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

<b>FTAA - Autore</b>	Fersini, Marta
----------------------	----------------



<b>FTAD - Data</b>	2019
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	334570-F3
<b>FTAT - Note</b>	prospetto su via Carmine
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Fersini, Marta
<b>FTAD - Data</b>	2019
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	334570-F4
<b>FTAT - Note</b>	portale del tipo sanfeliciano su via Carmine
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Fersini, Marta
<b>FTAD - Data</b>	2019
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	334570-F5
<b>FTAT - Note</b>	prospetto su via Alcide De Gasperi
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Fersini, Marta
<b>FTAD - Data</b>	2019
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	334570-F6
<b>FTAT - Note</b>	corpo di fabbrica di epoca più recente - angolo via Alcide De Gasperi /vico Balbo
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Fersini, Marta
<b>FTAD - Data</b>	2019
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	334570-F7
<b>FTAT - Note</b>	interno locali p.t. su via Carmine
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Fersini, Marta
<b>FTAD - Data</b>	2019
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	334570-F8
<b>FTAT - Note</b>	interno locali p.t. su via Carmine
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	estratto di mappa catastale
<b>DRAN - Codice</b>	

<b>identificativo</b>	334570-C
<b>DRAA - Autore</b>	Fersini, Marta
<b>DRAD - Data</b>	2019
<b>ADM - ALTRA DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE</b>	
<b>ADMX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>ADMP - Tipo</b>	relazione storico-artistica
<b>ADMA - Autore</b>	Fersini, Marta
<b>ADMD - Data</b>	2019
<b>ADMN - Codice identificativo</b>	334570-R
<b>ADM - ALTRA DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE</b>	
<b>ADMX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>ADMP - Tipo</b>	elenco proprietari
<b>ADMA - Autore</b>	Fersini, Marta
<b>ADMD - Data</b>	2019
<b>ADMN - Codice identificativo</b>	334570-P
<b>ADMT - Note</b>	informazioni da banca dati catastale dell'Agenzia delle Entrate
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	AA.VV.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	0000
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B_00001
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Fiore, N.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1984
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B_00002
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Galise, F.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1989
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B_00003
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	2019
<b>CMPN - Nome</b>	Fersini, Marta
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Simonetti, Antonella