

SCHEMA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	13
NCTN - Numero catalogo generale	00302146
ESC - Ente schedatore	S237
ECP - Ente competente	S237

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	villa
OGTQ - Qualificazione	nobiliare
OGTN - Denominazione	Villa Farroni

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Abruzzo
PVCP - Provincia	AQ
PVCC - Comune	L'Aquila
PVCL - Località	L'AQUILA
PVCI - Indirizzo	Via Santa Chiara D'Aquili, 8

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	L'Aquila
CSTA	capoluogo municipale

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
-------------	----

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	L'Aquila
CTSF - Foglio/Data	100

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.393697

GPDPY - Coordinata Y	42.348946
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4378836) https://www.google.it/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	stile neoclassico
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	inizio
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	inizio
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIN - Numero di piani	+3
SIIP - Tipo di piani	p. interrato “parziale”; p. t.; p. 1
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	La struttura dell'edificio è costituita da muratura portante in pietrame disordinata con ricorsi e listature; ha un andamento planimetrico sostanzialmente regolare con setti murari uniformemente distribuiti sia in pianta sia in alzato. Fa eccezione l'ingresso principale e il retrostante vano scala caratterizzato da muratura in mattoni pieni e malta di calce, che testimonia l'inserimento successivo rispetto all'impianto originario della villa. Unica tipologia di orizzontamenti: solai piani in putrelle e tavelloni di laterizio. La copertura è costituita da capriate in legno con soprastanti arcarecci, travetti, assito in tavole grezze, guaina bituminosa impermeabilizzante, cappa in cls e coppi in cotto.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene

PNT - PIANTA	
PNTF - Forma	pseudo rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	corte a giardino (2)
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMG - Genere	in seminato
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMG - Genere	in marmette
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	p. t.
DECT - Tipo	stucchi
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi architettonici
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi vegetali
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	p. t.
DECT - Tipo	dipinto
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	p. 1
DECT - Tipo	dipinto
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	salone principale
DECT - Tipo	stucchi
DECQ - Qualificazione del tipo	a cassettoni
DECQ - Qualificazione del tipo	a bassorilievi
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	ottimo
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	2013/06/26 (post)
	Realizzazione di un cordolo in fondazione in c. a. Interventi sulle murature: iniezioni di malta di calce premiscelata e applicazione di

RSTT - Tipo di intervento	rete in fibra di vetro, chiusura delle nicchie e cuciture armate. Consolidamento dei solai al p. interrato e al p. t. con cappa collaborante; consolidamento dei solai al p. 1 con profilati in acciaio. Restauro del tetto in legno, verifica dei nodi delle capriate, opportunamente vincolate. Restauro dell'apparato decorativo (sia esterno sia interno): decorazione a calce, fregi in stucco, fregi in stucco dorato, dipinti e elementi decorativi lapidei.
US - UTILIZZAZIONI	
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria (XX-XXI)
USOD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, art. 10, co. 3
NVCE - Estremi provvedimento	2008/04/23
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2019/07/21
FTAN - Codice identificativo	S237_302146_F1
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2019/07/21
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAS - Scala	1:100
DRAA - Autore	Viviani E. - Pirovano F.
DRAD - Data	2013/06/26 (ante)
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAS - Scala	1:100
DRAA - Autore	Viviani E. - Pirovani F.
DRAD - Data	2013/06/26 (ante)
FNT - FONTI E DOCUMENTI	

FNTP - Tipo	riproduzione del provvedimento di tutela
FNTD - Data	2008/04/23
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda di bene di proprietà privata
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2019
CMPN - Nome	Tufaro, Angelica
RSR - Referente scientifico	Manfredi, Carmen
FUR - Funzionario responsabile	Ricci, Saverio