

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca C

### NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 01

NCTN - Numero catalogo generale 00006911

ESC - Ente schedatore S251

ECP - Ente competente S251

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica castello

OGTN - Denominazione Castello del Borgo

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Piemonte

PVCP - Provincia TO

PVCC - Comune Bussoleno

PVCI - Indirizzo via Walter Fontan, 22

### CST - CENTRO STORICO

CSTD - Denominazione Borgo chiuso

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

### CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune Bussoleno

CTSF - Foglio/Data NCEU-11

CTSN - Particelle 86-87

## GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

<b>GPI - Identificativo punto</b>	2
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>	
<b>GPDP - PUNTO</b>	
<b>GPDPX - Coordinata X</b>	7.148256
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	45.137309
<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto approssimato
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da foto aerea con sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	google maps
<b>GPBT - Data</b>	2017
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	NR (recupero VIR)
<b>ATBD - Denominazione</b>	NR
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	NR (recupero pregresso)
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	preesistenze
<b>RENN - Notizia</b>	Analizzando gli ampliamenti del borgo, si nota che l'edificio appartiene alla seconda fase edilizia che si attuò al lato del primo insediamento quadrato prospiciente la Dora. Si ipotizza che la struttura costituisca un avancorpo di controllo rispetto all'Antica strada di Francia. Le caratteristiche architettoniche confermano l'originaria destinazione a casa forte, in cui probabilmente abitava il pievano (essendo l'edificio incluso nell'area della Chiesa di S.M. Assunta, probabilmente orientata all'opposto di come lo è oggi)
<b>RENF - Fonte</b>	n.d.c.
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XI
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XII
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	preesistenze
<b>RENN - Notizia</b>	Si ipotizza una prima fase costruttiva risalente al XI-XII sec e una seconda risalente al XIII
<b>RENF - Fonte</b>	n.d.c.

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

RELS - Secolo XI

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

REVS - Secolo XIII

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica completamente

RENN - Notizia Realizzazione manica attigua con blocco scale rettangolare di servizio per la torre e per l'edificio stesso

RENF - Fonte n.d.c.

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

RELS - Secolo XVIII

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

REVS - Secolo XVIII

**SI - SPAZI****SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento nucleo centrale

SIIN - Numero di piani +4

**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento ala destra

SIIN - Numero di piani +3

**IS - IMPIANTO STRUTTURALE**

IST - Configurazione strutturale primaria

edificio composto da 2 corpi di fabbrica, la casa torre e una manica ad essa perpendicolare, nel complesso a pianta a L; strutture verticali in muratura mista in pietra e ciottoli intonacate; strutture orizzontali costituite da solai lignei e volte; copertura a falde con orditura lignea e manto in lose di pietra

**PN - PIANTA**

PNR - Riferimento alla parte intero bene

**PNT - PIANTA**

PNTS - Schema composito

PNTF - Forma a L

**SV - STRUTTURE VERTICALI****SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione intero bene

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere continua

SVCm - Materiali pietra da taglio

SVCm - Materiali ciottoli di fiume

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

SOU - Ubicazione intero bene

**SOF - TIPO**

<b>SOFG - Genere</b>	soffitto
----------------------	----------

**CP - COPERTURE**

<b>CPU - Ubicazione</b>	intero bene
-------------------------	-------------

**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
----------------------	---------

<b>CPFF - Forma</b>	a falde
---------------------	---------

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
---------------------------	------------------

<b>CPMT - Tipo</b>	lastre
--------------------	--------

<b>CPMM - Materiali</b>	pietra
-------------------------	--------

**SC - SCALE****SCL - SCALE**

<b>SCLU - Ubicazione</b>	interna
--------------------------	---------

<b>SCLG - Genere</b>	scala d'accesso
----------------------	-----------------

<b>SCLO - Categoria</b>	principale
-------------------------	------------

<b>SCLN - Quantità</b>	1
------------------------	---

<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	a due rampe
----------------------------------	-------------

**PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI****PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMG - Genere</b>	a parquet
----------------------	-----------

**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMG - Genere</b>	in ceramica
----------------------	-------------

**CO - CONSERVAZIONE****STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	corpo principale
--------------------------------------	------------------

<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
--------------------------------------	----------

<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	In fase di sopralluogo (2017), dall'osservazione dei prospetti esterni, si osserva che l'edificio corrispondente alla casa torre presenta varie forme di degrado che ne alterano lo stato di conservazione generale
--------------------------------------	---

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	ala destra
--------------------------------------	------------

<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
--------------------------------------	-------

<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	In fase di sopralluogo (2017), dall'osservazione dei prospetti esterni, si osserva che il bene presenta un discreto stato di conservazione
--------------------------------------	--

**RS - RESTAURI****RST - RESTAURI**

<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
--------------------------------------	-------------

	L'edificio è stato sottoposto a interventi che ne hanno modificato gli interni (come rilevato nella scheda cartacea). Dall'osservazione dei
--	---

<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	prospetti esterni e dal confronto con la documentazione fotografica del 1977 non si rilevano recenti interventi di restauro
----------------------------------	---

**US - UTILIZZAZIONI**

**USA - USO ATTUALE**

<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	abitazione

**USO - USO STORICO**

<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	corpo principale
<b>USOD - Uso</b>	abitazione

**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà persona giuridica senza scopo di lucro
------------------------------------	--

**NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	DLgs n. 42/2004, art. 12
<b>NVCE - Estremi provvedimento</b>	19/11/2003

**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Giammaruco, Sofia
<b>FTAD - Data</b>	2017
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	0100006911_2017_1

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo b/n
<b>FTAD - Data</b>	1977
<b>FTAC - Collocazione</b>	Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 00894
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	0100006911_allegatoA
<b>FTAT - Note</b>	vista da Nord

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo b/n
<b>FTAD - Data</b>	1977
<b>FTAC - Collocazione</b>	Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 00894
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	0100006911_allegatoB
<b>FTAT - Note</b>	portone

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo b/n
<b>FTAD - Data</b>	1977

<b>FTAC - Collocazione</b>	Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 00894
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	0100006911_allegatoC
<b>FTAT - Note</b>	particolare zona passafuori
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo b/n
<b>FTAD - Data</b>	1977
<b>FTAC - Collocazione</b>	Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 00894
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	0100006911_allegatoD
<b>FTAT - Note</b>	facciata Sud
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo b/n
<b>FTAD - Data</b>	1977
<b>FTAC - Collocazione</b>	Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 00894
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	0100006911_allegatoE
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo b/n
<b>FTAD - Data</b>	1977
<b>FTAC - Collocazione</b>	Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 00894
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	0100006911_allegatoF
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo b/n
<b>FTAD - Data</b>	1977
<b>FTAC - Collocazione</b>	Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 00894
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	0100006911_allegatoG
<b>FTAT - Note</b>	ingresso scale
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo b/n
<b>FTAD - Data</b>	1977
<b>FTAC - Collocazione</b>	Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 00894
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	0100006911_allegatoH
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Giammaruco, Sofia
<b>FTAD - Data</b>	2017
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	0100006911_2017_2
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Giammaruco, Sofia
<b>FTAD - Data</b>	2017
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	0100006911_2017_3
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Giammaruco, Sofia
<b>FTAD - Data</b>	2017
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	0100006911_2017_4
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Giammaruco, Sofia
<b>FTAD - Data</b>	2017
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	0100006911_2017_5
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	estratto di mappa catastale
<b>DRAO - Note</b>	fg. 11, part. 86-87
<b>DRAC - Collocazione</b>	Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 00894
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	0100006911_allegato1
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	estratto di mappa catastale
<b>DRAO - Note</b>	mappa Napoleonica
<b>DRAC - Collocazione</b>	Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 00894
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	0100006911_allegato2
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	estratto di mappa catastale
<b>DRAO - Note</b>	catasto Rabbini
<b>DRAC - Collocazione</b>	Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 00894
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	0100006911_allegato3
<b>DRAD - Data</b>	XIX
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	estratto di mappa catastale
<b>DRAO - Note</b>	Libri disegnati Rabbini

<b>DRAC - Collocazione</b>	Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 00894
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	0100006911_allegato4
<b>DRAD - Data</b>	XIX
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	rilievo
<b>DRAO - Note</b>	planimetria p. terra e p. tipo
<b>DRAC - Collocazione</b>	Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 00894
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	0100006911_allegato5
<b>DRAD - Data</b>	1977
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	copia cartacea della scheda di catalogo
<b>FNTD - Data</b>	1977/11/22
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Archivio Catalogo SABAP Torino
<b>FNTS - Posizione</b>	n. 00894
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	0100006911_scheda
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	1977
<b>CMPN - Nome</b>	Vinardi Pipitone, Maria Grazia
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Palmas Devoti, Clara
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2017
<b>AGGN - Nome</b>	Giammaruco, Sofia
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Pratissoli, Manuela
<b>AN - ANNOTAZIONI</b>	
<b>OSS - Osservazioni</b>	Aggiornamento del corredo fotografico; aggiornamento dei paragrafi CO e RS; popolamento dei campi obbligatori; inserimento dei riferimenti del decreto di vincolo; integrazione dei dati su localizzazione geografico-amministrativa e georeferenziazione dell'immobile