

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	01
NCTN - Numero catalogo generale	00006917
ESC - Ente schedatore	S251
ECP - Ente competente	S251

## AC - ALTRI CODICI

### ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente	CEI
ACSC - Codice	C2Vch02

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	cappella
OGTN - Denominazione	Cappella di Sant'Antonio

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Piemonte
PVCP - Provincia	TO
PVCC - Comune	Bussoleno
PVCL - Località	BUSSOLENO
PVCI - Indirizzo	Via Walter Fontan

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

### CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Bussoleno
---------------	-----------

<b>CTSF - Foglio/Data</b>	11
<b>CTSN - Particelle</b>	K
<b>GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO</b>	
<b>GPI - Identificativo punto</b>	2
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>	
<b>GPDP - PUNTO</b>	
<b>GPDPX - Coordinata X</b>	7.150906
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	45.136895
<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto approssimato
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da foto aerea con sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	google maps
<b>GPBT - Data</b>	2017
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	maestranze piemontesi
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	NR (recupero pregresso)
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	bibliografia
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	preesistenze
<b>RENN - Notizia</b>	La cappella di Sant'Antonio, sita lungo l'antica via di Francia, è citata per la prima volta nella visita pastorale del 1783
<b>RENF - Fonte</b>	scheda CEI
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVIII
<b>RELI - Data</b>	1783
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVIII
<b>REVI - Data</b>	1783
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	restauro

<b>RENN - Notizia</b>	Nel 2006-2007 si è provveduto al rifacimento delle coperture
<b>RENF - Fonte</b>	scheda CEI
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XXI
<b>RELI - Data</b>	2006
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XXI
<b>REVI - Data</b>	2007
<b>SI - SPAZI</b>	
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	intero bene
<b>SIIN - Numero di piani</b>	+1
<b>IS - IMPIANTO STRUTTURALE</b>	
<b>IST - Configurazione strutturale primaria</b>	edificio composto da un'aula unica a pianta rettangolare, con campanile posto sul lato ovest; strutture verticali in muratura mista in pietra e ciottoli intonacate, lasciate a vista sulla facciata est; strutture orizzontali costituite da volte a botte con lunette circolari in corrispondenza delle finestre sulla trabeazione; copertura a falde con orditura principale lignea, manto in lose di pietra; interni decorati a motivi geometrici e floreali; tribuna in legno e ferro addossata alla controfacciata con scala d'accesso a pioli
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTS - Schema</b>	ad aula
<b>PNTF - Forma</b>	rettangolare
<b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>	
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	continua
<b>SVCM - Materiali</b>	pietra da taglio
<b>SVCM - Materiali</b>	ciottoli di fiume
<b>SVCM - Materiali</b>	laterizio
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a botte
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	lunettata
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	intero bene

**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA****CPFG - Genere** a tetto**CPFF - Forma** a falde**CPC - STRUTTURA E TECNICA****CPCT - Struttura primaria** travatura su muri**CPM - MANTO DI COPERTURA****CPMR - Riferimento** intera copertura**CPMT - Tipo** lastre**CPMM - Materiali** pietra**SC - SCALE****SCL - SCALE****SCLU - Ubicazione** interna**SCLO - Categoria** di servizio**SCLN - Quantità** 1**SCLF - Forma planimetrica** a chiocciola**PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI****PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI****PVMU - Ubicazione** intero bene**PVMG - Genere** in pietra**DE - ELEMENTI DECORATIVI****DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** prospetto Sud**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** lesena**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** prospetto Sud**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** nicchia con statua**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** prospetto Sud**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** cornice**CO - CONSERVAZIONE****STC - STATO DI CONSERVAZIONE****STCR - Riferimento alla parte** corpo principale**STCC - Stato di conservazione** danno lieve**STCO - Indicazioni specifiche** In fase di sopralluogo (2017), dall'osservazione del prospetto esterno, si osserva che il bene presenta varie forme di degrado (delle finiture superficiali, degli elementi decorativi esterni) che ne alterano lo stato di conservazione generale**RS - RESTAURI****RST - RESTAURI**

<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	coperture
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Nel 2006-2007 si è provveduto al rifacimento delle coperture
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	strutture verticali
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	In sopralluogo (2017) e dal confronto con la documentazione fotografica del 1977 si evidenziano recenti interventi con cui si è portata a vista la muratura del prospetto Est, rimuovendo l'intonaco che sembra essere presente nella documentazione fotografica storica
<b>US - UTILIZZAZIONI</b>	
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	cappella
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente religioso cattolico
<b>NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA</b>	
<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	in attesa di verifica
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Giammaruco, Sofia
<b>FTAD - Data</b>	2017
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	0100006917_2017_1
<b>FTAT - Note</b>	prospetto
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo b/n
<b>FTAD - Data</b>	1977
<b>FTAC - Collocazione</b>	Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 00900
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	0100006917_allegatoA
<b>FTAT - Note</b>	facciata
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo b/n
<b>FTAD - Data</b>	1977
<b>FTAC - Collocazione</b>	Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 00900
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	0100006917_allegatoB
<b>FTAT - Note</b>	particolare
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo b/n
<b>FTAD - Data</b>	1977
<b>FTAC - Collocazione</b>	Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 00900
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	0100006917_allegatoC
<b>FTAT - Note</b>	particolare
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Giammaruco, Sofia
<b>FTAD - Data</b>	2017
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	0100006917_2017_2
<b>FTAT - Note</b>	vista generale
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Giammaruco, Sofia
<b>FTAD - Data</b>	2017
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	0100006917_2017_3
<b>FTAT - Note</b>	prospetto laterale
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Giammaruco, Sofia
<b>FTAD - Data</b>	2017
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	0100006917_2017_4
<b>FTAT - Note</b>	particolare
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Giammaruco, Sofia
<b>FTAD - Data</b>	2017
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	0100006917_2017_5
<b>FTAT - Note</b>	particolare
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	estratto di mappa catastale
<b>DRAO - Note</b>	f. 11, part. K
<b>DRAC - Collocazione</b>	Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 00900
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	0100006917_allegato1
<b>DRAD - Data</b>	1977
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	

<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	estratto di mappa catastale
<b>DRAO - Note</b>	mappa Napoleonica
<b>DRAC - Collocazione</b>	Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 00900
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	0100006917_allegato2
<b>DRAD - Data</b>	XIX
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	disegno
<b>DRAO - Note</b>	Stato delle cappelle
<b>DRAC - Collocazione</b>	Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 00900
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	0100006917_allegato3
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	copia cartacea della scheda di catalogo
<b>FNTD - Data</b>	1977/11/22
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Archivio Catalogo SABAP Torino
<b>FNTS - Posizione</b>	n. 00900
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	0100006917_scheda
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	1977
<b>CMPN - Nome</b>	Vinardi Pipitone, Maria Grazia
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Palmas Devoti, Clara
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2017
<b>AGGN - Nome</b>	Giammaruco, Sofia
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Pratissoli, Manuela
<b>AN - ANNOTAZIONI</b>	
<b>OSS - Osservazioni</b>	Aggiornamento del corredo fotografico; aggiornamento dei paragrafi CO e RS; popolamento dei campi obbligatori; integrazione con dati provenienti dalla scheda CEI; inserimento dei riferimenti del decreto di vincolo; integrazione dei dati su localizzazione geografico-amministrativa e georeferenziazione dell'immobile