

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 08

NCTN - Numero catalogo generale 00306003

ESC - Ente schedatore S42

ECP - Ente competente S42

RV - RELAZIONI

RVE - STRUTTURA COMPLESSA

RVEL - Livello bene individuo

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica palazzo

OGTQ - Qualificazione padronale

OGTN - Denominazione Orlandi Contucci

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Emilia-Romagna

PVCP - Provincia RN

PVCC - Comune Montescudo-Monte Colombo

PVCL - Località MONTE COLOMBO

PVCI - Indirizzo Piazza Malatesta

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine 01

CSTD - Denominazione Monte Colombo

CSTA capoluogo municipale

ZUR - ZONA URBANA

| | |
|-----------------------------|---------------|
| ZURN - Numero | 01 |
| ZURD - Denominazione | zona centrale |

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|-------------------------------------|-----------------------|

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|---------------------------|--------------------|
| CTSC - Comune | Monte Colombo |
| CTSF - Foglio/Data | 14 sviluppo A/1975 |
| CTSN - Particelle | 20 |

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| GPI - Identificativo punto | 1 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

| | |
|-----------------------------|-----------|
| GPDPX - Coordinata X | 12.553004 |
| GPDPY - Coordinata Y | 43.920600 |

| | |
|---|--------------------|
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto approssimato |
|---|--------------------|

| | |
|--|---|
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da foto aerea senza sopralluogo |
|--|---|

| | |
|--|-------|
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
|--|-------|

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

| | |
|-------------------------------------|---|
| GPBB - Descrizione sintetica | Google maps |
| GPBT - Data | 2019 |
| GPBO - Note | (4427154) https://www.google.it/maps |

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

| | |
|--|-------------------------|
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | maestranze locali |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | NR (recupero pregresso) |

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

| | |
|---------------------------------|-------------|
| REN - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | costruzione |

| | |
|-----------------------|--|
| RENN - Notizia | L'edificio si presenta con caratteristiche stilistiche che lo fanno ascrivere al XIX sec., in particolare il corpo principale sulla piazza. Edificato su una posizione importante all'interno del paese, si presume che quel luogo sia sempre stato occupato da un qualche edificio. |
|-----------------------|--|

| | |
|---------------------|--------|
| RENF - Fonte | n.d.c. |
|---------------------|--------|

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|----------------------|-----|
| RELS - Secolo | XIX |
|----------------------|-----|

| | |
|--|---|
| RELF - Frazione di secolo | inizio |
| RELW - Validità | post |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| REVF - Frazione di secolo | fine |
| REVW - Validità | ante |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | ristrutturazione |
| RENN - Notizia | L'edificio presenta caratteristiche di interventi effettuati nel corso della prima metà del XX sec., in particolare nei corpi laterali e tergale. |
| RENF - Fonte | n.d.c. |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XX |
| RELF - Frazione di secolo | inizio |
| RELW - Validità | post |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| REVF - Frazione di secolo | prima metà |
| REVW - Validità | ante |
| SI - SPAZI | |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA | |
| SIIR - Riferimento | intero bene |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | livelli sfalsati |
| SIIN - Numero di piani | 3 |
| SIIP - Tipo di piani | p. interrato/ p.t./ p.1/ p.2 |
| SIIV - Suddivisione verticale | a elementi seriali |
| PN - PIANTA | |
| PNR - Riferimento alla parte | intero bene |
| PNT - PIANTA | |
| PNTQ - Riferimento piano o quota | p. t. |
| PNTS - Schema | centrale articolato |
| PNTF - Forma | trapezoidale |
| PNTE - Dati icnografici significativi | una corte interna con 4 corpi di fabbrica |
| FN - FONDAZIONI | |
| FNS - STRUTTURE | |
| FNSU - Ubicazione | intero bene |
| FNST - Tipo | non accertabile |
| FNSQ - Qualificazione del tipo | non accertabile |

| | |
|--|------------------------------------|
| FNSC - Tecnica costruttiva | non accertabile |
| FNSM - Materiali | non accertabile |
| SV - STRUTTURE VERTICALI | |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |
| SVCU - Ubicazione | intero bene |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | a corsi regolari |
| SVCM - Materiali | laterizio/ pietra intonacati |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | intero bene |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | soffitto |
| SOFF - Forma | piani |
| SOFP - Caratteristiche | controsoffittati |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | intera struttura |
| SOEC - Tecnica costruttiva | travi in legno su muri |
| SOES - Specificazioni tecniche | con orditura primaria e secondaria |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | cantina |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | soffitto |
| SOFF - Forma | piani |
| SOFP - Caratteristiche | travi a vista |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | intera struttura |
| SOEC - Tecnica costruttiva | travi in legno su muri |
| SOES - Specificazioni tecniche | con orditura primaria e secondaria |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | cantina |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | volta |
| SOFF - Forma | a botte |
| SOFQ - Qualificazione della forma | a sesto ribassato |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | intera struttura |
| SOEC - Tecnica costruttiva | muratura |
| SOES - Specificazioni tecniche | laterizio |

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione corpi tergalì

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere a tetto

CPFF - Forma a due falde

CPFQ - Qualificazione della forma collegate fra loro

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento inetra struttura

CPCT - Struttura primaria travatura su muri

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento intera copertura

CPMT - Tipo tegole

CPMQ - Qualificazione del tipo marsigliesi

CPMM - Materiali laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione corpo principale

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere a tetto

CPFF - Forma a padiglione

CPFQ - Qualificazione della forma a pianta rettangolare

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento intera struttura

CPCT - Struttura primaria travatura su muri

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento intera copertura

CPMT - Tipo tegole

CPMQ - Qualificazione del tipo (?)

CPMM - Materiali laterizio

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione interna

SCLG - Genere scalone

SCLO - Categoria principale

SCLN - Quantità 1

SCLL - Collocazione baricentrale

SCLF - Forma planimetrica a due rampe

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento rampe

SCST - Tipo appoggiate

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| SCSC - Tecnica | travi in legno |
| SCSM - Materiali | marmo |
| SC - SCALE | |
| SCL - SCALE | |
| SCLU - Ubicazione | interna |
| SCLG - Genere | scala |
| SCLO - Categoria | secondaria |
| SCLN - Quantità | 1 |
| SCLL - Collocazione | fra il p.t. e il p.2 |
| SCLF - Forma planimetrica | a due rampe |
| SCS - SCHEMA STRUTTURALE | |
| SCSR - Riferimento | intera struttura |
| SCST - Tipo | appoggiata |
| SCSC - Tecnica | fra muri |
| SCSM - Materiali | marmo |
| SC - SCALE | |
| SCL - SCALE | |
| SCLU - Ubicazione | interna |
| SCLG - Genere | scala |
| SCLO - Categoria | di servizio |
| SCLN - Quantità | 1 |
| SCLL - Collocazione | dal p.t. al p. interrato |
| SCLF - Forma planimetrica | ad una rampa |
| SCS - SCHEMA STRUTTURALE | |
| SCSR - Riferimento | rampe |
| SCST - Tipo | appoggiata |
| SCSC - Tecnica | travi su muri |
| SCSM - Materiali | laterizio |
| SC - SCALE | |
| SCL - SCALE | |
| SCLU - Ubicazione | interna |
| SCLG - Genere | scala |
| SCLO - Categoria | di servizio |
| SCLN - Quantità | 1 |
| SCLL - Collocazione | dalla cantina al p.2 |
| SCLF - Forma planimetrica | a due rampe |
| SCS - SCHEMA STRUTTURALE | |
| SCSR - Riferimento | rampe |
| SCST - Tipo | appoggiate |
| SCSC - Tecnica | travi su muri |
| SCSM - Materiali | graniglia |

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
|--------------------------------------|-------------|

| | |
|-------------------|------------|
| USAD - Uso | abitazione |
|-------------------|------------|

USO - USO STORICO

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
|--------------------------------------|-------------|

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| USOC - Riferimento cronologico | destinazione originaria |
|---------------------------------------|-------------------------|

| | |
|-------------------|------------|
| USOD - Uso | abitazione |
|-------------------|------------|

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| CDGG - Indicazione generica | proprietà privata |
|------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| CDGS - Indicazione specifica | Avv. Goffredo Orlandi Contucci |
|-------------------------------------|--------------------------------|

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| CDGI - Indirizzo | Via Bruno Buozzi, 56 - Roma (RM) |
|-------------------------|----------------------------------|

STU - STRUMENTI URBANISTICI

| | |
|-----------------------------------|--------|
| STUT - Strumenti in vigore | P.R.G. |
|-----------------------------------|--------|

| | |
|--------------------------------------|---|
| STUN - Sintesi normativa zona | restauro e risanamento conservativo di tipo A art.31 N.T.A. |
|--------------------------------------|---|

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

| | |
|----------------------|-------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
|----------------------|-------------------------|

| | |
|--------------------|---|
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) - riproduzione di fotografia b/n |
|--------------------|---|

| | |
|--------------------|------------|
| FTAD - Data | 1996/00/00 |
|--------------------|------------|

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| FTAC - Collocazione | SABAP RA Archivio Fotografico |
|----------------------------|-------------------------------|

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| FTAN - Codice identificativo | SABAPRAAFS134299 |
|-------------------------------------|------------------|

| | |
|--------------------|----------------------|
| FTAT - Note | prospetto principale |
|--------------------|----------------------|

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|----------------------|-------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
|----------------------|-------------------------|

| | |
|--------------------|---|
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) - riproduzione di fotografia b/n |
|--------------------|---|

| | |
|--------------------|------------|
| FTAD - Data | 1996/00/00 |
|--------------------|------------|

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| FTAC - Collocazione | SABAP RA Archivio Fotografico |
|----------------------------|-------------------------------|

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| FTAN - Codice identificativo | SABAPRAAFS134300 |
|-------------------------------------|------------------|

| | |
|--------------------|---------------------|
| FTAT - Note | prospetto lato nord |
|--------------------|---------------------|

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|----------------------|-------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
|----------------------|-------------------------|

| | |
|--------------------|---|
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) - riproduzione di fotografia b/n |
|--------------------|---|

| | |
|--------------------|------------|
| FTAD - Data | 1996/00/00 |
|--------------------|------------|

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| FTAC - Collocazione | SABAP RA Archivio Fotografico |
|----------------------------|-------------------------------|

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| FTAN - Codice identificativo | SABAPRAAFS134301 |
|-------------------------------------|------------------|

| | |
|--------------------|----------------------------|
| FTAT - Note | prospetto tergale lato est |
|--------------------|----------------------------|

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|--|---|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) - riproduzione di fotografia b/n |
| FTAD - Data | 1996/00/00 |
| FTAC - Collocazione | SABAP RA Archivio Fotografico |
| FTAN - Codice identificativo | SABAPRAAFS134302 |
| FTAT - Note | pianerottolo scalone principale al p.1 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) - riproduzione di fotografia b/n |
| FTAD - Data | 1996/00/00 |
| FTAC - Collocazione | SABAP RA Archivio Fotografico |
| FTAN - Codice identificativo | SABAPRAAFS134303 |
| FTAT - Note | scala secondaria con gradini in marmo |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) - riproduzione di fotografia b/n |
| FTAD - Data | 1996/00/00 |
| FTAC - Collocazione | SABAP RA Archivio Fotografico |
| FTAN - Codice identificativo | SABAPRAAFS134304 |
| FTAT - Note | cantina con volte |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | estratto di mappa catastale |
| DRAS - Scala | 1:1000 |
| DRAN - Codice identificativo | SABAPRA0800306003mappa |
| DRAD - Data | 1975 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | planimetria catastale |
| DRAS - Scala | 1:200 |
| DRAN - Codice identificativo | SABAPRA0800306003planimet |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 1996 |
| CMPN - Nome | Nicastri S. |
| FUR - Funzionario responsabile | Cozzolino G. |

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

| | |
|--|----------------|
| AGGD - Data | 2019 |
| AGGN - Nome | Peruzzi, Lucia |
| AGGF - Funzionario responsabile | Musmeci, Marco |

AN - ANNOTAZIONI**OSS - Osservazioni**

L'edificio si presenta ben conservato ed in discrete condizioni di manutenzione. Si segnalano però importanti lesioni, derivate da un probabile cedimento di fondazioni, alle strutture verticali dei corpi lato nord e lato est. // ATBM(1): n.d.c.