

SCHEDA



CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | C |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 19 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00115185 |
| ESC - Ente schedatore | R19CRICD |
| ECP - Ente competente | R19CRICD |

AC - ALTRI CODICI

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| ACC - Altro codice bene | R19A000180BB.CC.AA./ R19 |
|-------------------------|--------------------------|

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|------------------|
| OGTD - Definizione tipologica | chiesa |
| OGTQ - Qualificazione | rettoriale |
| OGTN - Denominazione | S. Antonio Abate |

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

| | |
|-----------------------------|------------------|
| OGAG - Genere denominazione | originaria |
| OGAD - Denominazione | S. Antonio Abate |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|------------------|------------------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Sicilia |
| PVCP - Provincia | SR |
| PVCC - Comune | Cassaro |
| PVCL - Località | CASSARO |
| PVCI - Indirizzo | via Umberto, 102 |

CST - CENTRO STORICO

| | |
|------------------------|----|
| CSTN - Numero d'ordine | 01 |
|------------------------|----|

| | |
|---|---|
| CSTD - Denominazione | Cassaro |
| CSTA | capoluogo municipale |
| SET - SETTORE | |
| SETT - Tipo | SU |
| SETN - Numero | 012 |
| SETP - Numero nel settore | 001 |
| CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTSC - Comune | Cassaro |
| CTSF - Foglio/Data | Fg. 5/ 1912 |
| CTSN - Particelle | A |
| CTSE - Particelle ed altri elementi di confine | 87 |
| GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO | |
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO | |
| GPDP - PUNTO | |
| GPDPX - Coordinata X | 14.947097 |
| GPDPY - Coordinata Y | 37.107918 |
| GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO | |
| GPCT - Tipo | ingresso prospetto principale |
| GPCL - Quota s.l.m. | 575 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto esatto |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da foto aerea senza sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GPBB - Descrizione sintetica | google heart pro |
| GPBT - Data | 2019/06/20 |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | ambito siciliano |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | bibliografia |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | costruzione |

| | |
|--|---|
| RENN - Notizia | Nel 1680 "sorse" la chiesa di S. Antonio Abate quando, in seguito all'espansione del comune di Cassaro, gli abitanti cominciarono ad edificare altre chiese, rivaleggiando con la vicina Farla che ne vantava già numerose. |
| RENF - Fonte | CB000308 |
| RENF - Fonte | CB000309 |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XVII |
| RELF - Frazione di secolo | ultimo quarto |
| RELI - Data | 1680/00/00 |
| RELX - Validità | ca |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XVII |
| REVF - Frazione di secolo | ultimo quarto |
| REVI - Data | 1680/00/00 |
| REVX - Validità | ca |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | finanziamento |
| RENN - Notizia | "Nel 1688 il sac. don Sebastiano Di Liberto lascia una somma di denaro per l'incipiente fabbrica della chiesa di S. Antonio". |
| RENF - Fonte | CB000308 |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XVII |
| RELF - Frazione di secolo | ultimo quarto |
| RELI - Data | 1688/00/00 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XVII |
| REVF - Frazione di secolo | ultimo quarto |
| REVI - Data | 1688/00/00 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | apertura al culto |
| RENN - Notizia | La chiesa venne probabilmente aperta al culto nel 1692. |
| RENF - Fonte | CB000308 |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XVII |
| RELF - Frazione di secolo | ultimo quarto |
| RELI - Data | 1692/00/00 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XVII |
| REVF - Frazione di secolo | ultimo quarto |

| | |
|--------------------|------------|
| REVI - Data | 1692/00/00 |
|--------------------|------------|

RE - NOTIZIE STORICHE

| | |
|---------------------------------|---|
| REN - NOTIZIA | |
| RENr - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | descrizione |
| RENN - Notizia | Prima del terremoto la chiesa si trovava nello stesso luogo ove sorge l' attuale costruzione. |
| RENF - Fonte | CB000308 |
| RENF - Fonte | CB000309 |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|----------------------------------|---------------|
| RELS - Secolo | XVII |
| RELF - Frazione di secolo | ultimo quarto |
| RELI - Data | 1693/00/00 |
| RELX - Validità | ante |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------------------|---------------|
| REVS - Secolo | XVII |
| REVF - Frazione di secolo | ultimo quarto |
| REVI - Data | 1693/00/00 |
| REVX - Validità | ante |

RE - NOTIZIE STORICHE

| | |
|---------------------------------|--|
| REN - NOTIZIA | |
| RENr - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | ricostruzione |
| RENN - Notizia | Subito dopo il terremoto del 1693 cominciarono i lavori di ricostruzione della chiesa che si protrassero fino al 1760. |
| RENF - Fonte | CB000308 |
| RENF - Fonte | CB000309 |
| RENF - Fonte | CB000017 |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|----------------------------------|---------------|
| RELS - Secolo | XVII |
| RELF - Frazione di secolo | ultimo quarto |
| RELI - Data | 1693/00/00 |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------------------|---------------|
| REVS - Secolo | XVIII |
| REVF - Frazione di secolo | ultimo quarto |
| REVI - Data | 1760/00/00 |

RE - NOTIZIE STORICHE

| | |
|---------------------------------|---|
| REN - NOTIZIA | |
| RENr - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | finanziamento |
| RENN - Notizia | Tra il 1693 e il 1695 alcuni cittadini cassaresi contribuirono alla ricostruzione della chiesa distrutta dal terremoto. |
| RENF - Fonte | CB000308 |

| | |
|--|--|
| RENF - Fonte | CB000309 |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XVII |
| RELF - Frazione di secolo | ultimo quarto |
| RELI - Data | 1693/01/11 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XVII |
| REVF - Frazione di secolo | ultimo quarto |
| REVI - Data | 1695/00/00 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | prospetto |
| RENS - Notizia sintetica | contratto |
| RENN - Notizia | Il 3 settembre 1758 il muratore di Floridia Domenico Blamato venne incaricato dal signor Antonio Cimino di "fare intaglio e fabbricare di tutto punto la facciata con la scala a babbuccia di detta chiesa (...) Detto maestro si obbliga a portarci un disegno per detta facciata". |
| RENF - Fonte | CB000308 |
| RENF - Fonte | CB000309 |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XVIII |
| RELF - Frazione di secolo | terzo quarto |
| RELI - Data | 1758/09/03 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XVIII |
| REVF - Frazione di secolo | terzo quarto |
| REVI - Data | 1758/09/03 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | volta |
| RENS - Notizia sintetica | elementi decorativi |
| RENN - Notizia | Il Mineo nella sua monografia su Cassaro, fornisce una descrizione dettagliata della volta dell' abside "ricca di pregevolissimi stucchi in oro con un medaglione centrale rappresentante l' Eterno Padre portato sulle ali dagli angeli". Tali affreschi, ora non più visibili, vengono attribuiti al Crestadoro, artista palermitano operante nella seconda metà del 1700. |
| RENF - Fonte | CB000308 |
| RENF - Fonte | CB000309 |
| RENF - Fonte | CB000017 |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XVIII |
| RELF - Frazione di secolo | seconda metà |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XVIII |

| | |
|----------------------------------|--------------|
| REVF - Frazione di secolo | seconda metà |
|----------------------------------|--------------|

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

| | |
|----------------------------|-------------|
| REN R - Riferimento | intero bene |
|----------------------------|-------------|

| | |
|---------------------------------|----------|
| RENS - Notizia sintetica | elezione |
|---------------------------------|----------|

| | |
|-----------------------|--|
| RENN - Notizia | Papa Gregorio XVI dichiarò nel 1841 sacramentale la chiesa di S. Antonio; venne stabilita una scadenza decennale che sarà rinnovata fino al 19 gennaio 1872. |
|-----------------------|--|

| | |
|---------------------|---------------|
| RENF - Fonte | CA00115185_A1 |
|---------------------|---------------|

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|----------------------|-----|
| RELS - Secolo | XIX |
|----------------------|-----|

| | |
|----------------------------------|----------------|
| RELF - Frazione di secolo | secondo quarto |
|----------------------------------|----------------|

| | |
|--------------------|------------|
| RELI - Data | 1841/11/26 |
|--------------------|------------|

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------|-----|
| REVS - Secolo | XIX |
|----------------------|-----|

| | |
|----------------------------------|----------------|
| REVF - Frazione di secolo | secondo quarto |
|----------------------------------|----------------|

| | |
|--------------------|------------|
| REVI - Data | 1872/01/19 |
|--------------------|------------|

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

| | |
|----------------------------|-------------|
| REN R - Riferimento | intero bene |
|----------------------------|-------------|

| | |
|---------------------------------|---------------|
| RENS - Notizia sintetica | finanziamento |
|---------------------------------|---------------|

| | |
|-----------------------|--|
| RENN - Notizia | Tra il 1926 e il 1928, su sollecitazione del parroco Paolo Farina, venne costituita una commissione incaricata di raccogliere fondi presso gli emigrati cassaresi per il restauro della chiesa " la cui volta e facciata specialmente minacciano di crollare " (A5). |
|-----------------------|--|

| | |
|---------------------|---------------|
| RENF - Fonte | CA00115185_A3 |
|---------------------|---------------|

| | |
|---------------------|---------------|
| RENF - Fonte | CA00115185_A4 |
|---------------------|---------------|

| | |
|---------------------|---------------|
| RENF - Fonte | CA00115185_A5 |
|---------------------|---------------|

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|----------------------|----|
| RELS - Secolo | XX |
|----------------------|----|

| | |
|----------------------------------|----------------|
| RELF - Frazione di secolo | secondo quarto |
|----------------------------------|----------------|

| | |
|--------------------|------------|
| RELI - Data | 1926/00/00 |
|--------------------|------------|

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------|----|
| REVS - Secolo | XX |
|----------------------|----|

| | |
|----------------------------------|----------------|
| REVF - Frazione di secolo | secondo quarto |
|----------------------------------|----------------|

| | |
|--------------------|------------|
| REVI - Data | 1928/00/00 |
|--------------------|------------|

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

| | |
|----------------------------|-------|
| REN R - Riferimento | volta |
|----------------------------|-------|

| | |
|---------------------------------|----------|
| RENS - Notizia sintetica | restauro |
|---------------------------------|----------|

| | |
|-----------------------|---|
| RENN - Notizia | Da un progetto di restauro del 1929 si evince che la volta della navata maggiore era lesionata longitudinalmente tanto da avere bisogno di urgenti riparazioni. |
|-----------------------|---|

| | |
|---------------------|---------------|
| RENF - Fonte | CA00115185_A6 |
|---------------------|---------------|

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|----------------------------------|----------------|
| RELS - Secolo | XX |
| RELF - Frazione di secolo | secondo quarto |
| RELI - Data | 1929/01/15 |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------------------|----------------|
| REVS - Secolo | XX |
| REVF - Frazione di secolo | secondo quarto |
| REVI - Data | 1929/01/15 |

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

| | |
|--|------------------|
| SIIR - Riferimento | intero bene |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | livelli sfalsati |
| SIIN - Numero di piani | 01 |

IS - IMPIANTO STRUTTURALE**IST - Configurazione strutturale primaria**

Globalmente l'impianto strutturale dell'edificio in esame è costituito da muratura portante formata da conci di pietra squadrate "lavorati di liscio", così come si evince nella facciata, ma facilmente ipotizzabile anche per le restanti pareti. I muri, di notevole spessore in tutto l'ordine unico, nonché le catene poste al di sopra del falso attico, contribuiscono a contenere le forti spinte esercitate dall'altezza e dalla volta. L'impianto strutturale è infine concluso dalla copertura a tetto realizzata, in epoca successiva, con una struttura lignea mista ad una intelaiatura metallica, ma sicuramente rispondente alle esigenze funzionali che si prefiggeva.

ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

| | |
|--------------------------|--------|
| ISSU - Ubicazione | aula |
| ISST - Tipo | catena |

PN - PIANTA

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| PNR - Riferimento alla parte | intero bene |
|-------------------------------------|-------------|

PNT - PIANTA

| | |
|--|-------------|
| PNTQ - Riferimento piano o quota | cm 210 |
| PNTS - Schema | ad aula |
| PNTF - Forma | mistilinea |
| PNTE - Dati icnografici significativi | aula |
| PNTE - Dati icnografici significativi | presbiterio |
| PNTE - Dati icnografici significativi | abside |
| PNTE - Dati icnografici significativi | sagrestia |
| PNTE - Dati icnografici significativi | scalinata |

FN - FONDAZIONI

Il terreno di appoggio è dato da un'alternanza calcareo-marnosa

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio

costituita da livelli decimetrici di calcari marnosi giallastri a consistenza lapidea e livelli decimetrici più marnosi e teneri.

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

| | |
|---|-------------|
| SVCU - Ubicazione | chiesa |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | omogenea |
| SVCM - Materiali | calcarenite |

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

| | |
|---|---|
| SVCU - Ubicazione | arco trionfale |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | a blocchi squadrate/ a conci cuneiformi |
| SVCM - Materiali | calcarenite |

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

| | |
|---|-----------------------------------|
| SVCU - Ubicazione | abside, partito centrale, colonne |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | omogenea |
| SVCM - Materiali | gesso |

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

| | |
|---|--|
| SVCU - Ubicazione | prospetto principale, portale, colonne |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | omogenea |
| SVCM - Materiali | calcarenite |

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

| | |
|---|-------------|
| SVCU - Ubicazione | sagrestia |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | omogenea |
| SVCM - Materiali | calcarenite |

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

| | |
|---|-------------|
| SVCU - Ubicazione | torre |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | omogenea |

| | |
|--|-------------------------------------|
| SVCM - Materiali | calcarenite |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | aula |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | volta |
| SOFF - Forma | a botte/ lunettata |
| SOFQ - Qualificazione della forma | rettangolare |
| SOFQ - Qualificazione della forma | a tutto sesto |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | intera volta |
| SOEC - Tecnica costruttiva | annegato in un conglomerato a getto |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | abside |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | finta volta (?) |
| SOFF - Forma | a bacino |
| SOFQ - Qualificazione della forma | semicircolare |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | intera |
| SOEC - Tecnica costruttiva | muratura (?) |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | sagrestia |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | finta volta (?) |
| SOFF - Forma | a schifo/ lunettata |
| SOFQ - Qualificazione della forma | quadrata |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | intera volta |
| SOEC - Tecnica costruttiva | muratura (?) |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | torre |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | cupola |
| SOFF - Forma | a bacino |
| SOFQ - Qualificazione della forma | circolare |
| SOFQ - Qualificazione della forma | emisferica |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | intera |

| | |
|--|---------------------------------------|
| SOEC - Tecnica costruttiva | muratura |
| CP - COPERTURE | |
| CPU - Ubicazione | aula/ presbiterio |
| CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA | |
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a due falde |
| CPFQ - Qualificazione della forma | a pianta rettangolare |
| CPC - STRUTTURA E TECNICA | |
| CPCR - Riferimento | intera |
| CPCT - Struttura primaria | travatura |
| CPM - MANTO DI COPERTURA | |
| CPMR - Riferimento | intera |
| CPMT - Tipo | tegole |
| CPMQ - Qualificazione del tipo | marsigliesi |
| CPMM - Materiali | laterizio |
| CP - COPERTURE | |
| CPU - Ubicazione | abside |
| CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA | |
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a falda unica |
| CPFQ - Qualificazione della forma | a pianta semicircolare |
| CPC - STRUTTURA E TECNICA | |
| CPCR - Riferimento | intera |
| CPCT - Struttura primaria | travatura |
| CPM - MANTO DI COPERTURA | |
| CPMR - Riferimento | intera |
| CPMT - Tipo | tegole |
| CPMQ - Qualificazione del tipo | marsigliesi |
| CPMM - Materiali | laterizio |
| CP - COPERTURE | |
| CPU - Ubicazione | sagrestia |
| CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA | |
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a due falde con testate di padiglione |
| CPFQ - Qualificazione della forma | a pianta quadrata |
| CPC - STRUTTURA E TECNICA | |
| CPCR - Riferimento | intera |
| CPCT - Struttura primaria | travatura (?) |
| CPM - MANTO DI COPERTURA | |

| | |
|---------------------------------------|--------|
| CPMR - Riferimento | intera |
| CPMT - Tipo | tegole |
| CPMQ - Qualificazione del tipo | coppi |
| CPMM - Materiali | cotto |

CP - COPERTURE

| | |
|-------------------------|-------|
| CPU - Ubicazione | torre |
|-------------------------|-------|

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

| | |
|--|------------------------|
| CPFG - Genere | a cupola |
| CPFF - Forma | a calotta |
| CPFQ - Qualificazione della forma | a pianta semicircolare |

CPC - STRUTTURA E TECNICA

| | |
|----------------------------------|--------|
| CPCR - Riferimento | intera |
| CPCT - Struttura primaria | cupola |

CPM - MANTO DI COPERTURA

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| CPMR - Riferimento | intera |
| CPMT - Tipo | rivestimento |
| CPMQ - Qualificazione del tipo | intonaco |

SC - SCALE

SCL - SCALE

| | |
|----------------------------------|--|
| SCLU - Ubicazione | esterna/ antistante la chiesa |
| SCLG - Genere | scala d'accesso |
| SCLO - Categoria | principale |
| SCLN - Quantità | 1 |
| SCLL - Collocazione | perpendicolare al prospetto principale |
| SCLF - Forma planimetrica | rettangolare |

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

| | |
|---------------------------|------------------|
| SCSR - Riferimento | intera struttura |
| SCST - Tipo | su terrapieno |
| SCSM - Materiali | pietra |
| SCSM - Materiali | basalto |

SC - SCALE

SCL - SCALE

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| SCLU - Ubicazione | esterna/ via umberto I |
| SCLG - Genere | scala |
| SCLO - Categoria | secondaria |
| SCLN - Quantità | 1 |
| SCLL - Collocazione | adiacente e parallela al prospetto NE |
| SCLF - Forma planimetrica | rettangolare |

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

| | |
|---------------------------|------------------|
| SCSR - Riferimento | intera struttura |
|---------------------------|------------------|

| | |
|---|---|
| SCST - Tipo | appoggiata su muri |
| SCSM - Materiali | calcarenite |
| SC - SCALE | |
| SCL - SCALE | |
| SCLU - Ubicazione | interna/ torre |
| SCLG - Genere | scala |
| SCLO - Categoria | di servizio |
| SCLN - Quantità | 1 |
| SCLL - Collocazione | disposta all'interno della muratura |
| SCLF - Forma planimetrica | vano a pianta circolare |
| SCS - SCHEMA STRUTTURALE | |
| SCSR - Riferimento | intera struttura |
| SCST - Tipo | ad anima centrale/ incastrata nei muri perimetrali |
| SCSM - Materiali | calcarenite |
| PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVMU - Ubicazione | aula |
| PVMG - Genere | lastricato |
| PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVMU - Ubicazione | aula, parete SW, I partito da sinistra, predella |
| PVMG - Genere | rivestimento |
| PVMS - Schema del disegno | a riquadri nella fascia centrale |
| PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVMU - Ubicazione | aula, parete SW, II partito da sinistra, altare, predella |
| PVMG - Genere | rivestimento |
| PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVMU - Ubicazione | aula, parete SW, IV partito da sinistra, altare, predella |
| PVMG - Genere | rivestimento |
| PVMS - Schema del disegno | a motivi geometrici negli intercolumni |
| PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVMU - Ubicazione | abside, altare, predella |
| PVMG - Genere | rivestimento |
| PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVMU - Ubicazione | aula, parete NE, II partito da sinistra, altare, predella |
| PVMG - Genere | rivestimento |
| PVMS - Schema del disegno | a motivi geometrici negli intercolumni |
| PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVMU - Ubicazione | aula, parete NE, IV partito da sinistra, altare, predella |
| PVMG - Genere | rivestimento |
| PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVMU - Ubicazione | sagrestia |
| PVMG - Genere | piastrellato |

| | |
|---|---|
| PVMS - Schema del disegno | a scacchiera |
| PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVMU - Ubicazione | scalinata esterna, tavolieri |
| PVMG - Genere | ammattonato |
| DE - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale/ portale, dadi |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | ornato |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a motivi antropomorfici |
| DECM - Materiali | calcarenite |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale/ portale, colonne, fusto |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | ornato |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a motivi fitomorfici |
| DECM - Materiali | calcarenite |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale/ portale, incorniciatura |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | motivo geometrico |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a profilo ondulato |
| DECM - Materiali | calcarenite |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale/ portale, semipennacchi |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | ornato |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a motivi fitomorfici |
| DECM - Materiali | calcarenite |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale/ portale, cornice |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | pigna |
| DECQ - Qualificazione del tipo | su acroteri |
| DECM - Materiali | calcarenite |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale/ portale, fregio |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | cane corrente |

| | |
|---------------------------------------|---|
| DECQ - Qualificazione del tipo | a motivi fitomorfici |
| DECM - Materiali | calcarenite |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale/ portale, cartocci |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | festone |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a motivi fitomorfici |
| DECM - Materiali | calcarenite |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale/ portale, soprastante la trabeazione |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | fastigio |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a motivi fitomorfici |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con conchiglia centrale |
| DECM - Materiali | calcarenite |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale/ Occhio, incorniciatura chiave/ portale, incorniciatura chiave |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | ornato |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con cherubini |
| DECM - Materiali | calcarenite |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale/ fregio |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | metopa |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a motivi simbolici |
| DECM - Materiali | calcarenite |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale/ edicola soprastante il portale, peducci |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | ornato |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a motivi fitomorfici |
| DECM - Materiali | calcarenite |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale/ edicola, soprastante la trabeazione |
| DECL - Collocazione | esterna |
| | |

| | |
|---------------------------------------|---|
| DECT - Tipo | fastigio |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a motivi geometrici |
| DECM - Materiali | calcarenite |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale/ edicola, nicchia, intradosso catino |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | conchiglia |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a profilo mistilineo |
| DECM - Materiali | calcarenite |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale/ edicola, colonna incassata, fusto tortile |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | motivo fitomorfo |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con andamento elicoidale |
| DECM - Materiali | calcarenite |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale/ edicola, colonna incassata, fusto |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | ornato |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a motivi fitomorfici |
| DECM - Materiali | calcarenite |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale/ edicola |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | peduccio |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a motivi fitomorfici |
| DECM - Materiali | calcarenite |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale/ edicola, sottostante la nicchia |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | cherubino |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a motivi fitomorfici |
| DECM - Materiali | calcarenite |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale/ attico |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | specchiatura |
| DECQ - Qualificazione del | |

| | |
|---------------------------------------|--|
| tipo | a profilo mistilineo |
| DECM - Materiali | calcarenite |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale/ attico |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | medaglione |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a motivi simbolici |
| DECM - Materiali | calcarenite |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale/ attico, medaglione |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | fastigio |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a motivi fitomorfici |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con conchiglia centrale |
| DECM - Materiali | calcarenite |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale/ attico, medaglione |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | ornato |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a motivi fitomorfici |
| DECM - Materiali | calcarenite |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale/ attico, paraste |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | motivo fitomorfo |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con cartiglio |
| DECM - Materiali | calcarenite |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale/ campanile a vela |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | voluta |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a spirale |
| DECM - Materiali | calcarenite |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale/ campanile a vela, voluta |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | ornato |
| DECQ - Qualificazione del | |

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| tipo | a motivi fitomorfici |
| DECM - Materiali | calcarenite |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto NE/ scalinata, parapetto |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | ornato |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a motivi geometrici |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a motivi fitomorfici |
| DECM - Materiali | calcarenite |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto NE/ edicola |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | formella |
| DECQ - Qualificazione del tipo | di soggetto sacro |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a motivi simbolici |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con iscrizione |
| DECM - Materiali | calcarenite |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | aula/ parete SE |
| DECL - Collocazione | interna |
| DECT - Tipo | aquila |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a profilo mistilineo |
| DECM - Materiali | stucco |
| DECM - Materiali | colore |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | aula/ parete SE |
| DECL - Collocazione | interna |
| DECT - Tipo | ornato |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a motivi fitomorfici |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a profilo mistilineo |
| DECQ - Qualificazione del tipo | di soggetto religioso |
| DECQ - Qualificazione del tipo | policromo |
| DECM - Materiali | stucco |
| DECM - Materiali | colore |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |

| | |
|---------------------------------------|--|
| DECU - Ubicazione | aula/ parete SE, portale, incorniciatura |
| DECL - Collocazione | interna |
| DECT - Tipo | voluta |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a spirale |
| DECM - Materiali | stucco |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | aula/ parete SW, I partito da sinistra, specchiatura |
| DECL - Collocazione | interna |
| DECT - Tipo | bassorilievo |
| DECQ - Qualificazione del tipo | di soggetto sacro |
| DECM - Materiali | stucco |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | aula/ parete SW, III partito da sinistra, specchiatura |
| DECL - Collocazione | interna |
| DECT - Tipo | bassorilievo |
| DECQ - Qualificazione del tipo | di soggetto sacro |
| DECM - Materiali | stucco |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | aula/ parete SW, IV partito da sinistra, edicola |
| DECL - Collocazione | interna |
| DECT - Tipo | cartiglio |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a profilo mistilineo |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con festone |
| DECM - Materiali | stucco |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | aula/ parete SW, IV partito da sinistra, edicola, sottostante la cornice |
| DECL - Collocazione | interna |
| DECT - Tipo | ornato |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a motivi fitomorfici |
| DECM - Materiali | stucco |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | aula/ parete SW, IV partito da sinistra, edicola |
| DECL - Collocazione | interna |
| DECT - Tipo | modiglione |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a motivi antropomorfici |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a motivi fitomorfici |
| | |

| | |
|---------------------------------------|---|
| DECM - Materiali | stucco |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | aula/ parete SW, III partito da sinistra, lunetta, specchiatura |
| DECL - Collocazione | interna |
| DECT - Tipo | dipinto |
| DECQ - Qualificazione del tipo | di soggetto sacro |
| DECM - Materiali | intonaco |
| DECM - Materiali | colore |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | aula/ parete SW, V partito da sinistra, lunetta, specchiatura |
| DECL - Collocazione | interna |
| DECT - Tipo | dipinto |
| DECQ - Qualificazione del tipo | di soggetto sacro |
| DECM - Materiali | intonaco |
| DECM - Materiali | colore |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | aula/ parete NE, I partito da sinistra, specchiatura |
| DECL - Collocazione | interna |
| DECT - Tipo | bassorilievo |
| DECQ - Qualificazione del tipo | di soggetto religioso |
| DECM - Materiali | stucco |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | aula/ parete NE, II partito da sinistra, cornice |
| DECL - Collocazione | interna |
| DECT - Tipo | dipinto |
| DECQ - Qualificazione del tipo | di soggetto sacro |
| DECM - Materiali | intonaco |
| DECM - Materiali | colore |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | aula/ parete NE, III partito da sinistra, specchiatura |
| DECL - Collocazione | interna |
| DECT - Tipo | bassorilievo |
| DECQ - Qualificazione del tipo | di soggetto sacro |
| DECM - Materiali | stucco |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | aula/ parete NE, V partito da sinistra, specchiatura |
| DECL - Collocazione | interna |
| DECT - Tipo | bassorilievo |
| DECQ - Qualificazione del | |

| | |
|---------------------------------------|---|
| tipo | di soggetto religioso |
| DECM - Materiali | stucco |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | aula/ pareti SW e NE, intradosso archi ciechi |
| DECL - Collocazione | interna |
| DECT - Tipo | dipinto |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a motivi fitomorfici |
| DECQ - Qualificazione del tipo | policromo |
| DECM - Materiali | intonaco |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | aula/ pareti SW e NE, archi ciechi |
| DECL - Collocazione | interna |
| DECT - Tipo | gruppo scultoreo |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con puttini |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con scudo centrale |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con titolo |
| DECM - Materiali | stucco |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | aula/ falso attico |
| DECL - Collocazione | interna |
| DECT - Tipo | puttini |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a motivi fitomorfici |
| DECQ - Qualificazione del tipo | alati |
| DECM - Materiali | stucco |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | aula/ falso attico |
| DECL - Collocazione | interna |
| DECT - Tipo | motivo fitomorfo |
| DECM - Materiali | stucco |
| DECM - Materiali | colore |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | aula/ arco trionfale |
| DECL - Collocazione | interna |
| DECT - Tipo | gruppo scultoreo |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con cartiglio |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con puttini |

| | |
|---------------------------------------|---|
| DECQ - Qualificazione del tipo | con angelo |
| DECM - Materiali | stucco |
| DECM - Materiali | colore |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | presbiterio/ intradosso volta, specchiatura |
| DECL - Collocazione | interna |
| DECT - Tipo | dipinto |
| DECQ - Qualificazione del tipo | di soggetto sacro |
| DECM - Materiali | intonaco |
| DECM - Materiali | colore |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | abside/ partiti laterali, specchiatura |
| DECL - Collocazione | interna |
| DECT - Tipo | bassorilievo |
| DECQ - Qualificazione del tipo | di soggetto sacro |
| DECM - Materiali | stucco |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | abside/ falso attico, partiti laterali |
| DECL - Collocazione | interna |
| DECT - Tipo | medaglione |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con puttini |
| DECM - Materiali | stucco |
| DECM - Materiali | colore |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | abside/ partito centrale |
| DECL - Collocazione | interna |
| DECT - Tipo | gruppo scultoreo |
| DECQ - Qualificazione del tipo | di soggetto sacro |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con angeli |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con puttini |
| DECM - Materiali | stucco |
| DECM - Materiali | colore |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | abside/ partito centrale, ancona, coronamento |
| DECL - Collocazione | interna |
| DECT - Tipo | pira |
| DECQ - Qualificazione del | |

| | |
|---------------------------------------|---|
| tipo | a profilo mistilineo |
| DECM - Materiali | stucco |
| DECM - Materiali | colore |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | abside/ falso attico |
| DECL - Collocazione | interna |
| DECT - Tipo | voluta |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a motivi fitomorfici |
| DECM - Materiali | stucco |
| DECM - Materiali | colore |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | abside/ intradosso volta |
| DECL - Collocazione | interna |
| DECT - Tipo | dipinto |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a motivi fitomorfici |
| DECM - Materiali | intonaco |
| DECM - Materiali | colore |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | abside/ intradosso volta, specchiatura |
| DECL - Collocazione | interna |
| DECT - Tipo | dipinto |
| DECQ - Qualificazione del tipo | di soggetto sacro |
| DECM - Materiali | intonaco |
| DECM - Materiali | colore |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | chiesa/ paraste e mezze controparaste |
| DECL - Collocazione | interna |
| DECT - Tipo | motivo fitomorfo |
| DECM - Materiali | stucco |
| DECM - Materiali | colore |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | chiesa/ pareti SW e NE, archi ciechi, semipennacchi |
| DECL - Collocazione | interna |
| DECT - Tipo | ornato |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a motivi fitomorfici |
| DECM - Materiali | stucco |
| DECM - Materiali | foglia oro |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | chiesa/ pareti/intradosso volta |
| | |

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| DECL - Collocazione | interna |
| DECT - Tipo | specchiatura |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a profilo mistilineo |
| DECM - Materiali | stucco |
| DECM - Materiali | colore |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| DECU - Ubicazione | chiesa/ pareti/intradosso volta |
| DECL - Collocazione | interna |
| DECT - Tipo | motivo fitomorfo |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a profilo mistilineo |
| DECM - Materiali | stucco |
| DECM - Materiali | colore |

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

| | |
|----------------------------------|--|
| LSIU - Ubicazione | aula, parete SW, pavimento |
| LSIG - Genere | iscrizione |
| LSIT - Tipo | La data è incisa su una lastra di marmo del pavimento. |
| LSII - Trascrizione testo | "1955" |
| LSIM - Materiali | marmo |

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| LSIU - Ubicazione | aula, intradosso volta |
| LSIG - Genere | iscrizione |
| LSIT - Tipo | Didascalica |
| LSII - Trascrizione testo | "Fu restaurata nel 1929" |
| LSIM - Materiali | colore |

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|--|
| STCR - Riferimento alla parte | modanature/ prospetto principale, cornice e cella campanaria |
| STCC - Stato di conservazione | pessimo |
| STCO - Indicazioni specifiche | I conci della cornice di coronamento del prospetto principale manifestano un avanzato stato di degrado, mentre nella cella campanaria si nota la mancanza di parte della voluta di raccordo del lato NE. |

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|--|
| STCR - Riferimento alla parte | modanature/ prospetto principale, cella campanaria, parasta SW |
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |
| STCO - Indicazioni specifiche | Nella cella campanaria la vegetazione è presente essenzialmente sul terzo setto murario da sinistra mentre nella parasta d'angolo lato SW è visibile all'altezza del basamento; il medesimo degrado investe la scalinata, ricoprendo tutta la superficie delle alzate. |

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|--|
| STCR - Riferimento alla parte | modanature/ membrature ordine architettonico/ prospetto principale |
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |
| STCO - Indicazioni specifiche | Si rileva la presenza di microrganismi sui setti murari della cella campanaria e sulle modanature più aggettanti del prospetto principale, sulle volute della cella campanaria, sull'architrave del portale e i capitelli delle colonne. |

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|--|
| STCR - Riferimento alla parte | membrature ordine architettonico/ prospetto principale, parte basamentale |
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |
| STCO - Indicazioni specifiche | L'alveolizzazione, diffusa su tutto il basamento della facciata per un'altezza di circa 1,50 mt è particolarmente evidente sul basamento della colonna SW del portale. |

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|---|
| STCR - Riferimento alla parte | murature/ prospetto principale, attico e trabeazione |
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |
| STCO - Indicazioni specifiche | L'umidità si manifesta nella zona compresa tra l'attico e la trabeazione del prospetto principale e, in particolare, in corrispondenza dell'occhio, murato con un setto in laterizi, nel quale si è infiltrata attraverso le sconessioni presenti nella cella campanaria, prima della realizzazione dei lavori di ristrutturazione della copertura. |

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|---|
| STCR - Riferimento alla parte | modanature/ prospetto NE, portale |
| STCC - Stato di conservazione | pessimo |
| STCO - Indicazioni specifiche | I fenomeni di alveolizzazione e di distacco di materiale sono accentuati prevalentemente lungo l'incorniciatura del portale per un'altezza di circa 2 mt dal piano di calpestio della chiesa. |

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|---|
| STCR - Riferimento alla parte | membrature ordine architettonico/ prospetto NE, paraste, parte basamentale |
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |
| STCO - Indicazioni specifiche | La vegetazione è particolarmente sviluppata sul basamento delle paraste d'angolo ed è, altresì, presente, anche sull'incorniciatura delle finestre laterali oltre che sulla roccia costituente il sedime di fondazione del monumento. |

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| STCR - Riferimento alla parte | rivestimenti/ interno, chiesa, pareti |
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |

| | |
|--------------------------------------|--|
| STCO - Indicazioni specifiche | Il distacco di intonaco è diffuso sul basamento delle colonne sopra il rivestimento in marmo, lungo le pareti longitudinali e, in particolare, è più evidente nelle vicinanze dell'altare maggiore. L'efflorescenza si riscontra sulle pareti del presbiterio ai lati dell'altare maggiore, concentrata prevalentemente all'altezza della cornice della trabeazione. L'umidità di risalita capillare dal vespaio è visibile su tutte le murature interne del bene in esame fino ad un' altezza massima di circa 2 mt dal piano di calpestio, presentando un più avanzato stato di degrado nel presbiterio e nell'abside. |
|--------------------------------------|--|

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|---|
| STCR - Riferimento alla parte | rivestimenti/ sagrestia, pareti NE e SW |
| STCC - Stato di conservazione | pessimo |
| STCO - Indicazioni specifiche | Le macchie di umidità, provocate da risalita capillare dal vespaio, presentano andamento irregolare lungo entrambe le pareti, per una altezza pari a circa 3,50 mt dal piano di calpestio della chiesa. |

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|--|
| STCR - Riferimento alla parte | rivestimenti/ chiesa, volta |
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |
| STCO - Indicazioni specifiche | Si riscontrano macchie di umidità, causate da infiltrazioni di acque meteoriche, le quali si presentano distribuite in corrispondenza dei partiti laterali e, prevalentemente, in prossimità del prospetto principale nel presbiterio. |

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|---|
| STCR - Riferimento alla parte | rivestimenti/ sagrestia, volta |
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |
| STCO - Indicazioni specifiche | Il distacco di intonaco è localizzato sull'intradosso della volta a ridosso della parete NW, in corrispondenza della lunetta. |

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|--|
| STCR - Riferimento alla parte | murature/ aula, parete SE |
| STCC - Stato di conservazione | pessimo |
| STCO - Indicazioni specifiche | Si riscontrano lesioni, di tipo passante, negli ammorsamenti tra il prospetto principale e le pareti laterali, su entrambi i lati, a partire da un'altezza di circa 2 mt dal piano di calpestio. Esse denotano un movimento di rotazione verso l'esterno del fronte principale, conseguente agli eventi sismici, a causa di insufficiente ammorsamento con le pareti laterali. |

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|---|
| STCR - Riferimento alla parte | murature/ aula, pareti NE e SW |
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |
| STCO - Indicazioni | Si riscontrano lesioni, di tipo passante, lungo il contorno delle lunette |

| | |
|--------------------------------------|---|
| specifiche | del I e del II partito da sinistra della parete SW, e del V e VI partito da sinistra della parete NE, all'altezza della cornice della trabeazione. |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | murature/ prospetto NE |
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |
| STCO - Indicazioni specifiche | Si riscontra, in prossimità della parasta d'angolo, una lesione verticale, passante, la quale si estende dall'altezza dell'architrave del portale fino alla linea di gronda della copertura. Essa conferma il movimento di rotazione verso l'esterno della facciata a seguito di eventi sismici, analogamente a quanto osservato per i dissesti del prospetto principale. |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | volte/ aula |
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |
| STCO - Indicazioni specifiche | Esiste una lesione, di tipo passante, lungo la direttrice NE-SW in corrispondenza del II partito da sinistra della parete SW, con sviluppo pari all'intera dimensione trasversale dell'aula. |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | pavimenti/ sagrestia |
| STCC - Stato di conservazione | pessimo |
| STCO - Indicazioni specifiche | L'umidità, causata da fenomeni di risalita capillare dal vespaio, è presente, sotto forma di macchie irregolari, su quasi tutta l'estensione del pavimento. |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | volte/ presbiterio, volta |
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |
| STCO - Indicazioni specifiche | Nell'intradosso della volta del presbiterio si riscontrano lesioni, di tipo passante, ripartite come segue: una lesione lungo la direttrice SW-NE, in corrispondenza dell'asse di simmetria delle lunette; quattro lesioni, con andamento radiale, localizzate all'altezza della trabeazione e aventi estensione di circa 2 mt; due lesioni parallele lungo la direttrice NW-SE, a ridosso dell'arco trionfale. |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | murature/ prospetto principale |
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |
| STCO - Indicazioni specifiche | I conci della cornice di coronamento del prospetto principale presentano una tendenza generalizzata al distacco dei giunti. |
| RS - RESTAURI | |
| RST - RESTAURI | |
| RSTR - Riferimento alla | |

| | |
|--------------------------------------|---|
| parte | torre, scale |
| RSTI - Data inizio | 1975/00/00 |
| RSTF - Data fine | 1975/00/00 |
| RSTT - Tipo di intervento | Ristrutturazione dei gradini della scala a chiocciola di accesso alla cella campanaria, mediante inserimento di profilati metallici. |
| RST - RESTAURI | |
| RSTR - Riferimento alla parte | prospetto principale, portone/ torre, porta |
| RSTI - Data inizio | 1975/00/00 |
| RSTT - Tipo di intervento | Rifacimento. Sia il portone principale del prospetto di facciata che la porta d'accesso alla torre sono state rimosse e sostituite a causa dell' avanzato stato di vetustà in cui versavano. |
| RST - RESTAURI | |
| RSTR - Riferimento alla parte | interno, pareti |
| RSTI - Data inizio | 1978/00/00 |
| RSTT - Tipo di intervento | Rifacimento di piccole parti di intonaco, rigonfio e scrostato, sulla parete interna del prospetto principale, a ridosso del portale; reintegrazione e tinteggiatura di cornici in gesso mancanti lungo le pareti dell'abside. |
| RST - RESTAURI | |
| RSTR - Riferimento alla parte | prospetti NE, NW e SW |
| RSTI - Data inizio | 1983/00/00 |
| RSTT - Tipo di intervento | Le pareti esterne, escluso il prospetto principale, sono state trattate con intonaco terranova dopo preventiva spicconatura e rincocciatura delle sottostanti murature. Nel contempo i buchi pontai nei fronti laterali sono stati richiusi con pietrame e malta cementizia. |
| RST - RESTAURI | |
| RSTR - Riferimento alla parte | pavimenti |
| RSTI - Data inizio | 1983/00/00 |
| RSTT - Tipo di intervento | La pavimentazione originaria è stata rifatta nel 1955 con marmo bianco di Carrara e guida centrale in botticino delimitato da lastre in rosso S. Agata e, successivamente, sostituita con marmo granito scuro. Nel presbiterio è stata realizzata la pavimentazione del palco retrostante l'altare maggiore con piastrelle in cotto smaltato. |
| RST - RESTAURI | |
| RSTR - Riferimento alla parte | interno, sagrestia, pareti |
| RSTI - Data inizio | 1983/00/00 |
| RSTT - Tipo di intervento | Ampliamento, ristrutturazione. |
| RST - RESTAURI | |
| RSTR - Riferimento alla parte | interno, sagrestia, pareti |
| RSTI - Data inizio | 1983/00/00 |
| RSTT - Tipo di intervento | Nei locali della sagrestia sono stati eseguiti lavori per il rifacimento dell'impianto elettrico, realizzato sotto traccia, nonché per la posa in |

opera di due piastre del tipo svedese per il riscaldamento.

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte

sagrestia

RSTI - Data inizio

1983/00/00

RSTT - Tipo di intervento

Il tetto della sagrestia, relativamente al vano accessorio, originariamente configurato da travature, listelli e tegole, è stato demolito, poiché pericolante, e reintegrato con una copertura realizzata in travetti prefabbricati e tavelloni, caldana in conglomerato cementizio armato con soprastante guaina bituminosa e coppi siciliani.

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte

prospetti NE e SW

RSTI - Data inizio

1983/00/00

RSTT - Tipo di intervento

Realizzazione di impianto di smaltimento delle acque meteoriche mediante inserimento di canalette di raccolta lungo il coronamento delle murature e di tre pluviali in laterizio sui prospetti laterali.

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte

prospetto principale

RSTT - Tipo di intervento

L'occhio centrale è stato murato con una tamponatura eseguita in laterizi forati.

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte

prospetti NE e SW

RSTT - Tipo di intervento

Si è provveduto all'inserimento di otto catene mediante profilati metallici piatti a sezione rettangolare con bolzoni ad "Y", poste lungo la direttrice SW-NE e posizionate in corrispondenza dell'asse delle lesene dei partiti laterali. Le giunzioni dei profilati sono realizzate mediante accavallamento degli stessi in mezzzeria e ammorsamento degli stessi, a mezzo di cinque bulloni con dado.

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte

orditura

RSTT - Tipo di intervento

Sono stati eseguiti lavori di rimozione della struttura originaria e conseguente inserimento di capriate metalliche realizzate con profilati a "doppio T", attestate su un cordolo in conglomerato cementizio armato.

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte

intero bene

USAD - Uso

chiesa

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte

intero bene

USOC - Riferimento cronologico

originario

USOD - Uso

chiesa

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| CDGG - Indicazione generica | proprietà Ente religioso cattolico |
| CDGS - Indicazione specifica | curia arcivescovile di Siracusa |

STU - STRUMENTI URBANISTICI

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| STUT - Strumenti in vigore | programma di fabbricazione |
| STUN - Sintesi normativa zona | l'edificio ricade nel centro storico |

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

| | |
|-------------------------------------|---|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAE - Ente proprietario | CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione |
| FTAC - Collocazione | archivio cartaceo/ digitale CRICD |
| FTAN - Codice identificativo | 1900115185_201 |
| FTAT - Note | esterno - volumetria generale |
| FTAF - Formato | jpeg |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|---|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAE - Ente proprietario | CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione |
| FTAC - Collocazione | archivio cartaceo/ digitale CRICD |
| FTAN - Codice identificativo | 1900115185_203 |
| FTAT - Note | interno |
| FTAF - Formato | jpeg |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|---|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAE - Ente proprietario | CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione |
| FTAC - Collocazione | archivio cartaceo/ digitale CRICD |
| FTAN - Codice identificativo | 1900115185_204 |
| FTAT - Note | esterno - torre |
| FTAF - Formato | jpeg |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|---------------------------------|---|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAE - Ente proprietario | CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione |
| FTAC - Collocazione | archivio cartaceo/ digitale CRICD |

| | |
|---|---|
| FTAN - Codice identificativo | R1900115185_206 |
| FTAT - Note | esterno - prospetto principale |
| FTAF - Formato | jpeg |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAE - Ente proprietario | CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione |
| FTAC - Collocazione | archivio cartaceo/ digitale CRICD |
| FTAN - Codice identificativo | R1900115185_207 |
| FTAT - Note | esterno - prospetto principale |
| FTAF - Formato | jpeg |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAE - Ente proprietario | CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione |
| FTAC - Collocazione | archivio cartaceo/ digitale CRICD |
| FTAN - Codice identificativo | R1900115185_219 |
| FTAT - Note | esterno - prospetto principale - cella campanaria |
| FTAF - Formato | jpeg |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAE - Ente proprietario | CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione |
| FTAC - Collocazione | archivio cartaceo/ digitale CRICD |
| FTAN - Codice identificativo | R1900115185_225 |
| FTAT - Note | interno - abside |
| FTAF - Formato | jpeg |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAE - Ente proprietario | CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione |
| FTAC - Collocazione | archivio cartaceo/ digitale CRICD |
| FTAN - Codice identificativo | R1900115185_254 |
| FTAT - Note | interno - abside - intradosso catino - affresco |
| FTAF - Formato | jpeg |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAE - Ente proprietario | CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione |

| | |
|---|---|
| FTAC - Collocazione | archivio cartaceo/ digitale CRICD |
| FTAN - Codice identificativo | R1900115185_258 |
| FTAT - Note | interno - aula - parete SW: V partito da sinistra - organo |
| FTAF - Formato | jpeg |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAE - Ente proprietario | CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione |
| FTAC - Collocazione | archivio cartaceo/ digitale CRICD |
| FTAN - Codice identificativo | R1900115185_253 |
| FTAT - Note | interno - presbiterio - intradosso volta - affresco |
| FTAF - Formato | jpeg |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAE - Ente proprietario | CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione |
| FTAC - Collocazione | archivio cartaceo/ digitale CRICD |
| FTAN - Codice identificativo | R1900115185_251 |
| FTAT - Note | interno - aula - arco trionfale - decorazione |
| FTAF - Formato | jpeg |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | CAD bidimensionale |
| DRAO - Note | pianta a quota +00210 cm |
| DRAS - Scala | 1:100 |
| DRAE - Ente proprietario | CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione |
| DRAC - Collocazione | archivio cartaceo/ digitale CRICD |
| DRAN - Codice identificativo | R1900115185_100A |
| DRAA - Autore | Casella - Di Natale - Gintoli - Greco |
| DRAD - Data | 1992/05/29 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | CAD bidimensionale |
| DRAO - Note | pianta proiezioni a quota +00210 cm |
| DRAS - Scala | 1:100 |
| DRAE - Ente proprietario | CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione |
| DRAC - Collocazione | archivio cartaceo/ digitale CRICD |
| DRAN - Codice identificativo | R1900115185_101A |

| | |
|-------------------------------------|---|
| DRAA - Autore | Casella - Di Natale - Gintoli - Greco |
| DRAD - Data | 1992/05/29 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | CAD bidimensionale |
| DRAO - Note | pianta quotata a quota +00210 cm |
| DRAS - Scala | 1:100 |
| DRAE - Ente proprietario | CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione |
| DRAC - Collocazione | archivio cartaceo/ digitale CRICD |
| DRAN - Codice identificativo | R1900115185_102A |
| DRAA - Autore | Casella - Di Natale - Gintoli - Greco |
| DRAD - Data | 1992/05/29 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | CAD bidimensionale |
| DRAO - Note | prospetto principale |
| DRAS - Scala | 1:100 |
| DRAE - Ente proprietario | CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione |
| DRAC - Collocazione | archivio cartaceo/ digitale CRICD |
| DRAN - Codice identificativo | R1900115185_103A |
| DRAA - Autore | Casella - Di Natale - Gintoli - Greco |
| DRAD - Data | 1992/05/29 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | CAD bidimensionale |
| DRAO - Note | sezione longitudinale |
| DRAS - Scala | 1:100 |
| DRAE - Ente proprietario | CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione |
| DRAC - Collocazione | archivio cartaceo/ digitale CRICD |
| DRAN - Codice identificativo | R1900115185_104A |
| DRAA - Autore | Casella - Di Natale - Gintoli - Greco |
| DRAD - Data | 1992/05/29 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | CAD bidimensionale |
| DRAO - Note | sezione longitudinale quotata |
| DRAS - Scala | 1:100 |
| | CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e |

| | |
|-------------------------------------|---|
| DRAE - Ente proprietario | Documentazione |
| DRAC - Collocazione | archivio cartaceo/ digitale CRICD |
| DRAN - Codice identificativo | R1900115185_105A |
| DRAA - Autore | Casella - Di Natale - Gintoli - Greco |
| DRAD - Data | 1992/05/29 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | CAD bidimensionale |
| DRAO - Note | prospetto principale - Carta dei materiali |
| DRAS - Scala | 1:100 |
| DRAE - Ente proprietario | CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione |
| DRAC - Collocazione | archivio cartaceo/ digitale CRICD |
| DRAN - Codice identificativo | R1900115185_106A |
| DRAA - Autore | Casella - Di Natale - Gintoli - Greco |
| DRAD - Data | 1992/05/29 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | CAD bidimensionale |
| DRAO - Note | prospetto principale - Carta dei degradi e dei dissesti |
| DRAS - Scala | 1:100 |
| DRAE - Ente proprietario | CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione |
| DRAC - Collocazione | archivio cartaceo/ digitale CRICD |
| DRAN - Codice identificativo | R1900115185_107A |
| DRAA - Autore | Casella - Di Natale - Gintoli - Greco |
| DRAD - Data | 1992/05/29 |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | manoscritto |
| FNTT - Denominazione | Cassaro, cat. Amministrazione, carp. 23, fasc. vescovo Menditto |
| FNTD - Data | 1872/01/19 |
| FNTN - Nome archivio | Archivio della Curia Vescovile di Noto (SR) |
| FNTS - Posizione | dato non presente |
| FNTI - Codice identificativo | CA00115185_A1 |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | manoscritto |
| FNTT - Denominazione | Cassaro, cat. Amministrazione, carp. 6, fasc. vescovo Vizzini |
| FNTD - Data | 1913-1935 |
| FNTN - Nome archivio | Archivio della Curia Vescovile di Noto (SR) |
| FNTS - Posizione | inventario |
| FNTI - Codice identificativo | CA00115185_A2 |

FNT - FONTI E DOCUMENTI

| | |
|-------------------------------------|---|
| FNTP - Tipo | manoscritto |
| FNTT - Denominazione | Cassaro, cat. Amministrazione, carp. 6, fase. vescovo Vizzini |
| FNTD - Data | 1913-1935 |
| FNTN - Nome archivio | Archivio della Curia Vescovile di Noto (SR) |
| FNTS - Posizione | Commissione per i restauri chiesa di S. Antonio |
| FNTI - Codice identificativo | CA00115185_A3 |

FNT - FONTI E DOCUMENTI

| | |
|-------------------------------------|--|
| FNTP - Tipo | manoscritto |
| FNTT - Denominazione | Cassaro, cat. Culto, carp. 11, fasc. vescovo Vizzini |
| FNTD - Data | 1913-1935 |
| FNTN - Nome archivio | Archivio della Curia Vescovile di Noto (SR) |
| FNTS - Posizione | Sottoscrizione per il restauro chiesa S. Antonio |
| FNTI - Codice identificativo | CA00115185_A4 |

FNT - FONTI E DOCUMENTI

| | |
|-------------------------------------|--|
| FNTP - Tipo | dattiloscritto |
| FNTT - Denominazione | Cassaro, cat. Culto, carp. 11, fasc. vescovo Vizzini |
| FNTD - Data | 1913-1935 |
| FNTN - Nome archivio | Archivio della Curia Vescovile di Noto (SR) |
| FNTS - Posizione | Comitato pro restauri chiesa di S. Antonio |
| FNTI - Codice identificativo | CA00115185_A5 |

FNT - FONTI E DOCUMENTI

| | |
|-------------------------------------|--|
| FNTP - Tipo | dattiloscritto |
| FNTT - Denominazione | Amministrazione della chiesa di S. Antonio |
| FNTD - Data | 1929/01/15 |
| FNTN - Nome archivio | Archivio parrocchiale della Chiesa Madre di Cassaro (SR) |
| FNTS - Posizione | Progetto di restauro |
| FNTI - Codice identificativo | CA00115185_A6 |

BIB - BIBLIOGRAFIA

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | Mineo Salvatore |
| BIBD - Anno di edizione | 1957 |
| BIBH - Sigla per citazione | CB000308 |

BIB - BIBLIOGRAFIA

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| BIBX - Genere | bibliografia di corredo |
| BIBA - Autore | Barbano M. |
| BIBD - Anno di edizione | 1978 |
| BIBH - Sigla per citazione | CB000206 |
| BIBN - V., pp., nn. | pp. 681-688 |

BIB - BIBLIOGRAFIA

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| BIBX - Genere | bibliografia di corredo |
| BIBA - Autore | Carbone S., Grasso M., Lentini F. |

| | |
|---|--|
| BIBD - Anno di edizione | 1982 |
| BIBH - Sigla per citazione | CB000216 |
| BIBN - V., pp., nn. | pp. 367-386 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | Giansiracusa Paolo |
| BIBD - Anno di edizione | 1984 |
| BIBH - Sigla per citazione | CB000309 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | TOURING CLUB ITALIANO |
| BIBD - Anno di edizione | 1989 |
| BIBH - Sigla per citazione | CB000017 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di corredo |
| BIBA - Autore | Rigo M. |
| BIBD - Anno di edizione | 1959 |
| BIBH - Sigla per citazione | CB000310 |
| BIBN - V., pp., nn. | pp. 351-441 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 1992 |
| CMPN - Nome | Casella, Marinella |
| CMPN - Nome | Consiglio, Gianluca |
| CMPN - Nome | Di Natale, Maria G. |
| CMPN - Nome | Gennaro, Carla |
| CMPN - Nome | Gintoli, Roberto |
| CMPN - Nome | Greco, Vincenzo |
| CMPN - Nome | Landolina, Giuseppe |
| CMPN - Nome | Morgia, Maurizio |
| CMPN - Nome | Petrone, Maria |
| CMPN - Nome | Puglisi, Carmelina |
| CMPN - Nome | Giudice, Maria Rosa |
| RSR - Referente scientifico | Giudice, Maria Rosa |
| FUR - Funzionario responsabile | Giudice, Maria Rosa |
| RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE | |
| RVMD - Data | 2019 |
| RVMN - Nome | Vitale, Antonino |

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

| | |
|--|--------------------------|
| AGGD - Data | 2019 |
| AGGN - Nome | Bresciano, Donatella |
| AGGE - Ente | R19CRICD |
| AGGR - Referente scientifico | Giuliano, Selima Giorgia |
| AGGF - Funzionario responsabile | Giuliano, Selima Giorgia |

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

| | |
|--|--------------------------|
| AGGD - Data | 2019 |
| AGGN - Nome | Vitale, Antonino |
| AGGE - Ente | R19CRICD |
| AGGR - Referente scientifico | Giuliano, Selima Giorgia |
| AGGF - Funzionario responsabile | Giuliano, Selima Giorgia |