

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	19
NCTN - Numero catalogo generale	00115185
ESC - Ente schedatore	R19CRICD
ECP - Ente competente	R19CRICD

AC - ALTRI CODICI

ACC - Altro codice bene	R19A000180BB.CC.AA./ R19
-------------------------	--------------------------

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	rettoriale
OGTN - Denominazione	S. Antonio Abate

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	originaria
OGAD - Denominazione	S. Antonio Abate

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sicilia
PVCP - Provincia	SR
PVCC - Comune	Cassaro
PVCL - Località	CASSARO
PVCI - Indirizzo	via Umberto, 102

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	01
------------------------	----

CSTD - Denominazione	Cassaro
CSTA	capoluogo municipale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	012
SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Cassaro
CTSF - Foglio/Data	Fg. 5/ 1912
CTSN - Particelle	A
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	87
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.947097
GPDPY - Coordinata Y	37.107918
GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO	
GPCT - Tipo	ingresso prospetto principale
GPCL - Quota s.l.m.	575
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google heart pro
GPBT - Data	2019/06/20
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	ambito siciliano
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione

RENN - Notizia	Nel 1680 "sorse" la chiesa di S. Antonio Abate quando, in seguito all'espansione del comune di Cassaro, gli abitanti cominciarono ad edificare altre chiese, rivaleggiando con la vicina Farla che ne vantava già numerose.
RENF - Fonte	CB000308
RENF - Fonte	CB000309
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1680/00/00
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1680/00/00
REVX - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	finanziamento
RENN - Notizia	"Nel 1688 il sac. don Sebastiano Di Liberto lascia una somma di denaro per l'incipiente fabbrica della chiesa di S. Antonio".
RENF - Fonte	CB000308
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1688/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1688/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	apertura al culto
RENN - Notizia	La chiesa venne probabilmente aperta al culto nel 1692.
RENF - Fonte	CB000308
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1692/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto

REVI - Data	1692/00/00
--------------------	------------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	Prima del terremoto la chiesa si trovava nello stesso luogo ove sorge l' attuale costruzione.
RENF - Fonte	CB000308
RENF - Fonte	CB000309

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1693/00/00
RELX - Validità	ante

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1693/00/00
REVX - Validità	ante

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ricostruzione
RENN - Notizia	Subito dopo il terremoto del 1693 cominciarono i lavori di ricostruzione della chiesa che si protrassero fino al 1760.
RENF - Fonte	CB000308
RENF - Fonte	CB000309
RENF - Fonte	CB000017

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1693/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1760/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	finanziamento
RENN - Notizia	Tra il 1693 e il 1695 alcuni cittadini cassaresi contribuirono alla ricostruzione della chiesa distrutta dal terremoto.
RENF - Fonte	CB000308

RENF - Fonte	CB000309
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1693/01/11
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1695/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	prospetto
RENS - Notizia sintetica	contratto
RENN - Notizia	Il 3 settembre 1758 il muratore di Floridia Domenico Blamato venne incaricato dal signor Antonio Cimino di "fare intaglio e fabbricare di tutto punto la facciata con la scala a babbuccia di detta chiesa (...) Detto maestro si obbliga a portarci un disegno per detta facciata".
RENF - Fonte	CB000308
RENF - Fonte	CB000309
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1758/09/03
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1758/09/03
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	volta
RENS - Notizia sintetica	elementi decorativi
RENN - Notizia	Il Mineo nella sua monografia su Cassaro, fornisce una descrizione dettagliata della volta dell' abside "ricca di pregevolissimi stucchi in oro con un medaglione centrale rappresentante l' Eterno Padre portato sulle ali dagli angeli". Tali affreschi, ora non più visibili, vengono attribuiti al Crestadoro, artista palermitano operante nella seconda metà del 1700.
RENF - Fonte	CB000308
RENF - Fonte	CB000309
RENF - Fonte	CB000017
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII

REVF - Frazione di secolo	seconda metà
----------------------------------	--------------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	intero bene
----------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	elezione
---------------------------------	----------

RENN - Notizia	Papa Gregorio XVI dichiarò nel 1841 sacramentale la chiesa di S. Antonio; venne stabilita una scadenza decennale che sarà rinnovata fino al 19 gennaio 1872.
-----------------------	--

RENF - Fonte	CA00115185_A1
---------------------	---------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
----------------------	-----

RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
----------------------------------	----------------

RELI - Data	1841/11/26
--------------------	------------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
----------------------	-----

REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
----------------------------------	----------------

REVI - Data	1872/01/19
--------------------	------------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	intero bene
----------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	finanziamento
---------------------------------	---------------

RENN - Notizia	Tra il 1926 e il 1928, su sollecitazione del parroco Paolo Farina, venne costituita una commissione incaricata di raccogliere fondi presso gli emigrati cassaresi per il restauro della chiesa " la cui volta e facciata specialmente minacciano di crollare " (A5).
-----------------------	--

RENF - Fonte	CA00115185_A3
---------------------	---------------

RENF - Fonte	CA00115185_A4
---------------------	---------------

RENF - Fonte	CA00115185_A5
---------------------	---------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
----------------------	----

RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
----------------------------------	----------------

RELI - Data	1926/00/00
--------------------	------------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
----------------------	----

REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
----------------------------------	----------------

REVI - Data	1928/00/00
--------------------	------------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	volta
----------------------------	-------

RENS - Notizia sintetica	restauro
---------------------------------	----------

RENN - Notizia	Da un progetto di restauro del 1929 si evince che la volta della navata maggiore era lesionata longitudinalmente tanto da avere bisogno di urgenti riparazioni.
-----------------------	---

RENF - Fonte	CA00115185_A6
---------------------	---------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1929/01/15

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1929/01/15

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	01

IS - IMPIANTO STRUTTURALE**IST - Configurazione strutturale primaria**

Globalmente l'impianto strutturale dell'edificio in esame è costituito da muratura portante formata da conci di pietra squadrate "lavorati di liscio", così come si evince nella facciata, ma facilmente ipotizzabile anche per le restanti pareti. I muri, di notevole spessore in tutto l'ordine unico, nonché le catene poste al di sopra del falso attico, contribuiscono a contenere le forti spinte esercitate dall'altezza e dalla volta. L'impianto strutturale è infine concluso dalla copertura a tetto realizzata, in epoca successiva, con una struttura lignea mista ad una intelaiatura metallica, ma sicuramente rispondente alle esigenze funzionali che si prefiggeva.

ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

ISSU - Ubicazione	aula
ISST - Tipo	catena

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	cm 210
PNTS - Schema	ad aula
PNTF - Forma	mistilinea
PNTE - Dati icnografici significativi	aula
PNTE - Dati icnografici significativi	presbiterio
PNTE - Dati icnografici significativi	abside
PNTE - Dati icnografici significativi	sagrestia
PNTE - Dati icnografici significativi	scalinata

FN - FONDAZIONI

Il terreno di appoggio è dato da un'alternanza calcareo-marnosa

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	costituita da livelli decimetrici di calcari marnosi giallastri a consistenza lapidea e livelli decimetrici più marnosi e teneri.
--	---

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	chiesa
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	omogenea
SVCM - Materiali	calcarenite

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	arco trionfale
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a blocchi squadrate/ a conci cuneiformi
SVCM - Materiali	calcarenite

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	abside, partito centrale, colonne
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	omogenea
SVCM - Materiali	gesso

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	prospetto principale, portale, colonne
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	omogenea
SVCM - Materiali	calcarenite

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	sagrestia
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	omogenea
SVCM - Materiali	calcarenite

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	torre
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	omogenea

SVCM - Materiali	calcarenite
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	aula
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte/ lunettata
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	annegato in un conglomerato a getto
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	abside
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	finta volta (?)
SOFF - Forma	a bacino
SOFQ - Qualificazione della forma	semicircolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura (?)
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	sagrestia
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	finta volta (?)
SOFF - Forma	a schifo/ lunettata
SOFQ - Qualificazione della forma	quadrata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura (?)
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	torre
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	cupola
SOFF - Forma	a bacino
SOFQ - Qualificazione della forma	circolare
SOFQ - Qualificazione della forma	emisferica
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	aula/ presbiterio
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera
CPCT - Struttura primaria	travatura
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	marsigliesi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	abside
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falda unica
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta semicircolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera
CPCT - Struttura primaria	travatura
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	marsigliesi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	sagrestia
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde con testate di padiglione
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta quadrata
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera
CPCT - Struttura primaria	travatura (?)
CPM - MANTO DI COPERTURA	

CPMR - Riferimento	intera
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	cotto

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	torre
-------------------------	-------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a cupola
CPFF - Forma	a calotta
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta semicircolare

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera
CPCT - Struttura primaria	cupola

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera
CPMT - Tipo	rivestimento
CPMQ - Qualificazione del tipo	intonaco

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	esterna/ antistante la chiesa
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	perpendicolare al prospetto principale
SCLF - Forma planimetrica	rettangolare

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	su terrapieno
SCSM - Materiali	pietra
SCSM - Materiali	basalto

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	esterna/ via umberto I
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	secondaria
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	adiacente e parallela al prospetto NE
SCLF - Forma planimetrica	rettangolare

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
---------------------------	------------------

SCST - Tipo	appoggiata su muri
SCSM - Materiali	calcarenite
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna/ torre
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	disposta all'interno della muratura
SCLF - Forma planimetrica	vano a pianta circolare
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	ad anima centrale/ incastrata nei muri perimetrali
SCSM - Materiali	calcarenite
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	aula
PVMG - Genere	lastricato
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	aula, parete SW, I partito da sinistra, predella
PVMG - Genere	rivestimento
PVMS - Schema del disegno	a riquadri nella fascia centrale
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	aula, parete SW, II partito da sinistra, altare, predella
PVMG - Genere	rivestimento
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	aula, parete SW, IV partito da sinistra, altare, predella
PVMG - Genere	rivestimento
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici negli intercolumni
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	abside, altare, predella
PVMG - Genere	rivestimento
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	aula, parete NE, II partito da sinistra, altare, predella
PVMG - Genere	rivestimento
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici negli intercolumni
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	aula, parete NE, IV partito da sinistra, altare, predella
PVMG - Genere	rivestimento
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	sagrestia
PVMG - Genere	piastrellato

PVMS - Schema del disegno	a scacchiera
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	scalinata esterna, tavolieri
PVMG - Genere	ammattonato
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ portale, dadi
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi antropomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ portale, colonne, fusto
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ portale, incorniciatura
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	motivo geometrico
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo ondulato
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ portale, semipennacchi
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ portale, cornice
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	pigna
DECQ - Qualificazione del tipo	su acroteri
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ portale, fregio
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cane corrente

DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ portale, cartocci
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	festone
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ portale, soprastante la trabeazione
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fastigio
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	con conchiglia centrale
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ Occhio, incorniciatura chiave/ portale, incorniciatura chiave
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	con cherubini
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ fregio
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	metopa
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi simbolici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ edicola soprastante il portale, peducci
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ edicola, soprastante la trabeazione
DECL - Collocazione	esterna

DECT - Tipo	fastigio
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ edicola, nicchia, intradosso catino
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	conchiglia
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ edicola, colonna incassata, fusto tortile
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	motivo fitomorfo
DECQ - Qualificazione del tipo	con andamento elicoidale
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ edicola, colonna incassata, fusto
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ edicola
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	peduccio
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ edicola, sottostante la nicchia
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cherubino
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ attico
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	specchiatura
DECQ - Qualificazione del	

tipo	a profilo mistilineo
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ attico
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	medaglione
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi simbolici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ attico, medaglione
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fastigio
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	con conchiglia centrale
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ attico, medaglione
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ attico, paraste
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	motivo fitomorfo
DECQ - Qualificazione del tipo	con cartiglio
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ campanile a vela
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	voluta
DECQ - Qualificazione del tipo	a spirale
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ campanile a vela, voluta
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del	

tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto NE/ scalinata, parapetto
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto NE/ edicola
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	formella
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi simbolici
DECQ - Qualificazione del tipo	con iscrizione
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ parete SE
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	aquila
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ parete SE
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto religioso
DECQ - Qualificazione del tipo	policromo
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	

DECU - Ubicazione	aula/ parete SE, portale, incorniciatura
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	voluta
DECQ - Qualificazione del tipo	a spirale
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ parete SW, I partito da sinistra, specchiatura
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	bassorilievo
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ parete SW, III partito da sinistra, specchiatura
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	bassorilievo
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ parete SW, IV partito da sinistra, edicola
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cartiglio
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECQ - Qualificazione del tipo	con festone
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ parete SW, IV partito da sinistra, edicola, sottostante la cornice
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ parete SW, IV partito da sinistra, edicola
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	modiglione
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi antropomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici

DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ parete SW, III partito da sinistra, lunetta, specchiatura
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	dipinto
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECM - Materiali	intonaco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ parete SW, V partito da sinistra, lunetta, specchiatura
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	dipinto
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECM - Materiali	intonaco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ parete NE, I partito da sinistra, specchiatura
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	bassorilievo
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto religioso
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ parete NE, II partito da sinistra, cornice
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	dipinto
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECM - Materiali	intonaco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ parete NE, III partito da sinistra, specchiatura
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	bassorilievo
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ parete NE, V partito da sinistra, specchiatura
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	bassorilievo
DECQ - Qualificazione del	

tipo	di soggetto religioso
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ pareti SW e NE, intradosso archi ciechi
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	dipinto
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	policromo
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ pareti SW e NE, archi ciechi
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	gruppo scultoreo
DECQ - Qualificazione del tipo	con puttini
DECQ - Qualificazione del tipo	con scudo centrale
DECQ - Qualificazione del tipo	con titolo
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ falso attico
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	puttini
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	alati
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ falso attico
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	motivo fitomorfo
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ arco trionfale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	gruppo scultoreo
DECQ - Qualificazione del tipo	con cartiglio
DECQ - Qualificazione del tipo	con puttini

DECQ - Qualificazione del tipo	con angelo
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio/ intradosso volta, specchiatura
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	dipinto
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECM - Materiali	intonaco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	abside/ partiti laterali, specchiatura
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	bassorilievo
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	abside/ falso attico, partiti laterali
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	medaglione
DECQ - Qualificazione del tipo	con puttini
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	abside/ partito centrale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	gruppo scultoreo
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECQ - Qualificazione del tipo	con angeli
DECQ - Qualificazione del tipo	con puttini
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	abside/ partito centrale, ancona, coronamento
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	pira
DECQ - Qualificazione del	

tipo	a profilo mistilineo
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	abside/ falso attico
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	voluta
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	abside/ intradosso volta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	dipinto
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	intonaco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	abside/ intradosso volta, specchiatura
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	dipinto
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECM - Materiali	intonaco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	chiesa/ paraste e mezze controparaste
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	motivo fitomorfo
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	chiesa/ pareti SW e NE, archi ciechi, semipennacchi
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	foglia oro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	chiesa/ pareti/intradosso volta

DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiatura
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	chiesa/ pareti/intradosso volta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	motivo fitomorfo
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	aula, parete SW, pavimento
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	La data è incisa su una lastra di marmo del pavimento.
LSII - Trascrizione testo	"1955"
LSIM - Materiali	marmo

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	aula, intradosso volta
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	Didascalica
LSII - Trascrizione testo	"Fu restaurata nel 1929"
LSIM - Materiali	colore

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	modanature/ prospetto principale, cornice e cella campanaria
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	I conci della cornice di coronamento del prospetto principale manifestano un avanzato stato di degrado, mentre nella cella campanaria si nota la mancanza di parte della voluta di raccordo del lato NE.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	modanature/ prospetto principale, cella campanaria, parasta SW
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Nella cella campanaria la vegetazione è presente essenzialmente sul terzo setto murario da sinistra mentre nella parasta d'angolo lato SW è visibile all'altezza del basamento; il medesimo degrado investe la scalinata, ricoprendo tutta la superficie delle alzate.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	modanature/ membrature ordine architettonico/ prospetto principale
--------------------------------------	--

STCC - Stato di conservazione	mediocre
--------------------------------------	----------

STCO - Indicazioni specifiche	Si rileva la presenza di microrganismi sui setti murari della cella campanaria e sulle modanature più aggettanti del prospetto principale, sulle volute della cella campanaria, sull'architrave del portale e i capitelli delle colonne.
--------------------------------------	--

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	membrature ordine architettonico/ prospetto principale, parte basamentale
--------------------------------------	---

STCC - Stato di conservazione	mediocre
--------------------------------------	----------

STCO - Indicazioni specifiche	L'alveolizzazione, diffusa su tutto il basamento della facciata per un'altezza di circa 1,50 mt è particolarmente evidente sul basamento della colonna SW del portale.
--------------------------------------	--

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	murature/ prospetto principale, attico e trabeazione
--------------------------------------	--

STCC - Stato di conservazione	mediocre
--------------------------------------	----------

STCO - Indicazioni specifiche	L'umidità si manifesta nella zona compresa tra l'attico e la trabeazione del prospetto principale e, in particolare, in corrispondenza dell'occhio, murato con un setto in laterizi, nel quale si è infiltrata attraverso le sconessioni presenti nella cella campanaria, prima della realizzazione dei lavori di ristrutturazione della copertura.
--------------------------------------	---

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	modanature/ prospetto NE, portale
--------------------------------------	-----------------------------------

STCC - Stato di conservazione	pessimo
--------------------------------------	---------

STCO - Indicazioni specifiche	I fenomeni di alveolizzazione e di distacco di materiale sono accentuati prevalentemente lungo l'incorniciatura del portale per un'altezza di circa 2 mt dal piano di calpestio della chiesa.
--------------------------------------	---

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	membrature ordine architettonico/ prospetto NE, paraste, parte basamentale
--------------------------------------	--

STCC - Stato di conservazione	mediocre
--------------------------------------	----------

STCO - Indicazioni specifiche	La vegetazione è particolarmente sviluppata sul basamento delle paraste d'angolo ed è, altresì, presente, anche sull'incorniciatura delle finestre laterali oltre che sulla roccia costituente il sedime di fondazione del monumento.
--------------------------------------	---

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ interno, chiesa, pareti
--------------------------------------	---------------------------------------

STCC - Stato di conservazione	mediocre
--------------------------------------	----------

STCO - Indicazioni specifiche	Il distacco di intonaco è diffuso sul basamento delle colonne sopra il rivestimento in marmo, lungo le pareti longitudinali e, in particolare, è più evidente nelle vicinanze dell'altare maggiore. L'efflorescenza si riscontra sulle pareti del presbiterio ai lati dell'altare maggiore, concentrata prevalentemente all'altezza della cornice della trabeazione. L'umidità di risalita capillare dal vespaio è visibile su tutte le murature interne del bene in esame fino ad un' altezza massima di circa 2 mt dal piano di calpestio, presentando un più avanzato stato di degrado nel presbiterio e nell'abside.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ sagrestia, pareti NE e SW
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Le macchie di umidità, provocate da risalita capillare dal vespaio, presentano andamento irregolare lungo entrambe le pareti, per una altezza pari a circa 3,50 mt dal piano di calpestio della chiesa.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ chiesa, volta
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Si riscontrano macchie di umidità, causate da infiltrazioni di acque meteoriche, le quali si presentano distribuite in corrispondenza dei partiti laterali e, prevalentemente, in prossimità del prospetto principale nel presbiterio.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ sagrestia, volta
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Il distacco di intonaco è localizzato sull'intradosso della volta a ridosso della parete NW, in corrispondenza della lunetta.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ aula, parete SE
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Si riscontrano lesioni, di tipo passante, negli ammorsamenti tra il prospetto principale e le pareti laterali, su entrambi i lati, a partire da un'altezza di circa 2 mt dal piano di calpestio. Esse denotano un movimento di rotazione verso l'esterno del fronte principale, conseguente agli eventi sismici, a causa di insufficiente ammorsamento con le pareti laterali.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ aula, pareti NE e SW
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni	Si riscontrano lesioni, di tipo passante, lungo il contorno delle lunette

specifiche	del I e del II partito da sinistra della parete SW, e del V e VI partito da sinistra della parete NE, all'altezza della cornice della trabeazione.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ prospetto NE
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Si riscontra, in prossimità della parasta d'angolo, una lesione verticale, passante, la quale si estende dall'altezza dell'architrave del portale fino alla linea di gronda della copertura. Essa conferma il movimento di rotazione verso l'esterno della facciata a seguito di eventi sismici, analogamente a quanto osservato per i dissesti del prospetto principale.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte/ aula
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Esiste una lesione, di tipo passante, lungo la direttrice NE-SW in corrispondenza del II partito da sinistra della parete SW, con sviluppo pari all'intera dimensione trasversale dell'aula.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti/ sagrestia
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	L'umidità, causata da fenomeni di risalita capillare dal vespaio, è presente, sotto forma di macchie irregolari, su quasi tutta l'estensione del pavimento.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte/ presbiterio, volta
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Nell'intradosso della volta del presbiterio si riscontrano lesioni, di tipo passante, ripartite come segue: una lesione lungo la direttrice SW-NE, in corrispondenza dell'asse di simmetria delle lunette; quattro lesioni, con andamento radiale, localizzate all'altezza della trabeazione e aventi estensione di circa 2 mt; due lesioni parallele lungo la direttrice NW-SE, a ridosso dell'arco trionfale.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ prospetto principale
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	I conci della cornice di coronamento del prospetto principale presentano una tendenza generalizzata al distacco dei giunti.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla	

parte	torre, scale
RSTI - Data inizio	1975/00/00
RSTF - Data fine	1975/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Ristrutturazione dei gradini della scala a chiocciola di accesso alla cella campanaria, mediante inserimento di profilati metallici.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	prospetto principale, portone/ torre, porta
RSTI - Data inizio	1975/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Rifacimento. Sia il portone principale del prospetto di facciata che la porta d'accesso alla torre sono state rimosse e sostituite a causa dell' avanzato stato di vetustà in cui versavano.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	interno, pareti
RSTI - Data inizio	1978/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Rifacimento di piccole parti di intonaco, rigonfio e scrostato, sulla parete interna del prospetto principale, a ridosso del portale; reintegrazione e tinteggiatura di cornici in gesso mancanti lungo le pareti dell'abside.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	prospetti NE, NW e SW
RSTI - Data inizio	1983/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Le pareti esterne, escluso il prospetto principale, sono state trattate con intonaco terranova dopo preventiva spicconatura e rincocciatura delle sottostanti murature. Nel contempo i buchi pontai nei fronti laterali sono stati richiusi con pietrame e malta cementizia.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	pavimenti
RSTI - Data inizio	1983/00/00
RSTT - Tipo di intervento	La pavimentazione originaria è stata rifatta nel 1955 con marmo bianco di Carrara e guida centrale in botticino delimitato da lastre in rosso S. Agata e, successivamente, sostituita con marmo granito scuro. Nel presbiterio è stata realizzata la pavimentazione del palco retrostante l'altare maggiore con piastrelle in cotto smaltato.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	interno, sagrestia, pareti
RSTI - Data inizio	1983/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Ampliamento, ristrutturazione.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	interno, sagrestia, pareti
RSTI - Data inizio	1983/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Nei locali della sagrestia sono stati eseguiti lavori per il rifacimento dell'impianto elettrico, realizzato sotto traccia, nonché per la posa in

opera di due piastre del tipo svedese per il riscaldamento.

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte

sagrestia

RSTI - Data inizio

1983/00/00

RSTT - Tipo di intervento

Il tetto della sagrestia, relativamente al vano accessorio, originariamente configurato da travature, listelli e tegole, è stato demolito, poiché pericolante, e reintegrato con una copertura realizzata in travetti prefabbricati e tavelloni, caldana in conglomerato cementizio armato con soprastante guaina bituminosa e coppi siciliani.

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte

prospetti NE e SW

RSTI - Data inizio

1983/00/00

RSTT - Tipo di intervento

Realizzazione di impianto di smaltimento delle acque meteoriche mediante inserimento di canalette di raccolta lungo il coronamento delle murature e di tre pluviali in laterizio sui prospetti laterali.

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte

prospetto principale

RSTT - Tipo di intervento

L'occhio centrale è stato murato con una tamponatura eseguita in laterizi forati.

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte

prospetti NE e SW

RSTT - Tipo di intervento

Si è provveduto all'inserimento di otto catene mediante profilati metallici piatti a sezione rettangolare con bolzoni ad "Y", poste lungo la direttrice SW-NE e posizionate in corrispondenza dell'asse delle lesene dei partiti laterali. Le giunzioni dei profilati sono realizzate mediante accavallamento degli stessi in mezzzeria e ammorsamento degli stessi, a mezzo di cinque bulloni con dado.

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte

orditura

RSTT - Tipo di intervento

Sono stati eseguiti lavori di rimozione della struttura originaria e conseguente inserimento di capriate metalliche realizzate con profilati a "doppio T", attestate su un cordolo in conglomerato cementizio armato.

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte

intero bene

USAD - Uso

chiesa

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte

intero bene

USOC - Riferimento cronologico

originario

USOD - Uso

chiesa

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	curia arcivescovile di Siracusa

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	programma di fabbricazione
STUN - Sintesi normativa zona	l'edificio ricade nel centro storico

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	1900115185_201
FTAT - Note	esterno - volumetria generale
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	1900115185_203
FTAT - Note	interno
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	1900115185_204
FTAT - Note	esterno - torre
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD

FTAN - Codice identificativo	R1900115185_206
FTAT - Note	esterno - prospetto principale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115185_207
FTAT - Note	esterno - prospetto principale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115185_219
FTAT - Note	esterno - prospetto principale - cella campanaria
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115185_225
FTAT - Note	interno - abside
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115185_254
FTAT - Note	interno - abside - intradosso catino - affresco
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione

FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115185_258
FTAT - Note	interno - aula - parete SW: V partito da sinistra - organo
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115185_253
FTAT - Note	interno - presbiterio - intradosso volta - affresco
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115185_251
FTAT - Note	interno - aula - arco trionfale - decorazione
FTAF - Formato	jpeg
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta a quota +00210 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115185_100A
DRAA - Autore	Casella - Di Natale - Gintoli - Greco
DRAD - Data	1992/05/29
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta proiezioni a quota +00210 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115185_101A

DRAA - Autore	Casella - Di Natale - Gintoli - Greco
DRAD - Data	1992/05/29
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta quotata a quota +00210 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115185_102A
DRAA - Autore	Casella - Di Natale - Gintoli - Greco
DRAD - Data	1992/05/29
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115185_103A
DRAA - Autore	Casella - Di Natale - Gintoli - Greco
DRAD - Data	1992/05/29
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	sezione longitudinale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115185_104A
DRAA - Autore	Casella - Di Natale - Gintoli - Greco
DRAD - Data	1992/05/29
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	sezione longitudinale quotata
DRAS - Scala	1:100
	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e

DRAE - Ente proprietario	Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115185_105A
DRAA - Autore	Casella - Di Natale - Gintoli - Greco
DRAD - Data	1992/05/29
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale - Carta dei materiali
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115185_106A
DRAA - Autore	Casella - Di Natale - Gintoli - Greco
DRAD - Data	1992/05/29
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale - Carta dei degradi e dei dissesti
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115185_107A
DRAA - Autore	Casella - Di Natale - Gintoli - Greco
DRAD - Data	1992/05/29
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Cassaro, cat. Amministrazione, carp. 23, fasc. vescovo Menditto
FNTD - Data	1872/01/19
FNTN - Nome archivio	Archivio della Curia Vescovile di Noto (SR)
FNTS - Posizione	dato non presente
FNTI - Codice identificativo	CA00115185_A1
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Cassaro, cat. Amministrazione, carp. 6, fasc. vescovo Vizzini
FNTD - Data	1913-1935
FNTN - Nome archivio	Archivio della Curia Vescovile di Noto (SR)
FNTS - Posizione	inventario
FNTI - Codice identificativo	CA00115185_A2

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Cassaro, cat. Amministrazione, carp. 6, fase. vescovo Vizzini
FNTD - Data	1913-1935
FNTN - Nome archivio	Archivio della Curia Vescovile di Noto (SR)
FNTS - Posizione	Commissione per i restauri chiesa di S. Antonio
FNTI - Codice identificativo	CA00115185_A3

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Cassaro, cat. Culto, carp. 11, fasc. vescovo Vizzini
FNTD - Data	1913-1935
FNTN - Nome archivio	Archivio della Curia Vescovile di Noto (SR)
FNTS - Posizione	Sottoscrizione per il restauro chiesa S. Antonio
FNTI - Codice identificativo	CA00115185_A4

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	dattiloscritto
FNTT - Denominazione	Cassaro, cat. Culto, carp. 11, fasc. vescovo Vizzini
FNTD - Data	1913-1935
FNTN - Nome archivio	Archivio della Curia Vescovile di Noto (SR)
FNTS - Posizione	Comitato pro restauri chiesa di S. Antonio
FNTI - Codice identificativo	CA00115185_A5

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	dattiloscritto
FNTT - Denominazione	Amministrazione della chiesa di S. Antonio
FNTD - Data	1929/01/15
FNTN - Nome archivio	Archivio parrocchiale della Chiesa Madre di Cassaro (SR)
FNTS - Posizione	Progetto di restauro
FNTI - Codice identificativo	CA00115185_A6

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Mineo Salvatore
BIBD - Anno di edizione	1957
BIBH - Sigla per citazione	CB000308

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Barbano M.
BIBD - Anno di edizione	1978
BIBH - Sigla per citazione	CB000206
BIBN - V., pp., nn.	pp. 681-688

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Carbone S., Grasso M., Lentini F.

BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	CB000216
BIBN - V., pp., nn.	pp. 367-386
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Giansiracusa Paolo
BIBD - Anno di edizione	1984
BIBH - Sigla per citazione	CB000309
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	TOURING CLUB ITALIANO
BIBD - Anno di edizione	1989
BIBH - Sigla per citazione	CB000017
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Rigo M.
BIBD - Anno di edizione	1959
BIBH - Sigla per citazione	CB000310
BIBN - V., pp., nn.	pp. 351-441
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1992
CMPN - Nome	Casella, Marinella
CMPN - Nome	Consiglio, Gianluca
CMPN - Nome	Di Natale, Maria G.
CMPN - Nome	Gennaro, Carla
CMPN - Nome	Gintoli, Roberto
CMPN - Nome	Greco, Vincenzo
CMPN - Nome	Landolina, Giuseppe
CMPN - Nome	Morgia, Maurizio
CMPN - Nome	Petrone, Maria
CMPN - Nome	Puglisi, Carmelina
CMPN - Nome	Giudice, Maria Rosa
RSR - Referente scientifico	Giudice, Maria Rosa
FUR - Funzionario responsabile	Giudice, Maria Rosa
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2019
RVMN - Nome	Vitale, Antonino

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Bresciano, Donatella
AGGE - Ente	R19CRICD
AGGR - Referente scientifico	Giuliano, Selima Giorgia
AGGF - Funzionario responsabile	Giuliano, Selima Giorgia

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Vitale, Antonino
AGGE - Ente	R19CRICD
AGGR - Referente scientifico	Giuliano, Selima Giorgia
AGGF - Funzionario responsabile	Giuliano, Selima Giorgia