# SCHEDA

| | |
|---|---|
| **CD - CODICI** | |
| **TSK - Tipo scheda** | A |
| **LIR - Livello ricerca** | P |
| **NCT - CODICE UNIVOCO** | |
| **NCTR - Codice regione** | 08 |
| **NCTN - Numero catalogo generale** | 00266121 |
| **ESC - Ente schedatore** | S42 |
| **ECP - Ente competente** | S42 |
| **RV - RELAZIONI** | |
| **RVE - STRUTTURA COMPLESSA** | |
| **RVEL - Livello** | bene individuo |
| **OG - OGGETTO** | |
| **OGT - OGGETTO** | |
| **OGTD - Definizione tipologica** | palazzo |
| **OGTQ - Qualificazione** | privato |
| **OGTN - Denominazione** | Riminucci |
| **LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA** | |
| **PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA** | |
| **PVCS - Stato** | ITALIA |
| **PVCR - Regione** | Emilia-Romagna |
| **PVCP - Provincia** | RN |
| **PVCC - Comune** | Saludecio |
| **PVCL - Località** | SALUDECIO |
| **PVCI - Indirizzo** | Via Roma 39 |
| **CST - CENTRO STORICO** | |
| **CSTN - Numero d'ordine** | 01 |
| **CSTD - Denominazione** | Saludecio |
| **CSTA** | capoluogo municipale |

| | |
|---|---|
| **ZUR - ZONA URBANA** | |
| **ZURN - Numero** | 0 |
| **ZURD - Denominazione** | zona centrale |
| **CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE** | |
| **CTL - Tipo di localizzazione** | localizzazione fisica |
| **CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE** | |
| **CTSC - Comune** | Saludecio |
| **CTSF - Foglio/Data** | 30/(?) |
| **CTSN - Particelle** | 187 |
| **GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO** | |
| **GPI - Identificativo punto** | 2 |
| **GPL - Tipo di localizzazione** | localizzazione fisica |
| **GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO** | |
| **GPDP - PUNTO** | |
| **GPDPX - Coordinata X** | 12.667909 |
| **GPDPY - Coordinata Y** | 43.871652 |
| **GPM - Metodo di georeferenziazione** | punto approssimato |
| **GPT - Tecnica di georeferenziazione** | rilievo da foto aerea senza sopralluogo |
| **GPP - Proiezione e Sistema di riferimento** | WGS84 |
| **GPB - BASE DI RIFERIMENTO** | |
| **GPBB - Descrizione sintetica** | google maps |
| **GPBT - Data** | 2019 |
| **GPBO - Note** | (4394838) https://www.google.it/maps |
| **AU - DEFINIZIONE CULTURALE** | |
| **ATB - AMBITO CULTURALE** | |
| **ATBR - Riferimento all'intervento** | costruzione |
| **ATBD - Denominazione** | maestranze locali |
| **ATBM - Fonte dell'attribuzione** | NR (recupero pregresso) |
| **RE - NOTIZIE STORICHE** | |
| **REN - NOTIZIA** | |
| **RENR - Riferimento** | intero bene |
| **RENS - Notizia sintetica** | origini |
| **RENN - Notizia** | L'edificio è considerato come uno dei più antichi di Saludecio e mostra tuttora un originale portale tamponato. |
| **RENF - Fonte** | B1 (p.60) |
| **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO** | |
| **RELS - Secolo** | XV |
| **RELF - Frazione di secolo** | inizio |
| **RELW - Validità** | post |

| | |
|---|---|
| **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE** | |
| **REVS - Secolo** | XV |
| **REVF - Frazione di secolo** | fine |
| **REVW - Validità** | ante |
| **RE - NOTIZIE STORICHE** | |
| **REN - NOTIZIA** | |
| **RENR - Riferimento** | intero bene |
| **RENS - Notizia sintetica** | costruzione |
| **RENN - Notizia** | L'edificio, così come si presenta allo stato attuale, presenta caratteristiche ascrivibili, al XVI sec.; fra queste il pregevole scalone a due rampe in pietra bianca. |
| **RENF - Fonte** | B8 (vol.IV, p.364) |
| **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO** | |
| **RELS - Secolo** | XVI |
| **RELF - Frazione di secolo** | inizio |
| **RELW - Validità** | post |
| **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE** | |
| **REVS - Secolo** | XVI |
| **REVF - Frazione di secolo** | fine |
| **REVW - Validità** | ante |
| **SI - SPAZI** | |
| **SII - SUDDIVISIONE INTERNA** | |
| **SIIR - Riferimento** | intero bene |
| **SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale** | livelli continui |
| **SIIN - Numero di piani** | 2 |
| **SIIP - Tipo di piani** | p. t./ p.1 |
| **PN - PIANTA** | |
| **PNR - Riferimento alla parte** | intero bene |
| **PNT - PIANTA** | |
| **PNTQ - Riferimento piano o quota** | p. t./ p.1 |
| **PNTF - Forma** | rettangolare |
| **FN - FONDAZIONI** | |
| **FNS - STRUTTURE** | |
| **FNSU - Ubicazione** | intero bene |
| **FNST - Tipo** | non accertabile |
| **FNSQ - Qualificazione del tipo** | non accertabile |
| **FNSC - Tecnica costruttiva** | non accertabile |
| **FNSM - Materiali** | non accertabile |
| **SV - STRUTTURE VERTICALI** | |
| **SVC - TECNICA COSTRUTTIVA** | |
| **SVCU - Ubicazione** | intero bene |

| | |
|---|---|
| **SVCT - Tipo di struttura** | parete |
| **SVCC - Genere** | in muratura |
| **SVCQ - Qualificazione del genere** | a corsi regolari |
| **SVCM - Materiali** | laterizio |
| **SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO** | |
| **SOU - Ubicazione** | intero bene |
| **SOF - TIPO** | |
| **SOFG - Genere** | solai |
| **SOFP - Caratteristiche** | controsoffittati |
| **SOE - STRUTTURA** | |
| **SOER - Riferimento** | intera struttura |
| **SOEC - Tecnica costruttiva** | travatura su muri |
| **SOES - Specificazioni tecniche** | con orditura primaria e secondaria |
| **SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO** | |
| **SOU - Ubicazione** | pianerottolo scale |
| **SOF - TIPO** | |
| **SOFG - Genere** | volta |
| **SOFF - Forma** | a crociera |
| **SOFQ - Qualificazione della forma** | su pianta quadrata |
| **SOFP - Caratteristiche** | a tutto sesto |
| **SOE - STRUTTURA** | |
| **SOER - Riferimento** | intera struttura |
| **SOEC - Tecnica costruttiva** | non accertabile |
| **SOES - Specificazioni tecniche** | intonacata |
| **CP - COPERTURE** | |
| **CPU - Ubicazione** | intero bene |
| **CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA** | |
| **CPFG - Genere** | a tetto |
| **CPFF - Forma** | a due falde |
| **CPFQ - Qualificazione della forma** | collegate |
| **CPC - STRUTTURA E TECNICA** | |
| **CPCR - Riferimento** | intera struttura |
| **CPCT - Struttura primaria** | travatura su muri |
| **CPM - MANTO DI COPERTURA** | |
| **CPMR - Riferimento** | intera copertura |
| **CPMT - Tipo** | tegole |
| **CPMQ - Qualificazione del tipo** | a coppo |
| **CPMM - Materiali** | laterizio |

| | |
|---|---|
| **SC - SCALE** | |
| **SCL - SCALE** | |
| **SCLU - Ubicazione** | interna |
| **SCLG - Genere** | scalone |
| **SCLO - Categoria** | principale |
| **SCLN - Quantità** | 1 |
| **SCLL - Collocazione** | assiale |
| **SCLF - Forma planimetrica** | a due rampe |
| **SCS - SCHEMA STRUTTURALE** | |
| **SCSR - Riferimento** | intera struttura |
| **SCST - Tipo** | ad anima |
| **SCSC - Tecnica** | fra muri |
| **SCSM - Materiali** | mattoni |
| **SCSM - Materiali** | pietra |
| **US - UTILIZZAZIONI** | |
| **USA - USO ATTUALE** | |
| **USAR - Riferimento alla parte** | intero bene |
| **USAD - Uso** | abitazioni |
| **USO - USO STORICO** | |
| **USOR - Riferimento alla parte** | intero bene |
| **USOC - Riferimento cronologico** | destinazione originaria |
| **USOD - Uso** | abitazioni |
| **TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI** | |
| **CDG - CONDIZIONE GIURIDICA** | |
| **CDGG - Indicazione generica** | proprietà privata |
| **CDGS - Indicazione specifica** | Semprini Graziella |
| **CDGS - Indicazione specifica** | Semprini Cesira |
| **CDGS - Indicazione specifica** | Botticelli Giulini Imelde |
| **CDGI - Indirizzo** | Via Nazionale, 10 - 38015 Lavis (TN) |
| **STU - STRUMENTI URBANISTICI** | |
| **STUT - Strumenti in vigore** | P.R.G. |
| **STUN - Sintesi normativa zona** | zona "A" restauro scientifico |
| **DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO** | |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | fotografia digitale (file) - riproduzione di fotografia b/n |
| | |

| | |
|---|---|
| **FTAA - Autore** | Nicastri S. |
| **FTAD - Data** | 1995/00/00 |
| **FTAC - Collocazione** | SABAP RA Archivio Fotografico |
| **FTAN - Codice identificativo** | SABAPRAAFS128994 |
| **FTAT - Note** | prospetto principale |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | fotografia digitale (file) - riproduzione di fotografia b/n |
| **FTAA - Autore** | Nicastri S. |
| **FTAD - Data** | 1995/00/00 |
| **FTAC - Collocazione** | SABAP RA Archivio Fotografico |
| **FTAN - Codice identificativo** | SABAPRAAFS128995 |
| **FTAT - Note** | particolare del portale d'ingresso |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | fotografia digitale (file) - riproduzione di fotografia b/n |
| **FTAA - Autore** | Nicastri S. |
| **FTAD - Data** | 1995/00/00 |
| **FTAC - Collocazione** | SABAP RA Archivio Fotografico |
| **FTAN - Codice identificativo** | SABAPRAAFS128996 |
| **FTAT - Note** | atrio d'ingresso e vano scale |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | fotografia digitale (file) - riproduzione di fotografia b/n |
| **FTAA - Autore** | Nicastri S. |
| **FTAD - Data** | 1995/00/00 |
| **FTAC - Collocazione** | SABAP RA Archivio Fotografico |
| **FTAN - Codice identificativo** | SABAPRAAFS128997 |
| **FTAT - Note** | vano scale |
| **DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA** | |
| **DRAX - Genere** | documentazione allegata |
| **DRAT - Tipo** | estratto di mappa catastale |
| **DRAS - Scala** | 1:1000 |
| **DRAN - Codice identificativo** | SABAPRA0800266121mappa |
| **DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA** | |
| **DRAX - Genere** | documentazione allegata |
| **DRAT - Tipo** | planimetria catastale |
| **DRAO - Note** | estratto da planimetria catastale: p. terreno, p. primo |
| **DRAS - Scala** | 1:200 |
| **DRAN - Codice identificativo** | SABAPRA0800266121planimet |
| **BIB - BIBLIOGRAFIA** | |

| | |
|---|---|
| **BIBX - Genere** | bibliografia specifica |
| **BIBA - Autore** | Chelotti G. |
| **BIBD - Anno di edizione** | 1993 |
| **BIBH - Sigla per citazione** | 00000045 |
| **BIB - BIBLIOGRAFIA** | |
| **BIBX - Genere** | bibliografia specifica |
| **BIBA - Autore** | Emilia Romagna |
| **BIBD - Anno di edizione** | 1987 |
| **BIBH - Sigla per citazione** | 00000035 |
| **AD - ACCESSO AI DATI** | |
| **ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI** | |
| **ADSP - Profilo di accesso** | 1 |
| **ADSM - Motivazione** | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| **CM - COMPILAZIONE** | |
| **CMP - COMPILAZIONE** | |
| **CMPD - Data** | 1995 |
| **CMPN - Nome** | Nicastri S. |
| **FUR - Funzionario responsabile** | Cozzolino G. |
| **AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE** | |
| **AGGD - Data** | 2019 |
| **AGGN - Nome** | Salimbeni, Barbara |
| **AGGF - Funzionario responsabile** | Musmeci, Marco |
| **AN - ANNOTAZIONI** | |
| **OSS - Osservazioni** | L'edificio si presenta ben conservato nella struttura ma in scadenti condizioni di manutenzione. // ATBM(1): n.d.c. |