

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	13
NCTN - Numero catalogo generale	00302160
ESC - Ente schedatore	S237
ECP - Ente competente	S237

AC - ALTRI CODICI

ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente	ISCR
ACSC - Codice	107842
ACSS - Specifiche	Scheda realizzata nell'ambito della Carta del Rischio gestita dall'ISCR

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	nobiliare
OGTN - Denominazione	Palazzo Chiarizia

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Abruzzo
PVCP - Provincia	AQ
PVCC - Comune	L'Aquila
PVCI - Indirizzo	Via Cascina, s.n.c.

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	L'Aquila
CTSF - Foglio/Data	98

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.397357
GPDPY - Coordinata Y	42.352445
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4395111) https://www.google.it/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	architettura rinascimentale e settecentesca
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	isolato
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIII
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELI - Data	1259
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIII
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	1266
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	preesistenze
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIV
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XV
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	realizzazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
----------------------	------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
----------------------	------

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
----------------------	-------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
----------------------	-------

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ampliamento

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
----------------------	----

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
----------------------	----

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XXI
----------------------	-----

RELI - Data	2007
--------------------	------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XXI
----------------------	-----

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento	Prospetto su Via Cascina
---------------------------	--------------------------

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
--	------------------

SIIN - Numero di piani	+3
-------------------------------	----

SIIP - Tipo di piani	p.t., p.1, p.2
-----------------------------	----------------

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	Prospetto su Via dei Lombardi
---------------------------	-------------------------------

SIIO - Tipo di suddivisione	
------------------------------------	--

orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+3
SIIP - Tipo di piani	p.seminterrato, p.t., p.1
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	Prospetto su Via dei Lombardi (porzione successiva)
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+3
SIIP - Tipo di piani	p.t, p.1, p.2
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	Prospetto su Via San Benedetto in Perillis (porzione originaria)
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+4
SIIP - Tipo di piani	p.t., p.1, p.2, p.3
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	Prospetto su Via San Benedetto in Perillis (porzione novecentesca)
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+3
SIIP - Tipo di piani	p.t, p.1, p.2
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	Prospetto su Via San Benedetto in Perillis (porzione successiva a quella originaria)
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+3
SIIP - Tipo di piani	p.seminterrato, p.t., p.1
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
	L'edificio articolato in diverse parti è frutto di complesse vicende dipanatesi in molti secoli, finendo per assumere forma a C in epoca storica, mentre nel '900 è stato edificato anche il lato lungo via San Benedetto in Perillis, intercludendo il residuo spazio verde. Ogni prospetto presenta diversi livelli perché segue la pendenza del terreno; in generale si articola su tre livelli fuori terra, più una parte di sottotetto ed un piano interrato. La facciata principale del palazzo è su via Cascina. Il prospetto ha linee settecentesche, semplici marcapiani in stucco hanno preso il posto delle cinquecentesche membrature delle finestre con mensole di pietra; appare equilibrato il rapporto tra superfici e vuoti, ove si riscontra una singolare alternanza di finestratura tra i diversi livelli: le "quadrotte" del piano terra nel lato destro della facciata, tornano nel lato sinistro ultimo piano, mentre le finestre dell'ultimo piano lato destro si alzano a tutt'altezza dovendo anche interrompere il pregiato fascione di sotto tetto, che comunque non ne viene sminuito. Questo movimento, unito all'asimmetria del portale principale e al suo accentuato aggetto, conferisce alla facciata pur semplice nelle sue linee chiaroscurali, una dignità particolare. Notevoli i due cantonali sulle vie laterali dei Lombardi e S. Benedetto in Perillis. Il prospetto su via dei Lombardi è scandito dalla teoria di

IST - Configurazione strutturale primaria

sette finestre cinquecentesche incorniciate da elementi in pietra locale modanati di pregevole fattura, sostenuti da mensole curvilinee e soprastanti “quadrotte” e uno sporto di gronda tradizionale in travetti lignei e tavolato. Vi si unisce in congiunzione con l’edificio adiacente, palazzo De Marinis, la porzione edilizia costituita dall’ampliamento che riconnette il fronte di via dei Lombardi che presenta linee e caratteri del tutto diversi. Su via San Benedetto in Perillis risvolta la facciata principale di via Cascina dando forma a un prospetto che ne conserva e ripropone le linee architettoniche compreso il cornicione di sottogronda. A questo segue la porzione novecentesca di scarso pregio architettonico ed edilizio. Conclude il volume l’ampliamento che parte da via dei Lombardi che ripropone al piano primo le membrature di pregio delle finestre. Varcata la soglia del portale principale di via Cascina, si accede al vestibolo di ingresso scandito da un interessante pavimento seicentesco realizzato con acciottolato di piccola pezzatura partito da mattoni sottili messi a spessore, che vi elaborano un disegno geometrico. L’atrio conduce alla corte e, a destra, alla scala principale, anch’essa probabilmente seicentesca in elementi non monolitici di pietra locale, coperta con una volta a botte che collega l’ingresso con il piano nobile, mentre a sinistra conduceva ad un porticato che oggi risulta tamponato da un intervento novecentesco. Le pareti di maggiore spessore, sono realizzate in pietrame grossolanamente sbizzato di pezzatura medio-grande intervallato da pietrame medio-piccolo e da elementi di laterizio che in alcuni casi sono disposti a formare una listatura. Le pietre sono disposte con le loro pareti piane a formare le due facce piane del muro mentre gli interstizi di spessore notevole sono riempiti da malta di calce aerea e rena. Alcune pareti interne, perlopiù di minore spessore, sono costituite da mattoni pieni da 2 teste ad 1 testa, mentre le tramezzature sono realizzate in laterizi forati. I solai di interpiano sono in parte a volta in laterizio o pietrame, nelle conformazioni a botte, a padiglione ed a crociera, soprattutto ai livelli inferiori, e per la restante parte sono piani, realizzati in acciaio e voltine in laterizio, in legno e tavolato, in laterocemento o con soletta nervata in c.a. Le coperture sono realizzate in struttura lignea a doppia orditura con soprastante tavolato. Per quanto riguarda la corte interna essa è organizzata come se fosse un portico su due livelli, al piano terra è stato tamponato con un intervento novecentesco, mentre al piano superiore si conservano le colonne originarie monolitiche in pietra calcarea locale poste su basamenti di semplice modanatura. Si riscontrano alcune superfetazioni realizzate in anni recenti. Il palazzo presenta diversi elementi di pregio architettonico interni, come volte di varia foggia ed epoca, decorazioni parietali e di volte e soffitti, soffitti a cassettoni, pavimenti di pregio storico-tipologico.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTS - Schema	rettangolare
---------------	--------------

PNTE - Dati icnografici significativi	corte interna
---------------------------------------	---------------

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	intero bene
-------------------	-------------

SVCT - Tipo di struttura	parete
--------------------------	--------

SVCC - Genere	in muratura
---------------	-------------

SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	mista pietra e laterizio
SVCM - Materiali	malta di calce
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	interno
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	mattoni pieni
SVCM - Materiali	malta di calce
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	portico
SVCT - Tipo di struttura	colonne
SVCC - Genere	monolitiche
SVCM - Materiali	pietra
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	piano seminterrato, piano terra
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a vela, a padiglione, a botte, a crociera
SOE - STRUTTURA	
SOES - Specificazioni tecniche	in laterizio
SOES - Specificazioni tecniche	in pietrame
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	piani superiori
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	piano
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	putrelle e voltine
SOEC - Tecnica costruttiva	orditura lignea
SOEC - Tecnica costruttiva	soletta piena
SOEC - Tecnica costruttiva	in latero-cemento
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	a doppia orditura in legno

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	+1
SCLF - Forma planimetrica	ad una rampa

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	cortile
PVMG - Genere	acciottolato

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto principale su via Cascina e risolto su via San Benedetto in Perillis
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale su via Cascina e risolto su via San Benedetto in Perillis
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestra
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DECQ - Qualificazione del tipo	trabeazione piana
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale su via Cascina e risolto su via San Benedetto in Perillis
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione

DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale su via Cascina e risolto su via San Benedetto in Perillis
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fascia marcapiano
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale su via Cascina e risolto su via San Benedetto in Perillis
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cantionali
DECQ - Qualificazione del tipo	conci lisci
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto su via dei Lombardi
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestra
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DECQ - Qualificazione del tipo	inginocchiata
DECQ - Qualificazione del tipo	trabeazione piana
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto su via dei Lombardi
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	travetti sporgenti
DECM - Materiali	legno
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	ottimo
STCO - Indicazioni specifiche	restaurato

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI****RSTR - Riferimento alla parte**

intero bene

RSTI - Data inizio

S-288/22 2016/09

RSTT - Tipo di intervento

Riparazione delle murature danneggiate mediante interventi diffusi di scuci cucì eseguiti con mattoni pieni e malta idraulica a base di calce avente caratteristiche chimico fisiche compatibili con la muratura esistente. Consolidamento strutturale localizzato per le murature danneggiate rivestite esternamente con elementi decorativi (ad esempio le cornici delle finestre), previo smontaggio di questi ultimi e successivo riposizionamento. Risarcitura delle lesioni di lieve entità tramite stuccatura, nel caso di lesioni capillari, o con interventi di sigillatura tramite messa in forza delle lesioni con cunei in acciaio o scaglie di materiale lapideo qualora le fessure risultino essere più profonde. Ripristino della continuità muraria in corrispondenza delle nicchie e/o aperture tamponate con la chiusura in mattoni pieni ben ammorsati alla muratura esistente, ovvero con elementi lapidei di caratteristiche simili e quelli della muratura esistente. Microcuciture armate per le porzioni di maschi murari lesionati interessati dalla presenza di fregi in stucco, affreschi o decori da conservare. Consolidamento della muratura mediante applicazione di rasatura armata su entrambe le facce costituita da malta bicomponente, rete in fibra di basalto e fiocchi di connessione trasversale in fibra di basalto. Lo spessore molto contenuto dell'intonaco armato, pari ad 1 cm, garantisce la conservazione dell'aspetto estetico delle pareti in cui sono presenti fregi in stucco e cornici modanate che sono stati consolidati in loco. In caso di piccoli tratti di decorazioni pittoriche l'intonaco armato è stato realizzato in adiacenza ad esse; nel caso di intere pareti decorate si è proceduto prima allo strappo e stacco del dipinto e successiva ricollocazione. Consolidamento della muratura mediante iniezione a bassa pressione di malte a base di pura calce naturale per le murature a faccia vista dove non era possibile realizzare la rasatura armata. Inserimento di tiranti metallici. Bonifica e consolidamento della muratura interrata previo scavo perimetrale e successivo ripristino del piano stradale attraverso lo scuci cucì, l'applicazione della rasatura armata o le iniezioni e realizzazione di un idoneo drenaggio esterno. Sostituzione degli architravi irreparabilmente danneggiati e/o degradati presenti su murature sia interne che esterne con nuovi profili in acciaio costituiti da HEA120 tra loro collegati con barre passanti e ben ammorsati alla muratura circostante. Consolidamento mediante microcuciture armate di architravi in laterizio o archi in muratura. Consolidamento delle volte di calpestio in pietrame o in mattoni attraverso lo svuotamento preventivo e la realizzazione di una cappa in malta a base di calce armata con rete in fibra di vetro o di basalto sull'estradosso connessa alla volta stessa e alle murature perimetrali mediante connettori in fibra di vetro in fori iniettati con resina epossidica. Ripristino del piano di calpestio mediante argilla espansa debolmente legata con calce e soletta in calcestruzzo alleggerito, armata, collegata alle murature mediante perfori armati. Consolidamento dei solai di calpestio in acciaio e tavelloni tramite la rimozione del riempimento in calcestruzzo sostituito da polistirene espanso; inserimento dei connettori sulle putrelle, e Realizzazione di una soletta in calcestruzzo alleggerito armata con rete elettrosaldata e collegata alle murature mediante perfori armati perimetrali. Consolidamento dei solai di

calpestio in c.a. e laterocemento tramite una cappa cementizia avente limitato spessore fibrorinforzata e collegata alle murature perimetrali mediante perfori armati. Irrigidimento della copertura lignea, già ricostruita in epoca recente, tramite il posizionamento, sul tavolato esistente, di un secondo tavolato incrociato con interposto un reticolo di nastri in fibra di vetro incollati con resina epossidica in modo da creare un diaframma rigido e molto leggero; inserimento di cordolature in acciaio perimetrali collegate alle murature sottostanti mediante perfori armati.

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte intero bene

USAD - Uso abitazione

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte intero bene

USOC - Riferimento cronologico palazzo nobiliare

USOD - Uso residenza nobiliare

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica proprietà privata

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento L. 1089/1939

NVCE - Estremi provvedimento 1993/12/22

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento D. Lgs. 42/2004

NVCE - Estremi provvedimento 2015/09/17

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore P.R.G. Zona A

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo fotografia digitale (file)

FTAA - Autore Urbano, Anna Pia

FTAD - Data 2019/10/02

FTAN - Codice identificativo S237_302160_F1

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo fotografia digitale (file)

FTAA - Autore Urbano, Anna Pia

FTAD - Data 2019/10/02

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, Anna Pia
FTAD - Data	2019/10/02

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2019

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAS - Scala	1:100
DRAA - Autore	Regni – Chiarizia – Armeni – Buratti
DRAD - Data	2016/09

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAS - Scala	1:100
DRAA - Autore	Regni – Chiarizia – Armeni – Buratti
DRAD - Data	2016/09

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTF - Tipo	riproduzione del provvedimento di tutela
FNTD - Data	1993/12/22

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTF - Tipo	riproduzione del provvedimento di tutela
FNTD - Data	2015/09/17

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Properzi, Pierluigi - Spagnesi, Gianfranco
BIBD - Anno di edizione	1972
BIBH - Sigla per citazione	S237B013

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda di bene di proprietà privata

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	2019
CMPN - Nome	Urbano, Anna Pia
RSR - Referente scientifico	Ceniccola, Giovanna
FUR - Funzionario responsabile	Ricci, Saverio

