

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	13
NCTN - Numero catalogo generale	00302163
ESC - Ente schedatore	S237
ECP - Ente competente	S237

AC - ALTRI CODICI

ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente	ISCR
ACSC - Codice	117654
ACSS - Specifiche	Scheda realizzata nell'ambito della Carta del Rischio gestita dall'ISCR

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	nobiliare
OGTN - Denominazione	Palazzo Pica

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Abruzzo
PVCP - Provincia	AQ
PVCC - Comune	L'Aquila
PVCI - Indirizzo	Via del Guastatore, 14

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	L'Aquila
CTSF - Foglio/Data	101

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.400258
GPDPY - Coordinata Y	42.349800
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4395123) https://www.google.it/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	architettura rinascimentale
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	proprietà
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1593
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+3
SIIP - Tipo di piani	p.t, p.1, p.2
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione	L'edificio, i cui ambienti si sviluppano ad U intorno ad una corte con chiostro a due livelli, accessibile dall'ingresso principale su via del Guastatore, presenta una pianta pressoché rettangolare con tre lati liberi ed il quarto adiacente al resto dell'aggregato che contiene anche l'Albergo Centrale. La muratura portante di palazzo Pica è in pietrame disordinato rifinito con intonaco. Per quanto concerne gli orizzontamenti, al primo livello sono presenti volte a botte, a crociera e a padiglione in laterizio; in corrispondenza del chiostro sono state realizzate delle voltine a crociera. Al primo piano è presente una sola volta a padiglione, a copertura dell'ambiente adiacente al chiostro che continua ad essere coperto con volte a crociera; la restante parte è costituita da un solaio in putrelle e tavelloni e solai in legno a doppia orditura. Al secondo piano i solai sono in legno a doppia orditura, "nascosti" da volte in foglio o in camera a canne. Il tetto è realizzato

strutturale primaria	con struttura in legno con tegole tipo coppi poggiate su di un tavolato. Il prospetto su Piazza IX Martiri Aquilani è caratterizzato, al piano terra, da due portali di ingresso secondari, uno ad arco ribassato ed uno ad arco acuto, con semplice cornice in pietra calcarea al centro dei quali sono posizionate due finestre quadrate anch'esse incorniciate. Una cornice marcapiano in pietra con motivo a dentelli lo divide dal primo piano dove sono collocate quattro finestre con cornice e trabeazione piana in pietra. Il secondo piano è interamente percorso da una balconata in pietra poggiante su mensole che risvolta per una parte sui due prospetti laterali. I cantonali sono in pietra di grosso taglio pressoché regolari. I prospetti su via del Guastatore e su via Simonetto conservano le stesse caratteristiche principali. L'elemento più rappresentativo è il portale principale di accesso su via del Guastatore ad arco a tutto sesto con cornice in pietra lavorata.
-----------------------------	--

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	corte con chiostro su due livelli

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	pietra
SVCM - Materiali	malta di calce

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	chiostro
SVCT - Tipo di struttura	colonne
SVCC - Genere	monolitiche
SVCM - Materiali	pietra

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	p.t., p.1
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a vela, a padiglione, a botte, a crociera
SOE - STRUTTURA	
SOES - Specificazioni tecniche	in laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	chiostro
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera

SOE - STRUTTURA	
SOES - Specificazioni tecniche	in laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p.1, p.2
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	piano
SOE - STRUTTURA	
SOEC - Tecnica costruttiva	putrelle e tavelloni
SOEC - Tecnica costruttiva	orditura lignea
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p.2
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOE - STRUTTURA	
SOEC - Tecnica costruttiva	cameracanna
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travi
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	assiale
SCLF - Forma planimetrica	ad una rampa
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto su Piazza dei IX Martiri Aquilani
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del	

tipo	arco a sesto acuto
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto su Piazza dei IX Martiri Aquilani
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	arco ribassato
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice lineare
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto su Piazza dei IX Martiri Aquilani
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestra
DECQ - Qualificazione del tipo	quadrata
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice lineare
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fascia marcapiano
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DECQ - Qualificazione del tipo	decorazione a dentelli
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestra
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DECQ - Qualificazione del tipo	trabeazione piana
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto su Piazza dei IX Martiri Aquilani
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	balcone
DECQ - Qualificazione del	

tipo	angolare
DECQ - Qualificazione del tipo	su mensole
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cantonali
DECQ - Qualificazione del tipo	conci lisci
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto su via del Guastatore
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto su via del Guastatore
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	balcone
DECQ - Qualificazione del tipo	su mensole
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	chiosstro
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	colonne
DECQ - Qualificazione del tipo	capitelli corinzi
DECM - Materiali	pietra
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	cortile
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	Pica
LSIM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene

STCC - Stato di conservazione	ottimo
STCO - Indicazioni specifiche	restaurato
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	S-14/2- 2010/09
RSTT - Tipo di intervento	Ripristino della continuità muraria attraverso risarciture, ricuciture ed iniezioni di miscele leganti. Inserimento, nel punto di innesto di murature ortogonali, di barre di acciaio ammorsate all'interno delle pareti, in modo da incrementare la continuità strutturale. Rinforzo delle murature con fibre di carbonio previa regolarizzazione della superficie muraria, ripulitura di eventuale intonaco degradato e stesura di uno strato di almeno 2 cm di spessore di malta del tipo Albaria Struttura. Sostituzione della copertura esistente con una nuova in legno e rifacimento di nuovo solaio in acciaio per il sottotetto su cui poggiare la copertura stessa tramite pilastri in acciaio. Di fatto il solaio principale ai fini statici e dinamici risulta essere quello in acciaio, ben collegato, tramite cordoli, alla muratura consolidata. Demolizione del solaio del secondo piano e costruzione di un nuovo solaio in legno con soletta in cemento armato resa collaborante con la trave in legno mediante un connettore di tipo tecnaria; l'operazione è preceduta dallo smontaggio e recupero dei pavimenti e dei controsoffitti lignei decorati. Ammorsature e collegamenti dell'estradosso delle volte del primo piano non danneggiate dal sisma. Rifacimento delle voltine a crociera del chiostro su casseri in legno con mattoni recuperati; applicazione all'estradosso di fasciature incrociate in CFRP, riempimento con argilla espansa e cls e formazione di soletta in C.A. di 5 cm di spessore con ammorsature, tiranti ed armature analoghe alle volte del primo piano. Ricomposizione e fissaggio degli elementi lapidei degli archi. Ricostruzione della scala crollata nella corte interna in profilati metallici e lamiera grecata, nascosta mediante finti archi in gesso, con i gradini originari in pietra posti all'estradosso. Modifiche o sostituzione degli elementi lapidei non più idonei ad assolvere i compiti per i quali erano stati messi in opera, oppure aggiunta di nuovi elementi strutturali in ausilio a quelli esistenti per il loro rafforzamento o consolidamento.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	palazzo nobiliare
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**CDGG - Indicazione
generica**

proprietà privata

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA**NVCT - Tipo provvedimento**

L. 1089/1939

**NVCE - Estremi
provvedimento**

1962/09/11

STU - STRUMENTI URBANISTICI**STUT - Strumenti in vigore**

P.R.G. zona A

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAA - Autore

Urbano, Anna Pia

FTAD - Data

2019/10/05

FTAN - Codice identificativo

S237_302163_F1

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAA - Autore

Urbano, Anna Pia

FTAD - Data

2019/10/05

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAA - Autore

Urbano, Anna Pia

FTAD - Data

2019/10/05

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAA - Autore

Urbano, Anna Pia

FTAD - Data

2019/10/05

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAA - Autore

Urbano, Anna Pia

FTAD - Data

2019/10/05

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAA - Autore

Urbano, Anna Pia

FTAD - Data

2019/10/05

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**DRAX - Genere**

documentazione allegata

DRAT - Tipo	rilievo
DRAS - Scala	1:100
DRAA - Autore	Millimaggi, Volfango – Ricotti, Antonello
DRAD - Data	2010/09
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAS - Scala	1:100
DRAA - Autore	Millimaggi, Volfango – Ricotti, Antonello
DRAD - Data	2010/09
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	riproduzione del provvedimento di tutela
FNTD - Data	1962/09/11
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda di bene di proprietà privata
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2019
CMPN - Nome	Urbano, Anna Pia
RSR - Referente scientifico	Ceniccola, Giovanna
FUR - Funzionario responsabile	Ricci, Saverio