

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	13
NCTN - Numero catalogo generale	00302164
ESC - Ente schedatore	S237
ECP - Ente competente	S237

AC - ALTRI CODICI

ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente	ISCR
ACSC - Codice	173689
ACSS - Specifiche	Scheda realizzata nell'ambito della Carta del Rischio gestita dall'ISCR

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	nobiliare
OGTN - Denominazione	Palazzo Taranta

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Abruzzo
PVCP - Provincia	AQ
PVCC - Comune	L'Aquila
PVCI - Indirizzo	Via delle Grazie, 27

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	L'Aquila
CTSF - Foglio/Data	101

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.400765
GPDPY - Coordinata Y	42.349734
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4395129) https://www.google.it/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	architettura neoclassica
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	realizzazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIV
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1315
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIV
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	realizzazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1600
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	inizio
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ricostruzione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	fine

RELI - Data	1700
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	1703
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ampliamento
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELI - Data	1858
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ricostruzione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1931
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	prima metà
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+5
SIIP - Tipo di piani	p.seminterrato,p.t.,p.1,p.2,p. sottotetto
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
	Il palazzo è ubicato in via delle Grazie con il fronte prospiciente la Piazza IX Martiri, delimitato a sud ovest da via Benedetti, a sud est da via Romanelli. Esso presenta una forma irregolare dovuta ad ampliamenti realizzati in tempi diversi, ma è facilmente distinguibile il palazzo vero e proprio che ha uno sviluppo ad L dagli altri corpi di fabbrica ad esso adiacenti, realizzati, verso via Fortebraccio, nel corso del XIX secolo e che presentano una quota di imposta ben più bassa dell’edificio principale a causa della forte pendenza del sito. Il palazzo presenta quattro piani fuori terra, dei quali l’ultimo si trova al di sopra della quota del cornicione, ed un piano seminterrato corrispondente solo ad una porzione dell’edificio. Si tratta di un edificio in muratura portante con setti murali, appunto, realizzati in pietra di pezzatura

IST - Configurazione strutturale primaria

piccola disposta in maniera caotica; in alcune zone è mista a mattoni. In particolare al piano seminterrato e al piano terra i conci non sono sbozzati e la muratura presenta talvolta ricorsi o setti interi in mattoni pieni; al primo piano si riscontra la presenza di parti di muratura in blocchetti di cls e parti in laterizio di mattoni pieni; al secondo piano la muratura è in pietra di pezzatura piccola disposta in maniera caotica mista a mattoni; l'apparecchiatura pressoché uniforme del terzo livello è costituita da setti in blocchetti in cemento e parti realizzate in mattoni forati. Per quanto riguarda gli orizzontamenti si riscontrano volte a botte ed una volta a vela in mattoni posti di taglio al piano seminterrato ed al piano terra; in parte del piano terra ed nei piani superiori ci sono solai piani realizzati in putrelle e tavelloni. La struttura di copertura è in legno. La facciata che guarda su piazza IX Martiri, apprezzabile architettura neo-classica, e che urbanisticamente conclude la piazza e ne costituisce il decoroso fondale principale, si presenta con una partitura che rimanda alla tipologia del palazzo nobiliare. Si vale di tre piani di equivalente importanza. Distribuzione allineata delle aperture con incorniciature lineari in pietra appena arricchite nella fascia mediana da piccole modanature e con davanzali sorretti da mensole anch'esse in pietra, il cui disegno viene ripreso sul cornicione in stucco che incornicia la facciata in alto, al di sopra del quale si eleva un ulteriore piano con piccole e semplici finestre. Il portale d'ingresso ripete il disegno delle finestre della facciata. All'interno gli ambienti sono coperti con volte ornate da stucchi leggeri e gli stessi stucchi ornano numerose porte d'ingresso ai singoli appartamenti. Altri elementi di pregio si riscontrano soprattutto nella zona della scala caratterizzata da stucchi a rilievo sia sulle solette delle rampe che all'intradosso dei pianerottoli. Anche le lavorazioni degli elementi in ferro battuto delle ringhiere e delle finestre dell'atrio d'ingresso e del vano scale risultano di pregio.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTS - Schema	a L
----------------------	-----

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	piano seminterrato, piano terra
--------------------------	---------------------------------

SVCT - Tipo di struttura	parete
---------------------------------	--------

SVCC - Genere	in muratura
----------------------	-------------

SVCQ - Qualificazione del genere	continua
---	----------

SVCM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

SVCM - Materiali	mattoni pieni
-------------------------	---------------

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	primo piano
--------------------------	-------------

SVCT - Tipo di struttura	parete
---------------------------------	--------

SVCC - Genere	in muratura
----------------------	-------------

SVCQ - Qualificazione del genere	continua
---	----------

SVCM - Materiali	blocchetti in cls
-------------------------	-------------------

SVCM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	secondo piano
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	mattoni pieni
SVCM - Materiali	pietra

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	terzo piano
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	blocchetti in cemento
SVCM - Materiali	laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a vela, a padiglione, a botte, a crociera

SOE - STRUTTURA

SOES - Specificazioni tecniche	mattoni disposti in foglio
SOES - Specificazioni tecniche	mattoni a coltello

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	piani superiori
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	piano
SOE - STRUTTURA	
SOEC - Tecnica costruttiva	putrelle e tavelloni
SOEC - Tecnica costruttiva	putrelle e voltine

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	travi
----------------------------------	-------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLF - Forma planimetrica	ad una rampa
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSC - Tecnica	decorata con stucchi
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	architravato
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DECQ - Qualificazione del tipo	trabeazione piana
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestra
DECQ - Qualificazione del tipo	cornice strombata
DECQ - Qualificazione del tipo	trabeazione piana
DECQ - Qualificazione del tipo	davanzale sorretto da mensole inginocchiate
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	mensole decorate con volute
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	

DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	decorazione porte
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	corte interna
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ringhiere
DECM - Materiali	ferro
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	ottimo
STCO - Indicazioni specifiche	restaurato
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	S-82/8 2012/05/02
RSTT - Tipo di intervento	Riparazione del danno tramite la tecnica dello scuci cucì delle murature, utilizzando materiale simili ai materiali esistenti. Miglioramento sismico tramite sostituzione di alcune tramezzature con setti murari, riempimento di nicchie, ammorsature dei setti, iniezione per potenziare le caratteristiche meccaniche dei setti murari, inserimento di tiranti, irrigidimento di solai, rafforzamento di volte.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	residenza nobiliare
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L. 1089/1939
NVCE - Estremi	

provvedimento	1996/4/13
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. Zona A
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, Anna Pia
FTAD - Data	2019/10/05
FTAN - Codice identificativo	S237_302164_F1
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, Anna Pia
FTAD - Data	2019/10/05
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAS - Scala	1:100
DRAA - Autore	Arduini – Nardis – Scimia
DRAD - Data	2012/05/02
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAS - Scala	1:100
DRAA - Autore	Arduini – Nardis – Scimia
DRAD - Data	2012/05/02
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	riproduzione del provvedimento di tutela
FNTD - Data	1996/04/13
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda di bene di proprietà privata
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2019
CM PN - Nome	Urbano, Anna Pia
RSR - Referente scientifico	Ceniccola, Giovanna
FUR - Funzionario responsabile	Ricci, Saverio