

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	13
NCTN - Numero catalogo generale	00302170
ESC - Ente schedatore	S237
ECP - Ente competente	S237

AC - ALTRI CODICI

ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente	ISCR
ACSC - Codice	94995
ACSS - Specifiche	Scheda realizzata nell'ambito della Carta del Rischio gestita dall'ISCR

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	nobiliare
OGTN - Denominazione	Palazzo Alfieri Galli

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Abruzzo
PVCP - Provincia	AQ
PVCC - Comune	L'Aquila
PVCI - Indirizzo	Via Cimino, 44 (p)

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	L'Aquila
CTSF - Foglio/Data	101

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.400044
GPDPY - Coordinata Y	42.348068
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4395222) https://www.google.it/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	architettura manierista
ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	realizzazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELI - Data	1583
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1703
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1927

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XIX

REVF - Frazione di secolo

prima metà

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIR - Riferimento**

intero bene

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale

livelli continui

SIIN - Numero di piani

+3

SIIP - Tipo di piani

p.t, p.1, p.2

IS - IMPIANTO STRUTTURALE**IST - Configurazione strutturale primaria**

L'impianto ad L dell'intero aggregato è ricompreso tra via Cimino e via Crispomonti e si sviluppa attorno alla corte principale alla quale si accede dal civico 44 e ad una corte secondaria collegata al civico 32 di via Cimino. L'accesso principale è laterale rispetto alla corte principale caratterizzata da un porticato coperto da tre crociere con sovrastante loggiato e da un elegante fornice, decorato in chiave da una conchiglia in stucco, dal quale partono i gradini dello scalone principale a tre rampe. Al secondo livello si accede con la scala inserita nel XX secolo e decorata sulla volta e sulle pareti da motivi liberty. Il cortile principale è impreziosito sui fronti nord ed est dalle arcate rinascimentali; le colonne, volumi cilindrici su base quadrata, fanno ipotizzare che si possa trattare di elementi di spolio. Gli altri fronti sono disordinati ed alterati da modifiche posteriori. La seconda corte ha accesso non dal secondo portale monumentale, civico 36, ma da un portale che presenta un arco a tutto sesto inquadrato da una cornice rettangolare con quattro bugne a segnare l'attacco a terra dei piedritti e la linea d'imposta. Caratterizzata da una forte verticalità, si sviluppa su tre livelli con un sistema di stretti ballatoi sorretti da voltine in foglio. La facciata principale su via Cimino ha un prevalente sviluppo orizzontale, con 10 assi di finestre e porte. I due portali principali presentano fattezze manieriste; inquadrati da piedritti con bugne lisce a dadi e capitelli ornati da piccole volute poste ai lati di un motivo antropomorfo. L'architrave a linea spezzata è sormontato da due ampie mensole a voluta impreziosite da motivi zoomorfi; in asse un fregio a voluta incornicia lo stemma gentilizio della famiglia Alfieri, un'ala trafitta da una freccia, ripetuto in forma semplificata ai lati. A causa della pendenza di via Cimino, per mantenere immutata la quota dei balconi del piano nobile, il portale al numero 36 risulta più schiacciato, con delle proporzioni meno armoniche. Ciascuno dei tre ingressi è sormontato da una balconata con porta finestra in asse. Le aperture del piano nobile sono inquadrate da imbotti modanati che vanno a chiudersi prima del contatto con il davanzale aggettante sorretto da mensole inginocchiate scolpite con un motivo a squama di pesce. L'architrave è sormontato da un fregio bombato e da un'esile cornice. Al di sopra degli accessi si aprono una serie di finestre quadrotte con cornice modanata. La sopraelevazione novecentesca più a valle replica nelle aperture i motivi dei piani inferiori. L'altra sopraelevazione presenta tre arcate intervallate da paraste e capitelli dissonanti con l'originaria facciata. Il fronte su via Crispomonti è articolato su tre ordini segnati da una cornice marcapiano in pietra scanditi da bucatore poste ad intervalli non regolari. L'ultimo asse a valle presenta, al piano nobile, un balcone in lastre di pietra appoggiate su imponenti mensole decorate con motivi fitomorfi. Le

aperture del piano nobile presentano gli stessi caratteri del fronte principale, così come le quadrotte del piano terreno. Il secondo piano è caratterizzato da semplici cornici in pietra non modanata. Al piano nobile sono presenti dei saloni con volte impreziosite da dipinti, cornici e fregi in stucco. La muratura è variabile nelle diverse parti del fabbricato ma sostanzialmente riconducibile ad una tipologia prevalente costituita da pietra calcarea di dimensioni variabili apparecchiata in maniera caotica. In alcuni casi sono presenti ricorsi irregolari di mattoni. In alcuni casi si rileva la presenza di legname all'interno della muratura. Gli orizzontamenti sono costituiti da volte in mattoni disposti a coltello o in foglio, in particolare al piano nobile sono presenti volte a padiglione sia di mattoni disposti a coltello che in foglio. Inoltre non mancano solai piani con putrelle e tavelloni o voltine e tavelloni. La copertura è realizzata in legno, con delle parti in putrelle e tavelloni. Parte del tetto è a terrazzo.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTS - Schema a L

PNTE - Dati icnografici significativi corte principale e corte secondaria

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione intero bene

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere continua

SVCM - Materiali pietra

SVCM - Materiali laterizio

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione corte principale

SVCT - Tipo di struttura colonne

SVCC - Genere monolitiche

SVCM - Materiali pietra

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione intero bene

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a padiglione

SOE - STRUTTURA

SOES - Specificazioni tecniche mattoni a coltello

SOES - Specificazioni tecniche mattoni disposti in foglio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione intero bene

SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	piano
SOE - STRUTTURA	
SOEC - Tecnica costruttiva	putrelle e tavelloni
SOEC - Tecnica costruttiva	putrelle e voltine
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travi
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLF - Forma planimetrica	a tre rampe
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale via Cimino
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	piedritti con bugne lisce a dado
DECQ - Qualificazione del tipo	capitelli con volute e motivo antropomorfo
DECQ - Qualificazione del tipo	architrave a linea spezzata
DECQ - Qualificazione del tipo	mensole decorate con volute
DECQ - Qualificazione del tipo	motivi zoomorfi
DECQ - Qualificazione del tipo	fregio a voluta
DECQ - Qualificazione del tipo	stemma gentilizio famiglia Alfieri
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	

DECU - Ubicazione	prospetto principale via Cimino
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice lineare
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestra
DECQ - Qualificazione del tipo	quadrata
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestra
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DECQ - Qualificazione del tipo	mensole inginocchiate decorate con motivo a squama di pesce
DECQ - Qualificazione del tipo	trabeazione piana
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto via Crispomonti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	balcone
DECQ - Qualificazione del tipo	su mensole
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfi
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto via Crispomonti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fascia marcapiano
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DECM - Materiali	pietra
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	interno
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	stemma famiglia Galli
LSIC - Tecnica	dipinto

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	stemma gentilizio famiglia Alfieri
LSIM - Materiali	pietra

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	in fase di restauro

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	S-297/22 2017/06/23
RSTT - Tipo di intervento	Riparazione e consolidamento delle murature tramite iniezione di miscele leganti per ripristinare la continuità interna del materiale fessurato e sconnesso, previa ristilatura profonda dei giunti. Interventi di regolarizzazione del tessuto murario mediante tecnica di scuci-cuci, chiusura o riduzione di aperture, costruzione di nuovi muri e inserimento di diatoni. Ricompattazione del tessuto murario tramite l' inserimento di piccoli tiranti con piastre alle estremità all'interno di fori realizzati nella muratura. Consolidamento dei solai in putrelle e tavelloni mediante la realizzazione di una soletta in cls alleggerito collegata mediante connettori a taglio. Consolidamento delle volte mediante l'inserimento di una rete in fibre di acciaio all'estradosso, previo smontaggio ed eventuale recupero delle pavimentazioni e rimozione dei materiali di riempimento. Sostituzione delle volte crollate attraverso telai metallici leggeri che riprendono la geometria di quelle preesistenti. Applicazione di tiranti metallici di ancoraggio delle strutture murarie e realizzazione di cordolo in muratura armata sommitale previa demolizione delle porzioni di cordolo in c.a. esistenti. Rifacimento della struttura di copertura in legno con l' utilizzo delle stesse essenze esistenti. Riparazione degli architravi danneggiati.

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	in restauro

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L. 1089/1939
NVCE - Estremi provvedimento	1942/12/23
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L. 1089/1939
NVCE - Estremi provvedimento	1985/12/31
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. Zona A
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	post sisma
FTAN - Codice identificativo	S237_302170_F1
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, Anna Pia
FTAD - Data	2019/11/09
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, Anna Pia
FTAD - Data	2019/11/09
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAS - Scala	1:100
DRAA - Autore	Cantalini – Castellucci – Morisi
DRAD - Data	2016/10
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAS - Scala	1:100

DRAA - Autore	Cantalini – Castellucci – Morisi
DRAD - Data	2016/10
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAS - Scala	1:100
DRAA - Autore	Cantalini – Castellucci – Morisi
DRAD - Data	2016/10
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	riproduzione del provvedimento di tutela
FNTD - Data	1985/12/31
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda di bene di proprietà privata
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2019
CMPN - Nome	Urbano, Anna Pia
RSR - Referente scientifico	Ceniccola, Giovanna
FUR - Funzionario responsabile	Ricci, Saverio