

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	13
NCTN - Numero catalogo generale	00302173
ESC - Ente schedatore	S237
ECP - Ente competente	S237

AC - ALTRI CODICI

ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente	ISCR
ACSC - Codice	111118
ACSS - Specifiche	Scheda realizzata nell'ambito della Carta del Rischio gestita dall'ISCR

ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente	ISCR
ACSC - Codice	91590
ACSS - Specifiche	Scheda realizzata nell'ambito della Carta del Rischio gestita dall'ISCR

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	nobiliare
OGTN - Denominazione	Palazzo Pietropaoli

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Abruzzo
PVCP - Provincia	AQ
PVCC - Comune	L'Aquila
PVCI - Indirizzo	Via Antonelli, 9 (p)

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	L'Aquila
CTSF - Foglio/Data	198

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	

GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.395383
GPDPY - Coordinata Y	42.351340
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4395228) https://www.google.it/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	architettura tardo barocca
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	origini/trasformazioni
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1743
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	1757
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1942
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	1964

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	+3
SIIP - Tipo di piani	p.t, p.1, p.2

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria	Lo storico Palazzo Pietropaoli, così conosciuto dal nome della famiglia che vi dimorò in diversi periodi, caratterizza prepotentemente l'inizio di via Antonelli conservando, ad oggi, le caratteristiche delle maggiori e più importanti architetture Aquilane del XVIII secolo. Il complesso si presenta come l'unione di distinti originali corpi di fabbrica; uno su via Antonelli con risvolto in via Sallustio, e l'altro sulla stessa via risvoltante su via delle Rose. Entrambi presentano un piano terra con gli accessi, un primo piano, definito nobile, ed un secondo terminante con la cornice delle relative coperture a tetto. Queste ultime risultano sfalsate per la diversa altezza dei piani non complanari dei due corpi di fabbrica. Le due parti, comunque, risultano unificate dal comune linguaggio architettonico riguardante i più significativi elementi formali, quali i robusti cantonali in pietra squadrata, le incorniciature dei portali con le finestre quadrotte sopra luce, le modanature delle aperture dei piani superiori, i balconi sporgenti con balaustra o elaborata ringhiera. In cima al cantonale e sopra il balcone a copertura dell'ingresso è presente il trigramma bernardiniano; sopra la porta di ingresso è presente lo stemma della famiglia Pietropaoli. Dietro il Palazzo Pietropaoli è presente un cortile /giardino a cui si accede tramite l'androne di accesso. L'androne di accesso, costituito da piccole volte a crociera, arricchite nell'andamento parietale dal susseguirsi di lesene e capitelli, introducono alle scale che conducono al piano primo, o piano nobile ove si trovano quattro ambienti voltati e finemente decorati con modanature plastiche, dipinti e decori eseguiti a calce e/o tempera grassa. La struttura è in muratura continua. Tutti i solai prospicienti via Sallustio sono in ferro e tavelloni realizzati in sostituzione, probabilmente, di volte analoghe a quelle che sono rimaste nella restante porzione del palazzo. La copertura è in latero-cemento, su struttura in c.a., realizzata negli anni '60, su entrambe le porzioni.
--	---

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	a C
PNTE - Dati icnografici significativi	cortile
PNTE - Dati icnografici significativi	giardino sul retro

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	pietra
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a vela, a padiglione
SOE - STRUTTURA	
SOES - Specificazioni tecniche	mattoni a coltello
SOES - Specificazioni tecniche	mattoni disposti in foglio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	piano
SOE - STRUTTURA	
SOEC - Tecnica costruttiva	in putrelle e tavelloni
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travi in latero-cemento
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a terrazzo
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travi in latero-cemento
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale via Antonelli
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale-balcone centrale

DECQ - Qualificazione del tipo	arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice lineare
DECQ - Qualificazione del tipo	lesene
DECQ - Qualificazione del tipo	concio di chiave con stemma famiglia Pietropaoli
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale via Antonelli
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	balcone
DECQ - Qualificazione del tipo	mensole decorate con volute
DECQ - Qualificazione del tipo	balaustra con pilastrini sagomati
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale via Antonelli
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice lineare
DECQ - Qualificazione del tipo	finestre quadrotte sopraluce
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale via Antonelli
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fascia marcapiano
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale via Antonelli
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestra-balcone
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice lineare
DECQ - Qualificazione del tipo	trabeazione mistilinea
DECQ - Qualificazione del tipo	trigramma bernardiniano

DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale via Antonelli
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cantonali
DECQ - Qualificazione del tipo	conci regolari
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale via Antonelli
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto via Antonelli – prospetto via Sallustio
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestra
DECQ - Qualificazione del tipo	cornice strombata
DECQ - Qualificazione del tipo	trabeazione piana
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto via Antonelli – prospetto via delle Rose
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DECQ - Qualificazione del tipo	trabeazione piana
DECQ - Qualificazione del tipo	davanzale sorretto da mensole inginocchiate
DECM - Materiali	pietra
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	stemma gentilizio della famiglia Pietropaoli
LSIC - Tecnica	scolpita/o
LSIM - Materiali	pietra
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale

LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	stemma bernardiniano
LSIC - Tecnica	scolpita/o
LSIM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	in fase di restauro
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	S-347/24 2017/03
RSTT - Tipo di intervento	Riparazione dei danni sulle murature verticali mediante intervento di scuci e cucì. Intervento analogo sulle volte finalizzato al ripristino della continuità e della curvatura iniziale delle volte attraverso rincoccamenti, stilature e iniezioni di malta. Miglioramento della qualità muraria attraverso iniezioni di malta di calce per tutte le pareti; rinforzo delle pareti murarie prive di affreschi con reti di acciaio e basalto e connettori in fibra di acciaio su entrambe le facce. Riduzione del rischio di innesco dei meccanismi di collasso locale attraverso l' inserimento di diaframmi in calcestruzzo alleggerito tipo Leca 1600 ancorati alle pareti mediante barre in acciaio zincate. Inoltre inserimento di catene in acciaio ancorate sulla facciata di via Antonelli e sulla facciata opposta prospiciente il giardino interno al livello dei pianerottoli delle scale, e alla quota del sottotetto. Inserimento di solai in legno di castagno con tavolato e soletta in calcestruzzo alleggerito, connessa alle pareti con barre di acciaio zincate, in sostituzione delle volte crollate. Rinforzo estradossale delle volte esistenti con reti di acciaio e basalto ancorate alle pareti mediante cordolo in c.a., realizzato alle imposte, e connettori in fibra di acciaio, ancorati alle pareti. Demolizione e successiva sostituzione con solai in travi metalliche e tavolato su cui poggia una soletta in c.a. alleggerito delle volte di mattoni in foglio. Rifacimento del tetto esistente, per una porzione di fabbricato, con un tetto in legno di castagno, con doppio tavolato incrociato in abete e castagno ancorato ai cordoli esistenti e ai nuovi cordoli in c.a.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	in restauro
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	palazzo nobiliare

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	L. 364/1909 art. 5
----------------------------------	--------------------

NVCE - Estremi provvedimento	1911/03/11
-------------------------------------	------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	L. 364/1909 art. 5
----------------------------------	--------------------

NVCE - Estremi provvedimento	1928/10/10
-------------------------------------	------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	L. 364/1909 art. 5
----------------------------------	--------------------

NVCE - Estremi provvedimento	1934/06/20
-------------------------------------	------------

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. Zona A
-----------------------------------	---------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAD - Data	2008
--------------------	------

FTAN - Codice identificativo	S237_302173_F1
-------------------------------------	----------------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAD - Data	post sisma
--------------------	------------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAA - Autore	Urbano, Anna Pia
----------------------	------------------

FTAD - Data	2019/11/09
--------------------	------------

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

DRAT - Tipo	rilievo
--------------------	---------

DRAS - Scala	1:50
---------------------	------

DRAA - Autore	Musacchio, Tommaso
----------------------	--------------------

DRAD - Data	2017/03
--------------------	---------

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

DRAT - Tipo	rilievo
--------------------	---------

DRAS - Scala	1:100
---------------------	-------

DRAA - Autore	Musacchio, Tommaso
DRAD - Data	2017/03
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAS - Scala	1:100
DRAA - Autore	Musacchio, Tommaso
DRAD - Data	2017/03
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	riproduzione del provvedimento di tutela
FNTD - Data	1911/03/13
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	riproduzione del provvedimento di tutela
FNTD - Data	1928/10/10
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	riproduzione del provvedimento di tutela
FNTD - Data	1934/06/20
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Moretti, Mario - Dander, Marilena
BIBD - Anno di edizione	1974
BIBH - Sigla per citazione	S237B028
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Centofanti, Mario - Colapietra, Raffaele - Conforti, Claudia - Properzi, Pierluigi - Zordan, Luigi
BIBD - Anno di edizione	1992
BIBH - Sigla per citazione	S237B014
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Stockel, Giorgio
BIBD - Anno di edizione	1971
BIBH - Sigla per citazione	S237B015
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda di bene di proprietà privata
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2019
CMPN - Nome	Urbano, Anna Pia
RSR - Referente scientifico	Ceniccola, Giovanna
FUR - Funzionario	

