

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 13

NCTN - Numero catalogo generale 00302175

ESC - Ente schedatore S237

ECP - Ente competente S237

AC - ALTRI CODICI

ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente ISCR

ACSC - Codice 69228

ACSS - Specifiche Scheda realizzata nell'ambito della Carta del Rischio gestita dall'ISCR

ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente DG ABAP

ACSC - Codice 18345

ACSS - Specifiche scheda realizzata nell'ambito dei Beni Tutelati da DG ABAP

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica palazzo

OGTQ - Qualificazione per uffici

OGTN - Denominazione Palazzo Ex Genio Civile

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Abruzzo

PVCP - Provincia AQ

PVCC - Comune L'Aquila

PVCI - Indirizzo via San Bernardino, 24 (p)

PVCV - Altre vie di comunicazione Piazza San Bernardino

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune L'Aquila

CTSF - Foglio/Data 98

CTSN - Particelle 3437

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto 2

GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.401425
GPDPY - Coordinata Y	42.350264
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4395239) https://www.google.it/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	costruzione
AUTS - Rapporto al nome	progettista
AUTM - Fonte dell'attribuzione	fonte archivistica
AUTN - Nome scelto	Ballio Mopurgo Vittorio
AUTA - Dati anagrafici	1890/05/31 - 1966/12/27
AUTH - Sigla per citazione	S237A014
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	architettura fascista
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi storica
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	architettura razionale italiana
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi tipologica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	inizio lavori
RENN - Notizia	La data di inizio lavori è riconducibile al 1940; la costruzione è stata sospesa a causa dell'evento bellico. L'edificio è stato progettato dall'architetto Vittorio Ballio Morpurgo, esponente di rilievo dell'architettura italiana degli anni '30.

RENF - Fonte	Progetto esecutivo_relazione architettonica, p. 2, S-71/7, Archivio Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città dell' Aquila e i comuni del cratere
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1940
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	prima metà
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	fine lavori
RENN - Notizia	L' ultimazione dei lavori è riconducibile al 1950, data desunta da un inserimento nella pavimentazione del portico.
RENF - Fonte	Progetto esecutivo_relazione architettonica, p. 2, S-71/7, Archivio Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città dell' Aquila e i comuni del cratere
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	metà
RELI - Data	1950
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	metà
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+7
SIIP - Tipo di piani	p.seminterrato 1, piano seminterrato 2,p.t., p.1,p.2,p.3,p.4
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
	L' edificio, situato in centro storico, edificato sul declivio del sistema orografico dell' Aquila, presenta due diverse quote del piano terra: la principale con accesso da Piazza San Bernardino e dai portici di via San Bernardino e la secondaria con accesso da via Fortebraccio. La struttura si articola con una planimetria ad L su sette piani complessivi, 5 fuori terra prospicienti Piazza San Bernardino e due seminterrati, evidenti, però verso via Fortebraccio, collegati internamente da un ampio vano scala centrale. I prospetti presentano partiture differenziate a seconda del piano di appartenenza; tutta la fascia basamentale è rivestita da lastre di travertino, mentre la parte superiore è intonacata con tinteggiatura a calce e scandita dalla regolarità delle bucatore, dalle cornici e fasce marcapiano in travertino. Il portico si presenta a doppia altezza composto da 16 campate con pilastri in cemento armato rivestiti da lastre in travertino.

IST - Configurazione strutturale primaria	La pavimentazione esterna, risalente al 1950, è composta da lastre divisorie in travertino e palladiana in marmi misti a tozzetto irregolare; la data di fine lavori è inserita all'interno della pavimentazione, verso piazza San Bernardino con un mosaico realizzato in marmo. Le pavimentazioni interne sono perlopiù in marmo. I rivestimenti interni interessano il vano scala, le pareti sono rivestite con un mosaico realizzato con tessere di vetro; le pareti dei pianerottoli con lastre di marmo, così come gli imbotti delle porte e dei finestroni. L'edificio è stato costruito in muratura di mattoni e cemento armato. La copertura del palazzo è parzialmente piana e pedonabile. Il solaio di copertura è in calcestruzzo armato con membrana impermeabilizzante a vista; la pavimentazione della zona pedonale è in getto di calcestruzzo. Il parapetto è in muratura di mattoni intonacata e copertine in travertino. Il cortile esterno, contenuto tra le ali della L, con accesso da via Fortebraccio, è di forma triangolare ed è delimitato da una recinzione rivestita in lastre di travertino, scandita da ampie bucatore.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	a L
PNTE - Dati icnografici significativi	vano scala centrale
PNTE - Dati icnografici significativi	cortile triangolare sul retro
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	rivestimento in marmo
SVCM - Materiali	laterizio
SVCM - Materiali	cemento armato
SVCM - Materiali	marmo
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	portico
SVCT - Tipo di struttura	pilastri
SVCC - Genere	cemento armato
SVCQ - Qualificazione del genere	rivestimento in travertino
SVCM - Materiali	cemento armato
SVCM - Materiali	travertino
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	piano

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	piana
---------------	-------

CPFQ - Qualificazione della forma	a terrazza
-----------------------------------	------------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	in calcestruzzo armato
---------------------------	------------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
--------------------	------------------

CPMT - Tipo	membrana impermeabilizzante
-------------	-----------------------------

CPMQ - Qualificazione del tipo	pavimentazione in getto di calcestruzzo
--------------------------------	---

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
-------------------	---------

SCLG - Genere	scala
---------------	-------

SCLO - Categoria	principale
------------------	------------

SCLN - Quantità	1
-----------------	---

SCLL - Collocazione	assiale
---------------------	---------

SCLF - Forma planimetrica	a C
---------------------------	-----

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	porticato
-------------------	-----------

PVMG - Genere	in marmo e travertino
---------------	-----------------------

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	interna
-------------------	---------

PVMG - Genere	in marmo
---------------	----------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
-------------------	-------------------

DECL - Collocazione	esterna
---------------------	---------

DECT - Tipo	fascia marcapiano
-------------	-------------------

DECQ - Qualificazione del tipo	aggettante
--------------------------------	------------

DECM - Materiali	pietra
------------------	--------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
-------------------	-------------------

DECL - Collocazione	esterna
---------------------	---------

DECT - Tipo	balcone
-------------	---------

DECQ - Qualificazione del tipo	decorazione a fasce
--------------------------------	---------------------

DECM - Materiali	pietra
------------------	--------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	porta-finestra
DECQ - Qualificazione del tipo	imbotte rivestita in lastre
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice lineare
DECQ - Qualificazione del tipo	tripartita
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestra
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice lineare
DECQ - Qualificazione del tipo	quadrata
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	vano scala
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	rivestimento a mosaico
DECM - Materiali	vetro

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	ottimo
STCO - Indicazioni specifiche	restaurato

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	S-71/7 2010/03
	Intervento di miglioramento sismico per limitare l'invasività dell'intervento strutturale. Intervento di riparazione dei danni provocati dal sisma tramite la tecnica dello scuci cucì per ricreare la condiziona aggregata dei paramenti murari persa a causa delle fessurazioni. Iniezioni di malta epossidica nel caso di fessure meno importanti. Sostituzione di pareti murarie esistenti con spessori ridotti o ammassamenti deboli, con pareti di muratura in laterizio armate in acciaio, adeguatamente ammassate alle altre murature ed ai solai. Applicazione di nastri in materiale composito a fibra di carbonio

RSTT - Tipo di intervento

applicate su ambo le facce delle murature esistenti per aumentare la capacità sismica delle murature esistenti. Inserimento di un traliccio in cemento armato al piano garage in sostituzione dei muri che sarebbero necessari ma ostacolerebbero il passaggio delle macchine. Cucitura degli ammorsamenti tra le pareti murarie con barre di acciaio inghisate a resina per creare il comportamento scatolare indispensabile per la capacità di resistenza all'azione sismica; collegamento tra solai e murature con nastri e pioli in materiale composito. Consolidamento delle travi e dei pilastri in cemento armato nella zona del portico tramite il consolidamento del cls e integrazione delle armature. Demolizione della struttura di copertura esistente e realizzazione di un nuovo volume realizzato in carpenteria metallica. Interventi di restauro conservativo degli elementi architettonici che compongono il palazzo come le aperture, le cornici, gli stipiti, i rivestimenti a mosaico, le pavimentazioni, i rivestimenti ed imbotti in travertino e corpi illuminanti, previo smontaggio con adeguata classificazione e successiva ricollocazione. Restauro di tutti gli elementi lignei come portoni ed infissi.

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE****USAR - Riferimento alla parte**

intero bene

USAD - Uso

Uffici direzionali della Regione Abruzzo e del provveditorato OO.PP., archivi, depositi, locali tecnici, garage, abitazione custode

USO - USO STORICO**USOR - Riferimento alla parte**

intero bene

USOC - Riferimento cronologico

destinazione originaria

USOD - Uso

uffici

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA****CDGG - Indicazione generica**

proprietà Ente pubblico territoriale

CDGS - Indicazione specifica

Regione Abruzzo

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA**NVCT - Tipo provvedimento**

D. Lgs. 42/2004

NVCE - Estremi provvedimento

2008/12/17

STU - STRUMENTI URBANISTICI**STUT - Strumenti in vigore**

P.R.G. Zona A

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAA - Autore

Urbano, Anna Pia

FTAD - Data

2019/09/26

FTAN - Codice identificativo

S237_302175_F1

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, Anna Pia
FTAD - Data	2019/09/26
FTAN - Codice identificativo	S237_302175_F2

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, Anna Pia
FTAD - Data	2019/09/26
FTAN - Codice identificativo	S237_302175_F3

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	pianta piano terra
DRAS - Scala	1:100
DRAC - Collocazione	S-71/7
DRAN - Codice identificativo	S237_302175_D1
DRAA - Autore	Morri, Pier Vittorio
DRAD - Data	2010/03

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	prospetto su via San Bernardino
DRAS - Scala	1:100
DRAC - Collocazione	S-71/7
DRAN - Codice identificativo	S237_302175_D2
DRAA - Autore	Morri, Pier Vittorio
DRAD - Data	2010/03

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	prospetto su piazza San Bernardino
DRAS - Scala	1:100
DRAC - Collocazione	S-71/7
DRAN - Codice identificativo	S237_302175_D3
DRAA - Autore	Morri, Pier Vittorio
DRAD - Data	2010/03

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	riproduzione del provvedimento di tutela
FNTD - Data	2008/12/17
FNTN - Nome archivio	VIR Vincoli in rete
FNTS - Posizione	Allegato ID 438521
FNTI - Codice identificativo	S237_302175_FD1
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2019
CMPN - Nome	Urbano, Anna Pia
RSR - Referente scientifico	Ceniccola, Giovanna
FUR - Funzionario responsabile	Ricci, Saverio