

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 13

NCTN - Numero catalogo generale 00302177

ESC - Ente schedatore S237

ECP - Ente competente S237

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica villa

OGTQ - Qualificazione privata

OGTN - Denominazione Villa Nurzia

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Abruzzo

PVCP - Provincia AQ

PVCC - Comune L'Aquila

PVCI - Indirizzo viale Francesco Crispi, 33

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune L'Aquila

CTSF - Foglio/Data 96

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto 2

GPL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X 13.395456

GPDPY - Coordinata Y 42.342861

GPM - Metodo di georeferenziazione punto esatto

GPT - Tecnica di georeferenziazione rilievo da foto aerea con sopralluogo

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	Google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4395250) https://www.google.it/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	architettura liberty
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	origini/trasformazioni
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1918
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1930
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+3
SIIP - Tipo di piani	p.t, p.1, p.2
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	L'edificio è costituito da struttura in muratura portante e struttura in c. a. costruita in epoca successiva. Gli orizzontamenti sono in c.a., travi con soletta rigida. La struttura di copertura è costituita da travi in legno di castagno, il manto di copertura è in ardesia e sporti di gronda in legno lavorato. La caratteristica principale di Villa Nurzia sono gli stucchi: all'esterno ornano porte, finestre e balconi con motivi floreali. Le mensole che sorreggono i balconi, invece, presentano volti con espressioni che vanno dal sorriso alla rabbia. All'interno si ripetono i motivi floreali lungo le cornici e le soffittature; una parete è stata affrescata con un paesaggio campestre. Le pavimentazioni interne sono delle graniglie provenienti dall'Umbria.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	a L
PNTE - Dati icnografici significativi	torrino

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	pietra

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	ampliamento
SVCT - Tipo di struttura	pilastrì
SVCC - Genere	cemento armato
SVCQ - Qualificazione del genere	struttura a telaio

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	muro di recinzione
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	mattoni pieni

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	intero bene
------------------	-------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	piano

SOE - STRUTTURA

SOEC - Tecnica costruttiva	con travi e soletta rigida
SOES - Specificazioni tecniche	in cemento armato

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	travi
---------------------------	-------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMM - Materiali	ardesia

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	piana
CPFQ - Qualificazione della forma	a terrazza
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travi
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	in graniglia
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto lato ingresso
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestra
DECQ - Qualificazione del tipo	davanzale modanato
DECQ - Qualificazione del tipo	trabeazione piana
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali
DECQ - Qualificazione del tipo	frontone triangolare
DECQ - Qualificazione del tipo	frontone curvo
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto lato ingresso
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	balcone
DECQ - Qualificazione del tipo	su mensole
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali
DECQ - Qualificazione del tipo	mascheroni con varie espressioni
DECQ - Qualificazione del tipo	balastra decorata con motivi floreali
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	cemento
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto lato ingresso
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestra-balcone
DECQ - Qualificazione del	

tipo	con cornice modanata
DECQ - Qualificazione del tipo	stemma
DECQ - Qualificazione del tipo	festone decorato con foglie di edera
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	torrino
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestra
DECQ - Qualificazione del tipo	davanzale modanato
DECQ - Qualificazione del tipo	trabeazione mistilinea
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	a palombelli
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali
DECQ - Qualificazione del tipo	su mensole
DECM - Materiali	legno
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto retro
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portichetto
DECQ - Qualificazione del tipo	colonnine con capitello corinzio
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto retro
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali
DECQ - Qualificazione del	

tipo	fregio intagliato e scolpito
DECM - Materiali	stucco
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	ottimo
STCO - Indicazioni specifiche	restaurato
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	2010/10
RSTF - Data fine	2011
RSTT - Tipo di intervento	Consolidamento globale dei maschi murari; sarcitura delle lesioni minori e successiva applicazione di rete da intonaco. Cerchiatura di contenimento delle spinte orizzontali, realizzata con profilato metallico ad L inserito al di sotto dello sporto di gronda. Stuccatura dei distacchi tra parete e soffitto e parete e pavimento non interessanti la struttura in profondità. Pulizia delle superfici in cls e trattamento dei ferri di armatura. Rimozione della porzione di copertura in amianto e sostituzione con manto in ardesia. Restauro delle cornici in stucco e pulizia delle opere lignee. Operazioni di ripristino del paramento in mattoni pieni del muro di recinzione.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L. 1089/1939
NVCE - Estremi provvedimento	1985/09/09
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. Zona A

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2014
FTAN - Codice identificativo	S237_302177_F1

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2014

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2014

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2014

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2014

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda di bene di proprietà privata

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	2019
CMPN - Nome	Urbano, Anna Pia
RSR - Referente scientifico	Ceniccola, Giovanna
FUR - Funzionario responsabile	Ricci, Saverio