

# SCHEDA



## CD - CODICI

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda               | A        |
| LIR - Livello ricerca           | I        |
| <b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>     |          |
| NCTR - Codice regione           | 09       |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00059481 |
| ESC - Ente schedatore           | S155     |
| ECP - Ente competente           | S155     |

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| OGTD - Definizione tipologica | palazzo                         |
| OGTQ - Qualificazione         | signorile                       |
| OGTN - Denominazione          | [Palazzo in Piazza Mazzini, 89] |

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

|                  |         |
|------------------|---------|
| PVCS - Stato     | ITALIA  |
| PVCR - Regione   | Toscana |
| PVCP - Provincia | PT      |
| PVCC - Comune    | Pescia  |
| PVCL - Località  | PESCIA  |

|  |   |
|--|---|
| <b>PVCI - Indirizzo</b>                          | Piazza Mazzini, 83, 85, 87, 89  |
| <b>CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>             |   |
| <b>CTL - Tipo di localizzazione</b>              | localizzazione fisica   |
| <b>CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>            |   |
| <b>CTSC - Comune</b>                             | Pescia  |
| <b>CTSF - Foglio/Data</b>                        | 81/ 2019  |
| <b>CTSN - Particelle</b>                         | 421   |
| <b>GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO</b>     |   |
| <b>GPI - Identificativo punto</b>                | 1   |
| <b>GPL - Tipo di localizzazione</b>              | localizzazione fisica   |
| <b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>               |   |
| <b>GPDP - PUNTO</b>                              |   |
| <b>GPDPX - Coordinata X</b>                      | 10.688805   |
| <b>GPDPY - Coordinata Y</b>                      | 43.902362   |
| <b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>        | punto approssimato  |
| <b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>       | rilievo da foto aerea senza sopralluogo   |
| <b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b> | WGS84   |
| <b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>                 |   |
| <b>GPBB - Descrizione sintetica</b>              | Google Maps   |
| <b>GPBT - Data</b>                               | 2019  |
| <b>GPBO - Note</b>                               | (4516154) <a href="https://www.google.it/maps/">https://www.google.it/maps/</a> |
| <b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>                |   |
| <b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>                    |   |
| <b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>         | edificazione  |
| <b>ATBD - Denominazione</b>                      | rinascimento  |
| <b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>            | NR (recupero pregresso)   |
| <b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>                     |   |
| <b>REN - NOTIZIA</b>                             |   |
| <b>REN R - Riferimento</b>                       | intero bene   |
| <b>RENF - Fonte</b>                              | NR (recupero pregresso)   |
| <b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>          |   |
| <b>RELS - Secolo</b>                             | XVI   |
| <b>RELV - Validità</b>                           | ca  |
| <b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>         |   |
| <b>REVS - Secolo</b>                             | XVI   |
| <b>REVV - Validità</b>                           | ca  |
| <b>PN - PIANTA</b>                               |   |
| <b>PNT - PIANTA</b>                              |   |

|  |                |
|--|----------------|
| <b>PNTS - Schema</b>                     | articolato     |
| <b>PNTF - Forma</b>                      | trapezoidale   |
| <b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>          |                |
| <b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>         |                |
| <b>SVCT - Tipo di struttura</b>          | parete         |
| <b>SVCC - Genere</b>                     | in muratura    |
| <b>SVCM - Materiali</b>                  | laterizio      |
| <b>SVCM - Materiali</b>                  | pietra         |
| <b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>         |                |
| <b>SVCT - Tipo di struttura</b>          | parete         |
| <b>SVCC - Genere</b>                     | in muratura    |
| <b>SVCM - Materiali</b>                  | laterizio      |
| <b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>  |                |
| <b>SOF - TIPO</b>                        |                |
| <b>SOFG - Genere</b>                     | solaio         |
| <b>SOE - STRUTTURA</b>                   |                |
| <b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>        | in legno       |
| <b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>  |                |
| <b>SOF - TIPO</b>                        |                |
| <b>SOFG - Genere</b>                     | volta          |
| <b>SOFF - Forma</b>                      | a botte        |
| <b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>  |                |
| <b>SOF - TIPO</b>                        |                |
| <b>SOFG - Genere</b>                     | volta          |
| <b>SOFF - Forma</b>                      | a vela         |
| <b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>  |                |
| <b>SOF - TIPO</b>                        |                |
| <b>SOFG - Genere</b>                     | volta          |
| <b>SOFF - Forma</b>                      | a padiglione   |
| <b>SOFQ - Qualificazione della forma</b> | lunettata      |
| <b>CP - COPERTURE</b>                    |                |
| <b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>      |                |
| <b>CPFG - Genere</b>                     | a tetto        |
| <b>CPFF - Forma</b>                      | a falde        |
| <b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>          |                |
| <b>CPMT - Tipo</b>                       | tegole e coppi |
| <b>CPMM - Materiali</b>                  | laterizio      |
| <b>CO - CONSERVAZIONE</b>                |                |
| <b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>      |                |
| <b>STCC - Stato di conservazione</b>     | buono          |
| <b>STCO - Indicazioni</b>                |                |

|  |   |
|--|---|
| specifiche                                   | stato di conservazione al 1998  |
| <b>US - UTILIZZAZIONI</b>                    |   |
| <b>USA - USO ATTUALE</b>                     |   |
| USAD - Uso                                   | abitazione  |
| <b>USA - USO ATTUALE</b>                     |   |
| USAD - Uso                                   | uffici  |
| <b>USA - USO ATTUALE</b>                     |   |
| USAD - Uso                                   | negozio   |
| <b>USO - USO STORICO</b>                     |   |
| USOD - Uso                                   | abitazione  |
| <b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>   |   |
| <b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>            |   |
| CDGG - Indicazione generica                  | proprietà privata   |
| CDGS - Indicazione specifica                 | Bernardini, Carlo; Stanghellini, Mirena                               |
| CDGS - Indicazione specifica                 | Vannucci, Arianna; Angeli, Paolo                                      |
| CDGS - Indicazione specifica                 | Agnieszka, Witezak  |
| CDGI - Indirizzo                             | Piazza Mazzini, 89 - Pescia PT  |
| <b>NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA</b>         |   |
| NVCT - Tipo provvedimento                    | revoca DM (L. n. 1089/1939, art. 3)                                   |
| NVCE - Estremi provvedimento                 | 1964/07/08  |
| NVCR - Data di registrazione o G.U.          | 1964/07/21  |
| <b>STU - STRUMENTI URBANISTICI</b>           |   |
| STUT - Strumenti in vigore                   | P.R.G. (1977/1995)  |
| STUN - Sintesi normativa zona                | Restauro e risanamento conservativo/ Manutenzione ordinaria (zona A1) |
| <b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b> |   |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>      |   |
| FTAX - Genere                                | documentazione allegata   |
| FTAP - Tipo                                  | fotografia digitale (file)  |
| FTAD - Data                                  | 2018/11/00  |
| FTAN - Codice identificativo                 | 0900059481_foto   |
| FTAT - Note                                  | immagine creata da Google Street View                                 |
| <b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>               |   |
| FNTP - Tipo                                  | copia cartacea della scheda di catalogo                               |
| FNTD - Data                                  | 1998  |
| FNTN - Nome archivio                         | SABAP Firenze - Archivio Catalogo beni immobili                       |
| FNTS - Posizione                             | Pescia  |
| FNTI - Codice identificativo                 | 0900059481_scheda   |

**AD - ACCESSO AI DATI****ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI****ADSP - Profilo di accesso**

1

**ADSM - Motivazione**

scheda contenente dati liberamente accessibili

**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data**

1998

**CMPN - Nome**

Sembranti, S.

**FUR - Funzionario responsabile**

Passalacqua, Roberta

**AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE****AGGD - Data**

2019

**AGGN - Nome**

Panzani, Laura

**AGGF - Funzionario responsabile**

Altiero, Elvira

**AN - ANNOTAZIONI****OSS - Osservazioni**

E' presente uno stemma nobiliare al centro della facciata prospiciente piazza Mazzini. (2019) Sono stati aggiornati i campi relativi ai paragrafi CS (fonte: <http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/pianopaesaggistico.html>), GP, CO, DO, AN.