

# SCHEDA

| CD - CODICI                                    |  |
|--|--|
| TSK - Tipo scheda                              | A  |
| LIR - Livello ricerca                          | I  |
| NCT - CODICE UNIVOCO                           |  |
| NCTR - Codice regione                          | 11   |
| NCTN - Numero catalogo generale                | 00371448   |
| ESC - Ente schedatore                          | S263   |
| ECP - Ente competente                          | S263   |
| AC - ALTRI CODICI                              |  |
| ACS - SCHEDE CORRELATE                         |  |
| ACSE - Ente                                    | U.C.C.R. Marche  |
| ACSC - Codice                                  | 1520_043014  |
| ACSS - Specifiche                              | scheda II livello elaborata nell'ambito del rilevamento danni post sisma |
| OG - OGGETTO                                   |  |
| OGT - OGGETTO                                  |  |
| OGTD - Definizione tipologica                  | canonica   |
| OGTQ - Qualificazione                          | parrocchiale   |
| OGTN - Denominazione                           | Canonica di San Donato   |
| LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA  |  |
| PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA |  |
| PVCS - Stato                                   | ITALIA   |
| PVCR - Regione                                 | Marche   |
| PVCP - Provincia                               | MC   |
| PVCC - Comune                                  | Colmurano  |
| PVCL - Località                                | COLMURANO  |
| PVCI - Indirizzo                               | Piazza Umberto I   |
| CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE                  |  |
| CTL - Tipo di localizzazione                   | localizzazione fisica  |
| CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE                 |  |
| CTSC - Comune                                  | Colmurano  |
| CTSF - Foglio/Data                             | 7  |
| CTSN - Particelle                              | 31   |
| GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO          |  |
| GPI - Identificativo Punto                     | 2  |
| GPL - Tipo di localizzazione                   | localizzazione fisica  |
| GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO                    |  |
| GPDP - PUNTO                                   |  |
| GPDPX - Coordinata X                           | 13.357104  |

|  |   |
|--|---|
| <b>GPDPY - Coordinata Y</b>                      | 43.164163   |
| <b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>        | punto approssimato  |
| <b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>       | rilievo da foto aerea senza sopralluogo   |
| <b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b> | WGS84   |
| <b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>                 |   |
| <b>GPBB - Descrizione sintetica</b>              | google maps   |
| <b>GPBT - Data</b>                               | 2019  |
| <b>GPBO - Note</b>                               | (4513323) <a href="https://www.google.com/maps">https://www.google.com/maps</a> |
| <b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>                |   |
| <b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>                    |   |
| <b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>         | costruzione   |
| <b>ATBD - Denominazione</b>                      | maestranze marchigiane  |
| <b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>            | contesto  |
| <b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>                     |   |
| <b>REN - NOTIZIA</b>                             |   |
| <b>RENR - Riferimento</b>                        | intero bene   |
| <b>RENF - Fonte</b>                              | scheda rilievo danni sisma  |
| <b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>          |   |
| <b>RELS - Secolo</b>                             | XIX   |
| <b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>         |   |
| <b>REVS - Secolo</b>                             | XIX   |
| <b>SI - SPAZI</b>                                |   |
| <b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>                |   |
| <b>SIIN - Numero di piani</b>                    | +2  |
| <b>PN - PIANTA</b>                               |   |
| <b>PNT - PIANTA</b>                              |   |
| <b>PNTS - Schema</b>                             | articolato  |
| <b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>          |   |
| <b>SOF - TIPO</b>                                |   |
| <b>SOFG - Genere</b>                             | solaio  |
| <b>CP - COPERTURE</b>                            |   |
| <b>CPU - Ubicazione</b>                          | corpo principale  |
| <b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>              |   |
| <b>CPFG - Genere</b>                             | a tetto   |
| <b>CPFF - Forma</b>                              | a falde   |
| <b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>                  |   |
| <b>CPMT - Tipo</b>                               | coppi   |
| <b>CP - COPERTURE</b>                            |   |
| <b>CPU - Ubicazione</b>                          | corpo laterale  |

## CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

|               |       |
|---------------|-------|
| CPFG - Genere | piana |
|---------------|-------|

## SC - SCALE

### SCL - SCALE

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| SCLU - Ubicazione   | interna      |
| SCLG - Genere       | scala        |
| SCLO - Categoria    | principale   |
| SCLL - Collocazione | baricentrale |

## PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

### PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| PVMU - Ubicazione | bagno          |
| PVMG - Genere     | in monocottura |

### PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| PVMU - Ubicazione | corridoio      |
| PVMG - Genere     | in monocottura |

### PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| PVMU - Ubicazione | p. t.        |
| PVMG - Genere     | in graniglia |

## DE - ELEMENTI DECORATIVI

### DEC - ELEMENTI DECORATIVI

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| DECU - Ubicazione   | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna              |
| DECT - Tipo         | mostra di porta      |

### DEC - ELEMENTI DECORATIVI

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| DECU - Ubicazione              | prospetto principale                      |
| DECL - Collocazione            | esterna                                   |
| DECT - Tipo                    | cornice                                   |
| DECQ - Qualificazione del tipo | architrave aggettante a motivi geometrici |

## CO - CONSERVAZIONE

### STC - STATO DI CONSERVAZIONE

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene  |
| STCO - Indicazioni specifiche | danni causati dall'evento sismico dell'agosto 2016 e successivi eventi |

## US - UTILIZZAZIONI

### USA - USO ATTUALE

|            |            |
|------------|------------|
| USAD - Uso | abitazione |
|------------|------------|

### USA - USO ATTUALE

|            |        |
|------------|--------|
| USAD - Uso | uffici |
|------------|--------|

## TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

|                    |  |
|--------------------|--|
| CDGG - Indicazione |  |
|--------------------|--|

**generica**

proprietà Ente religioso cattolico

**CDGS - Indicazione specifica**

Diocesi di Macerata, Parrocchia San Donato

**NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA****NVCT - Tipo provvedimento** ope legis (L.1089/1939 art.4)**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** fotografia digitale (file)**FTAA - Autore** Unità di Crisi**FTAD - Data** 2017/02/06**FTAN - Codice identificativo** 1100371448\_foto01**FTAT - Note** foto allegata alla scheda rilievo danni sisma**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** fotografia digitale (file)**FTAA - Autore** Unità di Crisi**FTAD - Data** 2017/02/06**FTAN - Codice identificativo** 1100371448\_foto02**FTAT - Note** foto allegata alla scheda rilievo danni sisma**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** fotografia digitale (file)**FTAA - Autore** Unità di Crisi**FTAD - Data** 2017/02/06**FTAN - Codice identificativo** 1100371448\_foto03**FTAT - Note** foto allegata alla scheda rilievo danni sisma**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** fotografia digitale (file)**FTAD - Data** 2011/00/00**FTAN - Codice identificativo** 1100371448\_foto04**FTAT - Note** immagine creata da Google Street View**FNT - FONTI E DOCUMENTI****FNTP - Tipo** scheda rilievo danni sisma**FNTA - Autore** Unità di Crisi**FNTD - Data** 2017/02/06**FNTN - Nome archivio** SABAP Marche**FNTS - Posizione** Colmurano\_1520\_043014**FNTI - Codice identificativo** Colmurano\_1520\_043014**FNT - FONTI E DOCUMENTI****FNTP - Tipo** documentazione fotografica integrativa**FNTA - Autore** Unità di Crisi

|  |   |
|--|---|
| <b>FNTD - Data</b>                         | 2017/02/06  |
| <b>FNTN - Nome archivio</b>                | SABAP Marche  |
| <b>FNTS - Posizione</b>                    | Colmurano_1520_043014   |
| <b>FNTI - Codice identificativo</b>        | Colmurano_1520_043014_fot   |
| <b>AD - ACCESSO AI DATI</b>                |   |
| <b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b> |   |
| <b>ADSP - Profilo di accesso</b>           | 1   |
| <b>ADSM - Motivazione</b>                  | scheda contenente dati liberamente accessibili  |
| <b>CM - COMPILAZIONE</b>                   |   |
| <b>CMP - COMPILAZIONE</b>                  |   |
| <b>CMPD - Data</b>                         | 2019  |
| <b>CMPN - Nome</b>                         | Panzani, Laura  |
| <b>FUR - Funzionario responsabile</b>      | Licastro, Deborah   |
| <b>AN - ANNOTAZIONI</b>                    |   |
| <b>OSS - Osservazioni</b>                  | I dati per la compilazione della scheda di catalogo sono tratti dalla scheda elaborata per il rilevamento danni post sisma (cfr. allegato). |