

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00371450
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263
AC - ALTRI CODICI	
ACS - SCHEDE CORRELATE	
ACSE - Ente	U.C.C.R. Marche
ACSC - Codice	0184_043017
ACSS - Specifiche	scheda II livello elaborata nell'ambito del rilevamento danni post sisma
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTN - Denominazione	Chiesa di San Lorenzo
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	Fiastra
PVCL - Località	SAN LORENZO IN COLPOLINA
PVCI - Indirizzo	Via San Lorenzo in Colpolina
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Fiastra
CTSF - Foglio /Data	1
CTSN - Particelle	A

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.124301
GPDPY - Coordinata Y	43.086764
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	Google maps
GPBT - Data	2019

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze marchigiane
ATBM - Fonte dell'attribuzione	conto

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Le caratteristiche tipologiche lasciavano supporre che l'edificio fosse stato costruito nel secolo. Non ci sono fonti documentarie delle date di costruzione del fabbricato.

RENF - Fonte	sitografia
---------------------	------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
----------------------	------

RELI - Data	1600
--------------------	------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
----------------------	------

REVI - Data	1699
--------------------	------

PN - PIANTA

PNT - PIANTA

PNTS - Schema	longitudinale
----------------------	---------------

PNTE - Dati icnografici significativi	campanile
--	-----------

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCT - Tipo di struttura	parete
---------------------------------	--------

SVCC - Genere	in muratura
----------------------	-------------

SVCQ - Qualificazione del genere	continua
---	----------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	abside
-------------------------	--------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	solaio
----------------------	--------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOF - TIPO

SOFG - Genere	solaio
----------------------	--------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intero solaio
---------------------------	---------------

SOEC - Tecnica costruttiva	in latero-cemento
-----------------------------------	-------------------

SOES - Specificazioni tecniche	a soletta con nervature parallele
---------------------------------------	-----------------------------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOF - TIPO

SOFG - Genere	solaio
----------------------	--------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intero solaio
---------------------------	---------------

SOES - Specificazioni tecniche	con orditura primaria e secondaria
---------------------------------------	------------------------------------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
---------------	---------

CPFF - Forma	a falde
--------------	---------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	chiesa
--------------------	--------

CPCT - Struttura primaria	capriate
---------------------------	----------

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	esterna
-------------------	---------

SCLG - Genere	scala d'accesso
---------------	-----------------

SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
------------------	---------------------

SCLF - Forma planimetrica	rettilinea
---------------------------	------------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMG - Genere	in cotto
---------------	----------

PVMS - Schema del disegno	a giunti sfalsati
---------------------------	-------------------

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
-------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
---------------------	---------

DECT - Tipo	cornicione
-------------	------------

DECM - Materiali	mattoni
------------------	---------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
-------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
---------------------	---------

DECT - Tipo	mostra di porta
-------------	-----------------

DECM - Materiali	mattoni
------------------	---------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
-------------------	-------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

| **DECT - Tipo** | davanzale |
| **DECM - Materiali** | mattoni |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetti laterali
--------------------------	--------------------

DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	nicchia con statua
DECM - Materiali	intonaco

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	prospetto principale
--------------------------------------	----------------------

| **STCC - Stato di conservazione** | danno grave |
| **STCO - Indicazioni specifiche** | La facciata presenta un danno lieve per il distacco o fuori piombo; assenza di danno per meccanismi nella sommità, danno grave per lesioni (rilevamento danni post sisma: 2016/21). |

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
--------------------------------------	-------------------

| **STCC - Stato di conservazione** | danno lieve |
| **STCO - Indicazioni specifiche** | lesioni all'interno del bene con meccanismi di taglio nelle pareti laterali (rilevamento danni post sisma: 2016/10/21). |

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	soffitti
--------------------------------------	----------

| **STCC - Stato di conservazione** | danno lieve |
| **STCO - Indicazioni specifiche** | Lesioni presenti nell'arco e nella copertura (rilevamento danni post sisma: 2016/10/21). |

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	corpi adiacenti
--------------------------------------	-----------------

| **STCC - Stato** | |

di conservazione	danno moderato
STCO - Indicazioni specifiche	(rilevamento danni post sisma: 2016/10/21)
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	cella campanaria
STCC - Stato di conservazione	danno grave
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di San Lorenzo
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	ope legis (L.1089/1939 art.4)
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Unità di Crisi
FTAN - Codice identificativo	1100371450_foto01
FTAT - Note	foto allegata alla scheda rilievo danni sisma
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Unità di Crisi
FTAD - Data	2016/10/21

FTAN - Codice identificativo	1100371450_foto02
FTAT - Note	foto allegata alla scheda rilievo danni sisma
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Unità di Crisi
FTAD - Data	2016/10/21
FTAN - Codice identificativo	1100371450_foto03
FTAT - Note	foto allegata alla scheda rilievo danni sisma
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia aerea
FTAD - Data	2020/00/00
FTAN - Codice identificativo	1100371450_foto04
FTAT - Note	immagine creata da Google Maps
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda rilievo danni sisma
FNTA - Autore	Unità di Crisi
FNTD - Data	2016/10/21
FNTN - Nome archivio	SABAP Marche
FNTS - Posizione	Fiastra_043017
FNTI - Codice identificativo	1100371450_Allegati
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	documentazione fotografica integrativa
FNTA - Autore	Unità di Crisi
FNTD - Data	2016/10/21
FNTN - Nome archivio	SABAP Marche
FNTS - Posizione	Fiastra_043017
FNTI - Codice identificativo	1100371450_AllegatiFoto01
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	documentazione fotografica integrativa
FNTA - Autore	Unità di Crisi
FNTD - Data	2016/10/21
FNTN - Nome archivio	SABAP Marche
FNTS -	

Posizione	Fiastra_043017
FNTI - Codice identificativo	1100371450_AllegatiFoto02
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	documentazione fotografica integrativa
FNTA - Autore	Unità di Crisi
FNTD - Data	2016/10/21
FNTN - Nome archivio	SABAP Marche
FNTS - Posizione	Fiastra_043017
FNTI - Codice identificativo	1100371450_AllegatiFoto03
BIL - Citazione completa	http://www.chieseitaliane.chiesacattolica.it/chieseitaliane/AccessoEsterno.do?mode=guest&type=auto&code=33777&Chiesa_di_San_Lorenzo__San_Lorenzo_in_Co_Fiastra (consultazione 30/11/2019)
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2019
CMPN - Nome	Panzani, Laura
FUR - Funzionario responsabile	Bellesi, Rosella
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	I dati per la compilazione della scheda di catalogo sono tratti dalla scheda elaborata per il rilevamento danni post sisma (cfr. allegato).