

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00371389
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

AC - ALTRI CODICI

ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente	U.C.C.R. Marche
ACSC - Codice	4303_043057
ACSS - Specifiche	scheda II livello elaborata nell'ambito del rilevamento danni post sisma (validazione: 2017/12/04)

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	castello
OGTN - Denominazione	Castello di Mevale

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	Visso
PVCL - Località	MEVALE
PVCI - Indirizzo	Località Mevale

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Visso
CTSF - Foglio/Data	65
CTSN - Particelle	226
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	12.981506
GPDPY - Coordinata Y	42.902948
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4502540) https://www.google.com/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze marchigiane
ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	rocca
RENN - Notizia	La Rocca più alta è originaria del 1200 circa.
RENF - Fonte	scheda rilievo danni sisma
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIII
RELV - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIII
REVV - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
	Quasi completamente distrutto in seguito al terremoto del 26 settembre

RENN - Notizia	1997.
RENF - Fonte	sitografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1997/09/26
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1997/09/26
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTF - Forma	poligonale
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	in pietrame misto faccia a vista
SVCM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCO - Indicazioni specifiche	Sono presenti lesioni di taglio verticale e diagonale sull'angolo e un crollo dei conci dell'arco di accesso alla rocca (rilevamento danni post sisma 2016: 2017/11/30; tipo di visita: completa)
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTI - Data inizio	2009
RSTF - Data fine	2010
RSTT - Tipo di intervento	Consolidamento e restauro dell'area pubblica monumentale.
RST - RESTAURI	
RSTI - Data inizio	1997 post
RSTT - Tipo di intervento	Il castello è stato oggetto di recupero dopo il terremoto del 26 settembre 1997.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAD - Uso	rocca
USA - USO ATTUALE	
USAD - Uso	in disuso
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Visso
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Unità di Crisi
FTAD - Data	2017/11/30
FTAN - Codice identificativo	1100371389_foto2017
FTAT - Note	foto allegata alla scheda rilievo danni sisma

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Unità di Crisi
FTAD - Data	2017/11/30
FTAN - Codice identificativo	1100371389_foto2017_02
FTAT - Note	foto allegata alla scheda rilievo danni sisma

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Unità di Crisi
FTAD - Data	2017/11/30
FTAN - Codice identificativo	1100371389_foto2017_03
FTAT - Note	foto allegata alla scheda rilievo danni sisma

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Unità di Crisi
FTAD - Data	2017/11/30
FTAN - Codice identificativo	1100371389_foto2017_04
FTAT - Note	foto allegata alla scheda rilievo danni sisma

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAO - Note	immagine creata da https://geoportale.cartografia.agenziaentrate.gov.it
DRAN - Codice identificativo	1100371389_sc

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	scheda rilievo danni sisma
FNTA - Autore	Unità di Crisi
FNTD - Data	2017/12/04
FNTN - Nome archivio	SABAP Marche
FNTS - Posizione	Visso/ 4303_043057
FNTI - Codice identificativo	1100371389_schedaSisma

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	documentazione fotografica integrativa
--------------------	--

FNTA - Autore	Unità di Crisi
FNTD - Data	2017/11/30
FNTN - Nome archivio	SABAP Marche
FNTS - Posizione	Visso/ 4303_043057
FNTI - Codice identificativo	1100371389_docFoto

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data	2019
CMPN - Nome	Musetti, Valentina
FUR - Funzionario responsabile	Bellesi, Rosella

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni	La parte più esterna è stata ricostruita al fine di completare il complesso castellano. E' presente uno stemma lapideo decorato dell'antico castello. I dati per la compilazione della scheda di catalogo sono tratti dalla "scheda di insediamento" e dalla "scheda per il rilievo speditivo del danno sul patrimonio culturale per eventi sismici - manufatti vari" elaborate per il rilevamento danni post sisma marzo 2016 (cfr. allegato).
---------------------------	---