

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00371390
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

AC - ALTRI CODICI

ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente	U.C.C.R. Marche
ACSC - Codice	2208_043057

ACSS - Specifiche	scheda II livello elaborata nell'ambito del rilevamento danni post sisma (validazione: 2017/03/07)
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	teatro
OGTQ - Qualificazione	comunale
OGTN - Denominazione	Teatro Comunale
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	Visso
PVCI - Indirizzo	Piazza Martiri Vissani
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Visso
CTSF - Foglio/Data	54
CTSN - Particelle	423
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.087324
GPDPY - Coordinata Y	42.930930
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4502556) https://www.google.com/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze marchigiane
ATBM - Fonte	

dell'attribuzione	contesto
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
REN F - Fonte	contesto
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNT F - Forma	trapezoidale
CP - COPERTURE	
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPF G - Genere	distrutta
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCL G - Genere	scala
SCL N - Quantità	2
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STC R - Riferimento alla parte	intero bene
STC O - Indicazioni specifiche	sia l'edificio adibito a teatro che l'adiacente palazzo dei Governatori da cui si ha l'accesso al teatro, sono gravemente danneggiati e non accessibili in sicurezza; durante il sopralluogo erano in corso lavori di messa in sicurezza della copertura da parte dei Vigili del Fuoco; non è stato possibile accedere per il rilevamento del danno dei beni culturali (rilevamento danni post sisma 2016: 2017/02/27; tipo di visita: solo dall'esterno)
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDG G - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDG S - Indicazione specifica	Comune di Visso
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTA X - Genere	documentazione allegata
FTA P - Tipo	fotografia digitale (file)
FTA A - Autore	Unità di Crisi
FTA D - Data	2017/02/27
FTA N - Codice identificativo	1100371390_foto2017_02
FTA T - Note	foto allegata alla scheda rilievo danni sisma
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Unità di Crisi
FTAD - Data	2017/02/27
FTAN - Codice identificativo	1100371390_foto2017_03
FTAT - Note	foto allegata alla scheda rilievo danni sisma
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Unità di Crisi
FTAD - Data	2017/02/27
FTAN - Codice identificativo	1100371390_foto2017_04
FTAT - Note	foto allegata alla scheda rilievo danni sisma
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Unità di Crisi
FTAD - Data	2017/02/27
FTAN - Codice identificativo	1100371390_foto2017_05
FTAT - Note	foto allegata alla scheda rilievo danni sisma
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Unità di Crisi
FTAD - Data	2017/02/27
FTAN - Codice identificativo	1100371390_foto2017_06
FTAT - Note	palazzo dei Governatori, da cui si accede al teatro, foto allegata alla scheda rilievo danni sisma
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2011/05/00
FTAN - Codice identificativo	1100371390_foto 2011_
FTAT - Note	foto prima del sisma, immagine creata da Google Street View
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAO - Note	immagine tratta da https://geoportale.cartografia.agenziaentrate.gov.it/
DRAN - Codice identificativo	1100371390_sc_
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda rilievo danni sisma
FNTA - Autore	Unità di Crisi

FNTD - Data	2017/02/27
FNTN - Nome archivio	SABAP Marche
FNTS - Posizione	Visso/ 2208_043057
FNTI - Codice identificativo	1100371390_schedaSisma
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2019
CMPN - Nome	Musetti, Valentina
FUR - Funzionario responsabile	Bellesi, Rosella
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	I dati per la compilazione della scheda di catalogo sono tratti dalla "scheda di insediamento" e dalla "scheda per il rilievo speditivo del danno sul patrimonio culturale per eventi sismici - manufatti vari" elaborate per il rilevamento danni post sisma (cfr. allegato).