

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00371462
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263
AC - ALTRI CODICI	
ACS - SCHEDE CORRELATE	
ACSE - Ente	U.C.C.R. Marche
ACSC - Codice	1535_043023
ACSS - Specifiche	scheda II livello elaborata nell'ambito del rilevamento danni post sisma
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	canonica
OGTN - Denominazione	Casa Canonica di San Michele Arcangelo
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	Macerata
PVCL - Località	Macerata
PVCI - Indirizzo	Borgo San Giuliano
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Macerata
CTSF - Foglio/Data	115/ 2019
CTSN - Particelle	94
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.458086
GPDPY - Coordinata Y	43.301723

GPM - Metodo di georeferenziazione

punto approssimato

GPT - Tecnica di georeferenziazione

rilievo da foto aerea senza sopralluogo

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento

WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO**GPBB - Descrizione sintetica**

google maps

GPBT - Data

2019

GPBO - Note(4491436) <https://www.google.com/maps>**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE****ATBR - Riferimento all'intervento**

costruzione

ATBD - Denominazione

maestranze marchigiane

ATBM - Fonte dell'attribuzione

contesto

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

Nel 1834 fu deciso che la nuova Chiesa si S. Michele sorgesse al centro di Borgo S. Giuliano. Dapprima iniziarono i lavori di costruzione della canonica che nel 1842 era in via di ultimazione, mentre la chiesa, per mancanza di fondi, fu terminata il 25 settembre 1860 quando fu consacrata dal vescovo mons. Amadio Zangari. Il progetto era stato affidato all'architetto maceratese Giovanni Montini.

RENF - Fonte

sitografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XIX

RELI - Data

1834

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XIX

REVI - Data

1860

PN - PIANTA**PNT - PIANTA****PNTS - Schema**

regolare

PNTF - Forma

rettangolare

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCT - Tipo di struttura**

parete

SVCC - Genere

in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere

a corsi regolari

SVCM - Materiali

laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOEC - Tecnica costruttiva	in legno
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura semplice
CP - COPERTURE	
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	orditura primaria e secondaria in legno
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSM - Materiali	pietra
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fascia marcapiano
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato
DECM - Materiali	mattoni
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	mostra di finestra
DECM - Materiali	mattoni
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	mostra di porta
DECM - Materiali	mattoni
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	parete esterna
STCC - Stato di conservazione	danno moderato
STCO - Indicazioni	Danno moderato per meccanismi nel piano per una superficie minore ad 1/3 , sono state rilevate lesioni alle fasce murarie della facciata

specifiche

(rilevamento danni post sisma: 2017/03/08).

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

scale

STCC - Stato di conservazione

danno medio

STCO - Indicazioni specifiche

Danno per una superficie compresa tra 1/3 e 2/3, sono state rilevate lesioni sulla struttura delle scale (rilevamento danni post sisma: 2017/03/08).

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

elementi non strutturali

STCC - Stato di conservazione

danno grave

STCO - Indicazioni specifiche

Danno al rivestimento e controsoffitti recenti (rilevamento danni post sisma: 2017/03/08).

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE****USAD - Uso**

in abbandono

USO - USO STORICO**USOD - Uso**

canonica

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA****CDGG - Indicazione generica**

proprietà Ente religioso cattolico

CDGS - Indicazione specifica

Parrocchia di San Michele

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAA - Autore

Unità di Crisi

FTAN - Codice identificativo

1100371462_foto01

FTAT - Note

foto allegata alla scheda rilievo danni sisma

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAA - Autore

Unità di Crisi

FTAD - Data

2017/03/08

FTAN - Codice identificativo

1100371462_foto02

FTAT - Note

foto allegata alla scheda rilievo danni sisma

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAA - Autore

Unità di Crisi

FTAD - Data	2017/03/08
FTAN - Codice identificativo	1100371462_foto03
FTAT - Note	foto allegata alla scheda rilievo danni sisma
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda rilievo danni sisma
FNTA - Autore	Unità di Crisi
FNTD - Data	2017/03/08
FNTN - Nome archivio	SABAP Marche
FNTS - Posizione	043023
FNTI - Codice identificativo	1100371462_scheda
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	documentazione fotografica integrativa
FNTA - Autore	Unità di Crisi
FNTD - Data	2017/03/08
FNTN - Nome archivio	SABAP Marche
FNTS - Posizione	043023
FNTI - Codice identificativo	1100371462_foto
BIL - Citazione completa	http://www.beniculturali.marche.it/Ricerca/tabid/41/ids/66004/Chiesa-di-S-Michele-Arcangelo/Default.aspx
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2019
CMPN - Nome	Panzani, Laura
FUR - Funzionario responsabile	Bellesi, Rosella
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	I dati per la compilazione della scheda di catalogo sono tratti dalla scheda elaborata per il rilevamento danni post sisma (cfr. allegato).