

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00371395
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263
RV - RELAZIONI	
ROZ - Altre relazioni	1100371393
ROZ - Altre relazioni	1100371394
AC - ALTRI CODICI	
ACS - SCHEDE CORRELATE	
ACSE - Ente	U.C.C.R. Marche
ACSC - Codice	2607_043054
ACSS - Specifiche	scheda II livello elaborata nell'ambito del rilevamento danni post sisma (validazione: 2017/03/11)
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	casa
OGTN - Denominazione	Casa del custode di Villa Magnalbò
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	Treia
PVCL - Località	SCHITO
PVCI - Indirizzo	Contrada Schito, 57
PVCV - Altre vie di comunicazione	presso la Villa Magnalbò
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Treia
CTSF - Foglio/Data	5
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	13.315903
GPDPY - Coordinata Y	43.351029

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
---	--------------------

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopraluogo
--	--

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--	-------

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4483571) https://www.google.com/maps

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze marchigiane
ATBM - Fonte dell'attribuzione	conto

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intorno
---------------------------	---------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	metà

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	metà

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIN - Numero di piani	+2
-------------------------------	----

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria	regolare in pianta, in elevazione e nella disposizione dei muri interni
--	---

PN - PIANTA**PNT - PIANTA**

PNTF - Forma	rettangolare
---------------------	--------------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLN - Quantità	1

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCO - Indicazioni specifiche	sono presenti punzellamenti effettuati dalla proprietà (rilevamento danni post sisma 2016: 2017/03/09; tipo di visita: completa)
--------------------------------------	--

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	pareti esterne
--------------------------------------	----------------

STCC - Stato di conservazione	danno lieve
--------------------------------------	-------------

STCO - Indicazioni specifiche	superficie interessata: meno di 1/3
--------------------------------------	-------------------------------------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	pareti interne
--------------------------------------	----------------

STCC - Stato di conservazione	danno lieve
--------------------------------------	-------------

STCO - Indicazioni specifiche	superficie interessata: meno di 1/3
--------------------------------------	-------------------------------------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	solai/ volte
--------------------------------------	--------------

STCC - Stato di conservazione	danno moderato
--------------------------------------	----------------

STCO - Indicazioni specifiche	superficie interessata: meno di 1/3
--------------------------------------	-------------------------------------

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAD - Uso	abitazione
-------------------	------------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAD - Data	2019/00/00
--------------------	------------

FTAN - Codice identificativo	1100371395_foto_aerea
-------------------------------------	-----------------------

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
--------------------	-----------------------------

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	scheda rilievo danni sisma
--------------------	----------------------------

FNTA - Autore	Unità di Crisi
----------------------	----------------

FNTD - Data	2017/03/09
--------------------	------------

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	documentazione fotografica integrativa
FNTA - Autore	Unità di Crisi
FNTD - Data	2017/03/09
BIL - Citazione completa	http://www.beniculturali.marche.it/Ricerca/tabid/41/ids/67438/Villa-Magnalbo/Default.aspx (consultazione: 2019/12/01)

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda di bene di proprietà privata

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	2019
CMPN - Nome	Musetti, Valentina
FUR - Funzionario responsabile	Licastro, Deborah

AN - ANNOTAZIONI