

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca I

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 11

NCTN - Numero catalogo generale 00371395

ESC - Ente schedatore S263

ECP - Ente competente S263

RV - RELAZIONI

ROZ - Altre relazioni 1100371393

ROZ - Altre relazioni 1100371394

AC - ALTRI CODICI

ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente U.C.C.R. Marche

ACSC - Codice 2607_043054

ACSS - Specifiche scheda II livello elaborata nell'ambito del rilevamento danni post sisma (validazione: 2017/03/11)

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica casa

OGTN - Denominazione Casa del custode di Villa Magnalbò

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Marche

PVCP - Provincia MC

PVCC - Comune Treia

PVCL - Località SCHITO

PVCI - Indirizzo	Contrada Schito, 57
PVCV - Altre vie di comunicazione	presso la Villa Magnalbò
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Treia
CTSF - Foglio/Data	5
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.315903
GPDPY - Coordinata Y	43.351029
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4483571) https://www.google.com/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze marchigiane
ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intorno
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	metà
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	metà
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIN - Numero di piani	+2

IS - IMPIANTO STRUTTURALE**IST - Configurazione strutturale primaria**

regolare in pianta, in elevazione e nella disposizione dei muri interni

PN - PIANTA**PNT - PIANTA****PNTF - Forma**

rettangolare

SC - SCALE**SCL - SCALE****SCLU - Ubicazione**

interna

SCLG - Genere

scala

SCLN - Quantità

1

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE****STCO - Indicazioni specifiche**

sono presenti puntellamenti effettuati dalla proprietà (rilevamento danni post sisma 2016: 2017/03/09; tipo di visita: completa)

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

pareti esterne

STCC - Stato di conservazione

danno lieve

STCO - Indicazioni specifiche

superficie interessata: meno di 1/3

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

pareti interne

STCC - Stato di conservazione

danno lieve

STCO - Indicazioni specifiche

superficie interessata: meno di 1/3

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

solai/ volte

STCC - Stato di conservazione

danno moderato

STCO - Indicazioni specifiche

superficie interessata: meno di 1/3

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE****USAD - Uso**

abitazione

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA****CDGG - Indicazione generica**

proprietà privata

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2019/00/00
FTAN - Codice identificativo	1100371395_foto_aerea
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda rilievo danni sisma
FNTA - Autore	Unità di Crisi
FNTD - Data	2017/03/09
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	documentazione fotografica integrativa
FNTA - Autore	Unità di Crisi
FNTD - Data	2017/03/09
BIL - Citazione completa	http://www.beniculturali.marche.it/Ricerca/tabid/41/ids/67438/Villa-Magnalbo/Default.aspx (consultazione: 2019/12/01)
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda di bene di proprietà privata
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2019
CMPN - Nome	Musetti, Valentina
FUR - Funzionario responsabile	Licastro, Deborah
AN - ANNOTAZIONI	