

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00371398
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

AC - ALTRI CODICI

ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente	U.C.C.R. Marche
ACSC - Codice	684_43054
ACSS - Specifiche	scheda II livello elaborata nell'ambito del rilevamento danni post sisma (validazione: 2017/02/08)

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	canonica
OGTN - Denominazione	Canonica della concattedrale

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	Treia
PVCI - Indirizzo	via Piave

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Treia
CTSF - Foglio/Data	57
CTSN - Particelle	107

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	13.311691
GPDPY - Coordinata Y	43.312550
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4483460) https://www.google.com/maps

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze marchigiane
ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
REN F - Fonte	scheda rilievo danni sisma

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	VIII
---------------	------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	VIII
---------------	------

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIN - Numero di piani	+6
------------------------	----

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria	regolare in pianta e in elevazione, nella disposizione dei muri interni e delle aperture
-------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

PN - PIANTA**PNT - PIANTA**

PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	corpi annessi
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLN - Quantità	1
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	soffitto
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	dipinto
DECQ - Qualificazione del tipo	con stemma e motivi allegorici
DECM - Materiali	tempera
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pareti esterne
STCC - Stato di conservazione	danno moderato
STCO - Indicazioni specifiche	superficie interessata: meno di 1/3 . Necessario risanamento parete esterna sommitale lato nord-ovest a doppio paramento che presenta ammaloramento delle malte e distacco di mattoni su altra proprietà (rilevamento danni post sisma 2016: 2017/02/01; tipo di visita: completa)
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pareti interne
STCO - Indicazioni specifiche	superficie interessata: tra 1/3 e 2/3
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	scale
STCC - Stato di conservazione	danno lieve
STCO - Indicazioni specifiche	superficie interessata: meno di 1/3
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	solai/ volte
STCC - Stato di conservazione	danno lieve
STCO - Indicazioni specifiche	superficie interessata: meno di 1/3

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	cantonali
STCC - Stato di conservazione	danno lieve
STCO - Indicazioni specifiche	ribaltamento n. 2 cantonali

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	dipinti mobili
STCO - Indicazioni specifiche	non si rilevano danni ai 4 dipinti da soggetto sacro

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAD - Uso	canonica
-------------------	----------

USA - USO ATTUALE

USAD - Uso	servizi
-------------------	---------

USA - USO ATTUALE

USAD - Uso	abitazione
-------------------	------------

USA - USO ATTUALE

USAD - Uso	uffici
-------------------	--------

USA - USO ATTUALE

USAD - Uso	aule catechismo
-------------------	-----------------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
------------------------------------	------------------------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2019/05/00
FTAN - Codice identificativo	1100371398_foto2019
FTAT - Note	immagine creata da Google Street View

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Unità di Crisi
FTAD - Data	2017/02/01
FTAN - Codice identificativo	1100371398_foto2017
FTAT - Note	soffitto a tempera del XIX secolo, foto allegata alla scheda rilievo danni sisma

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAO - Note	immagine creata da https://geoportale.cartografia.agenziaentrate.gov.it
DRAN - Codice identificativo	1100371398_sc
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda rilievo danni sisma
FNTA - Autore	Unità di Crisi
FNTD - Data	2017/02/01
FNTN - Nome archivio	SABAP Marche
FNTS - Posizione	Treia/ 684_43054
FNTI - Codice identificativo	1100371398_schedaSisma
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2019
CMPN - Nome	Musetti, Valentina
FUR - Funzionario responsabile	Licastro, Deborah
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Tipologia di beni culturali presenti: n. 1 affreschi (15 mq); dipinti mobili del XVIII secolo n. 4 (1 mq). I dati per la compilazione della scheda di catalogo sono tratti dalla scheda elaborata per il rilevamento danni post sisma (cfr. allegato).