

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00371400
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263
AC - ALTRI CODICI	
ACS - SCHEDE CORRELATE	
ACSE - Ente	U.C.C.R. Marche
ACSC - Codice	2542_43053
ACSS - Specifiche	scheda II livello elaborata nell'ambito del rilevamento danni post sisma (validazione: 2017/02/13)
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	museo
OGTN - Denominazione	Museo della Confraternita del Sacro Cuore
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	Tolentino
PVCI - Indirizzo	Via Filippo Corridoni
PVCV - Altre vie di comunicazione	adiacente alla Chiesa del Sacro Cuore
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Tolentino
CTSF - Foglio/Data	53
CTSN - Particelle	98
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.282835

GPDPY - Coordinata Y	43.211542
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4490202) https://www.google.com/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze marchigiane
ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENF - Fonte	scheda rilievo danni sisma
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIN - Numero di piani	+2
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	regolare in elevazione e nella disposizione delle aperture; non regolare in pianta e nella disposizione dei muri interni; discontinuità costruttive e del materiale
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLN - Quantità	2
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pareti esterne
STCC - Stato di conservazione	danno moderato
STCO - Indicazioni	superficie interessata: meno di 1/3 (rilevamento post sisma 2016: 2017)

specifiche	/02/09; tipo di visita: completa)
-------------------	-----------------------------------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	pareti interne
STCC - Stato di conservazione	danno moderato
STCO - Indicazioni specifiche	superficie interessata: tra 1/3 e 2/3

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	strutture orizzontali
STCC - Stato di conservazione	danno lieve
STCO - Indicazioni specifiche	superficie interessata: meno di 1/3

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	scale
STCC - Stato di conservazione	danno moderato
STCO - Indicazioni specifiche	superficie interessata: meno di 1/3

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	interazione corpi adiacenti
STCC - Stato di conservazione	danno lieve
STCO - Indicazioni specifiche	superficie interessata: meno di 1/3

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAD - Uso	museo
-------------------	-------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Confraternita SS. Cuore di Gesù
CDGI - Indirizzo	Via Laura Zampeschi, 15-17 - TOLENTINO

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1089/1939, art. 1)
NVCE - Estremi provvedimento	1991/02/18

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Unità di Crisi
FTAD - Data	2017/02/09
FTAN - Codice identificativo	1100371400_foto2017
FTAT - Note	foto allegata alla scheda rilievo danni sisma

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2018/10/00
FTAN - Codice identificativo	1100371400_foto2018
FTAT - Note	Immagine creata da Google Street View

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAO - Note	immagine creata da https://geoportale.cartografia.agenziaentrate.gov.it
DRAN - Codice identificativo	1100371400_sc

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	scheda rilievo danni sisma
FNTA - Autore	Unità di Crisi
FNTD - Data	2017/02/09
FNTN - Nome archivio	SABAP Marche
FNTS - Posizione	Tolentino/ 2542_43053
FNTI - Codice identificativo	1100371400_schedaSisma

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	documentazione fotografica integrativa
FNTA - Autore	Unità di Crisi
FNTD - Data	2017/02/09
FNTN - Nome archivio	SABAP Marche
FNTS - Posizione	Tolentino/ 2542_43053
FNTI - Codice identificativo	1100371400_docFoto

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	scheda rilievo danni sisma
FNTA - Autore	Unità di Crisi
FNTD - Data	1991/02/18
FNTN - Nome archivio	SABAP Marche - Ufficio vincoli
FNTS - Posizione	Tolentino/ Enti/ N. Ord. 10
FNTI - Codice identificativo	1100371400_provv

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data	2019
CMPN - Nome	Musetti, Valentina
FUR - Funzionario responsabile	Bellesi, Rosella

AN - ANNOTAZIONI**OSS - Osservazioni**

I dati per la compilazione della scheda di catalogo sono tratti dalla scheda elaborata per il rilevamento danni post sisma (cfr. allegato); il Museo è stato schedato come bene componente del complesso Chiesa e Museo della Confraternita del Sacro Cuore.