

# SCHEDA



## CD - CODICI

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda               | A        |
| LIR - Livello ricerca           | I        |
| <b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>     |          |
| NCTR - Codice regione           | 11       |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00371401 |
| ESC - Ente schedatore           | S263     |
| ECP - Ente competente           | S263     |

## AC - ALTRI CODICI

### ACS - SCHEDE CORRELATE

|                   |  |
|-------------------|--|
| ACSE - Ente       | U.C.C.R. Marche  |
| ACSC - Codice     | 1077_043053  |
| ACSS - Specifiche | scheda II livello elaborata nell'ambito del rilevamento danni post sisma (validazione: 2017/03/08) |

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| OGTD - Definizione tipologica | palazzo                       |
| OGTN - Denominazione          | Palazzo Caraffa già Costaroli |

**LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA****PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>PVCS - Stato</b>     | ITALIA                  |
| <b>PVCR - Regione</b>   | Marche                  |
| <b>PVCP - Provincia</b> | MC                      |
| <b>PVCC - Comune</b>    | Tolentino               |
| <b>PVCI - Indirizzo</b> | Via Laura Zampeschi, 18 |

**CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>CTL - Tipo di localizzazione</b> | localizzazione fisica |
|-------------------------------------|-----------------------|

**CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| <b>CTSC - Comune</b>      | Tolentino |
| <b>CTSF - Foglio/Data</b> | 106       |

**GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO**

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>GPI - Identificativo punto</b>   | 2                     |
| <b>GPL - Tipo di localizzazione</b> | localizzazione fisica |

**GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO****GPDP - PUNTO**

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>GPDPX - Coordinata X</b> | 13.285621 |
| <b>GPDPY - Coordinata Y</b> | 43.209991 |

|   |              |
|---|--------------|
| <b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b> | punto esatto |
|---|--------------|

|  |   |
|--|---|
| <b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b> | rilievo da foto aerea senza sopralluogo |
|--|---|

|  |       |
|--|-------|
| <b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b> | WGS84 |
|--|-------|

**GPB - BASE DI RIFERIMENTO**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>GPBB - Descrizione sintetica</b> | google maps   |
| <b>GPBT - Data</b>                  | 2019  |
| <b>GPBO - Note</b>                  | (4474728) <a href="https://www.google.it/maps">https://www.google.it/maps</a> |

**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE**

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>ATBR - Riferimento all'intervento</b> | costruzione            |
| <b>ATBD - Denominazione</b>              | maestranze marchigiane |
| <b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>    | contesto               |

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| <b>REN - Riferimento</b> | intero bene |
|--------------------------|-------------|

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| <b>RELS - Secolo</b> | XVIII |
|----------------------|-------|

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| <b>REVS - Secolo</b> | XVIII |
|----------------------|-------|

**SI - SPAZI**

**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| <b>SIIN - Numero di piani</b> | +5 |
|-------------------------------|----|

**IS - IMPIANTO STRUTTURALE**

|  |   |
|--|---|
| <b>IST - Configurazione strutturale primaria</b> | non regolare in pianta, elevazione e nella disposizione delle aperture; discontinuità costruttive e del materiale |
|--|---|

**PN - PIANTA****PNT - PIANTA**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>PNTS - Schema</b> | irregolare |
|----------------------|------------|

|  |               |
|--|---------------|
| <b>PNTE - Dati icnografici significativi</b> | corpi annessi |
|--|---------------|

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>PNTE - Dati icnografici significativi</b> | cortili interni |
|--|-----------------|

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOF - TIPO**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| <b>SOFG - Genere</b> | volta |
|----------------------|-------|

**SOE - STRUTTURA**

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| <b>SOEC - Tecnica costruttiva</b> | in canniccio |
|-----------------------------------|--------------|

**CO - CONSERVAZIONE****STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| <b>STCR - Riferimento alla parte</b> | pareti esterne |
|--------------------------------------|----------------|

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| <b>STCC - Stato di conservazione</b> | danno moderato |
|--------------------------------------|----------------|

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>STCO - Indicazioni specifiche</b> | superficie interessata: meno di 1/3 (rilevamento danni post sisma 2016: 2017/02/28; tipo di visita: completa) |
|--------------------------------------|---|

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| <b>STCR - Riferimento alla parte</b> | pareti interne |
|--------------------------------------|----------------|

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| <b>STCC - Stato di conservazione</b> | danno moderato |
|--------------------------------------|----------------|

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>STCO - Indicazioni specifiche</b> | superficie interessata: tra 1/3 e 2/3 |
|--------------------------------------|---------------------------------------|

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| <b>STCR - Riferimento alla parte</b> | scale |
|--------------------------------------|-------|

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| <b>STCC - Stato di conservazione</b> | danno lieve |
|--------------------------------------|-------------|

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>STCO - Indicazioni specifiche</b> | superficie interessata: meno di 1/3 |
|--------------------------------------|-------------------------------------|

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>STCR - Riferimento alla parte</b> | coperture |
|--------------------------------------|-----------|

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| <b>STCC - Stato di conservazione</b> | danno lieve |
|--------------------------------------|-------------|

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>STCO - Indicazioni specifiche</b> | superficie interessata: meno di 1/3 |
|--------------------------------------|-------------------------------------|

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| <b>STCR - Riferimento alla parte</b> | volte |
|--------------------------------------|-------|

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>STCC - Stato di conservazione</b> | danno molto grave |
|--------------------------------------|-------------------|

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>STCO - Indicazioni specifiche</b> | superficie interessata: meno di 1/3 |
|--------------------------------------|-------------------------------------|

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| <b>STCR - Riferimento alla parte</b> | interazione corpi adiacenti |
|--------------------------------------|-----------------------------|

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| <b>STCC - Stato di conservazione</b> | danno moderato |
|--------------------------------------|----------------|

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>STCO - Indicazioni specifiche</b> | superficie interessata: meno di 1/3 |
|--------------------------------------|-------------------------------------|

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| <b>STCR - Riferimento alla parte</b> | abbaino |
|--------------------------------------|---------|

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>STCC - Stato di conservazione</b> | danno molto grave |
|--------------------------------------|-------------------|

**US - UTILIZZAZIONI****USA - USO ATTUALE**

|                   |            |
|-------------------|------------|
| <b>USAD - Uso</b> | abitazione |
|-------------------|------------|

**USO - USO STORICO**

|                   |            |
|-------------------|------------|
| <b>USOD - Uso</b> | abitazione |
|-------------------|------------|

**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI****CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>CDGG - Indicazione generica</b> | proprietà privata |
|------------------------------------|-------------------|

**NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| <b>NVCT - Tipo provvedimento</b> | DLgs n. 42/2004, art. 10 |
|----------------------------------|--------------------------|

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| <b>NVCE - Estremi provvedimento</b> | 2009/06/15 |
|-------------------------------------|------------|

**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| <b>FTAX - Genere</b> | documentazione allegata |
|----------------------|-------------------------|

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| <b>FTAP - Tipo</b> | fotografia digitale (file) |
|--------------------|----------------------------|

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>FTAA - Autore</b> | Unità di Crisi |
|----------------------|----------------|

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>FTAD - Data</b> | 2017/02/28 |
|--------------------|------------|

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| <b>FTAN - Codice identificativo</b> | 1100371401_foto2017 |
|-------------------------------------|---------------------|

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| <b>FTAX - Genere</b> | documentazione allegata |
|----------------------|-------------------------|

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| <b>FTAP - Tipo</b> | fotografia digitale (file) |
|--------------------|----------------------------|

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>FTAA - Autore</b> | Unità di Crisi |
|----------------------|----------------|

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>FTAD - Data</b> | 2017/02/28 |
|--------------------|------------|

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

|  |  |
|--|--|
| <b>FTAX - Genere</b>                       | documentazione allegata                  |
| <b>FTAP - Tipo</b>                         | fotografia digitale (file)               |
| <b>FTAA - Autore</b>                       | Unità di Crisi                           |
| <b>FTAD - Data</b>                         | 2017/02/28                               |
| <b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>        |  |
| <b>DRAX - Genere</b>                       | documentazione allegata                  |
| <b>DRAT - Tipo</b>                         | estratto di mappa catastale              |
| <b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>             |  |
| <b>FNTP - Tipo</b>                         | scheda rilievo danni sisma               |
| <b>FNTA - Autore</b>                       | Unità di Crisi                           |
| <b>FNTD - Data</b>                         | 2017/02/28                               |
| <b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>             |  |
| <b>FNTP - Tipo</b>                         | riproduzione del provvedimento di tutela |
| <b>FNTD - Data</b>                         | 2019/01/09                               |
| <b>AD - ACCESSO AI DATI</b>                |  |
| <b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b> |  |
| <b>ADSP - Profilo di accesso</b>           | 2  |
| <b>ADSM - Motivazione</b>                  | scheda di bene di proprietà privata      |
| <b>CM - COMPILAZIONE</b>                   |  |
| <b>CMP - COMPILAZIONE</b>                  |  |
| <b>CMPD - Data</b>                         | 2019                                     |
| <b>CMPN - Nome</b>                         | Musetti, Valentina                       |
| <b>FUR - Funzionario responsabile</b>      | Bellesi, Rosella                         |
| <b>AN - ANNOTAZIONI</b>                    |  |