

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca I

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 11

NCTN - Numero catalogo generale 00371469

ESC - Ente schedatore S263

ECP - Ente competente S263

AC - ALTRI CODICI

ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente U.C.C.R. Marche

ACSC - Codice 1173_043006

ACSS - Specifiche scheda II livello elaborata nell'ambito del rilievo danni post sisma

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica palazzo

OGTN - Denominazione Palazzo Pallotta

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Marche

PVCP - Provincia MC

PVCC - Comune Caldarola

PVCI - Indirizzo Piazza Vittorio Emanuele II

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune Caldarola

CTSF - Foglio/Data 7/2019

CTSN - Particelle 93

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.226318
GPDPY - Coordinata Y	43.138407
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4497266) https://www.google.com/maps

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze marchigiane
ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	danni sismici
RENF - Fonte	scheda rilievo danni sisma

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XXI
----------------------	-----

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XXI
----------------------	-----

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIN - Numero di piani	+5

PN - PIANTA**PNT - PIANTA**

PNTS - Schema	articolato
PNTF - Forma	a L
PNTE - Dati icnografici significativi	portico

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

SOFG - Genere	soffitto
SOFF - Forma	cassonetti

SOE - STRUTTURA

SOEC - Tecnica costruttiva	in legno
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura primaria e secondaria

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

SOFG - Genere	soffitto
----------------------	----------

SOE - STRUTTURA

SOEC - Tecnica costruttiva	in legno
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura primaria e secondaria

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

CP - COPERTURE**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSC - Tecnica	in muratura
SCSM - Materiali	mattoni

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMG - Genere	ammattionato
PVMS - Schema del disegno	a spiga
PVMS - Schema del disegno	a riquadri

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	soffitto
--------------------------	----------

DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ringhiere
DECM - Materiali	ferro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	lesena
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesena
DECM - Materiali	mattoni
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fascia marcapiano
DECQ - Qualificazione del tipo	in rilievo
DECM - Materiali	mattoni
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	lapide
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	parete esterna
STCO - Indicazioni specifiche	Danneggiamento per meccanismi fuori piano: danno lieve per una superficie inferiore a 1/3 delle pareti nord e ovest; danno medio per una superficie maggiore a 2/3 della parete est. Danneggiamento per meccanismi nel piano: danno lieve per una superficie inferiore a 1/3 delle pareti ovest; danno medio per una superficie superiore a 2/3 per le pareti nord e est; danno moderato per una superficie inferiore a 1/3 per il ribaltamento delle fasce sottotetto (rilevamento danni post sisma: 2017/03/07)
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla	

parte	pareti interne
STCC - Stato di conservazione	danno medio
STCO - Indicazioni specifiche	per una superficie superiore a 2/3 (rilevamento danni post sisma: 2017/03/07)
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	portico
STCC - Stato di conservazione	danno lieve
STCO - Indicazioni specifiche	per una superficie tra 1/3 e 2/3 (rilevamento danni post sisma: 2017/03/07)
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	solai
STCC - Stato di conservazione	danno medio
STCO - Indicazioni specifiche	sfilamento testa delle travi e/o martellamento per una superficie tra 1/3 e 2/3 (rilevamento danni post sisma: 2017/03/07)
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte
STCO - Indicazioni specifiche	Danno moderato di collasso locale dell'impalcato o della volta per una superficie inferiore a 1/3. Danno lieve alle volte interne per una superficie tra 1/3 e 2/3 per una superficie tra 1/3 e 2/3(rilevamento danni post sisma: 2017/03/07).
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	scale
STCC - Stato di conservazione	danno medio
STCO - Indicazioni specifiche	per una superficie superiore a 2/3, numero vano scale 2. per una superficie tra 1/3 e 2/3 (rilevamento danni post sisma: 2017/03/07)
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAD - Uso	uffici
USA - USO ATTUALE	
USAD - Uso	negozi
USA - USO ATTUALE	
USAD - Uso	museo
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Caldarola
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	

NVCT - Tipo provvedimento	ope legis (L.1089/1939 art.4)
NVCD - Data notificazione	1975/11/25
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	1100371469_foto01
FTAT - Note	immagine creata da Google Street View
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Unità di Crisi
FTAN - Codice identificativo	1100371469_foto02
FTAT - Note	foto allegata alla scheda rilievo danni sisma
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Unità di Crisi
FTAN - Codice identificativo	1100371469_foto03
FTAT - Note	foto allegata alla scheda rilievo danni sisma
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria
DRAN - Codice identificativo	1100371469_piante
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda rilievo danni sisma
FNTA - Autore	Unità di Crisi
FNTD - Data	2017/03/07
FNTN - Nome archivio	SABAP Marche
FNTS - Posizione	043006
FNTI - Codice identificativo	1100371469_scheda
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	documentazione fotografica integrativa
FNTA - Autore	Unità di Crisi
FNTD - Data	2017/03/07
FNTN - Nome archivio	SABAP Marche
FNTS - Posizione	043006
FNTI - Codice identificativo	1100371469_foto
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	dichiarazione di vincolo
FNTD - Data	1975/11/25
FNTN - Nome archivio	SABAP Marche

FNTS - Posizione	Archivio Vincoli
FNTI - Codice identificativo	1100371469_vincolo
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2019
CMPN - Nome	Panzani, Laura
FUR - Funzionario responsabile	Bellesi, Rosella
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	I dati per la compilazione della scheda di catalogo sono tratti dalla scheda elaborata per il rilevamento danni post sisma (cfr. allegato).