

SCHEDA

| CD - CODICI | |
|--|--|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | I |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 11 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00371403 |
| ESC - Ente schedatore | S263 |
| ECP - Ente competente | S263 |
| AC - ALTRI CODICI | |
| ACS - SCHEDE CORRELATE | |
| ACSE - Ente | U.C.C.R. Marche |
| ACSC - Codice | 1570_043053 |
| ACSS - Specifiche | scheda II livello elaborata nell'ambito del rilevamento danni post sisma (validazione: 2017/02/13) |
| OG - OGGETTO | |
| OGT - OGGETTO | |
| OGTD - Definizione tipologica | canonica |
| OGTN - Denominazione | Canonica SS. Redentore |
| LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA | |
| PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA | |
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Marche |
| PVCP - Provincia | MC |
| PVCC - Comune | Tolentino |
| PVCL - Località | COLLE |
| PVCV - Altre vie di comunicazione | adiacente alla chiesa del SS. Redentore |
| CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTSC - Comune | Tolentino |
| CTSF - Foglio/Data | 67 |
| CTSN - Particelle | 30 |
| GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO | |
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO | |
| GPDP - PUNTO | |
| GPDPX - Coordinata X | 13.320199 |

| | |
|--|---|
| GPDPY - Coordinata Y | 43.200198 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto approssimato |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da foto aerea senza sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GPBB - Descrizione sintetica | google maps |
| GPBT - Data | 2019 |
| GPBO - Note | (4490114) https://www.google.com/maps |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | maestranze marchigiane |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | contesto |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | intero bene |
| RENF - Fonte | scheda rilievo danni sisma |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XX |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| SI - SPAZI | |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA | |
| SIIN - Numero di piani | +3 |
| IS - IMPIANTO STRUTTURALE | |
| IST - Configurazione strutturale primaria | regolare in pianta, in elevazione, nella disposizione dei muri interni e delle aperture |
| PN - PIANTA | |
| PNT - PIANTA | |
| PNTS - Schema | regolare |
| PNTF - Forma | rettangolare |
| PNTE - Dati icnografici significativi | portico |
| SC - SCALE | |
| SCL - SCALE | |
| SCLU - Ubicazione | interna |
| SCLG - Genere | scala |
| SCLN - Quantità | 1 |
| CO - CONSERVAZIONE | |

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|---|
| STCR - Riferimento alla parte | pareti esterne |
| STCC - Stato di conservazione | danno lieve |
| STCO - Indicazioni specifiche | superficie interessata: meno di 1/3 (rilevamento danni post sisma 2016: 2017/02/10; tipo di visita: completa) |

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| STCR - Riferimento alla parte | pareti interne |
| STCC - Stato di conservazione | danno moderato |
| STCO - Indicazioni specifiche | superficie interessata: meno di 1/3 |

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|---|
| STCR - Riferimento alla parte | porticato |
| STCC - Stato di conservazione | danno moderato |
| STCO - Indicazioni specifiche | superficie interessata: maggiore di 2/3 |

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| STCR - Riferimento alla parte | interazione corpi adiacenti |
| STCC - Stato di conservazione | danno moderato |
| STCO - Indicazioni specifiche | superficie interessata: meno di 1/3 |

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

| | |
|-------------------|------------|
| USAD - Uso | abitazione |
|-------------------|------------|

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| CDGG - Indicazione generica | proprietà Ente religioso cattolico |
| CDGS - Indicazione specifica | Diocesi di Macerata |

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2019/00/00 |
| FTAN - Codice identificativo | 1100371403_foto_aerea |
| FTAT - Note | immagine creata da Google Maps |

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

| | |
|----------------------|-------------------------|
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
|----------------------|-------------------------|

| | |
|--|---|
| DRAT - Tipo | estratto di mappa catastale |
| DRAO - Note | immagine creata da https://geoportale.cartografia.agenziaentrate.gov.it |
| DRAN - Codice identificativo | 1100371403_sc |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | scheda rilievo danni sisma |
| FNTA - Autore | Unità di Crisi |
| FNTD - Data | 2017/02/10 |
| FNTN - Nome archivio | SABAP Marche |
| FNTS - Posizione | 1570_043053 |
| FNTI - Codice identificativo | 1100371403_schedaSisma |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 2019 |
| CMPN - Nome | Musetti, Valentina |
| FUR - Funzionario responsabile | Bellesi, Rosella |
| AN - ANNOTAZIONI | |
| OSS - Osservazioni | Dati dimensionali: area 96 mq. I dati per la compilazione della scheda di catalogo sono tratti dalla scheda elaborata per il rilevamento danni post sisma (cfr. allegato). La canonica è stata schedata come bene componente del complesso "Chiesa e Canonica del SS. Redentore". |