

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00371404
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263
AC - ALTRI CODICI	
ACS - SCHEDE CORRELATE	
ACSE - Ente	U.C.C.R. Marche
ACSC - Codice	1571_43053
ACSS - Specifiche	scheda II livello elaborata nell'ambito del rilevamento danni post sisma (validazione: 2017/02/13)
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	canonica
OGTN - Denominazione	Casa canonica di San Francesco
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	Tolentino
PVCI - Indirizzo	Piazza Niccolò Maurizi
PVE - Diocesi	MACERATA - TOLENTINO - RECANATI - CINGOLI - TREIA
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Tolentino
CTSF - Foglio/Data	106
CTSN - Particelle	245
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.283794
GPDPY - Coordinata Y	43.209194

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4466382) https://www.google.com/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze marchigiane
ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENF - Fonte	scheda rilievo danni sisma
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIII
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	regolarità in pianta, in elevazione e nella disposizione delle aperture; irregolarità nella disposizione dei muri interni; discontinuità costruttive e del materiale
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	regolare
PNTF - Forma	a L
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLN - Quantità	2
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala
SCLN - Quantità	2
CO - CONSERVAZIONE	

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	pareti esterne
STCC - Stato di conservazione	danno lieve
STCO - Indicazioni specifiche	superficie interessata: meno di 1/3 (rilevamento danni post sisma 2016: 2017/02/08; tipo di visita: parziale)

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	pareti interne
STCC - Stato di conservazione	danno moderato
STCO - Indicazioni specifiche	superficie interessata: tra 1/3 e 2/3

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	solai
STCC - Stato di conservazione	danno moderato
STCO - Indicazioni specifiche	superficie interessata: tra 1/3 e 2/3

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	scale
STCC - Stato di conservazione	danno moderato
STCO - Indicazioni specifiche	superficie interessata: meno di 1/3

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	interazione corpi adiacenti
STCC - Stato di conservazione	danno moderato
STCO - Indicazioni specifiche	superficie interessata: meno di 1/3

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCO - Indicazioni specifiche	non rilevabile

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAD - Uso	abitazione
-------------------	------------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
------------------------------------	------------------------------------

CDGS - Indicazione specifica

Diocesi di Macerata

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo fotografia digitale (file)

FTAA - Autore Unità di Crisi

FTAD - Data 2017/02/08

FTAN - Codice identificativo 1100371404_foto2017

FTAT - Note foto allegata alla scheda rilievo danni sisma

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo fotografia digitale (file)

FTAA - Autore Unità di Crisi

FTAD - Data 2017/02/08

FTAN - Codice identificativo 1100371404_foto2017_02

FTAT - Note foto allegata alla scheda rilievo danni sisma

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere documentazione allegata

DRAT - Tipo estratto di mappa catastale

DRAO - Note immagine creata da <https://geoportale.cartografia.agenziaentrate.gov.it>

DRAN - Codice identificativo 1100371404_sc

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo scheda rilievo danni sisma

FNTA - Autore Unità di Crisi

FNTD - Data 2017/02/08

FNTN - Nome archivio SABAP Marche

FNTS - Posizione Tolentino/ 1571_043053

FNTI - Codice identificativo 1100371404_schedaSisma

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso 1

ADSM - Motivazione scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data 2019

CMPN - Nome Musetti, Valentina

FUR - Funzionario responsabile Bellesi, Rosella

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni

Canonica facente parte del comlesso della chiesa di San Francesco. I dati per la compilazione della scheda di catalogo sono tratti dalla scheda elaborata per il rilevamento danni post sisma (cfr. allegato).

