

SCHEDA

| CD - CODICI | |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | I |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 11 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00371407 |
| ESC - Ente schedatore | S263 |
| ECP - Ente competente | S263 |
| AC - ALTRI CODICI | |
| ACS - SCHEDE CORRELATE | |
| ACSE - Ente | U.C.C.R. Marche |
| ACSC - Codice | 1214_43051 |
| ACSS - Specifiche | scheda II livello elaborata nell'ambito del rilevamento danni post sisma (validazione: 2017/02/13) |
| OG - OGGETTO | |
| OGT - OGGETTO | |
| OGTD - Definizione tipologica | teatro |
| OGTQ - Qualificazione | parrocchiale |
| OGTN - Denominazione | Teatro parrocchiale (ex) |
| LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA | |
| PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA | |
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Marche |
| PVCP - Provincia | MC |
| PVCC - Comune | Serrapetrona |
| PVCI - Indirizzo | Via San Francesco |
| PVCV - Altre vie di comunicazione | parte del complesso di San Francesco |
| CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTSC - Comune | Serrapetrona |
| CTSF - Foglio/Data | 18 |
| CTSN - Particelle | 199 |
| GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO | |
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO | |
| GPDP - PUNTO | |

| | |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| GPDGX - Coordinata X | 13.186886 |
| GPDGY - Coordinata Y | 43.176079 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto approssimato |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da foto aerea senza sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GPBB - Descrizione sintetica | google maps |
| GPBT - Data | 2019 |
| GPBO - Note | (4483673) https://www.google.com/maps |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | maestranze marchigiane |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | contesto |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | intero bene |
| RENF - Fonte | scheda rilievo danni sisma |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XV |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XVI |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | trasformazione |
| RENF - Fonte | scheda rilievo danni sisma |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XX |
| RELI - Data | 1950 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| REVI - Data | 1950 |
| SI - SPAZI | |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA | |
| SIIN - Numero di piani | +2 |
| PN - PIANTA | |
| PNT - PIANTA | |
| PNTS - Schema | regolare |

SC - SCALE**SCL - SCALE**

| | |
|--------------------------|---------|
| SCLU - Ubicazione | interna |
| SCLG - Genere | scala |
| SCLN - Quantità | 1 |

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STCO - Indicazioni specifiche | Non si rilevano danni da sisma se non qualche discontinuità negli intonaci; sussiste un problema derivante da infiltrazione d'acqua dalla copertura (rilevamento danni post sisma 2016: 2017/02/09; tipo di visita: completa) |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| STCR - Riferimento alla parte | pareti esterne |
| STCC - Stato di conservazione | danno lieve |
| STCO - Indicazioni specifiche | superficie interessata: meno di 1/3 |

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

| | |
|-------------------|-----------|
| USAD - Uso | in disuso |
|-------------------|-----------|

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| CDGG - Indicazione generica | proprietà Ente religioso cattolico |
|------------------------------------|------------------------------------|

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Unità di Crisi |
| FTAD - Data | 2017/02/09 |
| FTAN - Codice identificativo | 1100371407_foto2017 |
| FTAT - Note | foto allegata alla scheda rilievo danni sisma |

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | estratto di mappa catastale |
| DRAO - Note | immagine creata da https://geoportale.cartografia.agenziaentrate.gov.it |
| DRAN - Codice identificativo | 1100371407_sc |

FNT - FONTI E DOCUMENTI

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| FNTP - Tipo | scheda rilievo danni sisma |
| FNTA - Autore | Unità di Crisi |
| FNTD - Data | Serrapetrona/ 1214_43051 |
| FNTN - Nome archivio | SABAP Marche |

| | |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FNTS - Posizione | 2017/02/09 |
| FNTI - Codice identificativo | 1100371407_schedaSisma |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 2019 |
| CMPN - Nome | Musetti, Valentina |
| FUR - Funzionario responsabile | Bellesi, Rosella |
| AN - ANNOTAZIONI | |
| OSS - Osservazioni | I dati per la compilazione della scheda di catalogo sono tratti dalla scheda elaborata per il rilevamento danni post sisma (cfr. allegato). |