

# SCHEDA



## CD - CODICI

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda               | A        |
| LIR - Livello ricerca           | I        |
| <b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>     |          |
| NCTR - Codice regione           | 11       |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00371415 |
| ESC - Ente schedatore           | S263     |
| ECP - Ente competente           | S263     |

## AC - ALTRI CODICI

### ACS - SCHEDE CORRELATE

|                   |  |
|-------------------|--|
| ACSE - Ente       | U.C.C.R. Marche  |
| ACSC - Codice     | 3084_043046  |
| ACSS - Specifiche | scheda II livello elaborata nell'ambito del rilevamento danni post sisma (validazione: 2017/07/17) |

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| OGTD - Definizione tipologica | cimitero            |
| OGTQ - Qualificazione         | rurale              |
| OGTN - Denominazione          | Cimitero di Cerreto |

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| PVCS - Stato     | ITALIA           |
| PVCR - Regione   | Marche           |
| PVCP - Provincia | MC               |
| PVCC - Comune    | San Ginesio      |
| PVCL - Località  | CERRETO          |
| PVCI - Indirizzo | Località Cerreto |

**CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>CTL - Tipo di localizzazione</b> | localizzazione fisica |
|-------------------------------------|-----------------------|

**CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| <b>CTSC - Comune</b> | San Ginesio |
|----------------------|-------------|

|                           |    |
|---------------------------|----|
| <b>CTSF - Foglio/Data</b> | 62 |
|---------------------------|----|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>CTSN - Particelle</b> | A |
|--------------------------|---|

**GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO**

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>GPI - Identificativo punto</b> | 2 |
|-----------------------------------|---|

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>GPL - Tipo di localizzazione</b> | localizzazione fisica |
|-------------------------------------|-----------------------|

**GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO****GPDP - PUNTO**

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>GPDPX - Coordinata X</b> | 13.306745 |
|-----------------------------|-----------|

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>GPDPY - Coordinata Y</b> | 43.075633 |
|-----------------------------|-----------|

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b> | punto approssimato |
|---|--------------------|

|  |   |
|--|---|
| <b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b> | rilievo da foto aerea senza sopralluogo |
|--|---|

|  |       |
|--|-------|
| <b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b> | WGS84 |
|--|-------|

**GPB - BASE DI RIFERIMENTO**

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| <b>GPBB - Descrizione sintetica</b> | google maps |
|-------------------------------------|-------------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| <b>GPBT - Data</b> | 2019 |
|--------------------|------|

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>GPBO - Note</b> | (4490129) <a href="https://www.google.com/maps">https://www.google.com/maps</a> |
|--------------------|---|

**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE**

|  |             |
|--|-------------|
| <b>ATBR - Riferimento all'intervento</b> | costruzione |
|--|-------------|

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>ATBD - Denominazione</b> | maestranze marchigiane |
|-----------------------------|------------------------|

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| <b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b> | contesto |
|---------------------------------------|----------|

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| <b>REN R - Riferimento</b> | intero bene |
|----------------------------|-------------|

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>RENN - Notizia</b> | Fu realizzato nei primi anni del 1900, quando forte era la richiesta del culto dei morti, in ambiti territoriali ristretti, individuati negli agglomerati rurali che avevano subito notevole sviluppo demografico, unitamente alle disponibilità di strutture ed addetti alle inerenti funzioni religiose. |
|-----------------------|--|

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| <b>RENF - Fonte</b> | scheda rilievo danni sisma |
|---------------------|----------------------------|

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

|                      |    |
|----------------------|----|
| <b>RELS - Secolo</b> | XX |
|----------------------|----|

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| <b>RELF - Frazione di secolo</b> | inizio |
|----------------------------------|--------|

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

|                      |    |
|----------------------|----|
| <b>REVS - Secolo</b> | XX |
|----------------------|----|

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| <b>REVF - Frazione di secolo</b> | inizio |
|----------------------------------|--------|

**PN - PIANTA****PNT - PIANTA**

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| <b>PNTF - Forma</b> | rettangolare |
|---------------------|--------------|

**SV - STRUTTURE VERTICALI****SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>SVCU - Ubicazione</b> | recinzione |
|--------------------------|------------|

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| <b>SVCT - Tipo di struttura</b> | parete |
|---------------------------------|--------|

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| <b>SVCC - Genere</b> | in muratura |
|----------------------|-------------|

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <b>SVCM - Materiali</b> | pietra arenaria |
|-------------------------|-----------------|

**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>SVCU - Ubicazione</b> | cappella |
|--------------------------|----------|

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| <b>SVCT - Tipo di struttura</b> | parete |
|---------------------------------|--------|

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| <b>SVCC - Genere</b> | in muratura |
|----------------------|-------------|

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>SVCQ - Qualificazione del genere</b> | in mattoni pieni |
|---|------------------|

**CP - COPERTURE**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>CPU - Ubicazione</b> | cappella |
|-------------------------|----------|

**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

|                      |         |
|----------------------|---------|
| <b>CPFG - Genere</b> | a tetto |
|----------------------|---------|

|                     |         |
|---------------------|---------|
| <b>CPFF - Forma</b> | a falde |
|---------------------|---------|

**CO - CONSERVAZIONE****STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| <b>STCR - Riferimento alla parte</b> | cappella |
|--------------------------------------|----------|

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| <b>STCC - Stato di conservazione</b> | danno medio |
|--------------------------------------|-------------|

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>STCO - Indicazioni specifiche</b> | lesioni da martellamento dei loculi adiacenti (superficie interessata: tra 1/3 e 2/3); lesioni orizzontali tra solaio di copertura e muratura verticali per mancanza di ammorsamenti (superficie interessata: meno di 1/3); provvedimenti: transennamenti e chiusura cappella funebre (rilevamento danni post sisma 2016: 2017/07/14) |
|--------------------------------------|---|

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| <b>STCR - Riferimento alla parte</b> | mura esterne |
|--------------------------------------|--------------|

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| <b>STCC - Stato di conservazione</b> | danno moderato |
|--------------------------------------|----------------|

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>STCO - Indicazioni specifiche</b> | danni prevalenti da interazione tra corpi adiacenti: lesioni verticali (giunti) in corrispondenza delle diverse fasi costruttive dei loculi; superficie interessata: meno di 1/3 |
|--------------------------------------|--|

**RS - RESTAURI****RST - RESTAURI**

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| <b>RSTI - Data inizio</b> | post 1997 |
|---------------------------|-----------|

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>RSTT - Tipo di intervento</b> | interventi a seguito del sisma del 1997: cerchiatura sommitale (solo edicola) e rifacimento copertura cappella funebre e loculi adiacenti; sottofondazione muro d'ingresso |
|----------------------------------|--|

**US - UTILIZZAZIONI**

**USA - USO ATTUALE**

|                   |          |
|-------------------|----------|
| <b>USAD - Uso</b> | cimitero |
|-------------------|----------|

**USO - USO STORICO**

|                   |          |
|-------------------|----------|
| <b>USOD - Uso</b> | cimitero |
|-------------------|----------|

**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI****CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>CDGG - Indicazione generica</b> | proprietà Ente pubblico territoriale |
|------------------------------------|--------------------------------------|

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>CDGS - Indicazione specifica</b> | Comune di San Ginesio |
|-------------------------------------|-----------------------|

**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| <b>FTAX - Genere</b> | documentazione allegata |
|----------------------|-------------------------|

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| <b>FTAP - Tipo</b> | fotografia digitale (file) |
|--------------------|----------------------------|

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>FTAA - Autore</b> | Unità di Crisi |
|----------------------|----------------|

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>FTAD - Data</b> | 2017/07/14 |
|--------------------|------------|

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| <b>FTAN - Codice identificativo</b> | 1100371415_foto2017 |
|-------------------------------------|---------------------|

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>FTAT - Note</b> | foto allegata alla scheda rilievo danni sisma |
|--------------------|---|

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| <b>FTAX - Genere</b> | documentazione allegata |
|----------------------|-------------------------|

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| <b>FTAP - Tipo</b> | fotografia digitale (file) |
|--------------------|----------------------------|

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>FTAA - Autore</b> | Unità di Crisi |
|----------------------|----------------|

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>FTAD - Data</b> | 2017/07/14 |
|--------------------|------------|

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| <b>FTAN - Codice identificativo</b> | 1100371415_foto2017_02 |
|-------------------------------------|------------------------|

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>FTAT - Note</b> | foto allegata alla scheda rilievo danni sisma |
|--------------------|---|

**DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| <b>DRAX - Genere</b> | documentazione allegata |
|----------------------|-------------------------|

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| <b>DRAT - Tipo</b> | estratto di mappa catastale |
|--------------------|-----------------------------|

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>DRAO - Note</b> | immagine creata da <a href="https://geoportale.cartografia.agenziaentrate.gov.it">https://geoportale.cartografia.agenziaentrate.gov.it</a> |
|--------------------|--|

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>DRAN - Codice identificativo</b> | 1100371415_sc |
|-------------------------------------|---------------|

**FNT - FONTI E DOCUMENTI**

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| <b>FNTP - Tipo</b> | scheda rilievo danni sisma |
|--------------------|----------------------------|

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>FNTA - Autore</b> | Unità di Crisi |
|----------------------|----------------|

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>FNTD - Data</b> | 2017/07/14 |
|--------------------|------------|

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| <b>FNTN - Nome archivio</b> | SABAP Marche |
|-----------------------------|--------------|

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| <b>FNTS - Posizione</b> | San Ginesio/ 3084_043046 |
|-------------------------|--------------------------|

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| <b>FNTI - Codice identificativo</b> | 1100371415_schedaSisma |
|-------------------------------------|------------------------|

**AD - ACCESSO AI DATI****ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>ADSP - Profilo di accesso</b> | 1 |
|----------------------------------|---|

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>ADSM - Motivazione</b> | scheda contenente dati liberamente accessibili |
|---------------------------|--|

**CM - COMPILAZIONE**

**CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data**

2019

**CMPN - Nome**

Musetti, Valentina

**FUR - Funzionario  
responsabile**

Licastro Deborah

**AN - ANNOTAZIONI****OSS - Osservazioni**

Dati dimensionali: larghezza 4 m, lunghezza 4 m, superficie 16 mq, altezza media 4 m. I dati per la compilazione della scheda di catalogo sono tratti dalla scheda elaborata per il rilevamento danni post sisma (cfr. allegato).