

# SCHEDA



## CD - CODICI

<b>TSK - Tipo scheda</b>	A
<b>LIR - Livello ricerca</b>	I
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
<b>NCTR - Codice regione</b>	11
<b>NCTN - Numero catalogo generale</b>	00371420
<b>ESC - Ente schedatore</b>	S263
<b>ECP - Ente competente</b>	S263

## RV - RELAZIONI

### RSE - RELAZIONI DIRETTE

<b>RSER - Tipo relazione</b>	relazione urbanistico ambientale
<b>RSET - Tipo scheda</b>	A
<b>RSEC - Codice bene</b>	1100371445

## AC - ALTRI CODICI

### ACS - SCHEDE CORRELATE

<b>ACSE - Ente</b>	U.C.C.R. Marche
<b>ACSC - Codice</b>	3461_044064
<b>ACSS - Specifiche</b>	scheda II livello elaborata nell'ambito del rilevamento danni post sisma (validazione: 2017/05/15)

**OG - OGGETTO****OGT - OGGETTO**

<b>OGTD - Definizione tipologica</b>	canonica
<b>OGTQ - Qualificazione</b>	parrocchiale
<b>OGTN - Denominazione</b>	Casa parrocchiale

**LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA****PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

<b>PVCS - Stato</b>	ITALIA
<b>PVCR - Regione</b>	Marche
<b>PVCP - Provincia</b>	AP
<b>PVCC - Comune</b>	Roccafluvione
<b>PVCL - Località</b>	SALA

**CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

<b>CTL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

**CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

<b>CTSC - Comune</b>	Roccafluvione
<b>CTSF - Foglio/Data</b>	53
<b>CTSN - Particelle</b>	NR (recupero pregresso)

**GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO**

<b>GPI - Identificativo Punto</b>	2
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica

**GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO****GPDP - PUNTO**

<b>GPDPX - Coordinata X</b>	13.470539
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	42.864254
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84

**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE**

<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	maestranze marchigiane
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	contesto

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENF - Fonte</b>	scheda rilievo danni sisma

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	NR
----------------------	----

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	NR
----------------------	----

**SI - SPAZI****SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

<b>SIIN - Numero di piani</b>	+2
-------------------------------	----

**IS - IMPIANTO STRUTTURALE**

<b>IST - Configurazione strutturale primaria</b>	non regolare in pianta, in elevazione e nella disposizione delle aperture
--------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

**SV - STRUTTURE VERTICALI****SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	in pietrame faccia a vista

**CP - COPERTURE****CPM - MANTO DI COPERTURA**

<b>CPMT - Tipo</b>	coppi
--------------------	-------

**CO - CONSERVAZIONE****STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	danno sismico pregresso; è in totale stato di abbandono (rilevamento danni post sisma 2016: 2017/05/10; tipo di visita: completa)

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	pareti esterne
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	danno moderato
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	superficie interessata: meno di 1/3

**US - UTILIZZAZIONI****USA - USO ATTUALE**

<b>USAD - Uso</b>	in disuso
-------------------	-----------

**USO - USO STORICO**

<b>USOD - Uso</b>	canonica
-------------------	----------

**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI****CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente religioso cattolico
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Istituto diocesano

**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Unità di Crisi
<b>FTAD - Data</b>	2017/05/10

<b>FTAN - Codice identificativo</b>	1100371420_foto2017
<b>FTAT - Note</b>	foto allegata alla scheda rilievo danni sisma
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Unità di Crisi
<b>FTAD - Data</b>	2017/05/10
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	1100371420_foto2017_02
<b>FTAT - Note</b>	foto allegata alla scheda rilievo danni sisma
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Unità di Crisi
<b>FTAD - Data</b>	2017/05/10
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	1100371420_foto2017_03
<b>FTAT - Note</b>	foto allegata alla scheda rilievo danni sisma
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Unità di Crisi
<b>FTAD - Data</b>	2017/05/10
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	1100371420_foto2017_04
<b>FTAT - Note</b>	foto allegata alla scheda rilievo danni sisma
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	estratto di mappa catastale
<b>DRAO - Note</b>	immagine creata da <a href="https://geoportale.cartografia.agenziaentrate.gov.it">https://geoportale.cartografia.agenziaentrate.gov.it</a>
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	1100371420_docFoto_sc
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	scheda rilievo danni sisma
<b>FNTA - Autore</b>	Unità di Crisi
<b>FNTD - Data</b>	2017/05/10
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SABAP Marche
<b>FNTS - Posizione</b>	Roccafluvione/ 3461_044064
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	1100371420_schedaSisma_
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	documentazione fotografica integrativa
<b>FNTA - Autore</b>	Unità di Crisi
<b>FNTD - Data</b>	2017/05/10
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SABAP Marche
<b>FNTS - Posizione</b>	Roccafluvione/ 3461_044064
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	1100371420_docFoto

**AD - ACCESSO AI DATI****ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI****ADSP - Profilo di accesso**

1

**ADSM - Motivazione**

scheda contenente dati liberamente accessibili

**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data**

2019

**CMPN - Nome**

Musetti, Valentina

**FUR - Funzionario  
responsabile**

Petruzzelli, Savino

**AN - ANNOTAZIONI****OSS - Osservazioni**

I dati per la compilazione della scheda di catalogo sono tratti dalla scheda elaborata per il rilevamento danni post sisma (cfr. allegato), redatta come bene componente del complesso "Chiesa e casa parrocchiale".