

SCHEDA

CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | I |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 11 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00371425 |
| ESC - Ente schedatore | S263 |
| ECP - Ente competente | S263 |

AC - ALTRI CODICI

ACS - SCHEDE CORRELATE

| | |
|-------------------|--|
| ACSE - Ente | U.C.C.R. Marche |
| ACSC - Codice | 2370_044073 |
| ACSS - Specifiche | scheda II livello elaborata nell'ambito del rilevamento danni post sisma (validazione: 2017/08/03) |

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| OGTD - Definizione tipologica | cimitero |
| OGTQ - Qualificazione | pubblico |
| OGTN - Denominazione | Cimitero di Portella |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Marche |
| PVCP - Provincia | AP |
| PVCC - Comune | Venarotta |
| PVCL - Località | Portella |
| PVCI - Indirizzo | Contrada San Severino |
| PVCV - Altre vie di comunicazione | accanto alla chiesa di Santa Maria |

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|------------------------------|-----------------------|

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|--------------------|-----------|
| CTSC - Comune | Venarotta |
| CTSF - Foglio/Data | 6 |
| CTSN - Particelle | B |

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

| | |
|--|---|
| GPDP - PUNTO | |
| GPDPX - Coordinata X | 13.501499 |
| GPDPY - Coordinata Y | 42.904510 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto approssimato |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da foto aerea senza sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GPBB - Descrizione sintetica | google maps |
| GPBT - Data | 2019 |
| GPBO - Note | (4433329) https://www.google.com/maps |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | maestranze marchigiane |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | contesto |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | intero bene |
| RENF - Fonte | scheda rilievo danni sisma |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XX |
| RELI - Data | 1935/00/00 |
| RELX - Validità | ante |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| REVI - Data | 1935/00/00 |
| REVX - Validità | ante |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | trasformazione |
| RENN - Notizia | ossari di recente costruzione |
| RENF - Fonte | scheda rilievo danni sisma |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XXI |
| RELI - Data | 2000 |
| RELX - Validità | post |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XXI |

| | |
|--|---|
| REVI - Data | 2016 |
| REVX - Validità | ante |
| PN - PIANTA | |
| PNT - PIANTA | |
| PNTF - Forma | rettangolare |
| SV - STRUTTURE VERTICALI | |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | pietrame misto faccia a vista |
| SVCM - Materiali | pietra |
| SVCM - Materiali | malta |
| CO - CONSERVAZIONE | |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
| STCO - Indicazioni specifiche | danni dovuti al sisma del Centro Italia ottobre 2016 (rilevamento dati: 2017/07/26; tipo di visita: parziale in quanto non è stato possibile accedere all'interno della cappella) |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | cappella |
| STCC - Stato di conservazione | crollo |
| STCO - Indicazioni specifiche | disgregazione muratura in pietra; superficie interessata: meno di 1/3. |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | muro di cinta |
| STCC - Stato di conservazione | crollo |
| STCO - Indicazioni specifiche | disgregazione muratura in pietra; superficie interessata: meno di 1/3 |
| US - UTILIZZAZIONI | |
| USA - USO ATTUALE | |
| USAD - Uso | cimitero |
| USO - USO STORICO | |
| USOD - Uso | cimitero |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI | |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDICA | |
| CDGG - Indicazione generica | proprietà Ente pubblico territoriale |
| CDGS - Indicazione specifica | Comune di Venarotta |

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|---|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Unità di Crisi |
| FTAD - Data | 2017/07/26 |
| FTAN - Codice identificativo | 1100371425_foto2017 |
| FTAT - Note | foto allegata alla scheda rilievo danni sisma |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|---|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Unità di Crisi |
| FTAD - Data | 2017/07/26 |
| FTAN - Codice identificativo | 1100371425_foto2017_02 |
| FTAT - Note | foto allegata alla scheda rilievo danni sisma |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|---|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Unità di Crisi |
| FTAD - Data | 2017/07/26 |
| FTAN - Codice identificativo | 1100371425_foto2017_03 |
| FTAT - Note | foto allegata alla scheda rilievo danni sisma |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2019/00/00 |
| FTAN - Codice identificativo | 1100371425_foto_aerea |
| FTAT - Note | immagine creata da Google Maps |

FNT - FONTI E DOCUMENTI

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| FNTP - Tipo | scheda rilievo danni sisma |
| FNTA - Autore | Unità di Crisi |
| FNDT - Data | 2017/07/26 |
| FNTN - Nome archivio | SABAP Marche |
| FNTS - Posizione | Venarotta/ 2370_044073 |
| FNTI - Codice identificativo | 1100371425_schedaSisma |

FNT - FONTI E DOCUMENTI

| | |
|-------------------------------------|--|
| FNTP - Tipo | documentazione fotografica integrativa |
| FNTA - Autore | Unità di Crisi |
| FNDT - Data | 2017/07/26 |
| FNTN - Nome archivio | SABAP Marche |
| FNTS - Posizione | Venarotta/ 2370_044073 |
| FNTI - Codice identificativo | 1100371425_docFoto |

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI****ADSP - Profilo di accesso**

1

ADSM - Motivazione

scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data**

2019

CMPN - Nome

Musetti, Valentina

FUR - Funzionario responsabile

Pompei, Miriam

AN - ANNOTAZIONI**OSS - Osservazioni**

Dati dimensionali: 15.5x23.64 m, area 366.4 mq. Tipologia beni culturali presenti: lapidi cimiteriali. I dati per la compilazione della scheda di catalogo sono tratti dalla scheda elaborata per il rilevamento danni post sisma (cfr. allegato).