

SCHEDA



CD - CODICI

| | |
|--|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | I |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 11 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00371427 |
| ESC - Ente schedatore | S263 |
| ECP - Ente competente | S263 |

AC - ALTRI CODICI

ACS - SCHEDE CORRELATE

| | |
|--------------------------|--|
| ACSE - Ente | U.C.C.R. Marche |
| ACSC - Codice | 700_044073 |
| ACSS - Specifiche | scheda II livello elaborata nell'ambito del rilievo danni post sisma (validazione: 2017/03/08) |

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| OGTD - Definizione tipologica | canonica |
| OGTN - Denominazione | Casa parrocchiale in Vallorano |

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| OGAG - Genere denominazione | storica |
| OGAD - Denominazione | Casa parrocchiale di San Giorgio |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

| | |
|--|--------------------------------------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Marche |
| PVCP - Provincia | AP |
| PVCC - Comune | Venarotta |
| PVCL - Località | VALLORANO |
| PVCI - Indirizzo | Frazione Vallorano, 21 |
| PVCV - Altre vie di comunicazione | adiacente alla chiesa di San Giorgio |
| PVE - Diocesi | ASCOLI PICENO |

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|-------------------------------------|-----------------------|

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|---------------------------|-----------|
| CTSC - Comune | Venarotta |
| CTSF - Foglio/Data | 21/ 2019 |
| CTSN - Particelle | 101 |

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| GPI - Identificativo Punto | 1 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

| | |
|--|-----------|
| GPDP - PUNTO | |
| GPDPX - Coordinata X | 13.524371 |
| GPDPY - Coordinata Y | 42.876823 |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

| | |
|--|------------------------|
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | maestranze marchigiane |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | contesto |

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| RENr - Riferimento | intero bene |
| RENF - Fonte | scheda rilievo danni sisma |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|----------------------|------------|
| RELS - Secolo | XVIII |
| RELI - Data | 1729/00/00 |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------|------------|
| REVS - Secolo | XVIII |
| REVI - Data | 1729/00/00 |

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

| | |
|-------------------------------|----|
| SIIN - Numero di piani | +3 |
|-------------------------------|----|

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

| | |
|--|---|
| IST - Configurazione strutturale primaria | discontinuità costruttive e del materiale |
|--|---|

PN - PIANTA**PNT - PIANTA**

| | |
|--|---------------|
| PNTS - Schema | irregolare |
| PNTE - Dati icnografici significativi | porticati |
| PNTE - Dati icnografici significativi | corpi annessi |

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

| | |
|---|----------------------|
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | in blocchi di pietra |

CP - COPERTURE**CPC - STRUTTURA E TECNICA**

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| CPCT - Struttura primaria | orditura lignea |
|----------------------------------|-----------------|

CPM - MANTO DI COPERTURA

| | |
|--------------------|-------|
| CPMT - Tipo | coppi |
|--------------------|-------|

SC - SCALE**SCL - SCALE**

| | |
|--------------------------|---------|
| SCLU - Ubicazione | esterna |
| SCLG - Genere | scala |
| SCLN - Quantità | 1 |

SC - SCALE**SCL - SCALE**

| | |
|--------------------------|---------|
| SCLU - Ubicazione | interna |
| SCLG - Genere | scala |
| SCLN - Quantità | 1 |

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

| | |
|--------------------------------------|--|
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
| STCC - Stato di conservazione | pessimo |
| | Danni diffusi e gravi su gran parte dell'edificio con crolli interni |

**STCO - Indicazioni
specifiche**

localizzati, riferiti ad abbandono e sismi precedenti. Alcuni danni sembrano essere più recenti ma di difficile rilievo per le condizioni in cui versa l'edificio. Necessita di una visita più approfondita per valutare opere di consolidamento dell'edificio. Cantonale angolo sud-ovest a rischio di crollo (rilevamento danni post sisma agosto 2016: 2017/02/28; tipo di visita: completa).

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAD - Uso in disuso

USO - USO STORICO

USOD - Uso canonica

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

**CDGG - Indicazione
generica** proprietà Ente religioso cattolico

**CDGS - Indicazione
specificata** Diocesi di Ascoli Piceno

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere documentazione allegata
FTAP - Tipo fotografia digitale (file)
FTAA - Autore Unità di Crisi
FTAD - Data 2017/02/28
FTAN - Codice identificativo 1100371427_foto2017
FTAT - Note foto allegata alla scheda rilievo danni sisma

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata
FTAP - Tipo fotografia digitale (file)
FTAA - Autore Unità di Crisi
FTAD - Data 2017/02/28
FTAN - Codice identificativo 1100371427_foto2017_02
FTAT - Note foto allegata alla scheda rilievo danni sisma

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata
FTAP - Tipo fotografia digitale (file)
FTAA - Autore Unità di Crisi
FTAD - Data 2017/02/28
FTAN - Codice identificativo 1100371427_foto2017_03
FTAT - Note interno, foto allegata alla scheda rilievo danni sisma

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata
FTAP - Tipo fotografia digitale (file)
FTAD - Data 2011/05/00
FTAN - Codice identificativo 1100371427_foto2011

| | |
|--|---|
| FTAT - Note | immagine creata da Google Street View |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | estratto di mappa catastale |
| DRAN - Codice identificativo | 1100371427_sc |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | scheda rilievo danni sisma |
| FNTA - Autore | Unità di Crisi |
| FNTD - Data | 2017/02/28 |
| FNTN - Nome archivio | SABAP Marche |
| FNTS - Posizione | Venarotta/ 700_044073 |
| FNTI - Codice identificativo | 1100371427_schedaSisma |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | documentazione fotografica integrativa |
| FNTA - Autore | Unità di Crisi |
| FNTD - Data | 2017/02/28 |
| FNTN - Nome archivio | SABAP Marche |
| FNTS - Posizione | Venarotta/ 700_044073 |
| FNTI - Codice identificativo | 1100371427_docFoto |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 2019 |
| CMPN - Nome | Musetti, Valentina |
| FUR - Funzionario responsabile | Pompei, Miriam |
| AN - ANNOTAZIONI | |
| OSS - Osservazioni | I dati per la compilazione della scheda di catalogo sono tratti dalla scheda elaborata per il rilevamento danni post sisma (cfr. allegato). |