

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00371431
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

AC - ALTRI CODICI

ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente	U.C.C.R. Marche
ACSC - Codice	2482_044073
ACSS - Specifiche	scheda II livello elaborata nell'ambito del rilevamento danni post sisma (validazione: 2017/08/03)

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	canonica
OGTN - Denominazione	[Casa canonica in Frazione Olibra]

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	AP
PVCC - Comune	Venarotta
PVCL - Località	OLIBRA
PVCI - Indirizzo	Frazione Olibra, 12
PVCV - Altre vie di comunicazione	in aderenza alla chiesa di San Nicola

PVL - Altra località	Olibra
PVE - Diocesi	ASCOLI PICENO
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Venarotta
CTSF - Foglio/Data	24/ 2019
CTSN - Particelle	92
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.507519
GPDPY - Coordinata Y	42.869942
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4433340) https://www.google.com/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze marchigiane
ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENF - Fonte	scheda rilievo danni sisma
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene

RENF - Fonte	scheda rilievo danni sisma
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1934/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1934/00/00
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIN - Numero di piani	+2
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	discontinuità costruttive e del materiale
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	regolare
PNTF - Forma	rettangolare
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	blocchi di pietra faccia a vista
CP - COPERTURE	
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	distrutta
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLN - Quantità	1
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSM - Materiali	legno
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	immediato pericolo
STCO - Indicazioni specifiche	danni post sisma ottobre 2016 (stato al 2017/07/26; tipo di visita: solo da esterno a causa di crolli estesi)
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pareti esterne
STCC - Stato di conservazione	crollo

STCO - Indicazioni specifiche	superficie interessata al danno: maggiore di 2/3
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pareti interne
STCC - Stato di conservazione	crollo
STCO - Indicazioni specifiche	superficie interessata al danno: maggiore di 2/3
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	solai
STCC - Stato di conservazione	crollo
STCO - Indicazioni specifiche	superficie interessata al danno: maggiore di 2/3
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	scale
STCO - Indicazioni specifiche	superficie interessata al danno: maggiore di 2/3
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	copertura
STCO - Indicazioni specifiche	superficie interessata al danno: maggiore di 2/3
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	campanile a vela
STCC - Stato di conservazione	danno grave
STCO - Indicazioni specifiche	provvedimenti di pronto intervento suggeriti: rimozione
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAD - Uso	abitazione
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	parte del bene
USAD - Uso	sacrestia
USO - USO STORICO	
USOD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	parte del bene
USOD - Uso	oratorio

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA****CDGG - Indicazione generica**

proprietà Ente religioso cattolico

CDGS - Indicazione specifica

Parrocchia dei SS. Quirico e Giulietta in Gimigliano

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAA - Autore

Unità di Crisi

FTAD - Data

2017/07/26

FTAN - Codice identificativo

1100371431_foto2017

FTAT - Note

foto allegata alla scheda rilievo danni sisma

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAA - Autore

Unità di Crisi

FTAD - Data

2017/07/26

FTAN - Codice identificativo

1100371431_foto2017_02

FTAT - Note

foto allegata alla scheda rilievo danni sisma

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAA - Autore

Unità di Crisi

FTAD - Data

2017/07/26

FTAN - Codice identificativo

1100371431_foto2017_03

FTAT - Note

foto allegata alla scheda rilievo danni sisma

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAD - Data

2020/00/00

FTAN - Codice identificativo

1100371431_foto_aerea

FTAT - Note

localizzazione su immagine creata da Google Maps

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**DRAX - Genere**

documentazione allegata

DRAT - Tipo

estratto di mappa catastale

DRAO - Noteimmagine tratta da <https://geoportale.cartografia.agenziaentrate.gov.it/>**DRAN - Codice identificativo**

1100371431_sc

FNT - FONTI E DOCUMENTI**FNTP - Tipo**

scheda rilievo danni sisma

FNTA - Autore

Unità di Crisi

FNTD - Data	2017/07/26
FNTN - Nome archivio	SABAP Marche
FNTS - Posizione	Venarotta/ 2482_044073
FNTI - Codice identificativo	1100371431_schedaSisma
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	documentazione fotografica integrativa
FNTA - Autore	Unità di Crisi
FNTD - Data	2017/07/26
FNTN - Nome archivio	SABAP Marche
FNTS - Posizione	Venarotta/ 2482_044073
FNTI - Codice identificativo	1100371431_docFoto_01
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	documentazione fotografica integrativa
FNTA - Autore	Unità di Crisi
FNTD - Data	2016/10/00 ante
FNTN - Nome archivio	SABAP Marche
FNTS - Posizione	Venarotta/ 2482_044073
FNTI - Codice identificativo	1100371431_docFoto_02
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2019
CMPN - Nome	Musetti, Valentina
FUR - Funzionario responsabile	Pompei, Miriam
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Dati dimensionali: area 67,4 mq, copertura 74.1 mq. La casa canonica ingloba una porzione dell'antico oratorio, ora adibita a sacrestia. I dati per la compilazione della scheda di catalogo sono tratti dalla scheda elaborata per il rilevamento danni post sisma relativa alla canonica individuata come bene componente del bene complesso "Complesso parrocchiale di Olibra" (cfr. allegato).