# SCHEDA

| | |
|---|---|
| **CD - CODICI** | |
| **TSK - Tipo scheda** | A |
| **LIR - Livello ricerca** | I |
| **NCT - CODICE UNIVOCO** | |
| **NCTR - Codice regione** | 11 |
| **NCTN - Numero catalogo generale** | 00371432 |
| **ESC - Ente schedatore** | S263 |
| **ECP - Ente competente** | S263 |
| **AC - ALTRI CODICI** | |
| **ACS - SCHEDE CORRELATE** | |
| **ACSE - Ente** | U.C.C.R. Marche |
| **ACSC - Codice** | 1061_044073 |
| **ACSS - Specifiche** | scheda II livello elaborata nell'ambito del rilievamento danni post sisma (validazione: 2017/02/13) |
| **OG - OGGETTO** | |
| **OGT - OGGETTO** | |
| **OGTD - Definizione tipologica** | chiesa |
| **OGTQ - Qualificazione** | privata |
| **OGTN - Denominazione** | Chiesa di S. Andrea da Avellino |
| **LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA** | |
| **PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA** | |
| **PVCS - Stato** | ITALIA |
| **PVCR - Regione** | Marche |
| **PVCP - Provincia** | AP |
| **PVCC - Comune** | Venarotta |
| **PVCL - Località** | GALLEGGIANO |
| **PVCI - Indirizzo** | Frazione Gimigliano |
| **PVL - Altra località** | Gimigliano |
| **CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE** | |

| | |
|---|---|
| **CTL - Tipo di localizzazione** | localizzazione fisica |
| **CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE** | |
| **CTSC - Comune** | Venarotta |
| **CTSF - Foglio/Data** | 32 |
| **GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO** | |
| **GPI - Identificativo punto** | 1 |
| **GPL - Tipo di localizzazione** | localizzazione fisica |
| **GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO** | |
| **GPDP - PUNTO** | |
| **GPDPX - Coordinata X** | 13.525358 |
| **GPDPY - Coordinata Y** | 42.863534 |
| **GPM - Metodo di georeferenziazione** | punto approssimato |
| **GPT - Tecnica di georeferenziazione** | rilievo da foto aerea senza sopralluogo |
| **GPP - Proiezione e Sistema di riferimento** | WGS84 |
| **GPB - BASE DI RIFERIMENTO** | |
| **GPBB - Descrizione sintetica** | google maps |
| **GPBT - Data** | 2019 |
| **GPBO - Note** | (4433273) https://www.google.com/maps |
| **AU - DEFINIZIONE CULTURALE** | |
| **ATB - AMBITO CULTURALE** | |
| **ATBR - Riferimento all'intervento** | costruzione |
| **ATBD - Denominazione** | maestranze marchigiane |
| **ATBM - Fonte dell'attribuzione** | contesto |
| **RE - NOTIZIE STORICHE** | |
| **REN - NOTIZIA** | |
| **RENR - Riferimento** | intero bene |
| **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO** | |
| **RELS - Secolo** | XVIII |
| **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE** | |
| **REVS - Secolo** | XVIII |
| **RE - NOTIZIE STORICHE** | |
| **REN - NOTIZIA** | |
| **RENR - Riferimento** | intero bene |
| **RENS - Notizia sintetica** | trasformazione |
| **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO** | |
| **RELS - Secolo** | XIX |
| **RELI - Data** | 1893/00/00 |
| **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE** | |
| **REVS - Secolo** | XIX |

| | |
|---|---|
| **REVI - Data** | 1893/00/00 |
| **PN - PIANTA** | |
| **PNT - PIANTA** | |
| **PNTS - Schema** | regolare |
| **PNTF - Forma** | rettangolare |
| **SV - STRUTTURE VERTICALI** | |
| **SVC - TECNICA COSTRUTTIVA** | |
| **SVCT - Tipo di struttura** | parete |
| **SVCC - Genere** | in muratura intonacata |
| **SVCQ - Qualificazione del genere** | continua |
| **CP - COPERTURE** | |
| **CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA** | |
| **CPFG - Genere** | a tetto |
| **CPFF - Forma** | a capanna |
| **CPC - STRUTTURA E TECNICA** | |
| **CPCT - Struttura primaria** | orditura lignea |
| **CPM - MANTO DI COPERTURA** | |
| **CPMT - Tipo** | coppi |
| **CPMM - Materiali** | laterizio |
| **CP - COPERTURE** | |
| **CPU - Ubicazione** | campanile |
| **CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA** | |
| **CPFF - Forma** | a vela |
| **PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI** | |
| **PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI** | |
| **PVMG - Genere** | in cotto |
| **PVMS - Schema del disegno** | piastrelle quadrate |
| **DE - ELEMENTI DECORATIVI** | |
| **DEC - ELEMENTI DECORATIVI** | |
| **DECU - Ubicazione** | altare |
| **DECL - Collocazione** | interna |
| **DECT - Tipo** | dipinto |
| **DECQ - Qualificazione del tipo** | a marmorino |
| **LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI** | |
| **LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI** | |
| **LSIU - Ubicazione** | prospetto principale |
| **LSIG - Genere** | lapide |
| **LSIC - Tecnica** | incisa/o |
| **CO - CONSERVAZIONE** | |
| **STC - STATO DI CONSERVAZIONE** | |
| **STCR - Riferimento alla** | |

| | |
|---|---|
| **parte** | intero bene |
| **STCC - Stato di conservazione** | pessimo |
| **STCO - Indicazioni specifiche** | presenza di danni dovuti al sisma, danni precedenti (lesioni estese) e aggravamento; chiesa inagibile. Data la vicinanza con la strada si prescrive la revisione dell'intero manto di copertura con messa in sicurezza dei coppi pericolanti, la verifica e messa in sicurezza della vela campanaria, la messa in opera di cerchiature/travature temporanee per impedire il ribaltamento della facciata e della parete retrostante, traversature per impedire l'accesso a tutta l'area adiacente la struttura (rilevamento danni post sisma 2016: 2017/02/07; tipo di visita: completa). |
| **US - UTILIZZAZIONI** | |
| **USA - USO ATTUALE** | |
| **USAD - Uso** | in disuso |
| **USO - USO STORICO** | |
| **USOD - Uso** | chiesa |
| **TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI** | |
| **CDG - CONDIZIONE GIURIDICA** | |
| **CDGG - Indicazione generica** | proprietà privata |
| **DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO** | |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | fotografia digitale (file) |
| **FTAA - Autore** | Unità di Crisi |
| **FTAD - Data** | 2017/02/07 |
| **FTAN - Codice identificativo** | 1100371432_foto2017 |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | fotografia digitale (file) |
| **FTAA - Autore** | Unità di Crisi |
| **FTAD - Data** | 2017/02/07 |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | fotografia digitale (file) |
| **FTAA - Autore** | Unità di Crisi |
| **FTAD - Data** | 2017/02/07 |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | fotografia digitale (file) |
| **FTAD - Data** | 2011/05/00 |
| **DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA** | |
| **DRAX - Genere** | documentazione allegata |
| **DRAT - Tipo** | estratto di mappa catastale |

| | |
|---|---|
| **FNT - FONTI E DOCUMENTI** | |
| **FNTP - Tipo** | scheda rilievo danni sisma |
| **FNTA - Autore** | Unità di Crisi |
| **FNTD - Data** | 2017/02/07 |
| **FNT - FONTI E DOCUMENTI** | |
| **FNTP - Tipo** | documentazione fotografica integrativa |
| **FNTA - Autore** | Unità di Crisi |
| **FNTD - Data** | 2017/02/07 |
| **AD - ACCESSO AI DATI** | |
| **ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI** | |
| **ADSP - Profilo di accesso** | 2 |
| **ADSM - Motivazione** | scheda di bene di proprietà privata |
| **CM - COMPILAZIONE** | |
| **CMP - COMPILAZIONE** | |
| **CMPD - Data** | 2019 |
| **CMPN - Nome** | Musetti, Valentina |
| **FUR - Funzionario responsabile** | Pompei, Miriam |
| **AN - ANNOTAZIONI** | |