

# SCHEDA

## CD - CODICI

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda               | A        |
| LIR - Livello ricerca           | I        |
| NCT - CODICE UNIVOCO            |          |
| NCTR - Codice regione           | 11       |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00371439 |
| ESC - Ente schedatore           | S263     |
| ECP - Ente competente           | S263     |

## AC - ALTRI CODICI

### ACS - SCHEDE CORRELATE

|                   |  |
|-------------------|--|
| ACSE - Ente       | U.C.C.R. Marche  |
| ACSC - Codice     | 2558_044064  |
| ACSS - Specifiche | scheda II livello elaborata nell'ambito del rilevamento danni post sisma (validazione: 2017/08/03) |

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| OGTD - Definizione tipologica | cimitero           |
| OGTQ - Qualificazione         | pubblico           |
| OGTN - Denominazione          | Cimitero di Agelli |

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

|                  |               |
|------------------|---------------|
| PVCS - Stato     | ITALIA        |
| PVCR - Regione   | Marche        |
| PVCP - Provincia | AP            |
| PVCC - Comune    | Roccafluvione |
| PVCL - Località  | AGELLI        |

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|------------------------------|-----------------------|

### CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| CTSC - Comune      | Roccafluvione |
| CTSF - Foglio/Data | 29            |
| CTSN - Particelle  | B             |

## GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| GPI - Identificativo punto   | 2                     |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |

### GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| GPDP - PUNTO         |           |
| GPDPX - Coordinata X | 13.430346 |
| GPDPY - Coordinata Y | 42.840082 |

|  |   |
|--|---|
| <b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>        | punto approssimato  |
| <b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>       | rilievo da foto aerea senza sopralluogo   |
| <b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b> | WGS84   |
| <b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>                 |   |
| <b>GPBB - Descrizione sintetica</b>              | google maps   |
| <b>GPBT - Data</b>                               | 2019  |
| <b>GPBO - Note</b>                               | (4477968) <a href="https://www.google.com/maps">https://www.google.com/maps</a>   |
| <b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>                |   |
| <b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>                    |   |
| <b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>         | costruzione   |
| <b>ATBD - Denominazione</b>                      | maestranze marchigiane  |
| <b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>            | contesto  |
| <b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>                     |   |
| <b>REN - NOTIZIA</b>                             |   |
| <b>RENR - Riferimento</b>                        | intero bene   |
| <b>RENF - Fonte</b>                              | scheda rilievo danni sisma  |
| <b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>          |   |
| <b>RELS - Secolo</b>                             | XX  |
| <b>RELV - Validità</b>                           | ante  |
| <b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>         |   |
| <b>REVS - Secolo</b>                             | XX  |
| <b>REVV - Validità</b>                           | ante  |
| <b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>                  |   |
| <b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>                 |   |
| <b>SVCU - Ubicazione</b>                         | muro di cinta   |
| <b>SVCT - Tipo di struttura</b>                  | parete  |
| <b>SVCC - Genere</b>                             | in muratura   |
| <b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>          | in pietrame   |
| <b>CO - CONSERVAZIONE</b>                        |   |
| <b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>              |   |
| <b>STCR - Riferimento alla parte</b>             | ossario   |
| <b>STCC - Stato di conservazione</b>             | danno moderato  |
| <b>STCO - Indicazioni specifiche</b>             | cedimento della fondazione; superficie interessata: tra 1/3 e 2/3 (rilevamento danni post sisma 2016: 2017/07/25; tipo di visita: completa) |
| <b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>              |   |
| <b>STCR - Riferimento alla</b>                   |   |

|  |   |
|--|---|
| parte  | cantonale                                       |
| STCC - Stato di conservazione                | danno grave                                     |
| STCO - Indicazioni specifiche                | ribaltamento legato al cedimento dell'ossario B |
| <b>US - UTILIZZAZIONI</b>                    |   |
| <b>USA - USO ATTUALE</b>                     |   |
| USAD - Uso                                   | cimitero  |
| <b>USO - USO STORICO</b>                     |   |
| USOD - Uso                                   | cimitero  |
| <b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>   |   |
| <b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>            |   |
| CDGG - Indicazione generica                  | proprietà Ente pubblico territoriale            |
| CDGS - Indicazione specifica                 | Comune di Roccafluvione                         |
| <b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b> |   |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>      |   |
| FTAX - Genere                                | documentazione allegata                         |
| FTAP - Tipo                                  | fotografia digitale (file)                      |
| FTAA - Autore                                | Unità di Crisi                                  |
| FTAD - Data                                  | 2017/07/25                                      |
| FTAN - Codice identificativo                 | 1100371439_foto2017                             |
| FTAT - Note                                  | foto allegata alla scheda rilievo danni sisma   |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>      |   |
| FTAX - Genere                                | documentazione allegata                         |
| FTAP - Tipo                                  | fotografia digitale (file)                      |
| FTAA - Autore                                | Unità di Crisi                                  |
| FTAD - Data                                  | 2017/07/25                                      |
| FTAN - Codice identificativo                 | 1100371439_foto2017_02                          |
| FTAT - Note                                  | foto allegata alla scheda rilievo danni sisma   |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>      |   |
| FTAX - Genere                                | documentazione allegata                         |
| FTAP - Tipo                                  | fotografia digitale (file)                      |
| FTAA - Autore                                | Unità di Crisi                                  |
| FTAD - Data                                  | 2017/07/25                                      |
| FTAN - Codice identificativo                 | 1100371439_foto2017_03                          |
| FTAT - Note                                  | foto allegata alla scheda rilievo danni sisma   |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>      |   |
| FTAX - Genere                                | documentazione allegata                         |
| FTAP - Tipo                                  | fotografia digitale (file)                      |
| FTAA - Autore                                | Unità di Crisi                                  |
| FTAD - Data                                  | 2017/07/25                                      |
| FTAN - Codice identificativo                 | 1100371439_foto2017_03                          |
| FTAT - Note                                  | foto allegata alla scheda rilievo danni sisma   |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>      |   |
| FTAX - Genere                                | documentazione allegata                         |
| FTAP - Tipo                                  | fotografia digitale (file)                      |
| FTAA - Autore                                | Unità di Crisi                                  |
| FTAD - Data                                  | 2017/07/25                                      |

|  |  |
|--|--|
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>        | 1100371439_foto2017_04   |
| <b>FTAT - Note</b>                         | foto allegata alla scheda rilievo danni sisma  |
| <b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>             |  |
| <b>FNTP - Tipo</b>                         | scheda rilievo danni sisma   |
| <b>FNTA - Autore</b>                       | Unità di Crisi   |
| <b>FNTD - Data</b>                         | 2017/07/25   |
| <b>FNTN - Nome archivio</b>                | SABAP Marche   |
| <b>FNTS - Posizione</b>                    | Roccafluvione/ 2558_044064   |
| <b>FNTI - Codice identificativo</b>        | 1100371439_schedaSisma   |
| <b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>             |  |
| <b>FNTP - Tipo</b>                         | documentazione fotografica integrativa   |
| <b>FNTA - Autore</b>                       | Unità di Crisi   |
| <b>FNTD - Data</b>                         | 2017/07/25   |
| <b>FNTN - Nome archivio</b>                | SABAP Marche   |
| <b>FNTS - Posizione</b>                    | Roccafluvione/ 2558_044064   |
| <b>FNTI - Codice identificativo</b>        | 1100371439_docFoto   |
| <b>AD - ACCESSO AI DATI</b>                |  |
| <b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b> |  |
| <b>ADSP - Profilo di accesso</b>           | 1  |
| <b>ADSM - Motivazione</b>                  | scheda contenente dati liberamente accessibili   |
| <b>CM - COMPILAZIONE</b>                   |  |
| <b>CMP - COMPILAZIONE</b>                  |  |
| <b>CMPD - Data</b>                         | 2019   |
| <b>CMPN - Nome</b>                         | Musetti, Valentina   |
| <b>FUR - Funzionario responsabile</b>      | Bellesi, Rosella   |
| <b>AN - ANNOTAZIONI</b>                    |  |
| <b>OSS - Osservazioni</b>                  | Dati dimensionali: 13.34 m larghezza, 14.78 m lunghezza, 197.2 mq superficie. Tipologia di beni culturali presenti: lapidi cimiteriali, croci in ferro; è presente un ossario ma di recente costruzione (meno di 70 anni). I dati per la compilazione della scheda di catalogo sono tratti dalla scheda elaborata per il rilevamento danni post sisma (cfr. allegato). |