# SCHEDA

| | |
|---|---|
| **CD - CODICI** | |
| **TSK - Tipo scheda** | A |
| **LIR - Livello ricerca** | I |
| **NCT - CODICE UNIVOCO** | |
| **NCTR - Codice regione** | 11 |
| **NCTN - Numero catalogo generale** | 00371441 |
| **ESC - Ente schedatore** | S263 |
| **ECP - Ente competente** | S263 |
| **AC - ALTRI CODICI** | |
| **ACS - SCHEDE CORRELATE** | |
| **ACSE - Ente** | U.C.C.R. Marche |
| **ACSC - Codice** | 2374_044064 |
| **ACSS - Specifiche** | scheda II livello elaborata nell'ambito del rilevamento danni post sisma (validazione: 2017/04/07) |
| **OG - OGGETTO** | |
| **OGT - OGGETTO** | |
| **OGTD - Definizione tipologica** | chiesa |
| **OGTQ - Qualificazione** | parrocchiale |
| **OGTN - Denominazione** | Chiesa di S. Giovanni Battista |
| **LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA** | |
| **PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA** | |
| **PVCS - Stato** | ITALIA |
| **PVCR - Regione** | Marche |
| **PVCP - Provincia** | AP |
| **PVCC - Comune** | Roccafluvione |
| **PVCL - Località** | PESATURO |
| **CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE** | |
| **CTL - Tipo di localizzazione** | localizzazione fisica |
| **CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE** | |
| **CTSC - Comune** | Roccafluvione |
| **CTSF - Foglio/Data** | 27 |
| **CTSN - Particelle** | 117 |
| **GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO** | |
| **GPI - Identificativo punto** | 2 |
| **GPL - Tipo di localizzazione** | localizzazione fisica |
| **GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO** | |
| **GPDP - PUNTO** | |
| **GPDPX - Coordinata X** | 13.429065 |
| **GPDPY - Coordinata Y** | 42.853250 |

| | |
|---|---|
| **GPM - Metodo di georeferenziazione** | punto approssimato |
| **GPT - Tecnica di georeferenziazione** | rilievo da foto aerea senza sopralluogo |
| **GPP - Proiezione e Sistema di riferimento** | WGS84 |
| **GPB - BASE DI RIFERIMENTO** | |
| **GPBB - Descrizione sintetica** | google maps |
| **GPBT - Data** | 2019 |
| **GPBO - Note** | (4480903) https://www.google.com/maps |
| **AU - DEFINIZIONE CULTURALE** | |
| **ATB - AMBITO CULTURALE** | |
| **ATBR - Riferimento all'intervento** | costruzione |
| **ATBD - Denominazione** | maestranze marchigiane |
| **ATBM - Fonte dell'attribuzione** | contesto |
| **RE - NOTIZIE STORICHE** | |
| **REN - NOTIZIA** | |
| **RENR - Riferimento** | intero bene |
| **RENF - Fonte** | scheda rilievo danni sisma |
| **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO** | |
| **RELS - Secolo** | XVII |
| **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE** | |
| **REVS - Secolo** | XVII |
| **PN - PIANTA** | |
| **PNT - PIANTA** | |
| **PNTS - Schema** | ad aula |
| **CO - CONSERVAZIONE** | |
| **STC - STATO DI CONSERVAZIONE** | |
| **STCR - Riferimento alla parte** | intero bene |
| **STCC - Stato di conservazione** | mediocre |
| **STCO - Indicazioni specifiche** | La chiesa è sita in zona completamente isolata e disabitata; è stato impossibile accedere all'interno pertanto il giudizio di agibilità è da considerarsi limitatatamente a quanto osservabile dall'esterno; limitate lesioni esistenti precedenti al sisma (rilevamento danni post sisma 2016: 2017/03/07; tipo di visita: solo dall'esterno) |
| **STC - STATO DI CONSERVAZIONE** | |
| **STCR - Riferimento alla parte** | facciata |
| **STCO - Indicazioni specifiche** | meccanismi nel piano della facciata: danno moderato; ribaltamento della facciata: assenza di danno; meccanismi nella sommità della facciata: assenza di danno |
| **STC - STATO DI CONSERVAZIONE** | |

| | |
|---|---|
| **STCR - Riferimento alla parte** | copertura |
| **STCC - Stato di conservazione** | danno lieve |
| **STCO - Indicazioni specifiche** | presenza di meccanismi negli elementi di copertura |
| **STC - STATO DI CONSERVAZIONE** | |
| **STCR - Riferimento alla parte** | pareti laterali |
| **STCC - Stato di conservazione** | danno moderato |
| **STCO - Indicazioni specifiche** | presenza di meccanismi di taglio delle pareti laterali (risposta longitudinale) |
| **STC - STATO DI CONSERVAZIONE** | |
| **STCR - Riferimento alla parte** | aula |
| **STCO - Indicazioni specifiche** | risposta trasversale dell'aula: assenza di danno |
| **US - UTILIZZAZIONI** | |
| **USA - USO ATTUALE** | |
| **USAD - Uso** | in disuso |
| **USO - USO STORICO** | |
| **USOD - Uso** | chiesa |
| **TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI** | |
| **CDG - CONDIZIONE GIURIDICA** | |
| **CDGG - Indicazione generica** | proprietà Ente religioso cattolico |
| **CDGS - Indicazione specifica** | Diocesi di Ascoli Piceno |
| **DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO** | |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | fotografia digitale (file) |
| **FTAA - Autore** | Unità di Crisi |
| **FTAD - Data** | 2017/03/07 |
| **FTAN - Codice identificativo** | 1100371441_foto2017 |
| **FTAT - Note** | foto allegata alla scheda rilievo danni sisma |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | fotografia digitale (file) |
| **FTAA - Autore** | Unità di Crisi |
| **FTAD - Data** | 2017/03/07 |
| **FTAN - Codice identificativo** | 1100371441_foto2017_02 |
| **FTAT - Note** | foto allegata alla scheda rilievo danni sisma |
| **FNT - FONTI E DOCUMENTI** | |

| | |
|---|---|
| **FNTP - Tipo** | scheda rilievo danni sisma |
| **FNTA - Autore** | Unità di Crisi |
| **FNTD - Data** | 2017/03/07 |
| **FNTN - Nome archivio** | SABAP Marche |
| **FNTS - Posizione** | Roccafluvione/ 2374_044064 |
| **FNTI - Codice identificativo** | 1100371441_schedaSisma |
| **AD - ACCESSO AI DATI** | |
| **ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI** | |
| **ADSP - Profilo di accesso** | 1 |
| **ADSM - Motivazione** | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| **CM - COMPILAZIONE** | |
| **CMP - COMPILAZIONE** | |
| **CMPD - Data** | 2019 |
| **CMPN - Nome** | Musetti, Valentina |
| **FUR - Funzionario responsabile** | Bellesi, Rosella |
| **AN - ANNOTAZIONI** | |
| **OSS - Osservazioni** | Dati dimensionali: 2 m larghezza, 3 m lunghezza, 6 mq superficie, 3.5 m altezza media. I dati per la compilazione della scheda di catalogo sono tratti dalla scheda elaborata per il rilevamento danni post sisma (cfr. allegato). |