

# SCHEDA



## CD - CODICI

<b>TSK - Tipo scheda</b>	A
<b>LIR - Livello ricerca</b>	I
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
<b>NCTR - Codice regione</b>	11
<b>NCTN - Numero catalogo generale</b>	00371444
<b>ESC - Ente schedatore</b>	S263
<b>ECP - Ente competente</b>	S263

## RV - RELAZIONI

### RSE - RELAZIONI DIRETTE

<b>RSER - Tipo relazione</b>	relazione urbanistico ambientale
<b>RSET - Tipo scheda</b>	A
<b>RSEC - Codice bene</b>	1100371440

## AC - ALTRI CODICI

### ACS - SCHEDE CORRELATE

<b>ACSE - Ente</b>	U.C.C.R. Marche
<b>ACSC - Codice</b>	2767_2044064
<b>ACSS - Specifiche</b>	scheda II livello elaborata nell'ambito del rilevamento danni post sisma (validazione: 2017/08/03)

**OG - OGGETTO****OGT - OGGETTO**

<b>OGTD - Definizione tipologica</b>	canonica
<b>OGTN - Denominazione</b>	Casa parrocchiale

**LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA****PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

<b>PVCS - Stato</b>	ITALIA
<b>PVCR - Regione</b>	Marche
<b>PVCP - Provincia</b>	AP
<b>PVCC - Comune</b>	Roccafluvione
<b>PVCL - Località</b>	RONCIGLIONE
<b>PVCV - Altre vie di comunicazione</b>	addossata alla chiesa di Santa Giusta

**CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

<b>CTL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

**CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

<b>CTSC - Comune</b>	Roccafluvione
<b>CTSF - Foglio/Data</b>	15
<b>CTSN - Particelle</b>	214

**GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO**

<b>GPI - Identificativo punto</b>	2
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica

**GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO****GPDP - PUNTO**

<b>GPDPX - Coordinata X</b>	13.406428
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	42.857526

<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto approssimato
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84

**GPB - BASE DI RIFERIMENTO**

<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	google maps
<b>GPBT - Data</b>	2019
<b>GPBO - Note</b>	(4481136) <a href="https://www.google.com/maps">https://www.google.com/maps</a>

**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE**

<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	maestranze marchigiane
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	contesto

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	trasformazione
<b>RENF - Fonte</b>	scheda rilievo danni sisma

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELI - Data</b>	1960/00/00
<b>RELX - Validità</b>	ca

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVI - Data</b>	1960/00/00
<b>REVX - Validità</b>	ca

**SI - SPAZI****SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

<b>SIIN - Numero di piani</b>	+3
-------------------------------	----

**IS - IMPIANTO STRUTTURALE**

<b>IST - Configurazione strutturale primaria</b>	regolare in pianta e nelle disposizione delle aperture; irregolare in elevazione; discontinuità costruttive e del materiale
--	---

**PN - PIANTA****PNT - PIANTA**

<b>PNTF - Forma</b>	rettangolare
---------------------	--------------

**CP - COPERTURE****CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a capanna

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

<b>CPMT - Tipo</b>	coppi
--------------------	-------

**CO - CONSERVAZIONE****STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	copertura
--------------------------------------	-----------

<b>STCC - Stato di conservazione</b>	danno molto grave
--------------------------------------	-------------------

<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	parte della muratura della chiesa, la vela e la campana sono crollate sulla copertura; la campana è stata recuperata; superficie interessata: tra 1/3 e 2/3 (rilevamento danni post sisma 2016: 2017/07/26; tipo di visita: solo dall'esterno in quanto il crollo della chiesa ne ostruisce l'ingresso)
--------------------------------------	---

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	interazione corpi adiacenti
--------------------------------------	-----------------------------

<b>STCC - Stato di conservazione</b>	danno molto grave
--------------------------------------	-------------------

<b>STCO - Indicazioni</b>	
---------------------------	--

specifiche	superficie interessata: tra 1/3 e 2/3
<b>US - UTILIZZAZIONI</b>	
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
USAD - Uso	abitazione
<b>USO - USO STORICO</b>	
USOC - Riferimento cronologico	ante 1984
USOD - Uso	canonica
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
CDGG - Indicazione generica	dato non disponibile
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Unità di Crisi
FTAD - Data	2017/07/26
FTAN - Codice identificativo	1100371444_foto2017_01
FTAT - Note	foto allegata alla scheda rilievo danni sisma
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Unità di Crisi
FTAD - Data	2017/07/26
FTAN - Codice identificativo	1100371444_foto2017_02
FTAT - Note	foto allegata alla scheda rilievo danni sisma
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Unità di Crisi
FTAD - Data	2017/07/26
FTAN - Codice identificativo	1100371444_foto2017_03
FTAT - Note	foto allegata alla scheda rilievo danni sisma
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Unità di Crisi
FTAD - Data	2017/07/26
FTAN - Codice identificativo	1100371444_foto2017_04
FTAT - Note	foto allegata alla scheda rilievo danni sisma
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
FTAX - Genere	documentazione allegata

<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Unità di Crisi
<b>FTAD - Data</b>	2017/07/26
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	1100371444_foto2017_05
<b>FTAT - Note</b>	foto allegata alla scheda rilievo danni sisma
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	estratto di mappa catastale
<b>DRAO - Note</b>	immagine creata da <a href="https://geoportale.cartografia.agenziaentrate.gov.it">https://geoportale.cartografia.agenziaentrate.gov.it</a>
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	1100371444_sc
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	scheda rilievo danni sisma
<b>FNTA - Autore</b>	Unità di Crisi
<b>FNTD - Data</b>	2017/07/26
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SABAP Marche
<b>FNTS - Posizione</b>	Roccafluvione/ 2767_044064
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	1100371444_schedaSisma
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	2019
<b>CMPN - Nome</b>	Musetti, Valentina
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Bellesi, Rosella
<b>AN - ANNOTAZIONI</b>	
<b>OSS - Osservazioni</b>	I dati per la compilazione della scheda di catalogo sono tratti dalla scheda elaborata per il rilevamento danni post sisma (cfr. allegato).