

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00371482
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263
AC - ALTRI CODICI	
ACS - SCHEDE CORRELATE	
ACSE - Ente	U.C.C.R. Marche
ACSC - Codice	1381_043038
ACSS - Specifiche	scheda II livello elaborata nell'ambito del rilevamento danni post sisma
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTN - Denominazione	Chiesa di San Michele Arcangelo
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	Pieve Torina
PVCL - Località	Fiume
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Pieve Torina
CTSF - Foglio/Data	11/ 2019
CTSN - Particelle	A, 138
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.000941
GPDPY - Coordinata Y	43.042449
GPM - Metodo di	

georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2019
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze marchigiane
ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENF - Fonte	scheda rilievo danni sisma
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	inizio
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	inizio
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	ad aula
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	vela campanaria
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	pietra
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	corpo principale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOE - STRUTTURA	
SOEC - Tecnica costruttiva	cameracanna

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOF - TIPO

SOFG - Genere	solaio
----------------------	--------

SOE - STRUTTURA

SOEC - Tecnica costruttiva	in legno
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura primaria e secondaria

CP - COPERTURE

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	in legno
----------------------------------	----------

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	interna
--------------------------	---------

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSC - Tecnica	in muratura
SCSM - Materiali	mattoni

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMG - Genere	in cotto
----------------------	----------

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	cantoria
PVMG - Genere	tavole di legno

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMG - Genere	mattonelle
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMG - Genere	mattonelle
----------------------	------------

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	lesena
DECQ - Qualificazione del tipo	con capitello
DECM - Materiali	intonaco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato

DECM - Materiali	intonaco
-------------------------	----------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione	interna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	nicchia
--------------------	---------

DECQ - Qualificazione del tipo	con arco a tutto sesto
---------------------------------------	------------------------

DECQ - Qualificazione del tipo	modanato
---------------------------------------	----------

DECM - Materiali	intonaco
-------------------------	----------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	volta
--------------------------	-------

DECL - Collocazione	interna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	decorazioni
--------------------	-------------

DECQ - Qualificazione del tipo	figurati
---------------------------------------	----------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	mostra di porta
--------------------	-----------------

DECM - Materiali	mattoni
-------------------------	---------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	mostra di finestra
--------------------	--------------------

DECM - Materiali	mattoni
-------------------------	---------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	frontone
--------------------	----------

DECQ - Qualificazione del tipo	modanato
---------------------------------------	----------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	lesena
--------------------	--------

DECQ - Qualificazione del tipo	con capitello
---------------------------------------	---------------

DECM - Materiali	intonaco
-------------------------	----------

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	vela campanaria
--------------------------------------	-----------------

STCO - Indicazioni	Il corpo del campanile è scollegato dalla chiesa, su di esso si sono visionate lesioni in prossimità degli archi; alto è il pericolo di
---------------------------	---

specifiche	ribaltamento (rilevamento danni post sisma: 2016/10/25). Condizione precaria (rilevamento danni post sisma: 2018/05/15).
-------------------	--

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	prospetto principale
STCO - Indicazioni specifiche	Danno lieve con rischio di ribaltamento della facciata e ribaltamento del timpano, danno grave riguardante i meccanismi nel piano della facciata (rilevamento danni post sisma: 2016/10/25). Danno moderato per il ribaltamento della facciata e danno grave per i meccanismi nel piano della facciata (rilevamento danni post sisma: 2018/05/15).

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	volte
STCC - Stato di conservazione	crollo
STCO - Indicazioni specifiche	(rilevamento danni post sisma: 2018/05/15).

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	abside
STCC - Stato di conservazione	danno grave
STCO - Indicazioni specifiche	(rilevamento danni post sisma: 2018/05/15).

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	aggetti
STCC - Stato di conservazione	danno lieve
STCO - Indicazioni specifiche	(rilevamento danni post sisma: 2016/10/25)

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	pareti laterali
STCC - Stato di conservazione	danno lieve
STCO - Indicazioni specifiche	(rilevamento danni post sisma: 2018/05/15).

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAD - Uso	chiesa
-------------------	--------

USO - USO STORICO

USOD - Uso	chiesa
-------------------	--------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
------------------------------------	------------------------------------

CDGS - Indicazione specifica

Parrocchia di San Vito

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento ope legis (D. Lgs. 42/2004 art. 12 comma 1)

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo fotografia digitale (file)

FTAA - Autore Unità di Crisi

FTAN - Codice identificativo 1100371482_foto01

FTAT - Note foto allegata alla scheda rilievo danni sisma

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo fotografia digitale (file)

FTAA - Autore Unità di Crisi

FTAN - Codice identificativo 1100371482_foto02

FTAT - Note foto allegata alla scheda rilievo danni sisma

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo fotografia digitale (file)

FTAA - Autore Unità di Crisi

FTAN - Codice identificativo 1100371482_foto03

FTAT - Note foto allegata alla scheda rilievo danni sisma

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo scheda rilievo danni sisma

FNTA - Autore Unità di Crisi

FNDT - Data 2016/10/25

FNTN - Nome archivio SABAP Marche

FNTS - Posizione 043038

FNTI - Codice identificativo 1100371482_scheda_2016102

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo scheda rilievo danni sisma

FNTA - Autore Unità di Crisi

FNDT - Data 2017/02/28

FNTN - Nome archivio SABAP Marche

FNTS - Posizione 043038

FNTI - Codice identificativo 1100371482_scheda_2017022

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo scheda rilievo danni sisma

FNTA - Autore Unità di Crisi

FNDT - Data 2018/05/15

FNTN - Nome archivio SABAP Marche

FNTS - Posizione 043038

FNTI - Codice identificativo	1100371482_scheda_2018051
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	documentazione fotografica integrativa
FNTA - Autore	Unità di Crisi
FNDT - Data	2016/10/25
FNTN - Nome archivio	SABAP Marche
FNTS - Posizione	043038
FNTI - Codice identificativo	1100371482_foto_20161025
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	documentazione fotografica integrativa
FNTA - Autore	Unità di Crisi
FNDT - Data	2017/02/28
FNTN - Nome archivio	SABAP Marche
FNTS - Posizione	043038
FNTI - Codice identificativo	1100371482_foto_20170228
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	documentazione fotografica integrativa
FNTA - Autore	Unità di Crisi
FNDT - Data	2018/05/15
FNTN - Nome archivio	SABAP Marche
FNTS - Posizione	043038
FNTI - Codice identificativo	1100371482_foto_20180515
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2019
CMPN - Nome	Panzani, Laura
FUR - Funzionario responsabile	Petruzzelli, Savino
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	I dati per la compilazione della scheda di catalogo sono tratti dalla scheda elaborata per il rilevamento danni post sisma (cfr. allegato).